

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712325-1-10010	7.123.25	Niedźwiada	5537802.47	7538068.83	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-10020	brak wizury	znak podziemny
											712325-1-10840	jest wizura	
2	712325-1-10020	7.123.25	Niedźwiada	5537612.15	7538100.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10050	jest wizura	
											712325-1-10010	brak wizury	
3	712325-1-10030	7.123.25	Niedźwiada	5537884.90	7538629.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10040	jest wizura	
											712325-1-10800	brak wizury	
4	712325-1-10040	7.123.25	Niedźwiada	5537657.58	7538505.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10030	jest wizura	
											712325-1-10050	jest wizura	
5	712325-1-10050	7.123.25	Niedźwiada	5537475.24	7538248.83	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
											-	-	
											-	-	
6	712325-1-10060	7.123.25	Mała	5537701.84	7536004.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20100	jest wizura	
											712325-1-10070	jest wizura	
7	712325-1-10070	7.123.25	Mała	5537408.65	7535691.11	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10060	jest wizura	znak podziemny
											712325-1-10080	jest wizura	
8	712325-1-10080	7.123.25	Mała	5537379.88	7535354.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10070	jest wizura	
											712325-1-10090	brak wizury	
9	712325-1-10090	7.123.25	Mała	5537302.61	7535074.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10080	brak wizury	
											712325-1-10100	brak wizury	
10	712325-1-10100	7.123.25	Mała	5537203.96	7534891.91	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10090	brak wizury	znak podziemny
											712325-1-20120	jest wizura	
11	712325-1-10110	7.123.25	Mała	5537711.70	7536346.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20100	jest wizura	
											712325-1-10120	brak wizury	
12	712325-1-10120	7.123.25	Mała	5537511.62	7536565.70	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10110	brak wizury	znak naziemny przechylony, brak możliwości ponownego zcentrowania
											712325-1-10130	brak wizury	
13	712325-1-10130	7.123.25	Mała	5537298.45	7536956.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10140	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1-10120	brak wizury	
14	712325-1-10140	7.123.25	Mała	5537160.59	7537214.32	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10150	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1-10130	brak wizury	
15	712325-1-10150	7.123.25	Mała	5537043.00	7537395.61	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20130	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1-10140	brak wizury	
16	712325-1-10160	7.123.25	Mała	5537294.59	7537990.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10050	brak wizury	
											712325-1-20130	brak wizury	
17	712325-1-10170	7.123.25	Niedźwiada	5537230.11	7538615.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10180	jest wizura	
											712325-1-10050	jest wizura	
18	712325-1-10180	7.123.25	Glinik	5537040.57	7538875.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20110	brak wizury	
											712325-1-10170	jest wizura	
19	712325-1-10190	7.123.25	Mała	5537060.06	7534999.03	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-10200	jest wizura	znak naziemny utracony
											712325-1-20120	jest wizura	
20	712325-1-10200	7.123.25	Mała	5536784.14	7535436.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10190	jest wizura	
											712325-1-20140	jest wizura	
21	712325-1-10210	7.123.25	Mała	5536588.28	7535860.24	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10220	brak wizury	
											712325-1-20140	brak wizury	
22	712325-1-10220	7.123.25	Mała	5536575.42	7535996.68	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10230	brak wizury	
											712325-1-10210	brak wizury	
23	712325-1-10230	7.123.25	Mała	5536526.51	7536187.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-	słupek ogrodzeniowy
											-	-	
24	712325-1-10240	7.123.25	Mała	5536545.12	7536463.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10250	brak wizury	znak znajduje się obok tuji, około 0,2 m pod ziemią
											712325-1-10230	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

25	712325-1-10250	7.123.25	Mała	5536701.44	7536933.81	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren zagospodarowany, kamień i geowłóknina
											-	-	
26	712325-1-10260	7.123.25	Mała	5536600.75	7537395.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona, tłuczeń
											-	-	
27	712325-1-10270	7.123.25	Mała	5536650.72	7537785.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20130	brak wizury	
											712325-1-10260	brak wizury	
28	712325-1-10280	7.123.25	Glinik	5536805.00	7539416.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20110	brak wizury	
											712325-1-10290	brak wizury	
29	712325-1-10290	7.123.25	Glinik	5536517.12	7539240.20	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10300	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
											712325-1-10280	brak wizury	
30	712325-1-10300	7.123.25	Glinik	5536362.62	7539374.18	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10310	jest wizura	
											712325-1-10290	brak wizury	
31	712325-1-10310	7.123.25	Glinik	5536182.14	7539467.94	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1742017	brak wizury	
											712325-1-10300	jest wizura	
32	712325-1-10320	7.123.25	Niedźwiada	5539891.49	7535251.34	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10330	brak wizury	
											712425-1-10310	brak wizury	
33	712325-1-10330	7.123.25	Niedźwiada	5539816.08	7535119.82	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20010	brak wizury	Punkt w lesie
											712325-1-10320	brak wizury	
34	712325-1-10340	7.123.25	Mała	5536302.49	7538754.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11280	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
											712325-1-11290	brak wizury	
35	712325-1-10350	7.123.25	Niedźwiada	5539809.97	7536710.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10360	brak wizury	
											712425-1-10340	jest wizura	
36	712325-1-10360	7.123.25	Niedźwiada	5539645.23	7536829.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego (drzewo brzoza)
											-	-	
37	712325-1-10370	7.123.25	Niedźwiada	5539518.84	7537015.05	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-10360	brak wizury	znak naziemny utracony
											712325-1-10620	brak wizury	
38	712325-1-10380	7.123.25	Mała	5536543.94	7535808.02	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-11320	brak wizury	znak naziemny utracony
											712325-1-20140	jest wizura	
39	712325-1-10390	7.123.25	Niedźwiada	5539953.52	7537748.84	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
40	712325-1-10400	7.123.25	Niedźwiada	5539703.13	7537923.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10390	brak wizury	
											712325-1-10410	brak wizury	
41	712325-1-10410	7.123.25	Niedźwiada	5539547.38	7538014.60	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10400	brak wizury	punkt pod drzewami, około 0,3 m pod ziemią
											712325-1-10420	brak wizury	
42	712325-1-10420	7.123.25	Niedźwiada	5539246.67	7538071.38	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20040	jest wizura	
											712325-1-10410	brak wizury	
43	712325-1-10430	7.123.25	Brzeziny	5535627.22	7539107.41	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1742017	jest wizura	
											712325-1-10440	jest wizura	
44	712325-1-10440	7.123.25	Brzeziny	5535455.71	7538655.35	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20180	brak wizury	droga utwrdzona
											712325-1-10430	jest wizura	
45	712325-1-10450	7.123.25	Brzeziny	5535204.01	7537748.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20180	brak wizury	
											712325-1-10460	jest wizura	
46	712325-1-10460	7.123.25	Brzeziny	5535076.48	7537407.69	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10450	jest wizura	
											712325-1-10470	jest wizura	
47	712325-1-10470	7.123.25	Mała	5535149.93	7537051.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10460	jest wizura	
											712325-1-20190	brak wizury	
48	712325-1-10480	7.123.25	Mała	5535150.76	7536590.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20190	jest wizura	
											712325-1-10490	brak wizury	
49	712325-1-10490	7.123.25	Mała	5535139.87	7536268.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10480	brak wizury	
											712325-1-10500	brak wizury	
50	712325-1-10500	7.123.25	Mała	5535069.35	7536037.86	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20210	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712325-1-10490	brak wizury	
51	712325-1-10510	7.123.25	Niedźwiada	5539934.22	7538991.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10520	brak wizury	
											712425-1-10500	brak wizury	
52	712325-1-10520	7.123.25	Niedźwiada	5539653.99	7538765.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10510	brak wizury	
											712325-1-10530	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

53	712325-1-10530	7.123.25	Niedźwiada	5539460.47	7538584.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zjazd na posesję (kamień)
											-	-	
54	712325-1-10540	7.123.25	Niedźwiada	5539063.57	7538295.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20060	jest wizura	
											712325-1-10530	brak wizury	
55	712325-1-10550	7.123.25	Niedźwiada	5539667.81	7539477.92	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10560	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1-20000	brak wizury	
56	712325-1-10560	7.123.25	Niedźwiada	5539428.03	7539491.30	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi, nasyp pod chodnik
											-	-	
57	712325-1-10570	7.123.25	Niedźwiada	5539085.82	7539328.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10580	brak wizury	
											712325-1-10560	jest wizura	
58	712325-1-10580	7.123.25	Niedźwiada	5538802.51	7539170.76	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20060	brak wizury	
											712325-1-10570	brak wizury	
59	712325-1-10590	7.123.25	Niedźwiada	5539098.92	7537830.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20040	brak wizury	
											712325-1-10600	brak wizury	
60	712325-1-10600	7.123.25	Niedźwiada	5539386.51	7537653.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10590	brak wizury	
											712325-1-10610	brak wizury	
61	712325-1-10610	7.123.25	Niedźwiada	5539357.27	7537453.51	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10600	brak wizury	punkt pod drzewami
											712325-1-10620	brak wizury	
62	712325-1-10620	7.123.25	Niedźwiada	5539280.87	7537090.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	podjazd z płyt ażurowych
											-	-	
											-	-	
											-	-	
63	712325-1-10630	7.123.25	Niedźwiada	5539280.89	7536753.65	zniszczony	-	-	-	-	-	-	parking betonowy
											-	-	
64	712325-1-10640	7.123.25	Niedźwiada	5539352.10	7536418.76	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20030	jest wizura	
											712325-1-10630	brak wizury	
65	712325-1-10650	7.123.25	Niedźwiada	5539167.25	7534074.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20020	jest wizura	
											712325-1-11090	jest wizura	
66	712325-1-10660	7.123.25	Niedźwiada	5539030.25	7535253.12	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10670	brak wizury	
												brak wizury	
67	712325-1-10670	7.123.25	Niedźwiada	5538941.14	7535060.82	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10660	brak wizury	
											712325-1-10680	brak wizury	
68	712325-1-10680	7.123.25	Niedźwiada	5538880.29	7534805.09	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
69	712325-1-10690	7.123.25	Niedźwiada	5538768.21	7534542.50	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10680	brak wizury	punk pod drzewem
											712325-1-10700	brak wizury	
70	712325-1-10700	7.123.25	Niedźwiada	5538730.32	7534221.64	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11090	jest wizura	
											712325-1-10690	brak wizury	
71	712325-1-10710	7.123.25	Niedźwiada	5538891.10	7535863.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20030	brak wizury	
												jest wizura	
72	712325-1-10720	7.123.25	Niedźwiada	5539029.61	7537046.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10620	brak wizury	punkt w lesie
											712325-1-10730	jest wizura	
73	712325-1-10730	7.123.25	Niedźwiada	5538917.61	7537031.56	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10720	jest wizura	znak podziemny
											712325-1-20050	jest wizura	
74	712325-1-10740	7.123.25	Niedźwiada	5538411.14	7535370.57	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10750	brak wizury	punkt w lesie
											712325-1-20220	brak wizury	
75	712325-1-10750	7.123.25	Mała	5537999.32	7535815.79	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-10740	brak wizury	znak podziemny (pole orne)
											712325-1-20100	brak wizury	
76	712325-1-10760	7.123.25	Niedźwiada	5538692.98	7537183.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20050	jest wizura	
											712325-1-10770	jest wizura	
77	712325-1-10770	7.123.25	Niedźwiada	5538542.81	7537471.46	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10760	jest wizura	punkt pod drzewami, około 0,4 m pod ziemią
											712325-1-10780	brak wizury	
78	712325-1-10780	7.123.25	Mała	5538219.65	7537685.18	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-20070	jest wizura	znak podziemny
											712325-1-10770	brak wizury	
79	712325-1-10790	7.123.25	Niedźwiada	5538444.22	7538884.08	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-10800	jest wizura	znak podziemny
											712325-1-20060	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

80	712325-1-10800	7.123.25	Niedźwiada	5538179.24	7538799.65	zniszczony	-	-	-	-	-	-	podjazd z kostki brukowej
											-	-	
81	712325-1-10820	7.123.25	Niedźwiada	5538362.79	7539917.72	zniszczony	-	-	-	-	-	-	znaku podziemnego nie odnaleziono
											-	-	
82	712325-1-10830	7.123.25	Glinik	5538175.29	7539606.54	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10820	jest wizura	punkt pod ziemią (około 0,3 m)
											712325-1-20090	jest wizura	
83	712325-1-10840	7.123.25	Niedźwiada	5537973.97	7538026.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10010	jest wizura	
											712325-1-20070	jest wizura	
84	712325-1-10850	7.123.25	Mała	5538014.84	7534305.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20080	brak wizury	punkt w lesie
											712325-1-11070	jest wizura	
85	712325-1-10860	7.123.25	Brzeziny	5535449.64	7539941.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712326-1-10850	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1-10870	brak wizury	
86	712325-1-10870	7.123.25	Brzeziny	5535613.06	7539682.91	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10860	brak wizury	punkt pod drzewem
											712325-1742016	jest wizura	
87	712325-1-11060	7.123.25	Mała	5537972.42	7534179.95	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-11070	jest wizura	znak podziemny, rów przydrożny
											712325-1-11450	jest wizura	
88	712325-1-11070	7.123.25	Mała	5538068.74	7534192.81	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-11060	jest wizura	znak podziemny (pole orne)
											712325-1-11080	jest wizura	
											712325-1-10850	jest wizura	
89	712325-1-11080	7.123.25	Mała	5538218.89	7534114.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11070	jest wizura	punkt pod drzewami, około 0,3 m pod ziemią
											712325-1-11090	brak wizury	
90	712325-1-11090	7.123.25	Niedźwiada	5538714.56	7534071.59	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11080	brak wizury	
											712325-1-10650	jest wizura	
											712325-1-11100	jest wizura	
											712325-1-10700	jest wizura	
91	712325-1-11100	7.123.25	Niedźwiada	5538917.41	7534344.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11090	jest wizura	
											712325-1-11110	jest wizura	
92	712325-1-11110	7.123.25	Niedźwiada	5539290.68	7534605.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
											-	-	
93	712325-1-11170	7.123.25	Brzeziny	5535192.96	7538269.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11180	jest wizura	
											712325-1-20180	jest wizura	
94	712325-1-11180	7.123.25	Brzeziny	5535001.80	7538527.63	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11190	brak wizury	
											712325-1-11170	jest wizura	
95	712325-1-11250	7.123.25	Glinik	5536280.11	7539690.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1742017	brak wizury	
											712325-1-11260	jest wizura	
96	712325-1-11260	7.123.25	Glinik	5536477.43	7539947.59	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712325-1-11250	jest wizura	punkt w polu ornym
											712326-1-11270	jest wizura	
97	712325-1-11270	7.123.25	Mała	5536688.94	7538144.02	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20130	jest wizura	znak podziemny (pole orne)
											712325-1-11280	jest wizura	
98	712325-1-11280	7.123.25	Mała	5536477.39	7538414.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-10340	brak wizury	
											712325-1-11270	jest wizura	
99	712325-1-11290	7.123.25	Mała	5536132.90	7539114.13	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak zagrożony	-	712325-1-10340	brak wizury	znak podziemny, teren przeznaczony na tor krosowy
											712325-1-11300	brak wizury	
100	712325-1-11300	7.123.25	Glinik	5535997.50	7539330.21	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11310	brak wizury	punkt znajduję się pod drzewami
											712325-1-11290	brak wizury	
101	712325-1-11310	7.123.25	Brzeziny	5535882.19	7539440.49	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-11300	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712325-1742017	jest wizura	
102	712325-1-11320	7.123.25	Mała	5536376.00	7535814.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11330	brak wizury	punkt znajduję się pod drzewami
											712325-1-10380	brak wizury	
103	712325-1-11330	7.123.25	Mała	5536217.71	7535890.04	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11340	brak wizury	punkt znajduję się pod drzewami
											712325-1-11320	brak wizury	
104	712325-1-11340	7.123.25	Mała	5536023.61	7535959.44	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20170	brak wizury	
											712325-1-11330	brak wizury	
105	712325-1-11350	7.123.25	Mała	5535344.55	7536116.82	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20210	brak wizury	znak podziemny, (pole orne)
											712325-1-20170	brak wizury	
106	712325-1-11360	7.123.25	Mała	5535012.15	7535858.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20210	jest wizura	
											712325-1-11370	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

107	712325-1-11370	7.123.25	Mała	5535035.41	7535618.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11360	jest wizura	
											712325-1-11380	jest wizura	
108	712325-1-11380	7.123.25	Mała	5535088.30	7535402.98	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budynek
											-	-	
109	712325-1-11390	7.123.25	Mała	5535089.89	7535223.12	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony		712325-1-11380	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712325-1-10550	brak wizury	
110	712325-1-11400	7.123.25	Głobikowa	5536666.41	7533462.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1742016	jest wizura	
											712325-1-11410	jest wizura	
111	712325-1-11410	7.123.25	Głobikowa	5536809.63	7533614.76	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11400	jest wizura	
											712325-1-11420	jest wizura	
112	712325-1-11420	7.123.25	Mała	5536903.56	7534007.76	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11430	jest wizura	
											712325-1-11410	jest wizura	
113	712325-1-11430	7.123.25	Mała	5537122.40	7534000.65	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
											-	-	
114	712325-1-11440	7.123.25	Mała	5537704.40	7533874.76	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11430	brak wizury	
											712325-1-11450	jest wizura	
115	712325-1-11450	7.123.25	Mała	5537766.53	7534079.07	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-11060	jest wizura	znak naziemny granicznik
											712325-1-11440	jest wizura	
116	712325-1-11460	7.123.25	Głobikowa	5536418.60	7533286.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1742016	brak wizury	
											712325-1-11470	brak wizury	
117	712325-1-11470	7.123.25	Głobikowa	5536475.62	7533551.42	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-11460	brak wizury	znak podziemny
											712325-1-11480	brak wizury	
118	712325-1-11480	7.123.25	Mała	5536647.99	7533926.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11490	brak wizury	
											-	-	
119	712325-1-11490	7.123.25	Mała	5536511.84	7534029.62	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi, brak znaku podziemnego (w rowie)
											-	-	
120	712325-1-11500	7.123.25	Mała	5536404.42	7534088.56	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi, brak znaku podziemnego
											-	-	
121	712325-1-11510	7.123.25	Mała	5536184.74	7534287.54	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi, brak znaku podziemnego (skarpa)
											-	-	
122	712325-1-11520	7.123.25	Mała	5535906.87	7534586.72	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi, brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
123	712325-1-11530	7.123.25	Mała	5535729.51	7534650.03	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20160	jest wizura	znak podziemny (w rowie)
											712325-1-11540	jest wizura	
124	712325-1-11540	7.123.25	Mała	5535474.66	7534843.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	-	-	
											712325-1-11530	jest wizura	
125	712325-1-11550	7.123.25	Glinik	5537312.55	7539767.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11560	jest wizura	
											712325-1-20110	jest wizura	
126	712325-1-11560	7.123.25	Glinik	5537403.78	7539957.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-11550	jest wizura	
											712326-1-10800	jest wizura	
127	712325-1-20000	7.123.25	Niedźwiada	5539991.98	7539359.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712426-1-20120	jest wizura	
128	712325-1-20010	7.123.25	Niedźwiada	5539809.54	7535042.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712425-1742014	brak wizury	
129	712325-1-20020	7.123.25	Niedźwiada	5539374.94	7533870.06	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20010	jest wizura	
130	712325-1-20030	7.123.25	Niedźwiada	5539311.51	7535984.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712426-1-20120	jest wizura	
131	712325-1-20040	7.123.25	Niedźwiada	5538971.34	7538051.76	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20060	brak wizury	znak podziemny, pole orne
132	712325-1-20050	7.123.25	Niedźwiada	5538807.99	7536950.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20030	jest wizura	
133	712325-1-20060	7.123.25	Niedźwiada	5538606.70	7538971.05	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712426-1-20120	brak wizury	
134	712325-1-20070	7.123.25	Mała	5538030.99	7537822.21	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-20060	jest wizura	
135	712325-1-20080	7.123.25	Mała	5538002.84	7534415.74	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712325-1-20020	jest wizura	znak podziemny
136	712325-1-20090	7.123.25	Glinik	5537892.17	7539484.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20060	jest wizura	
137	712325-1-20100	7.123.25	Mała	5537794.72	7536230.93	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry			
138	712325-1-20110	7.123.25	Glinik	5537159.02	7539380.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20090	jest wizura	
139	712325-1-20120	7.123.25	Mała	5537125.47	7534762.92	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20160	jest wizura	
140	712325-1-20130	7.123.25	Mała	5536727.96	7537955.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1742017	brak wizury	znak naziemny utracony
											712325-1-20110	brak wizury	
141	712325-1-20140	7.123.25	Mała	5536625.58	7535728.26	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20170	brak wizury	znak podziemny, pole orne
142	712325-1-20150	7.123.25	Mała	5536060.14	7537256.87	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20140	jest wizura	znak podziemny, (pole orne)

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.123.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

143	712325-1-20160	7.123.25	Mała	5535892.92	7534615.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1742016	brak wizury	
144	712325-1-20170	7.123.25	Mała	5535707.77	7536133.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712325-1-20120	brak wizury	
145	712325-1-20180	7.123.25	Brzeziny	5535351.48	7538215.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20190	brak wizury	
146	712325-1-20190	7.123.25	Mała	5535309.37	7536733.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20100	jest wizura	
147	712325-1-20200	7.123.25	Brzeziny	5535107.83	7539269.89	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712325-1-20180	brak wizury	punkt utracony
148	712325-1-20210	7.123.25	Mała	5535033.09	7535960.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			
149	712325-1-20220	7.123.25	Niedźwiada	5538833.28	7535416.22	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712325-1-20010	jest wizura	znak podziemny, pole orne
150	712325-1742016	7.123.25	Głobikowa	5536481.20	7533171.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			punkt pod drzewami
151	712325-1742017	7.123.25	Brzeziny	5535826.99	7539501.39	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia			znak naziemny usunięty