

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712527-1-10010	7.125.27	Sędziszów Młp	5549580.19	7548487.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20000	jest wizura	punkt przy zakrzewieniu
											712527-1-10020	brak wizury	
2	712527-1-10020	7.125.27	Sędziszów Młp	5549432.72	7548293.59	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren zagospodarowany, kamień
											-	-	
3	712527-1-10030	7.125.27	Sędziszów Młp	5549309.11	7548125.95	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
3	712527-1-10040	7.125.27	Sędziszów Młp	5549192.82	7548166.62	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10030	brak wizury	punkt jest pod drzewem
											712527-1-10070	brak wizury	
											712527-1-10050	brak wizury	
4	712527-1-10050	7.125.27	Ropczyce- Witkowice	5549106.55	7548096.25	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10040	brak wizury	punkt znajduje się w posesji (ogrodzonej) i jest obok zakrzewienia
											712527-1-20010	brak wizury	
5	712527-1-10060	7.125.27	Wolica Piaskowa	5549894.99	7548832.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-	w skarpie
											-	-	
6	712527-1-10070	7.125.27	Sędziszów Młp	5549154.21	7548345.29	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10080	brak wizury	punkt pod drzewem
											712527-1-10040	brak wizury	
7	712527-1-10080	7.125.27	Sędziszów Młp	5549121.50	7548440.21	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pobocze droga utwardzona
											-	-	
8	712527-1-10090	7.125.27	Sędziszów Młp	5549108.52	7548561.29	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
											-	-	
9	712527-1-10100	7.125.27	Sędziszów Młp	5549116.61	7548656.00	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd utwardzona
											-	-	
10	712527-1-10110	7.125.27	Ropczyce- Witkowice	5549002.50	7548135.59	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20010	brak wizury	punkt pod drzewem
											712527-1-10120	brak wizury	
11	712527-1-10120	7.125.27	Sędziszów Młp	5548984.79	7548218.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10110	brak wizury	
											712527-1-10130	brak wizury	
12	712527-1-10130	7.125.27	Sędziszów Młp	5548943.31	7548353.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10120	brak wizury	
											712527-1-10140	jest wizura	
13	712527-1-10140	7.125.27	Sędziszów Młp	5548917.65	7548513.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10130	jest wizura	
											712527-1-10150	brak wizury	
14	712527-1-10150	7.125.27	Sędziszów Młp	5549055.63	7548709.18	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10140	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-10490	jest wizura	
15	712527-1-10160	7.125.27	Sędziszów Młp	5548799.78	7548111.68	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712526-1-10170	jest wizura	granicznik
											712527-1-20010	jest wizura	
16	712527-1-10170	7.125.27	Sędziszów Młp	5549150.98	7550285.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13750	brak wizury	punkt znajduje się w posesji (ogrodzonej) i przysypany korą drzewną
											712527-1-10180	brak wizury	
17	712527-1-10180	7.125.27	Sędziszów Młp	5549243.99	7550328.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20080	brak wizury	punkt przy zakrzewieniu
											712527-1-10170	brak wizury	
18	712527-1-10190	7.125.27	Sędziszów Młp	5547336.76	7550539.42	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pole orne
											-	-	
19	712527-1-10200	7.125.27	Sędziszów Młp	5547175.43	7550598.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, teren podniesiony droga
											-	-	
20	712527-1-10210	7.125.27	Sędziszów Młp	5548485.02	7548053.57	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10200	jest wizura	punkt znajduje się przy ogrodzeniu
											712527-1-10220	brak wizury	
21	712527-1-10220	7.125.27	Sędziszów Młp	5548483.89	7548183.37	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10210	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-10230	brak wizury	
22	712527-1-10230	7.125.27	Sędziszów Młp	5548508.67	7548361.73	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
											-	-	
23	712527-1-10240	7.125.27	Sędziszów Młp	5548604.88	7548693.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20020	jest wizura	
											712527-1-10730	brak wizury	
24	712527-1-10250	7.125.27	Sędziszów Młp	5549632.45	7549707.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13810	brak wizury	
											712527-1-20070	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

25	712527-1-10260	7.125.27	Sędziszów Młp	5549621.60	7549795.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10260	brak wizury	punkt w zadrzewienia,
26	712527-1-10270	7.125.27	Sędziszów Młp	5549648.64	7549896.22	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10280	brak wizury	
											712527-1-10260	brak wizury	
27	712527-1-10280	7.125.27	Sędziszów Młp	5549624.44	7549969.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
28	712527-1-10290	7.125.27	Sędziszów Młp	5549653.15	7550119.47	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10280	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
											712527-1-10300	brak wizury	
29	712527-1-10300	7.125.27	Sędziszów Młp	5549571.77	7550180.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10290	brak wizury	punkt zakrzewienia,znak podziemny
30	712527-1-10310	7.125.27	Sędziszów Młp	5549447.65	7550275.33	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10310	brak wizury	
											712527-1-13000	brak wizury	
31	712527-1-10320	7.125.27	Sędziszów Młp	5549423.81	7550349.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10320	brak wizury	punkt jest przy zadrzewieniu (skarpa rzeki)
											712527-1-10310	brak wizury	
32	712527-1-10330	7.125.27	Sędziszów Młp	5549218.66	7550499.60	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20080	brak wizury	
											712527-1-10340	brak wizury	
33	712527-1-10340	7.125.27	Sędziszów Młp	5549116.20	7550553.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10330	brak wizury	
											712527-1-10350	brak wizury	
34	712527-1-10350	7.125.27	Sędziszów Młp	5549116.20	7550553.36	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pobocze drogi utwardzone
											-	-	
35	712527-1-10360	7.125.27	Sędziszów Młp	5549042.99	7550707.90	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10350	brak wizury	punkt znajduje się 0,15m od ogrodzenia
											712527-1-10370	brak wizury	
36	712527-1-10370	7.125.27	Sędziszów Młp	5548986.75	7550979.12	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
37	712527-1-10380	7.125.27	Sędziszów Młp	5549106.05	7551147.24	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
38	712527-1-10390	7.125.27	Wolica Ługowa	5549159.85	7551249.60	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10400	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
											712527-1-10380	brak wizury	
39	712527-1-10400	7.125.27	Wolica Ługowa	5549202.59	7551447.21	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
40	712527-1-10410	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549292.15	7551542.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10420	brak wizury	
											712527-1-10400	jest wizura	
41	712527-1-10420	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549259.83	7551667.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20090	brak wizury	
											712527-1-10410	brak wizury	
42	712527-1-10430	7.125.27	Sędziszów Młp	5549127.53	7551719.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20090	brak wizury	
											712527-1-10440	brak wizury	
43	712527-1-10440	7.125.27	Sędziszów Młp	5548870.45	7551567.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10430	brak wizury	
											712527-1-20120	brak wizury	
44	712527-1-10450	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549131.69	7551945.59	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20090	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-10460	jest wizura	
45	712527-1-10460	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548922.83	7552168.27	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-10450	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-10470	jest wizura	
46	712527-1-10470	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548810.58	7552291.59	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-10460	jest wizura	znak naziemny utracony
											712527-1-10480	brak wizury	
47	712527-1-10480	7.125.27	Sędziszów Młp	5548699.94	7552429.96	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10470	brak wizury	punkt obok zakrzewienia
											712527-1-20140	jest wizura	
48	712527-1-10490	7.125.27	Sędziszów Młp	5549075.57	7548857.35	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren PKP (punkt znajduje się na torach)
											-	-	
49	712527-1-10500	7.125.27	Sędziszów Młp	5549106.95	7548978.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd (masa bitumiczna)
											-	-	
50	712527-1-10510	7.125.27	Sędziszów Młp	5549088.85	7549260.67	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren utwardzony (kamień)
											-	-	
51	712527-1-10520	7.125.27	Sędziszów Młp	5549057.86	7549440.15	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren PKP, plac betonowy (peron 2)
											-	-	
	712527-1-10521	7.125.27	Sędziszów Młp	5549062.18	7549409.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10522	7.125.27	Sędziszów Młp	5549057.41	7549452.44	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
52	712527-1-10530	7.125.27	Sędziszów Młp	5549034.66	7549592.57	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren PKP, plac betonowy (peron 1)
											-	-	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

53	712527-1-10540	7.125.27	Sędziszów Młp	5548999.09	7549722.45	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac betonowy
											-	-	
											-	-	
											-	-	
	712527-1-10531	7.125.27	Sędziszów Młp	5548987.65	7549691.16	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10532	7.125.27	Sędziszów Młp	5549002.77	7549703.11	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10533	7.125.27	Sędziszów Młp	5549005.73	7549747.26	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
54	712527-1-10550	7.125.27	Sędziszów Młp	5548973.84	7550054.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac utwardzony (masa bitumiczna)
											-	-	
55	712527-1-10560	7.125.27	Sędziszów Młp	5548975.97	7550231.40	zniszczony	-	-	-	-	-	-	skarpa rowu umocniona
											-	-	
56	712527-1-10570	7.125.27	Sędziszów Młp	5548938.89	7550339.99	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
57	712527-1-10580	7.125.27	Sędziszów Młp	5548946.50	7550539.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10570	jest wizura	
											712527-1-10590	brak wizury	
58	712527-1-10590	7.125.27	Sędziszów Młp	5548871.61	7550770.51	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
59	712527-1-10600	7.125.27	Sędziszów Młp	5548720.01	7551019.18	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac utwardzona
											-	-	
60	712527-1-10610	7.125.27	Sędziszów Młp	5548720.50	7551142.05	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
	712527-1-10611	7.125.27	Sędziszów Młp	5548694.33	7551132.92	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10612	7.125.27	Sędziszów Młp	5548733.33	7551094.09	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10613	7.125.27	Sędziszów Młp	5548730.06	7551145.01	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10614	7.125.27	Sędziszów Młp	5548727.72	7551152.34	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
61	712527-1-10620	7.125.27	Sędziszów Młp	5548687.33	7551302.83	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren PKP (Tłuczeń)
											-	-	
62	712527-1-10630	7.125.27	Sędziszów Młp	5548611.67	7551693.37	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20120	brak wizury	
											712527-1-10640	brak wizury	
63	712527-1-10640	7.125.27	Sędziszów Młp	5548577.79	7551842.36	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10630	brak wizury	punkt przy zadrzewienia, znak podziemny
											712527-1-10650	brak wizury	
64	712527-1-10650	7.125.27	Sędziszów Młp	5548518.27	7552083.79	uszkodzony	-	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10640	brak wizury	punkt przy zadrzewienia, znak podziemny
											712527-1-10660	brak wizury	
65	712527-1-10660	7.125.27	Sędziszów Młp	5548463.04	7552316.02	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10650	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-20140	brak wizury	
66	712527-1-10670	7.125.27	Sędziszów Młp	5548811.09	7549702.40	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
	712527-1-10671	7.125.27	Sędziszów Młp	5548833.37	7549732.67	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10672	7.125.27	Sędziszów Młp	5548810.05	7549736.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10673	7.125.27	Sędziszów Młp	5548792.62	7549723.25	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10674	7.125.27	Sędziszów Młp	5548806.56	7549683.74	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
67	712527-1-10680	7.125.27	Sędziszów Młp	5548775.87	7549622.18	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-10690	jest wizura	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, teren utwardzony
											712527-1-10670	jest wizura	
68	712527-1-10690	7.125.27	Sędziszów Młp	5548774.40	7549559.98	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-10700	jest wizura	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, teren podniesiony
											712527-1-10680	jest wizura	
69	712527-1-10700	7.125.27	Sędziszów Młp	5548734.79	7549405.91	zniszczony	-	-	-	-	-	-	rondo (masa bitumiczna)
											-	-	
	712527-1-10701	7.125.27	Sędziszów Młp	5548718.58	7549368.97	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10702	7.125.27	Sędziszów Młp	5548753.32	7549386.89	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10703	7.125.27	Sędziszów Młp	5548753.47	7549409.26	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
70	712527-1-10710	7.125.27	Sędziszów Młp	5548741.04	7549290.29	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac betonowy
											-	-	
71	712527-1-10720	7.125.27	Sędziszów Młp	5548715.92	7549116.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10730	jest wizura	
											712527-1-10710	brak wizury	
72	712527-1-10730	7.125.27	Sędziszów Młp	5548686.00	7548957.45	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego,
											-	-	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

73	712527-1-10740	7.125.27	Sędziszów Młp	5548856.99	7549821.05	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budybek
	712527-1-10741	7.125.27	Sędziszów Młp	5548865.54	7549817.56	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10742	7.125.27	Sędziszów Młp	5548865.12	7549856.01	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
74	712527-1-10743	7.125.27	Sędziszów Młp	5548825.24	7549859.35	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10750	7.125.27	Sędziszów Młp	5548851.36	7549948.51	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budybek
	712527-1-10751	7.125.27	Sędziszów Młp	5548819.86	7549966.02	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
75	712527-1-10752	7.125.27	Sędziszów Młp	5548814.31	7549945.45	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10753	7.125.27	Sędziszów Młp	5548845.97	7549936.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10760	7.125.27	Sędziszów Młp	5548700.88	7549985.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd betonowy
76	712527-1-10761	7.125.27	Sędziszów Młp	5548699.01	7549997.98	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10762	7.125.27	Sędziszów Młp	5548695.20	7549986.16	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10763	7.125.27	Sędziszów Młp	5548716.73	7549968.27	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10770	7.125.27	Sędziszów Młp	5548587.69	7550027.15	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
77	712527-1-10771	7.125.27	Sędziszów Młp	5548573.52	7550004.78	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10772	7.125.27	Sędziszów Młp	5548573.38	7549980.49	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10773	7.125.27	Sędziszów Młp	5548584.57	7550049.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10774	7.125.27	Sędziszów Młp	5548563.89	7550036.84	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
78	712527-1-10780	7.125.27	Sędziszów Młp	5548475.06	7550063.82	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budynek
	712527-1-10781	7.125.27	Sędziszów Młp	5548470.99	7550068.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10782	7.125.27	Sędziszów Młp	5548483.75	7550032.52	istniejący	-	-	-	-	-	-	
79	712527-1-10783	7.125.27	Sędziszów Młp	5548495.19	7550064.89	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10790	7.125.27	Sędziszów Młp	5548462.43	7550161.91	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-10791	7.125.27	Sędziszów Młp	5548465.70	7550174.61	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
80	712527-1-10792	7.125.27	Sędziszów Młp	5548436.19	7550186.79	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10793	7.125.27	Sędziszów Młp	5548450.62	7550142.95	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10800	7.125.27	Sędziszów Młp	5548364.96	7550223.65	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
81	712527-1-10801	7.125.27	Sędziszów Młp	5548357.94	7550197.81	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10802	7.125.27	Sędziszów Młp	5548378.86	7550249.90	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10803	7.125.27	Sędziszów Młp	5548371.29	7550236.88	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10810	7.125.27	Sędziszów Młp	5548291.71	7550250.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
82	712527-1-10811	7.125.27	Sędziszów Młp	5548303.35	7550262.08	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10812	7.125.27	Sędziszów Młp	5548284.51	7550262.12	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10813	7.125.27	Sędziszów Młp	5548266.77	7550241.44	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10820	7.125.27	Sędziszów Młp	5548178.46	7550272.15	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
83													
	712527-1-10830	7.125.27	Sędziszów Młp	5545121.15	7552418.91	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10820	jest wizura	punkt przy drzewie
											712527-1-20200	brak wizury	
	712527-1-10840	7.125.27	Sędziszów Młp	5548661.03	7551384.18	zniszczony	-	-	-	-	-	-	skarpa rowu
84													
	712527-1-10850	7.125.27	Sędziszów Młp	5548601.04	7551251.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10840	brak wizury	punkt znajduje się w posesji ogrodzonej, (0,3m od ogrodzenia)
											712527-1-10860	jest wizura	
	712527-1-10860	7.125.27	Sędziszów Młp	5548513.87	7551211.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11110	jest wizura	
85											712527-1-10850	jest wizura	
	712527-1-10861	7.125.27	Sędziszów Młp	5548514.06	7551207.43	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10862	7.125.27	Sędziszów Młp	5548517.72	7551188.75	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10863	7.125.27	Sędziszów Młp	5548484.47	7551242.76	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
86	712527-1-10864	7.125.27	Sędziszów Młp	5548485.76	7551222.34	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-10870	7.125.27	Sędziszów Młp	5548396.41	7551122.37	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
	712527-1-10880	7.125.27	Sędziszów Młp	5548122.84	7551078.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10870	brak wizury	punkt pod ziemią (około 0,2 m)
											712527-1-14810	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

88	712527-1-10890	7.125.27	Sędziszów Młp	5548659.39	7551509.50	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	teren utwardzony
89	712527-1-10900	7.125.27	Sędziszów Młp	5548500.48	7551510.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10890	brak wizury		
	712527-1-10901	7.125.27	Sędziszów Młp	5548468.28	7551527.56	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10902	7.125.27	Sędziszów Młp	5548477.35	7551512.60	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10903	7.125.27	Sędziszów Młp	5548521.22	7551515.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-10910	7.125.27	Sędziszów Młp	5548393.42	7551548.49	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10900	jest wizura		
90	712527-1-10910	7.125.27	Sędziszów Młp	5548393.42	7551548.49	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11920	brak wizury		
											712527-1-10910	jest wizura		
91	712527-1-10920	7.125.27	Sędziszów Młp	5548241.10	7551613.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20160	jest wizura		
92	712527-1-10930	7.125.27	Sędziszów Młp	5548440.90	7552418.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10940	jest wizura		
											712527-1-20140	brak wizury		
93	712527-1-10940	7.125.27	Sędziszów Młp	5548423.47	7552269.89	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10950	brak wizury	znak podziemny	
											712527-1-10930	jest wizura		
94	712527-1-10950	7.125.27	Sędziszów Młp	5548301.57	7552142.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10960	brak wizury		
											712527-1-10940	brak wizury		
95	712527-1-10960	7.125.27	Sędziszów Młp	5548185.23	7551968.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10970	jest wizura		
											712527-1-10950	brak wizury		
96	712527-1-10970	7.125.27	Sędziszów Młp	5548208.41	7551787.46	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20160	jest wizura	znak podziemny	
											712527-1-10960	jest wizura		
											712527-1-11270	jest wizura		
											712527-1-20140	brak wizury		
97	712527-1-10980	7.125.27	Sędziszów Młp	5548376.07	7552354.16	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10990	jest wizura	znak podziemny	
											712527-1-10990	jest wizura		
98	712527-1-10990	7.125.27	Sędziszów Młp	5548299.59	7552190.36	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pobocze droga utwardzone	
											-	-		
99	712527-1-11000	7.125.27	Sędziszów Młp	5548149.77	7552138.00	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-10990	brak wizury	znak naziemny utracony	
											712527-1-13930	jest wizura		
100	712527-1-11010	7.125.27	Sędziszów Młp	5548513.42	7548895.31	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-12570	brak wizury	znak naziemny utracony	
											712527-1-11020	brak wizury		
101	712527-1-11020	7.125.27	Sędziszów Młp	5548334.13	7549029.80	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-11010	brak wizury		
	712527-1-11021	7.125.27	Sędziszów Młp	5548307.66	7549053.94	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11022	7.125.27	Sędziszów Młp	5548390.05	7549037.08	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11023	7.125.27	Sędziszów Młp	5548387.86	7549085.71	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11030	7.125.27	Sędziszów Młp	5548344.74	7549268.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11020	jest wizura		
102	712527-1-11031	7.125.27	Sędziszów Młp	5548329.31	7549258.25	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11032	7.125.27	Sędziszów Młp	5548349.90	7549267.04	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11033	7.125.27	Sędziszów Młp	5548366.41	7549284.24	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11040	7.125.27	Sędziszów Młp	5548350.04	7549402.43	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy	
103	712527-1-11041	7.125.27	Sędziszów Młp	5548327.24	7549380.21	zniszczony	-	-	-	-	-	-		-
	712527-1-11042	7.125.27	Sędziszów Młp	5548358.35	7549382.38	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	
103	712527-1-11043	7.125.27	Sędziszów Młp	5548369.10	7549417.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-	
											-	-		
104	712527-1-11050	7.125.27	Sędziszów Młp	5548252.99	7549407.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11040	brak wizury		
											712527-1-11060	brak wizury		
105	712527-1-11060	7.125.27	Sędziszów Młp	5548179.66	7549440.73	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt znajduje się pod ogrodzeniem	
											-	-		
106	712527-1-11070	7.125.27	Sędziszów Młp	5548082.38	7549517.83	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11060	brak wizury		
											712527-1-11250	jest wizura		
											712527-1-14650	brak wizury		
107	712527-1-11080	7.125.27	Sędziszów Młp	5548441.80	7549948.46	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy	
	712527-1-11081	7.125.27	Sędziszów Młp	5548447.78	7549987.49	istniejący	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11082	7.125.27	Sędziszów Młp	5548421.80	7549936.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11083	7.125.27	Sędziszów Młp	5548451.58	7549948.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
108	712527-1-11090	7.125.27	Sędziszów Młp	5548356.16	7549780.01	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy	
	712527-1-11091	7.125.27	Sędziszów Młp	5548346.74	7549809.11	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11092	7.125.27	Sędziszów Młp	5548341.91	7549781.04	zniszczony	-	-	-	-	-	-		
	712527-1-11093	7.125.27	Sędziszów Młp	5548376.05	7549760.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-		

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

109	712527-1-11100	7.125.27	Sędziszów Młp	5548361.99	7549671.90	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11101	7.125.27	Sędziszów Młp	5548323.80	7549671.00	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11102	7.125.27	Sędziszów Młp	5548378.92	7549670.38	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11103	7.125.27	Sędziszów Młp	5548380.07	7549699.31	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
110	712527-1-11110	7.125.27	Sędziszów Młp	5548521.46	7551037.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11120 712527-1-10860	jest wizura jest wizura	
	712527-1-11111	7.125.27	Sędziszów Młp	5548499.77	7551038.52	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11112	7.125.27	Sędziszów Młp	5548534.61	7551035.12	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
111	712527-1-11120	7.125.27	Sędziszów Młp	5548526.78	7550908.54	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd betonowy
112	712527-1-11130	7.125.27	Sędziszów Młp	5548530.82	7550705.75	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11131	7.125.27	Sędziszów Młp	5548502.31	7550722.54	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11132	7.125.27	Sędziszów Młp	5548510.26	7550697.28	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11133	7.125.27	Sędziszów Młp	5548539.85	7550684.40	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
113	712527-1-11140	7.125.27	Sędziszów Młp	5548539.49	7550529.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd betonowy
	712527-1-11141	7.125.27	Sędziszów Młp	5548552.84	7550525.61	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11142	7.125.27	Sędziszów Młp	5548519.00	7550527.08	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11143	7.125.27	Sędziszów Młp	5548517.71	7550516.04	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
114	712527-1-11150	7.125.27	Sędziszów Młp	5548539.99	7550448.99	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11151	7.125.27	Sędziszów Młp	5548527.85	7550468.43	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11152	7.125.27	Sędziszów Młp	5548528.10	7550442.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11153	7.125.27	Sędziszów Młp	5548543.36	7550434.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11154	7.125.27	Sędziszów Młp	5548553.45	7550459.38	istniejący	-	-	-	-	-	-	
115	712527-1-11160	7.125.27	Sędziszów Młp	5548550.70	7550320.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11161	7.125.27	Sędziszów Młp	5548536.04	7550345.71	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11162	7.125.27	Sędziszów Młp	5548538.74	7550319.69	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11163	7.125.27	Sędziszów Młp	5548551.05	7550342.36	istniejący	-	-	-	-	-	-	
116	712527-1-11170	7.125.27	Sędziszów Młp	5548557.08	7550242.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11171	7.125.27	Sędziszów Młp	5548541.28	7550273.16	istniejący	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11172	7.125.27	Sędziszów Młp	5548539.37	7550248.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11173	7.125.27	Sędziszów Młp	5548555.27	7550231.83	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11174	7.125.27	Sędziszów Młp	5548557.33	7550258.64	istniejący	-	-	-	-	-	-	
117	712527-1-11180	7.125.27	Sędziszów Młp	5548521.68	7550149.43	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11181	7.125.27	Sędziszów Młp	5548519.02	7550177.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11182	7.125.27	Sędziszów Młp	5548511.57	7550156.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11183	7.125.27	Sędziszów Młp	5548521.02	7550136.42	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-11184	7.125.27	Sędziszów Młp	5548534.00	7550169.86	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
118	712527-1-11190	7.125.27	Sędziszów Młp	5548491.73	7551602.19	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11191	7.125.27	Sędziszów Młp	5548507.41	7551576.95	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11192	7.125.27	Sędziszów Młp	5548506.91	7551621.38	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11193	7.125.27	Sędziszów Młp	5548493.95	7551606.42	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11194	7.125.27	Sędziszów Młp	5548465.37	7551616.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
119	712527-1-11200	7.125.27	Sędziszów Młp	5548470.09	7551795.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11190 712527-1-11210	jest wizura jest wizura	
	712527-1-11201	7.125.27	Sędziszów Młp	5548441.48	7551810.00	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11202	7.125.27	Sędziszów Młp	5548488.33	7551813.80	istniejący	-	-	-	-	-	-	-
120	712527-1-11210	7.125.27	Sędziszów Młp	5548445.16	7552048.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
	712527-1-11211	7.125.27	Sędziszów Młp	5548422.70	7552030.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
	712527-1-11212	7.125.27	Sędziszów Młp	5548450.64	7552033.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	-
121	712527-1-11220	7.125.27	Sędziszów Młp	5548119.08	7550112.46	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
122	712527-1-11230	7.125.27	Sędziszów Młp	5548145.97	7549940.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11450 712527-1-11220	brak wizury brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

123	712527-1-11240	7.125.27	Borek Wielki	5549918.10	7548272.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20130	jest wizura	
											712527-1-20000	jest wizura	
124	712527-1-11250	7.125.27	Sędziszów Młp	5548105.91	7549671.49	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11070	jest wizura	punkt obok drzewa
											712527-1-14450	brak wizury	
125	712527-1-11260	7.125.27	Sędziszów Młp	5548017.91	7551620.72	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20160	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13860	jest wizura	
126	712527-1-11270	7.125.27	Sędziszów Młp	5548072.00	7551819.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-10970	jest wizura	
											712527-1-13910	jest wizura	
127	712527-1-11280	7.125.27	Sędziszów Młp	5548059.02	7552598.40	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
											-	-	
128	712527-1-11290	7.125.27	Sędziszów Młp	5547964.22	7550464.89	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-14780	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-13760	brak wizury	
129	712527-1-11300	7.125.27	Łwierzyce	5545025.76	7553674.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14500	jest wizura	
											712427-1-11310	brak wizury	
130	712527-1-11440	7.125.27	Olchowa	5547805.11	7554324.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13380	brak wizury	
											712527-1-11450	jest wizura	
131	712527-1-11450	7.125.27	Olchowa	5547577.72	7554279.37	zniszczony	-	-	-	-	-	-	słupek bariery drogowej
											-	-	
132	712527-1-11460	7.125.27	Olchowa	5547288.16	7553974.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20250	brak wizury	
											712527-1-11460	brak wizury	
133	712527-1-11470	7.125.27	Sielec	5547210.01	7552212.53	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20240	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-10480	brak wizury	
134	712527-1-11480	7.125.27	Sielec	5547285.40	7552522.54	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11470	brak wizury	
											712527-1-11490	jest wizura	
135	712527-1-11490	7.125.27	Sielec	5547347.20	7552620.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11480	brak wizury	
											712527-1-11500	jest wizura	
136	712527-1-11500	7.125.27	Sielec	5547455.29	7552881.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20220	brak wizury	znak naziemny utracony,pole orne
											712527-1-11490	brak wizury	
137	712527-1-11510	7.125.27	Olchowa	5547372.83	7553197.53	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20220	brak wizury	
											712527-1-11520	brak wizury	
138	712527-1-11520	7.125.27	Olchowa	5547232.51	7553398.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-11510	brak wizury	droga utwardzona
											712527-1-11530	brak wizury	
139	712527-1-11530	7.125.27	Olchowa	5547229.79	7553612.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11520	brak wizury	
											712527-1-20250	brak wizury	
140	712527-1-11540	7.125.27	Olchowa	5546956.03	7553955.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20250	brak wizury	
											712527-1-11550	jest wizura	
141	712527-1-11550	7.125.27	Olchowa	5546902.91	7554236.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
											-	-	
142	712527-1-11560	7.125.27	Olchowa	5546860.22	7554438.37	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11550	jest wizura	
											712527-1-11570	brak wizury	
143	712527-1-11570	7.125.27	Olchowa	5547026.57	7554653.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11560	brak wizury	
											712527-1-11580	jest wizura	
144	712527-1-11580	7.125.27	Olchowa	5547103.30	7554755.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11570	jest wizura	
											712527-1-11590	jest wizura	
145	712527-1-11590	7.125.27	Olchowa	5547189.81	7554962.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11580	jest wizura	
											712527-1-20260	jest wizura	
146	712527-1-11600	7.125.27	Olchowa	5546850.53	7554231.95	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	-	-	wieża kościoła
147	712527-1-11610	7.125.27	Olchowa	5546963.82	7553664.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11620	brak wizury	
											712527-1-20250	brak wizury	
148	712527-1-11620	7.125.27	Olchowa	5546845.64	7553633.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11610	brak wizury	
											712527-1-11630	brak wizury	
149	712527-1-11630	7.125.27	Sielec	5546650.34	7553637.87	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego zakrzewienie
											-	-	
150	712527-1-11640	7.125.27	Sielec	5546381.46	7553546.11	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
151	712527-1-11650	7.125.27	Sielec	5546338.29	7553433.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
											-	-	
152	712527-1-11660	7.125.27	Sielec	5546200.74	7553323.97	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-11650	jest wizura	punkt pod drzewami
											712527-1-20010	jest wizura	
153	712527-1-11670	7.125.27	Sielec	5546001.70	7553329.02	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20340	jest wizura	punk obok drzewie
											712527-1-11680	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

154	712527-1-11680	7.125.27	Sielec	5546024.96	7553469.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11670	brak wizury	punkt w zakrzewieniu
											712527-1-11690	brak wizury	
155	712527-1-11690	7.125.27	Sielec	5546041.79	7553720.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11700	brak wizury	znak naziemny pod ziemią (ok. 0,3 m)
											712527-1-11680	brak wizury	
156	712527-1-11700	7.125.27	Olchowa	5546101.34	7553949.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20320	brak wizury	
											712527-1-11690	brak wizury	
157	712527-1-11710	7.125.27	Olchowa	5545962.81	7554608.38	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20320	jest wizura	punkt pod drzewami
											712527-1-11720	brak wizury	
158	712527-1-11720	7.125.27	Olchowa	5546014.11	7554801.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11730	brak wizury	punkt pod drzewami
											712527-1-11710	jest wizura	
159	712527-1-11730	7.125.27	Olchowa	5546246.53	7554956.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11720	brak wizury	
											712527-1-20310	brak wizury	
160	712527-1-11740	7.125.27	Olchowa	5546163.46	7555426.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20310	brak wizury	
											712527-1-11750	brak wizury	
161	712527-1-11750	7.125.27	Będzemyśl	5546138.25	7555707.31	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11740	brak wizury	punkt w zadrzewienia
											712527-1-11760	brak wizury	
162	712527-1-11770	7.125.27	Sielec	5546045.11	7551988.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20300	jest wizura	
											712527-1-11780	brak wizury	
163	712527-1-11780	7.125.27	Sielec	5545744.38	7551725.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11770	brak wizury	
											712527-1-11790	brak wizury	
164	712527-1-11790	7.125.27	Sielec	5545416.79	7551752.99	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-11780	brak wizury	znak podziemny, droga(ziemna)
											712527-1-11800	brak wizury	
165	712527-1-11800	7.125.27	Iwierzycze	5545061.64	7551701.98	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11790	brak wizury	
											712527-11653020	jest wizura	
166	712527-1-11820	7.125.27	Iwierzycze	5545025.96	7552095.91	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-11830	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712427-1-11810	jest wizura	
167	712527-1-11830	7.125.27	Iwierzycze	5545121.15	7552418.91	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-11820	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-11840	jest wizura	
168	712527-1-11840	7.125.27	Iwierzycze	5545113.79	7552684.86	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-11830	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-11850	jest wizura	
169	712527-1-11850	7.125.27	Iwierzycze	5545236.06	7553105.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-14500	jest wizura	pobocze drogi
											712527-1-11840	jest wizura	
170	712527-1-11860	7.125.27	Olchowa	5545774.21	7554317.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20320	jest wizura	
											712527-1-11870	brak wizury	
171	712527-1-11870	7.125.27	Olchowa	5545464.93	7554319.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11860	brak wizury	
											712527-1-11880	brak wizury	
172	712527-1-11880	7.125.27	Olchowa	5545270.24	7554541.67	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11870	brak wizury	punkt w zakrzewieniu
											712527-1-11890	brak wizury	
173	712527-1-11890	7.125.27	Olchowa	5545157.32	7554643.05	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11880	brak wizury	znak naziemny pod ziemią (ok. 0,2 m)
											712427-1-11910	jest wizura	
174	712527-1-12090	7.125.27	Wolica Ługowa	5549976.89	7550874.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12100	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712627-1-12080	brak wizury	
175	712527-1-12100	7.125.27	Wolica Ługowa	5549861.43	7550803.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13570	brak wizury	punkt w zadrzewieniu
											712527-1-12120	brak wizury	
176	712527-1-12110	7.125.27	Wolica Ługowa	5549766.18	7550747.25	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12120	brak wizury	punkt jw zadrzewieniu
											712527-1-12100	brak wizury	
177	712527-1-12120	7.125.27	Wolica Ługowa	5549624.09	7550686.57	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12130	brak wizury	punkt w zadrzewieniu
											712527-1-12110	brak wizury	
178	712527-1-12130	7.125.27	Wolica Ługowa	5549543.39	7550614.98	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13570	brak wizury	punkt w zadrzewieniu
											712527-1-12120	brak wizury	
179	712527-1-12170	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549918.97	7552018.69	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-13910	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-12170	jest wizura	
180	712527-1-12180	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549857.47	7552118.27	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pod ogrodzeniem
											-	-	
181	712527-1-12200	7.125.27	Wolica Ługowa	5549988.25	7551482.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-12190	brak wizury	
											712527-1-12210	brak wizury	
182	712527-1-12210	7.125.27	Wolica Ługowa	5549957.23	7551574.66	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
183	712527-1-12220	7.125.27	Wolica Ługowa	5549922.94	7551679.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12210	jest wizura	
											712527-1-12230	brak wizury	
184	712527-1-12230	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549887.96	7551796.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12220	brak wizury	
											712527-1-12240	jest wizura	
185	712527-1-12240	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549864.33	7551894.08	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-12230	jest wizura	znak naziemny utracony
											712527-1-12250	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

186	712527-1-12250	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549852.21	7552001.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12240	jest wizura	znak podziemny
187	712527-1-12260	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549824.80	7552264.24	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12180	jest wizura	
188	712527-1-12270	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549794.27	7552386.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12180	jest wizura	
189	712527-1-12280	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549739.17	7552509.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12270	brak wizury	
190	712527-1-12290	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549666.55	7552775.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12280	brak wizury	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
191	712527-1-12300	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549775.66	7553039.94	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-12270	brak wizury	
192	712527-1-12310	7.125.27	Sielec	5547001.58	7552790.79	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13580	brak wizury	
193	712527-1-12320	7.125.27	Sielec	5547191.28	7552692.61	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-12440	brak wizury	
194	712527-1-12330	7.125.27	Krzywa	5549872.18	7553955.56	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13580	brak wizury	znak podziemny, pole orne
195	712527-1-12340	7.125.27	Krzywa	5549701.88	7554041.34	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-12320	jest wizura	
196	712527-1-12350	7.125.27	Krzywa	5549520.67	7554131.56	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14590	jest wizura	
197	712527-1-12360	7.125.27	Krzywa	5549811.10	7554843.28	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	-	-	
198	712527-1-12370	7.125.27	Krzywa	5549433.93	7554505.16	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-12320	brak wizury	znak podziemny, pole orne
199	712527-1-12380	7.125.27	Krzywa	5549830.72	7555154.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712427-1-12340	brak wizury	
200	712527-1-12390	7.125.27	Kłęczany	5549521.93	7555185.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12330	brak wizury	
201	712527-1-12400	7.125.27	Kłęczany	5549352.90	7555257.80	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-12350	jest wizura	
202	712527-1-12410	7.125.27	Kłęczany	5549087.14	7555352.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20100	jest wizura	punkt jest koło zadrzewienia
203	712527-1-12440	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549644.19	7552916.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12340	jest wizura	
204	712527-1-12450	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549597.75	7553048.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-20260	brak wizury	
205	712527-1-12460	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549519.65	7553163.20	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-11370	brak wizury	
206	712527-1-12470	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549428.74	7553270.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12360	brak wizury	znak naziemny utracony
207	712527-1-12480	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549337.79	7553393.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-20100	brak wizury	
208	712527-1-12490	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549278.33	7553497.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20260	jest wizura	
209	712527-1-12500	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549285.45	7553612.38	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12390	brak wizury	
210	712527-1-12510	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549302.20	7553735.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12380	brak wizury	pod ogrodzeniem
211	712527-1-12520	7.125.27	Krzywa	5549296.22	7553849.77	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12400	brak wizury	
212	712527-1-12530	7.125.27	Krzywa	5549310.57	7554040.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12390	brak wizury	
213	712527-1-12540	7.125.27	Wolica Ługowa	5549690.06	7550820.82	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-12410	brak wizury	
214	712527-1-12550	7.125.27	Wolica Ługowa	5549681.53	7550935.91	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-12940	brak wizury	punkt jest przy żywopłocie
											712528-1-12400	brak wizury	
											712528-1-12950	brak wizury	
											712528-1-13290	brak wizury	
											712527-1-12290	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-12450	brak wizury	
											712527-1-12440	brak wizury	
											712527-1-12460	brak wizury	
											-	-	znak podziemny, pole orne
											-	-	
											712527-1-12460	brak wizury	
											712527-1-12480	jest wizura	
											712527-1-12470	jest wizura	znak naziemny utracony
											712527-1-12490	jest wizura	
											712527-1-12480	jest wizura	
											712527-1-12500	jest wizura	
											712527-1-12490	jest wizura	punkt w zakrzewieniu
											712527-1-12510	brak wizury	
											712527-1-12520	brak wizury	
											712527-1-12500	brak wizury	
											712527-1-12510	brak wizury	punkt znajduje się w posesji (ogrodzonej), przy zakrzewieniu
											712527-1-12520	brak wizury	
											712527-1-20100	jest wizura	
											712527-1-12540	brak wizury	
											712527-1-12120	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-12550	jest wizura	
											712527-1-12540	jest wizura	
											712527-1-12560	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

215	712527-1-12560	7.125.27	Wolica Ługowa	5549624.84	7551100.36	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, zadrzewienie
216	712527-1-12570	7.125.27	Sędziszów Młp	5548524.67	7548761.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	dr.utwardzina
217	712527-1-12580	7.125.27	Wolica Ługowa	5549525.94	7551336.17	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14610	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
218	712527-1-12590	7.125.27	Wolica Ługowa	5549451.10	7551407.09	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12590	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
219	712527-1-12600	7.125.27	Wolica Ługowa	5549396.23	7551487.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12580	brak wizury	
											712527-1-12600	brak wizury	
											712527-1-12590	brak wizury	
											712527-1-10410	brak wizury	
220	712527-1-12610	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549712,17	7551786,21	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren utwardzony
221	712527-1-12620	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549609.14	7551692.14	zniszczony	-	-	-	-	-	-	w ogrodzeniu
222	712527-1-12630	7.125.27	Wolica Ługowa	5549450.47	7551622.04	zniszczony	-	-	-	-	-	-	w ogrodzeniu
223	712527-1-12640	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549371.32	7551870.68	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12650	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-20090	jest wizura	
224	712527-1-12650	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549416.87	7552013.05	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
225	712527-1-12660	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549465.46	7552152.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12670	jest wizura	
226	712527-1-12670	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549343.46	7552315.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12650	jest wizura	
227	712527-1-12680	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549397.70	7552468.37	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12680	jest wizura	
											712527-1-12660	jest wizura	
228	712527-1-12690	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549300.28	7552570.12	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12670	jest wizura	
											712527-1-12690	brak wizury	
											712527-1-12680	brak wizury	
229	712527-1-12700	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549573.66	7552743.18	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12720	jest wizura	punkt w zakrzewienia
230	712527-1-12710	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549456.35	7552721.15	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12290	brak wizury	punkt pod drzewem
											712527-1-12710	brak wizury	
231	712527-1-12720	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549184.79	7552649.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12700	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-13340	brak wizury	
232	712527-1-12730	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549045.70	7552624.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13340	jest wizura	
233	712527-1-12740	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548887.23	7552620.77	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12730	jest wizura	
											712527-1-12730	jest wizura	
											712527-1-12570	jest wizura	
234	712527-1-12750	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548697.53	7552562.75	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
235	712527-1-12760	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549334.57	7552764.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13340	jest wizura	
236	712527-1-12770	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549318.20	7552868.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-12770	jest wizura	
											712527-1-12760	jest wizura	
											712527-1-12780	jest wizura	
237	712527-1-12780	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549267.92	7552985.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-12770	jest wizura	droga utwardzona
238	712527-1-12790	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549216.87	7553107.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12790	brak wizury	
											712527-1-12780	brak wizury	
											712527-1-12800	jest wizura	
239	712527-1-12800	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549123.04	7553193.52	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-12790	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-12810	brak wizury	
240	712527-1-12810	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549066.71	7553321.75	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12800	brak wizury	
											712527-1-12820	brak wizury	
241	712527-1-12820	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549040.87	7553430.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12810	brak wizury	
											712527-1-12830	jest wizura	
242	712527-1-12830	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549005.91	7553533.68	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12820	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-12840	jest wizura	
243	712527-1-12840	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548939.25	7553659.08	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12830	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-12840	jest wizura	
244	712527-1-12850	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548878.51	7553745.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12840	jest wizura	
											712527-1-12890	brak wizury	
245	712527-1-12860	7.125.27	Olchowa	5549163.69	7554097.95	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20100	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-12870	jest wizura	
246	712527-1-12870	7.125.27	Olchowa	5549089.61	7554001.60	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12880	brak wizury	znak podziemny,
											712527-1-12860	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

247	712527-1-12880	7.125.27	Olchowa	5548974.22	7553931.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12870	brak wizury	pobocze droga utwardzona
											712527-1-12890	brak wizury	
248	712527-1-12890	7.125.27	Olchowa	5548880.11	7553882.46	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
249	712527-1-12900	7.125.27	Olchowa	5548786.77	7553856.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12890	brak wizury	
											712527-1-12910	brak wizury	
250	712527-1-12910	7.125.27	Olchowa	5548645.70	7553827.83	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12900	brak wizury	
											712527-1-12920	jest wizura	
251	712527-1-12920	7.125.27	Olchowa	5548512.39	7553801.90	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12910	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13180	brak wizury	
252	712527-1-12930	7.125.27	Olchowa	5549011.53	7554745.06	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
253	712527-1-12940	7.125.27	Kłęczany	5548993.28	7555101.08	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712528-1-12930	brak wizury	punkt jest koło zadrzewienia
											712527-1-12410	brak wizury	
254	712527-1-12950	7.125.27	Kłęczany	5548948.44	7555766.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zajazd utwardzony
											-	-	
255	712527-1-12960	7.125.27	Kłęczany	5549119.21	7555989.27	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-12950	brak wizury	znak naziemny utracony
											712528-1-12970	brak wizury	
256	712527-1-12980	7.125.27	Sędziszów Młp	5548581.12	7552657.73	uszkodzony	-	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-12750	jest wizura	znak podziemny,punkt jest przy zadrzewieniu
											712527-1-12990	brak wizury	
257	712527-1-12990	7.125.27	Sędziszów Młp	5548595.60	7552777.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-12980	brak wizury	
											712527-1-13000	jest wizura	
258	712527-1-13000	7.125.27	Sędziszów Młp	5548614.05	7552934.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12990	jest wizura	
											712527-1-13010	brak wizury	
259	712527-1-13010	7.125.27	Sędziszów Młp	5548632.39	7553054.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13000	jest wizura	
											712527-1-13020	jest wizura	
260	712527-1-13020	7.125.27	Sędziszów Młp	5548657.63	7553232.32	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-13010	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13030	brak wizury	
261	712527-1-13030	7.125.27	Sędziszów Młp	5548689.93	7553375.80	zniszczony	-	-	-	-	-	-	ogrodzenie
											-	-	
262	712527-1-13040	7.125.27	Sędziszów Młp	5548685.27	7553485.60	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budynek
											-	-	
263	712527-1-13050	7.125.27	Olchowa	5548673.23	7553615.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13040	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13060	brak wizury	
264	712527-1-13060	7.125.27	Olchowa	5548697.00	7553718.99	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13050	brak wizury	punkt pod drzewem
											712527-1-13910	brak wizury	
265	712527-1-13070	7.125.27	Sędziszów Młp	5548405.46	7552600.40	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20240	jest wizura	znak naziemny utracony, pole orne
											712527-1-13080	jest wizura	
266	712527-1-13080	7.125.27	Sędziszów Młp	5548390.58	7552699.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13070	jest wizura	
											712527-1-13090	jest wizura	
267	712527-1-13090	7.125.27	Sędziszów Młp	5548362.91	7552800.86	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
268	712527-1-13100	7.125.27	Sędziszów Młp	5548354.90	7552908.45	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-13090	jest wizura	znak naziemny utracony
											712527-1-13110	jest wizura	
269	712527-1-13110	7.125.27	Sędziszów Młp	5548360.07	7553002.92	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13100	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13120	brak wizury	
270	712527-1-13120	7.125.27	Sędziszów Młp	5548355.95	7553138.17	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
271	712527-1-13130	7.125.27	Olchowa	5548365.73	7553248.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
272	712527-1-13140	7.125.27	Olchowa	5548356.65	7553357.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13130	jest wizura	
											712527-1-13150	brak wizury	
273	712527-1-13150	7.125.27	Olchowa	5548382.07	7553488.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13140	brak wizury	
											712527-1-13160	brak wizury	
274	712527-1-13160	7.125.27	Olchowa	5548361.76	7553583.45	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-13090	jest wizura	punkt pod żywopłotem, znak naziemny utracony
											712527-1-13110	jest wizura	
275	712527-1-13170	7.125.27	Olchowa	5548403.85	7553691.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13160	brak wizury	punkt 0,15m od ogrodzenia
											712527-1-13180	brak wizury	
276	712527-1-13180	7.125.27	Olchowa	5548411.34	7553798.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13170	brak wizury	
											712527-1-12920	brak wizury	
											712527-1-13190	brak wizury	punkt przy zakrzewieniu
277	712527-1-13190	7.125.27	Olchowa	5548441.02	7553942.14	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzodobry	712527-1-13180	brak wizury	
											712527-1-13200	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

278	712527-1-13200	7.125.27	Olchowa	5548411.26	7554128.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13190	brak wizury	punkt znajduje się w posesji (ogrodzonej)
											712527-1-13210	brak wizury	
279	712527-1-13210	7.125.27	Olchowa	5548390.13	7554268.71	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bdobry	712527-1-13200	brak wizury	punkt przy zakrzewieniu i 0,10m od ogrodzenia
											712527-1-13220	brak wizury	
280	712527-1-13220	7.125.27	Olchowa	5548372.76	7554431.54	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13210	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13230	brak wizury	
281	712527-1-13230	7.125.27	Olchowa	5548374.51	7554563.47	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13220	brak wizury	punkt jest obok drzew i 0,15m od ogrodzenia
											712527-1-13240	jest wizura	
282	712527-1-13240	7.125.27	Olchowa	5548350.70	7554697.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13230	jest wizura	
											712527-1-13250	brak wizury	
283	712527-1-13250	7.125.27	Olchowa	5548303.63	7554818.02	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
284	712527-1-13260	7.125.27	Olchowa	5548243.76	7554919.81	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13250	jest wizura	
											712527-1-13270	jest wizura	
285	712527-1-13270	7.125.27	Kłęczany	5548208.91	7555029.88	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego, rów przydrożny
											-	-	
286	712527-1-13280	7.125.27	Kłęczany	5548107.86	7555170.08	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
											-	-	
287	712527-1-13290	7.125.27	Będzemyśl	5548631.54	7555475.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-	ogrodzenie
											-	-	
288	712527-1-13300	7.125.27	Będzemyśl	5548387.68	7555419.15	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-13300	brak wizury	znak naziemny utracony, punkt jest w zakrzewieniu
											exc 73	brak wizury	
289	712527-1-13330	7.125.27	Będzemyśl	5548198.38	7555618.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren PKP (punkt na torach)
											-	-	
290	712527-1-13340	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549334.93	7552668.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12710	brak wizury	
											712527-1-12720	jest wizura	
291	712527-1-13380	7.125.27	Olchowa	5547979.49	7554220.47	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20150	brak wizury	
											712527-1-11440	brak wizury	
292	712527-1-13570	7.125.27	Wolica Ługowa	5549453.00	7550531.60	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20080	jest wizura	
											712527-1-12130	brak wizury	
293	712527-1-13580	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549694.29	7552656.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
294	712527-1-13600	7.125.27	Sędziszów Młp	5549599.44	7548947.38	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13650	brak wizury	droga utwardzona
											712527-1-13610	brak wizury	
295	712527-1-13610	7.125.27	Sędziszów Młp	5549368.19	7548908.18	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
296	712527-1-13620	7.125.27	Sędziszów Młp	5549114.67	7548890.05	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd (masa bitumiczna)
											-	-	
297	712527-1-13630	7.125.27	Sędziszów Młp	5547847.03	7550159.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20200	brak wizury	
											712527-1-14720	brak wizury	
											712527-1-13640	brak wizury	
298	712527-1-13640	7.125.27	Sędziszów Młp	5547624.69	7550126.74	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13630	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14680	brak wizury	
299	712527-1-13650	7.125.27	Wolica Piaskowa	5549963.65	7548981.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-10060	jest wizura	
											712627-1-10050	jest wizura	
											712527-1-13600	brak wizury	
300	712527-1-13660	7.125.27	Sędziszów Młp	5549922.99	7549238.47	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
301	712527-1-13670	7.125.27	Sędziszów Młp	5549762.23	7549257.04	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
											-	-	
302	712527-1-13680	7.125.27	Sędziszów Młp	5549625.50	7549302.46	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13670	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13690	brak wizury	
303	712527-1-13690	7.125.27	Sędziszów Młp	5549642.60	7549419.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, teren utwardzony
											-	-	
304	712527-1-13700	7.125.27	Sędziszów Młp	5549493.01	7549489.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-13690	jest wizura	punkt na skapie rowu
											712527-1-13710	brak wizury	
305	712527-1-13710	7.125.27	Sędziszów Młp	5549504.04	7549616.23	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13700	brak wizury	
											712527-1-13720	brak wizury	
306	712527-1-13720	7.125.27	Sędziszów Młp	5549406.52	7549762.01	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
307	712527-1-13730	7.125.27	Sędziszów Młp	5549302.34	7549826.31	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik betonowy
											-	-	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

308	712527-1-13740	7.125.27	Sędziszów Młp	5549144.87	7550012.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13730	brak wizury	droga utwardzona
309	712527-1-13750	7.125.27	Sędziszów Młp	5549167.10	7550190.58	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-13750	jest wizura	
310	712527-1-13760	7.125.27	Sędziszów Młp	5547790.68	7550521.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13740	jest wizura	
311	712527-1-13770	7.125.27	Sędziszów Młp	5547596.65	7550504.05	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-10170	brak wizury	pole ornne. punkt pod ziemią (około 0,2 m)
											712527-1-11290	brak wizury	
312	712527-1-13780	7.125.27	Sędziszów Młp	5549985.25	7549479.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-13770	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13760	jest wizura	
313	712527-1-13790	7.125.27	Sędziszów Młp	5549892.13	7549562.44	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-10190	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712627-1-10200	jest wizura	
314	712527-1-13800	7.125.27	Sędziszów Młp	5549797.14	7549617.34	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-13790	jest wizura	punkt przy zakrzewieniu, znak podziemny
											712527-1-13810	brak wizury	
315	712527-1-13810	7.125.27	Sędziszów Młp	5549680.12	7549610.33	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, zadrzewienia
											-	-	
316	712527-1-13820	7.125.27	Sędziszów Młp	5547424.77	7550973.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14820	brak wizury	
											712527-1-13830	jest wizura	
317	712527-1-13830	7.125.27	Sędziszów Młp	5547239.67	7550972.15	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-13820	jest wizura	znak podziemny,punkt pod ziemią (około 0,1m)
											712527-1-13830	jest wizura	
318	712527-1-13840	7.125.27	Sędziszów Młp	5547055.43	7550975.14	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona
											-	-	
319	712527-1-13850	7.125.27	Sędziszów Młp	5546686.99	7551241.36	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13840	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-20290	jest wizura	
320	712527-1-13860	7.125.27	Sędziszów Młp	5547878.04	7551548.57	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11260	jest wizura	
											712527-1-13870	jest wizura	
321	712527-1-13870	7.125.27	Sędziszów Młp	5547747.01	7551481.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13880	jest wizura	
											712527-1-13860	jest wizura	
322	712527-1-13880	7.125.27	Sędziszów Młp	5547597.83	7551410.56	zniszczony	-	-	-	-	-	-	wjazd utwardzony (masa bitumiczna)
											-	-	
323	712527-1-13890	7.125.27	Sędziszów Młp	5547387.12	7551416.06	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13880	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13900	jest wizura	
324	712527-1-13900	7.125.27	Sędziszów Młp	5547189.11	7551424.25	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13890	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-114040	jest wizura	
325	712527-1-13910	7.125.27	Sędziszów Młp	5547864.58	7551884.26	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-11270	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13920	jest wizura	
326	712527-1-13920	7.125.27	Sędziszów Młp	5547728.91	7551909.37	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13910	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13980	brak wizury	
327	712527-1-13930	7.125.27	Sędziszów Młp	5547946.19	7552180.05	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-11000	jest wizura	znak podziemny
											712527-1-13950	brak wizury	
328	712527-1-13940	7.125.27	Sędziszów Młp	5547901.41	7552462.72	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pobocze rzeki
											-	-	
329	712527-1-13950	7.125.27	Sędziszów Młp	5547774.19	7552374.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13960	jest wizura	punkt pod ziemią (około 0,3m)
											712527-1-13930	brak wizury	
											712527-1-13940	brak wizury	
330	712527-1-13960	7.125.27	Sędziszów Młp	5547716.46	7552238.73	istniejący	tak	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13970	brak wizury	punkt obok drzew
											712527-1-13950	jest wizura	
331	712527-1-13970	7.125.27	Sędziszów Młp	5549892.13	7549562.44	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13980	brak wizury	punkt obok drzew
											712527-1-13960	brak wizury	
332	712527-1-13980	7.125.27	Sędziszów Młp	5549985.25	7549479.35	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13990	brak wizury	punkt pod drzewem
											712527-1-13920	brak wizury	
333	712527-1-13990	7.125.27	Sielec	5547340.37	7551967.75	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-13970	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13980	brak wizury	
334	712527-1-40000	7.125.27	Sielec	5547292.59	7551889.10	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20240	jest wizura	znak naziemny utracony, pole orne
											712527-1-14010	brak wizury	
335	712527-1-14010	7.125.27	Sielec	5547328.90	7551785.11	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14020	brak wizury	punkt pod drzewami
											712527-1-14000	brak wizury	
336	712527-1-14020	7.125.27	Sędziszów Młp	5547243.62	7551641.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14010	brak wizury	punkt pod drzewami
											712527-1-14030	brak wizury	
337	712527-1-14030	7.125.27	Sędziszów Młp	5547106.53	7551469.52	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14020	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14040	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

338	712527-1-14040	7.125.27	Sędziszów Młp	5546937.72	7551399.77	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14030	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-13900	jest wizura	
											712527-1-14050	brak wizury	
339	712527-1-14050	7.125.27	Sędziszów Młp	5546741.38	7551452.43	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14040	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14060	jest wizura	
340	712527-1-14060	7.125.27	Sielec	5546538.10	7551490.36	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14050	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14070	brak wizury	
341	712527-1-14070	7.125.27	Sędziszów Młp	5546390.00	7551587.47	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-14060	brak wizury	znak naziemny utracony
											712527-1-14080	brak wizury	
342	712527-1-14080	7.125.27	Sielec	5546315.00	7551787.93	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14070	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-20300	jest wizura	
343	712527-1-14090	7.125.27	Góra Ropczycka	5546950.75	7550303.70	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20270	jest wizura	punkt pod drzewem, znak podziemny
											712527-1-14100	brak wizury	
344	712527-1-14100	7.125.27	Sędziszów Młp	5547021.78	7550458.04	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14770	jest wizura	punkt pod drzewem
											712527-1-14110	brak wizury	
											712527-1-14090	brak wizury	
345	712527-1-14110	7.125.27	Sędziszów Młp	5546963.66	7550562.68	uszkodzony	-	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-14100	brak wizury	znak podziemny, przy zakrzewieniu
											712527-1-14120	brak wizury	
346	712527-1-14120	7.125.27	Sędziszów Młp	5546888.91	7550548.90	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14110	brak wizury	punkt pod drzewami,
											712527-1-14130	brak wizury	
347	712527-1-14130	7.125.27	Sędziszów Młp	5546815.62	7550587.71	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14120	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712527-1-14800	jest wizura	
											712527-1-14140	brak wizury	
348	712527-1-14140	7.125.27	Sędziszów Młp	5546765.64	7550661.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, przy drzewie
											-	-	
349	712527-1-14150	7.125.27	Sędziszów Młp	5546650.46	7550693.83	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14140	brak wizury	punkt w zakrzewieniu
											712527-1-14160	brak wizury	
350	712527-1-14160	7.125.27	Sędziszów Młp	5546559.64	7550709.58	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14150	brak wizury	
											712527-1-14170	jest wizura	
351	712527-1-14170	7.125.27	Zagorzyce	5546480.44	7550804.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14160	jest wizura	
											712527-1-14180	jest wizura	
352	712527-1-14180	7.125.27	Zagorzyce	5546402.73	7550895.32	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14170	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14190	brak wizury	
353	712527-1-14190	7.125.27	Sędziszów Młp	5546295.57	7550966.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14180	brak wizury	
											712527-1-14250	brak wizury	
											712527-1-14200	brak wizury	
354	712527-1-14200	7.125.27	Sędziszów Młp	5546236.97	7551095.20	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14190	brak wizury	punkt w zadrzewieniu
											712527-1-14210	brak wizury	
355	712527-1-14210	7.125.27	Sędziszów Młp	5546186.16	7551232.01	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14200	brak wizury	znak podziemny przy zakrzewieniu
											712527-1-14220	brak wizury	
356	712527-1-14220	7.125.27	Sędziszów Młp	5546231.46	7551315.03	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14210	brak wizury	punkt przy drzewie
											712527-1-20290	brak wizury	
357	712527-1-14230	7.125.27	Sędziszów Młp	5546922.31	7550965.84	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego droga ziemna
											-	-	
358	712527-1-14240	7.125.27	Sędziszów Młp	5546676.37	7550942.27	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14230	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14250	jest wizura	
359	712527-1-14250	7.125.27	Sędziszów Młp	5546456.36	7550963.52	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14240	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14190	brak wizury	
360	712527-1-14260	7.125.27	Góra Ropczycka	5546001.34	7549712.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20330	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712527-1-14270	brak wizury	
361	712527-1-14270	7.125.27	Góra Ropczycka	5545914.65	7549934.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14260	brak wizury	
											712527-1-14280	brak wizury	
362	712527-1-14280	7.125.27	Zagorzyce	5545706.45	7550171.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14270	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712527-1-14290	brak wizury	
363	712527-1-14290	7.125.27	Góra Ropczycka	5545627.51	7550575.25	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20350	jest wizura	
											712527-1-14280	brak wizury	
364	712527-1-14300	7.125.27	Zagorzyce	5545504.77	7550951.60	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20350	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-14310	brak wizury	
365	712527-1-14310	7.125.27	Zagorzyce	5545304.32	7551113.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14300	brak wizury	punkt pod ziemią (około 0,3m)
											712527-1-14320	brak wizury	
366	712527-1-14320	7.125.27	Zagorzyce	5545066.01	7551440.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14310	brak wizury	
											712527-11653020	jest wizura	
367	712527-1-14330	7.125.27	Zagorzyce	5545533.18	7550580.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20350	jest wizura	
											712527-1-14340	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

368	712527-1-14340	7.125.27	Zagorzycze	5545170.18	7550453.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14330	brak wizury	znak podziemny, skarpa rowu
369	712527-1-14350	7.125.27	Będzemyśl	5547823.14	7555765.19	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-10780	brak wizury	
370	712527-1-14360	7.125.27	Będzemyśl	5547718.55	7555933.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14360	brak wizury	
371	712527-1-14370	7.125.27	Będzemyśl	5547882.90	7555427.86	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20190	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
372	712527-1-14380	7.125.27	Będzemyśl	5547668.97	7555458.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14350	brak wizury	
373	712527-1-14390	7.125.27	Będzemyśl	5547392.55	7555451.76	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712528-1-11060	brak wizury	
374	712527-1-14400	7.125.27	Będzemyśl	5547121.43	7555482.86	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-20190	jest wizura	pole orne
375	712527-1-14410	7.125.27	Będzemyśl	5547018.45	7555359.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14380	brak wizury	
376	712527-1-14420	7.125.27	Będzemyśl	5546698.43	7555521.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14370	brak wizury	
377	712527-1-14430	7.125.27	Będzemyśl	5546673.67	7555691.20	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14390	jest wizura	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
378	712527-1-14440	7.125.27	Będzemyśl	5546535.10	7555881.92	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14380	jest wizura	
379	712527-1-14450	7.125.27	Sędziszów Młp	5548131.65	7549823.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14400	jest wizura	
	712527-1-14451	7.125.27	Sędziszów Młp	5548115.84	7549823.06	istniejący	-	-	-	-	-	-	punkt w posesji , znak naziemny pod ziemią (ok. 0,5 m)
	712527-1-14452	7.125.27	Sędziszów Młp	5548112.72	7549805.36	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-14453	7.125.27	Sędziszów Młp	5548138.02	7549813.75	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
	712527-1-14454	7.125.27	Sędziszów Młp	5548147.58	7549833.71	istniejący	-	-	-	-	-	-	punkt jest obok drzewa
380	712527-1-14460	7.125.27	Nockowa	5545113.26	7555679.34	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14430	brak wizury	
381	712527-1-14470	7.125.27	Sielec	5546381.01	7552435.66	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-11180	brak wizury	
382	712527-1-14480	7.125.27	Sielec	5546314.81	7552902.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11250	brak wizury	punkt pod drzewem, znak naziemny utrącony
383	712527-1-14490	7.125.27	Iwierzycze	5545519.19	7553205.72	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-11230	brak wizury	
384	712527-1-14500	7.125.27	Iwierzycze	5545259.18	7553453.80	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14440	brak wizury	
385	712527-1-14510	7.125.27	Sielec	5545819.07	7553133.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14440	brak wizury	znak naziemny utrącony, pole orne
386	712527-1-14520	7.125.27	Sielec	5545802.99	7552852.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14440	brak wizury	
387	712527-1-14530	7.125.27	Sielec	5545794.74	7552630.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14440	brak wizury	
388	712527-1-14540	7.125.27	Sielec	5546027.68	7552445.28	uszkodzony	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-14440	brak wizury	znak naziemny pod ziemią (ok. 0,3 m), pole orne
389	712527-1-14550	7.125.27	Sielec	5546162.17	7552347.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14520	jest wizura	
390	712527-1-14560	7.125.27	Sielec	5546338.46	7552239.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712527-1-20340	jest wizura	
391	712527-1-14570	7.125.27	Sielec	5546477.95	7553407.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14530	jest wizura	chodnik betonowy, znak naziemny wstawiony około 0,4m obok
392	712527-1-14580	7.125.27	Sielec	5546719.39	7553239.55	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-14510	jest wizura	
393	712527-1-14590	7.125.27	Sielec	5546832.28	7553044.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-14540	jest wizura	
394	712527-1-14600	7.125.27	Sielec	5547218.94	7552365.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14520	jest wizura	punkt przy zadrzewieniu
395	712527-1-14610	7.125.27	Wolica Ługowa	5549607.25	7551247.12	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20300	jest wizura	
396	712527-1-14620	7.125.27	Zagorzycze	5545367.80	7548744.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-12560	brak wizury	
											712527-1-12580	brak wizury	
											712527-1-20360	jest wizura	
											712527-1-14630	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

397	712527-1-14630	7.125.27	Zagorzyce	5545166.91	7548650.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14620	jest wizura	
											712527-1-14640	brak wizury	
398	712527-1-14640	7.125.27	Zagorzyce	5545032.45	7548514.48	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14630	brak wizury	punkt pod drzewem
											712427-1-13030	jest wizura	
399	712527-1-14650	7.125.27	Sędziszów Młp	5547867.09	7549611.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11070	brak wizury	
											712527-1-14660	jest wizura	
400	712527-1-14660	7.125.27	Sędziszów Młp	5547771.08	7549637.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, (ogrodzenie)
											-	-	
401	712527-1-14670	7.125.27	Góra Ropczycka	5547603.33	7549592.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14660	brak wizury	
											712527-1-20230	jest wizura	
402	712527-1-14680	7.125.27	Sędziszów Młp	5547499.36	7550134.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
											-	-	
403	712527-1-14690	7.125.27	Góra Ropczycka	5547350.57	7550153.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14680	brak wizury	
											712527-1-14700	jest wizura	
404	712527-1-14700	7.125.27	Góra Ropczycka	5547266.49	7550170.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14690	jest wizura	
											712527-1-14710	brak wizury	
405	712527-1-14710	7.125.27	Góra Ropczycka	5547058.95	7550135.42	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20210	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14700	jest wizura	
406	712527-1-14720	7.125.27	Sędziszów Młp	5547642.45	7550196.84	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-13630	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
											712527-1-14730	brak wizury	
407	712527-1-14730	7.125.27	Sędziszów Młp	5547558.92	7550266.35	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-14720	brak wizury	znak podziemny
											712527-1-14740	jest wizura	
408	712527-1-14740	7.125.27	Sędziszów Młp	5547425.78	7550281.05	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14730	jest wizura	punkt przy zadrzewieniu
											712527-1-14750	brak wizury	
409	712527-1-14750	7.125.27	Sędziszów Młp	5547329.51	7550302.21	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego (zakrzaczenie)
											-	-	
410	712527-1-14760	7.125.27	Góra Ropczycka	5547206.00	7550308.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14750	brak wizury	
											712527-1-14770	jest wizura	
411	712527-1-14770	7.125.27	Sędziszów Młp	5547084.81	7550360.03	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14760	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14100	jest wizura	
412	712527-1-14780	7.125.27	Sędziszów Młp	5547947.57	7550396.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20200	jest wizura	
											712527-1-11290	brak wizury	
413	712527-1-14790	7.125.27	Sędziszów Młp	5547050.79	7550645.58	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-10200	jest wizura	znak naziemny utracony
											712527-1-14800	jest wizura	
414	712527-1-14800	7.125.27	Sędziszów Młp	5546912.31	7550658.79	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-14790	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712527-1-14130	jest wizura	
415	712527-1-14810	7.125.27	Sędziszów Młp	5547891.89	7550908.42	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
416	712527-1-14820	7.125.27	Sędziszów Młp	5547572.45	7550967.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20210	brak wizury	
											712527-1-13820	brak wizury	
417	712527-1-14830	7.125.27	Olchowa	5545404.58	7555953.61	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-11230	brak wizury	punkt obok drzewa
											712527-1-14460	brak wizury	
418	712527-1-14840	7.125.27	Sędziszów Młp	5548062.07	7549410.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pole orne
											-	-	
419	712527-1-14850	7.125.27	Sędziszów Młp	5548057.30	7549453.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pole orne
											-	-	
420	712527-1-20000	7.125.27	Borek Wielki	5549805.04	7548702.14	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20130	brak wizury	znak podziemny, pole orne
421	712527-1-20010	7.125.27	Ropczyce- Witkowice	5549010.28	7548021.02	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20020	brak wizury	znak podziemny, pole orne
422	712527-1-20020	7.125.27	Sędziszów Młp	5548545.60	7548591.72	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20010	brak wizury	znak podziemny, pole orne
423	712527-1-20030	7.125.27	Góra Ropczycka	5547955.75	7548423.74	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712526-1-20180	brak wizury	znak podziemny, pole orne
424	712527-1-20040	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549924.21	7552369.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20250	brak wizury	
425	712527-1-20050	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549892.94	7553374.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20260	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

426	712527-1-20060	7.125.27	Wolica Piaskowa	5549822.36	7550333.89	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20250	brak wizury	znak podziemny, pole orne
427	712527-1-20070	7.125.27	Sędziszów Młp	5549552.18	7549759.55	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren zagospodarowany, geowłóknina
428	712527-1-20080	7.125.27	Sędziszów Młp	5549350.08	7550455.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20130	jest wizura	
429	712527-1-20090	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5549296.97	7551774.32	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20130	brak wizury	znak podziemny
430	712527-1-20100	7.125.27	Olchowa	5549264.48	7554243.63	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-20010	brak wizury	
431	712527-1-20110	7.125.27	Kawęczyn Sędziszowski	5548846.73	7553331.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20140	brak wizury	
432	712527-1-20120	7.125.27	Sędziszów Młp	5548775.41	7551472.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-2009	brak wizury	znak podziemny, droga utwardzona
433	712527-1-20130	7.125.27	Sędziszów Młp	5548584.02	7550279.93	istniejący	nie	-	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20131 712527-1-20132	brak wizury brak wizury	wieża kościoła
434	712527-1-20132	7.125.27	Sędziszów Młp	5548710.68	7550605.51	zniszczony	-	-	-	-	-	-	podniesiany teren
435	712527-1-20131	7.125.27	Sędziszów Młp	5548537.82	7550632.80	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budynek
436	712527-1-20140	7.125.27	Sędziszów Młp	5548509.68	7552513.29	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20090	brak wizury	znak podziemny, pole orne
437	712527-1-20150	7.125.27	Olchowa	5548202.45	7554189.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bdobry	712528-1-20010	brak wizury	
438	712527-1-20160	7.125.27	Sędziszów Młp	5548092.29	7551648.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20140	brak wizury	
439	712527-1-20170	7.125.27	Sędziszów Młp	5548058.46	7552687.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego,pole orne
440	712527-1-20180	7.125.27	Olchowa	5548033.32	7553417.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20170	brak wizury	
441	712527-1-20190	7.125.27	Będzemyśl	5547962.36	7555407.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20010	brak wizury	
442	712527-1-20200	7.125.27	Sędziszów Młp	5547930.49	7550320.58	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20230	brak wizury	
443	712527-1-20210	7.125.27	Sędziszów Młp	5547696.12	7550935.11	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20290	brak wizury	znak podziemny, pole orne
444	712527-1-20220	7.125.27	Olchowa	5547541.70	7553008.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20180	brak wizury	punkt w zakrzewieniu
445	712527-1-20221	7.125.27	Będzemyśl	5547456.53	7555989.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20010	jest wizura	
446	712527-1-20230	7.125.27	Góra Ropczycka	5547345.42	7549438.39	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20280	brak wizury	znak podziemny, pole orne
447	712527-1-20240	7.125.27	Sielec	5547235.71	7551972.79	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20290	jest wizura	
448	712527-1-20250	7.125.27	Olchowa	5547127.91	7553713.31	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-20250	brak wizury	punkt w obrzeżu pola ornego
449	712527-1-20260	7.125.27	Olchowa	5547019.94	7555179.16	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20190	brak wizury	znak podziemny, pole orne
450	712527-1-20270	7.125.27	Góra Ropczycka	5546934.68	7550084.09	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20130	brak wizury	znak podziemny, pole orne
451	712527-1-20280	7.125.27	Góra Ropczycka	5546499.54	7548992.16	istniejący	nie	-	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20281	brak wizury	wieża kościoła
452	712527-1-20281	7.125.27	Góra Ropczycka	5546347.68	7549317.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20280	brak wizury	
453	712527-1-20290	7.125.27	Sędziszów Młp	5546382.91	7551293.37	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20300	jest wizura	znak podziemny, pole orne
454	712527-1-20300	7.125.27	Sielec	5546332.45	7552109.12	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712527-1-20290	jest wizura	pole orne
455	712527-1-20310	7.125.27	Olchowa	5546158.23	7555140.64	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20020	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.27.

Data opracowania 05.12.2019r

456	712527-1-20320	7.125.27	Olchowa	5546116.55	7554200.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20020	brak wizury	
457	712527-1-20330	7.125.27	Góra Ropczycka	5546043.06	7549483.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20280	jest wizura	
458	712527-1-20340	7.125.27	Sielec	5546000.31	7553107.57	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712527-1-20300	brak wizury	pole orne
459	712527-1-20350	7.125.27	Góra Ropczycka	5545688.59	7550744.36	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20290	brak wizury	
460	712527-1-20360	7.125.27	Góra Ropczycka	5545528.91	7549035.47	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20280	jest wizura	
461	712527-1-20370	7.125.27	Nockowa	5545045.64	7555425.47	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712427-1-20050	jest wizura	znak podziemny, pole orne
462	712527-1-20380	7.125.27	Zagorzyce	5545036.95	7549551.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20360	jest wizura	
463	712527-1-20391	7.125.27	Iwierzyce	5545253.30	7554102.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	-	-	
464	712527-1653020	7.125.27	Zagorzyce	5545015.54	7551607.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	-	-	