

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712227-1-10850	7.122.27	Nawsie	5533419.80	7548251.34	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-10930	brak wizury	pole orne
2	712227-1-10910	7.122.27	Nawsie	5534801.38	7548599.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712226-1-20080	brak wizury	
											712227-1-12000	jest wizura	
3	712227-1-10920	7.122.27	Nawsie	5534462.42	7548552.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712227-1-10920	jest wizura	
											712227-1-10910	jest wizura	
											712227-1-10930	jest wizura	
4	712227-1-10930	7.122.27	Nawsie	5533977.33	7548301.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-10940	jest wizura	
											712227-1-10920	jest wizura	
											712227-1-10850	brak wizury	
5	712227-1-10940	7.122.27	Nawsie	5534073.76	7548034.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-10930	jest wizura	punkt przy lesie
											712226-1-10720	brak wizury	
											712327-1-20110	brak wizury	
6	712227-1-12000	7.122.27	Nawsie	5534791.95	7548909.63	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-10910	brak wizury	
7	712227-1-12070	7.122.27	Nawsie	5534943.83	7548440.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-12080	jest wizura	
											712227-1-10910	jest wizura	
8	712227-1-12080	7.122.27	Nawsie	5534868.72	7548274.44	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712326-1-12090	brak wizury	
											712227-1-12070	jest wizura	
											712227-1-12140	brak wizury	
9	712227-1-12110	7.122.27	Zawadka	5533804.10	7549285.42	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	175.114-14103-1	brak wizury	punkt przy zadrzewieniu
10	712227-1-12120	7.122.27	Zawadka	5533711.26	7549102.53	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712227-1-12110	brak wizury	Droga gruntowa, znak podziemny
											712227-1-12130	jest wizura	
											712227-1-12120	jest wizura	
11	712227-1-12130	7.122.27	Nawsie	5533674.38	7548865.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712227-1-10850	brak wizury	
12	712227-1-12140	7.122.27	Nawsie	5534832.79	7549272.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712327-1-20110	jest wizura	
											712227-1-12150	brak wizury	
13	712227-1-12150	7.122.27	Nawsie	5534453.38	7549382.80	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712227-1-12140	brak wizury	brak punktu nawiązania
											175.114-14103-1	brak wizury	