

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712726-1-10010	712726	Ocieka	5555224.44	7540771.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry			punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10020	jest wizura	
2	712726-1-10020	712726	Ocieka	5555119.84	7540670.69	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10010	jest wizura	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10030	jest wizura	
3	712726-1-10030	712726	Ocieka	5555011.25	7540607.42	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10020	jest wizura	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-20260	brak wizury	
4	712726-1-10040	712726	Ocieka	5555251.47	7542014.21	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13560	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10050	brak wizury	
5	712726-1-10050	712726	Ostrów	5555085.36	7542079.55	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
6	712726-1-10120	712726	Ocieka	5555034.37	7542901.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11230	brak wizury	punkt znajduje się przy lesie
											712626-1-12630	brak wizury	
7	712726-1-10180	712726	Ocieka	5556081.98	7540400.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-10170	brak wizury	
											712726-1-10190	brak wizury	
8	712726-1-10190	712726	Ocieka	5555943.80	7540660.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10180	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
											712726-1-10870	brak wizury	
9	712726-1-10200	712726	Wola Ociecka	5557771.60	7540042.21	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-20000	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
											712726-1-10210	jest wizura	
10	712726-1-10210	712726	Wola Ociecka	5557387.03	7540516.82	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10200	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-10220	jest wizura	
11	712726-1-10220	712726	Ocieka	5557150.75	7540829.11	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10210	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-11030	jest wizura	
12	712726-1-10230	712726	Kamionka	5559926.98	7547553.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712826-1-10440	jest wizura	
											712726-1-10240	jest wizura	
13	712726-1-10240	712726	Kamionka	5559803.51	7547691.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10230	jest wizura	
											712726-1-10250	jest wizura	
14	712726-1-10250	712726	Kamionka	5559467.19	7547745.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10240	jest wizura	
											712726-1-10260	jest wizura	
15	712726-1-10260	712726	Kamionka	5559264.62	7547789.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10250	jest wizura	
											712726-1-10270	jest wizura	
16	712726-1-10270	712726	Kamionka	5559030.69	7547810.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10260	jest wizura	
											712726-1-10270	jest wizura	
17	712726-1-10280	712726	Kamionka	5558867.41	7547772.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10280	jest wizura	
											712726-1-13050	jest wizura	
18	712726-1-10290	712726	Kamionka	5558658.85	7547745.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20080	jest wizura	
											712726-1-13050	jest wizura	
19	712726-1-10730	712726	Ocieka	5557867.23	7542516.39	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-12900	brak wizury	znak podziemny, droga żwirowa,rów odwadniający
											712726-1-10740	brak wizury	
20	712726-1-10740	712726	Ocieka	5557487.41	7542548.80	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
													rów odwadniający
21	712726-1-10750	712726	Ocieka	5557194.46	7542439.93	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10740	brak wizury	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-10760	brak wizury	
22	712726-1-10760	712726	Ocieka	5556903.51	7542333.64	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego droga zwirowa
23	712726-1-10770	712726	Ocieka	5556676.89	7542256.26	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
24	712726-1-10780	712726	Ocieka	5559329.43	7540122.70	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
25	712726-1-10790	712726	Ocieka	5559438.25	7540311.40	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10800	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10800	brak wizury	
26	712726-1-10800	712726	Ocieka	5559530.08	7540490.86	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10790	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10810	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

27	712726-1-10810	712726	Ocieka	5559705.19	7540669.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10800	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12360	brak wizury	
28	712726-1-10820	712726	Ocieka	5557290.77	7545806.53	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-13620	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10830	brak wizury	
29	712726-1-10830	712726	Ocieka	5557077.62	7545914.63	zniszczony	-	-	-	-			
30	712726-1-10840	712726	Wola Ociecka	5558179.86	7540205.67	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-10830	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10850	brak wizury	
31	712726-1-10850	712726	Wola Ociecka	5558259.15	7540450.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10840	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
											712726-1-10860	brak wizury	
32	712726-1-10860	712726	Wola Ociecka	5558409.58	7540784.49	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712727-1-10850	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
											712726-1-12810	brak wizury	
33	712726-1-10870	712726	Ocieka	5555956.59	7540948.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10190	brak wizury	
											712726-1-10880	brak wizury	
34	712726-1-10880	712726	Ocieka	5556103.64	7541268.41	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712727-1-10870	brak wizury	
											712726-1-10890	brak wizury	
35	712726-1-10890	712726	Ocieka	5556152.26	7541635.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10880	brak wizury	
											712726-1-10900	jest wizura	
36	712726-1-10900	712726	Ocieka	5556186.83	7542062.50	zniszczony	-	-	-	-			chodnik kostka prefabrykowana
37	712726-1-10910	712726	Ocieka	5556076.98	7542479.61	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712726-1-20084	brak wizury	znak podziemny
											712726-1-10920	jest wizura	
38	712726-1-10920	712726	Ocieka	5555881.69	7542692.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10910	jest wizura	
											712726-1-10930	jest wizura	
39	712726-1-10930	712726	Ocieka	5555832.56	7542880.17	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-11180	brak wizury	znak podzimny ,rów przydrożny
											712726-1-10920	jest wizura	
40	712726-1-10940	712726	Ocieka	5555755.93	7543369.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	dobry	712727-1-10930	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach budowa chodnika
											712727-1-10950	jest wizura	
41	712726-1-10950	712726	Ocieka	5555677.77	7543699.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10940	jest wizura	
											712727-1-10960	brak wizury	
42	712726-1-10960	712726	Ocieka	5555800.42	7544181.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10950	brak wizury	
											712726-1-20010	jest wizura	
43	712726-1-10970	712726	Kamionka	5557946.12	7547856.57	zniszczony	-	-	-	-			chodnik kostka prefabrykowana
44	712726-1-10980	712726	Kamionka	5557775.96	7547948.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-11550	brak wizury	
											712726-1-10990	brak wizury	
45	712726-1-10990	712726	Kamionka	5557722.34	7547678.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10980	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-20030	brak wizury	
46	712726-1-11000	712726	Ocieka	5556463.37	7541687.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11010	brak wizury	
											712726-1-11040	jest wizura	
47	712726-1-11010	712726	Ocieka	5556252.44	7541978.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-11000	brak wizury	
											712726-1-11020	brak wizury	
48	712726-1-11020	712726	Ocieka	5556273.58	7542165.95	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
49	712726-1-11030	712726	Ocieka	5556903.26	7541131.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11040	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712527-1-10220	jest wizura	
50	712726-1-11040	712726	Ocieka	5556671.47	7541437.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20200	brak wizury	punkt znajduje się przy lesie
											712527-1-13830	jest wizura	
51	712726-1-11050	712726	Ocieka	5556533.55	7542521.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11060	brak wizury	
											712527-1-20081	brak wizury	
52	712726-1-11060	712726	Ocieka	5556548.48	7542805.29	istniejący	nie	dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11050	brak wizury	
											712527-1-11070	brak wizury	
53	712726-1-11070	712726	Ocieka	5556665.71	7542995.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11060	brak wizury	
											712726-1-11060	jest wizura	
54	712726-1-11080	712726	Ocieka	5556702.05	7543172.42	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
55	712726-1-11090	712726	Ocieka	5556815.03	7543361.47	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			punkt koło lasu
											712726-1-11100	jest wizura	
56	712726-1-11100	712726	Ocieka	5556954.09	7543543.79	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11900	jest wizura	
											712726-1-11110	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

57	712726-1-11110	712726	Ocieka	5557003.70	7543719.15	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11100	brak wizury	punkt koło lasu
											712726-1-11120	brak wizury	
58	712726-1-11120	712726	Ocieka	5556973.48	7543983.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11110	brak wizury	
											712726-1-20050	jest wizura	
59	712726-1-11130	712726	Ocieka	5557839.11	7544313.83	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1653010	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712726-1-11140	jest wizura	
60	712726-1-11140	712726	Ocieka	5557648.84	7544329.94	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-11150	brak wizury	znak podziemny, pobocze drogi żwirowj
											712726-1-11130	jest wizura	
61	712726-1-11150	712726	Ocieka	5557255.49	7544215.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11140	brak wizury	
											712726-1-20100	brak wizury	
62	712726-1-11160	712726	Ocieka	5556558.78	7544155.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20050	brak wizury	
											712726-1-20100	jest wizura	
63	712726-1-11170	712726	Ocieka	5555827.86	7542911.39	zniszczony	-	-	-	-			wjad z drogi
64	712726-1-11180	712726	Ocieka	5555781.68	7543216.24	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11170	jest wizura	
											712726-1-10950	jest wizura	
65	712726-1-11190	712726	Ocieka	5555328.43	7540993.63	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-10010	brak wizury	znak podziemny, droga gruntowa do pól
											712726-1-11200	brak wizury	
66	712726-1-11200	712726	Ocieka	5555393.39	7541344.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11190	brak wizury	
											712726-1-20140	brak wizury	
67	712726-1-11230	712726	Ocieka	5555210.46	7542738.23	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20150	brak wizury	
											712726-1-10120	brak wizury	
68	712726-1-11250	712726	Ocieka	5555566.09	7544313.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10960	jest wizura	
											712726-1-11260	jest wizura	
69	712726-1-11260	712726	Ocieka	5555476.25	7544483.34	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11250	jest wizura	
											712726-1-11270	jest wizura	
70	712726-1-11270	712726	Ocieka	5555503.24	7544884.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11260	jest wizura	
											712726-1-11280	jest wizura	
71	712726-1-11280	712726	Ocieka	5555476.43	7545158.12	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11270	jest wizura	
											712726-1-11290	jest wizura	
72	712726-1-11290	712726	Ocieka	5555562.33	7545518.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11280	jest wizura	
											712726-1-20130	brak wizury	
73	712726-1-11300	712726	Żdzary	5555597.36	7545910.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11290	brak wizury	
											712726-1-11440	brak wizury	
74	712726-1-11340	712726	Żdzary	5555037.95	7545720.72	zniszczony	-	-	-	-			rów przdrozny
75	712726-1-11350	712726	Żdzary	5555191.25	7545902.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11340	brak wizury	
											712726-1-11360	brak wizury	
76	712726-1-11360	712726	Żdzary	5555266.37	7546071.21	zniszczony	-	-	-	-			chodnik kostka prefabrykowana
77	712726-1-11370	712726	Żdzary	5555353.63	7546185.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11360	jest wizura	
											712726-1-11450	jest wizura	
78	712726-1-11380	712726	Kamionka	5557020.88	7546597.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20040	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11390	brak wizury	
79	712726-1-11390	712726	Kamionka	5556696.37	7546577.94	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11380	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11400	brak wizury	
80	712726-1-11400	712726	Kamionka	5556380.85	7546584.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11390	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11410	brak wizury	
81	712726-1-11410	712726	Kamionka	5556276.04	7546599.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11400	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11420	brak wizury	
82	712726-1-11420	712726	Kamionka	5556095.30	7546586.69	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11410	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-20120	brak wizury	
83	712726-1-11430	712726	Kamionka	5555674.55	7546590.25	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20120	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11440	brak wizury	
84	712726-1-11440	712726	Żdzary	5555612.16	7546350.95	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11443	brak wizury	
											712726-1-11300	brak wizury	
											712726-1-11450	jest wizura	
85	712726-1-11450	712726	Żdzary	5555374.56	7546340.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11440	jest wizura	
											712726-1-11370	jest wizura	
											712726-1-11460	jest wizura	
86	712726-1-11460	712726	Żdzary	5555346.72	7546551.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11450	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-11470	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

87	712726-1-11470	712726	Żdzary	5555402.13	7547028.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11460	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-11480	jest wizura	
88	712726-1-11480	712726	Żdzary	5555375.81	7547248.43	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11470	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-11480	jest wizura	
89	712726-1-11490	712726	Żdzary	5555441.57	7547456.56	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11480	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-11500	jest wizura	
90	712726-1-11500	712726	Kamionka	5555493.23	7547772.67	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, zmiana pobocza drogi
91	712726-1-11550	712726	Kamionka	5557532.39	7547896.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10980	brak wizury	
											712726-1-11560	jest wizura	
92	712726-1-11560	712726	Kamionka	5557352.59	7547891.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11550	jest wizura	
											712726-1-11570	jest wizura	
93	712726-1-11570	712726	Kamionka	5557088.71	7547910.23	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11560	jest wizura	
											712716-1-11580	jest wizura	
94	712726-1-11580	712726	Kamionka	5556809.47	7547884.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11570	jest wizura	
											712726-1-20060	brak wizury	
											712726-1-11590	jest wizura	
95	712726-1-11590	712726	Kamionka	5556595.51	7547894.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11580	jest wizura	
											712726-1-11600	jest wizura	
96	712726-1-11600	712726	Kamionka	5556162.71	7547867.60	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11590	jest wizura	znak nazimny lekko uszkodzony
											712726-1-11610	jest wizura	
97	712726-1-11610	712726	Kamionka	5555851.76	7547829.78	zniszczony	-	-	-	-			chodnik kostka prefabrykowana
98	712726-1-11620	712726	Kamionka	5555664.48	7547827.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11610	jest wizura	
											712726-1-11630	jest wizura	
99	712726-1-11630	712726	Kamionka	5555471.31	7547890.58	zniszczony	-	-	-	-			chodnik kostka prefabrykowana
100	712726-1-11650	712726	Kamionka	5555105.72	7547984.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry			znak nazimny lekko uszkodzony
											712627-1-11660	jest wizura	
101	712726-1-12200	712726	Ocieka	5559951.15	7541910.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10210	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12320	brak wizury	
											712726-1-12370	brak wizury	
											712627-1-12330	brak wizury	
102	712726-1-12320	712726	Ocieka	5559999.89	7542122.68	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712826-1-12310	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12200	brak wizury	
103	712726-1-12330	712726	Ocieka	5559883.13	7541625.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12200	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12340	brak wizury	
104	712726-1-12340	712726	Ocieka	5559845.68	7541431.04	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12330	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12350	brak wizury	
105	712726-1-12350	712726	Ocieka	5559787.64	7541154.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12340	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12360	brak wizury	
106	712726-1-12360	712726	Ocieka	5559751.00	7540937.74	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12350	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10810	brak wizury	
107	712726-1-12370	712726	Ocieka	5559724.83	7541898.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12200	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12380	brak wizury	
108	712726-1-12380	712726	Ocieka	5559542.81	7541893.22	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12370	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12390	brak wizury	
109	712726-1-12390	712726	Ocieka	5559342.05	7542098.17	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-12380	brak wizury	znak podziemny
											712726-1-12400	jest wizura	dukt leśny(PGL)
110	712726-1-12400	712726	Ocieka	5559177.80	7542264.13	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	dobry	712726-1-11630	brak wizury	znak naziemny uszkodzony
											712726-1-12410	brak wizury	dukt leśny(PGL)
111	712726-1-12410	712726	Ocieka	5558997.48	7542438.81	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12400	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12420	brak wizury	
112	712726-1-12420	712726	Ocieka	5558904.02	7542559.46	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
113	712726-1-12430	712726	Ocieka	5558736.36	7542523.44	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
114	712726-1-12440	712726	Ocieka	5558577.25	7542501.27	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12430	jest wizura	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12450	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

115	712726-1-12450	712726	Ocieka	5558414.13	7542504.00	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712726-1-12440	jest wizura	znak podziemny
											712726-1-12460	brak wizury	rów przydrożny
116	712726-1-12460	712726	Ocieka	5558263.71	7542490.83	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
117	712726-1-12570	712726	Kamionka	5559817.72	7546608.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20010	jest wizura	
											712726-1-12580	brak wizury	
118	712726-1-12580	712726	Kamionka	5559695.59	7546422.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12570	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12590	brak wizury	
119	712726-1-12590	712726	Kamionka	5559616.22	7546260.93	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	dobry	712726-1-12580	brak wizury	znak nazimny lekko uszkodzony
											712726-1-12600	brak wizury	dukt lesny
120	712726-1-12600	712726	Kamionka	5559495.29	7546029.84	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
121	712726-1-12610	712726	Kamionka	5559368.85	7545775.98	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
122	712726-1-12620	712726	Kamionka	5559236.34	7545521.27	zniszczony	-	-	-	-			rów odwadniający
123	712726-1-12630	712726	Kamionka	5559153.28	7545348.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12630	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12640	brak wizury	
124	712726-1-12640	712726	Kamionka	5559099.51	7545255.07	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12630	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12650	brak wizury	
125	712726-1-12650	712726	Kamionka	5558921.65	7545154.25	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12640	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12660	brak wizury	
126	712726-1-12660	712726	Ocieka	5558761.13	7544984.32	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12650	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12670	brak wizury	
127	712726-1-12670	712726	Ocieka	5558652.86	7544679.95	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12660	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12680	brak wizury	
128	712726-1-12680	712726	Ocieka	5558435.22	7544558.35	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12670	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12690	brak wizury	
129	712726-1-12690	712726	Ocieka	5558256.81	7544459.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12680	brak wizury	
											712726-1-12700	brak wizury	
130	712726-1-12700	712726	Ocieka	5558144.42	7544335.79	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
131	712726-1-12710	712726	Ocieka	5558063.08	7544246.15	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-1653010	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12700	brak wizury	
132	712726-1-12720	712726	Kamionka	5559319.08	7547215.95	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20010	jest wizura	
											712726-1-12730	brak wizury	
133	712726-1-12730	712726	Kamionka	5559195.18	7547139.69	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12720	brak wizury	
											712726-1-12740	brak wizury	
134	712726-1-12740	712726	Kamionka	5558990.96	7547152.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12730	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12750	brak wizury	
135	712726-1-12750	712726	Kamionka	5558797.36	7547206.26	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12740	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12760	brak wizury	
136	712726-1-12760	712726	Kamionka	5558538.89	7546982.62	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12750	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12770	brak wizury	
137	712726-1-12770	712726	Kamionka	5558456.70	7546923.47	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12760	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12780	brak wizury	
138	712726-1-12780	712726	Kamionka	5558341.06	7547023.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12770	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12790	brak wizury	
139	712726-1-12790	712726	Kamionka	5558259.09	7547135.65	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12780	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12800	brak wizury	
140	712726-1-12800	712726	Kamionka	5557978.99	7547218.08	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12790	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13640	brak wizury	
141	712726-1-12810	712726	Ocieka	5558291.28	7540960.19	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10860	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12820	brak wizury	
142	712726-1-12820	712726	Ocieka	5558117.28	7541059.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12810	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12830	brak wizury	
143	712726-1-12830	712726	Ocieka	5558137.01	7541223.28	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12820	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12840	brak wizury	
144	712726-1-12840	712726	Ocieka	5558142.34	7541393.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12830	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12850	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

145	712726-1-12850	712726	Ocieka	5558160.69	7541599.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12840	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-12860	brak wizury	
146	712726-1-12860	712726	Ocieka	5558117.14	7541745.26	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12850	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
147	712726-1-12870	712726	Ocieka	5558172.07	7541924.28	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12870	brak wizury	
											712726-1-12860	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
148	712726-1-12880	712726	Ocieka	5558229.62	7542115.62	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12880	brak wizury	
											712726-1-12870	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
149	712726-1-12890	712726	Ocieka	5558054.96	7542306.87	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12890	brak wizury	
											712726-1-12880	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
150	712726-1-12900	712726	Ocieka	5558113.49	7542453.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12900	brak wizury	
											712726-1-12910	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
151	712726-1-12910	712726	Ocieka	5558047.89	7542605.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-12920	brak wizury	
											712726-1-12910	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
152	712726-1-12920	712726	Ocieka	5558065.08	7542722.29	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12930	brak wizury	
											712726-1-12920	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
153	712726-1-12930	712726	Ocieka	5558033.08	7542827.97	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12940	brak wizury	
											712726-1-12930	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
154	712726-1-12940	712726	Ocieka	5558088.21	7542944.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12950	brak wizury	
											712726-1-12940	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
155	712726-1-12950	712726	Ocieka	5558163.48	7543129.29	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12960	brak wizury	
											712726-1-12950	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
156	712726-1-12960	712726	Ocieka	5558179.88	7543279.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12970	brak wizury	
											712726-1-12960	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
157	712726-1-12970	712726	Ocieka	5558121.89	7543388.12	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12980	brak wizury	
											712726-1-12970	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
158	712726-1-12980	712726	Ocieka	5558018.78	7543580.00	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12990	brak wizury	
											712726-1-12980	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
159	712726-1-12990	712726	Ocieka	5558011.38	7543702.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13000	brak wizury	
											712726-1-12990	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
160	712726-1-13000	712726	Ocieka	5558001.71	7543866.14	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-1653010	brak wizury	
											712726-1-20010	jest wizura	
161	712726-1-13010	712726	Kamionka	5559354.71	7547445.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13020	jest wizura	
											712726-1-13010	jest wizura	
162	712726-1-13020	712726	Kamionka	5559182.29	7547477.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13030	brak wizury	
											712726-1-13020	brak wizury	
163	712726-1-13030	712726	Kamionka	5558900.36	7547521.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13040	brak wizury	
											712726-1-13030	brak wizury	
164	712726-1-13040	712726	Kamionka	5558671.14	7547602.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13050	brak wizury	
											712726-1-13040	brak wizury	
165	712726-1-13050	712726	Kamionka	5558488.52	7547687.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13060	jest wizura	
											712726-1-13050	jest wizura	
166	712726-1-13060	712726	Kamionka	5558382.85	7547834.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712727-1-13070	brak wizury	
											712726-1-13130	brak wizury	
167	712726-1-13130	712726	Kamionka	5558205.94	7547704.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13060	brak wizury	
											712726-1-13140	jest wizura	
168	712726-1-13140	712726	Kamionka	5558101.37	7547716.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13130	jest wizura	
											712726-1-10970	jest wizura	
169	712726-1-13300	712726	Ocieka	5559900.87	7543229.75	zniszczony	-	-	-	-			droga żwirowa
170	712726-1-13310	712726	Ocieka	5559795.93	7543363.99	zniszczony	-	-	-	-			
													droga żwirowa
171	712726-1-13320	712726	Ocieka	5559626.11	7543580.97	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13310	jest wizura	
											712726-1-13330	jest wizura	punkt znajduje się w lesie
172	712726-1-13330	712726	Ocieka	5559465.60	7543789.48	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13320	brak wizury	
											712726-1-13340	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
173	712726-1-13340	712726	Ocieka	5559213.29	7544115.48	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13330	brak wizury	
											712726-1-13350	brak wizury	punkt znajduje się w lesie

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

174	712726-1-13350	712726	Ocieka	5559097.33	7544112.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13340	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13340	brak wizury	
175	712726-1-13360	712726	Ocieka	5558920.43	7544158.95	zniszczony	-	-	-	-	-		nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
176	712726-1-13370	712726	Ocieka	5558728.12	7544199.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13360	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13380	brak wizury	
177	712726-1-13380	712726	Ocieka	5558580.74	7544229.16	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
178	712726-1-13390	712726	Ocieka	5558318.70	7544284.54	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12700	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13400	brak wizury	
179	712726-1-13400	712726	Kamionka	5559618.68	7547536.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20010	jest wizura	
											712726-1-13410	brak wizury	
180	712726-1-13410	712726	Kamionka	5559659.48	7547723.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13400	brak wizury	
											712727-1-13420	jest wizura	
181	712726-1-13450	712726	Kamionka	5559429.01	7547598.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20010	jest wizura	
											712726-1-13460	brak wizury	
182	712726-1-13460	712726	Kamionka	5559304.83	7547986.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13450	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712727-1-13470	brak wizury	
183	712726-1-13500	712726	Ocieka	5558132.84	7545194.47	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20020	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13510	jest wizura	
184	712726-1-13510	712726	Ocieka	5558140.85	7544897.59	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13500	jest wizura	
											712726-1-13520	jest wizura	
185	712726-1-13520	712726	Ocieka	5558011.64	7544645.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13510	jest wizura	
											712726-1-13530	brak wizury	
186	712726-1-13530	712726	Ocieka	5558017.34	7544384.09	zniszczony	-	-	-	-	-		nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
187	712726-1-13540	712726	Ocieka	5555424.07	7541337.34	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
188	712726-1-13550	712726	Ocieka	5555344.52	5555344.52	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
189	712726-1-13560	712726	Ocieka	5555387.55	7541829.83	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20140	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10400	brak wizury	
190	712726-1-13570	712726	Kozodrza	5555264.72	7544038.67	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20160	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-11580	brak wizury	
191	712726-1-13580	712726	Kozodrza	5555055.04	7544209.77	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
192	712726-1-13590	712726	Ocieka	5556552.25	7542344.05	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10770	brak wizury	
											712726-1-20081	brak wizury	
193	712726-1-13600	712726	Ocieka	5557651.10	7545586.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20020	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13610	brak wizury	
194	712726-1-13610	712726	Ocieka	5557651.10	7545586.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13600	brak wizury	
											712726-1-13620	jest wizura	
195	712726-1-13620	712726	Ocieka	5557485.66	7545748.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13610	jest wizura	punkt znajduje się przy lesie
											712726-1-10820	brak wizury	
196	712726-1-13630	712726	Ocieka	5557855.90	7545794.62	isniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10830	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-20070	brak wizury	
197	712726-1-13640	712726	Kamionka	5557802.26	7547274.22	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-12800	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-13650	brak wizury	
198	712726-1-13650	712726	Kamionka	5557666.49	7547421.84	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-13640	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-20030	brak wizury	
199	712726-1-20000	712726	Kamionka	5556533.97	7540835.44	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712726-1-20080	brak wizury	punkt znajduje się przy lesie
													znak naziemny zniszczony
200	712726-1-20010	712726	Kamionka	5559455.45	7547299.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	punkt kierunkowy granit	brak wizury	
201	712726-1-20020	712726	Ocieka	5558051.37	7545398.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20070	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
202	712726-1-20030	712726	Kamionka	5557653.47	7547561.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20010	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
203	712726-1-20040	712726	Kamionka	5557105.86	7546507.99	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20070	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
204	712726-1-20050	712726	Ocieka	5556905.90	7544161.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-20100	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.26.

Data opracowania 05.12.2019r

205	712726-1-20060	712726	Kamionka	5556846.25	7547709.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20030	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
206	712726-1-20070	712726	Ocieka	5556713.44	7545744.35	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20130	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
207	712726-1-20080	712726	Ocieka	5556210.75	7542015.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			wieża kościoła w Ociece
208	712726-1-20081	712726	Ocieka	5556276.79	7542382.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20080 712726-1-20110	jedst wizura brak wizury	
209	712726-1-20082	712726	Ocieka	5556071.23	7542220.79	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku
210	712726-1-20083	712726	Ocieka	5555987.33	7542137.22	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku
211	712726-1-20084	712726	Ocieka	5555982.28	7542134.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			0.45m pod ziemią
212	712726-1-20090	712726	Kamionka	5556016.15	7547794.62	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712727-1-20050	brak wizury	znak naziemny zniszczony
213	712726-1-20100	712726	Ocieka	5555994.59	7544319.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20050	brak wizury	punkt znajduje się w krzakach
214	712726-1-20110	712726	Ocieka	5555970.50	7542754.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20080	jest wizura	
215	712726-1-20120	712726	Kamionka	5555872.68	7546624.81	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712726-1-20090	brak wizury	znak naziemny zniszczony
216	712726-1-20130	712726	Ocieka	5555845.50	7545529.41	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20020	brak wizury	
217	712726-1-20140	712726	Ocieka	5555586.25	7541587.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20080	jedst wizura	
218	712726-1-20150	712726	Ocieka	5555393.13	7542833.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20080	jest wizura	
219	712726-1-20160	712726	Kozodrza	5555365.24	7543873.70	zniszczony	-	-	-	-			nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
220	712726-1-20170	712726	Ocieka	5555147.93	7546041.46	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-20130	brak wizury	
221	712726-1653010	712726	Ocieka	5558058.85	7544106.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			punkt znajduje się w lesie