

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNSS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712425-1-10010	7.124.25	Łączki Kuch.	5542893.07	7539153.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11330	jest wizura	punkt pod drzewami
2	712425-1-10020	7.124.25	Łączki Kuch.	5542893.00	7539419.72	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10030	jest wizura	
											712425-1-10030	brak wizury	
											712425-1-11420	brak wizury	
3	712425-1-10030	7.124.25	Łączki Kuch.	5542710.29	7539218.22	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712425-1-10010	jest wizura	znak podziemny
											712425-1-10020	brak wizury	
											712425-1-10080	jest wizura	
											712425-1-10040	brak wizury	
4	712425-1-10040	7.124.25	Łączki Kuch.	5542555.06	7538993.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
5	712425-1-10050	7.124.25	Łączki Kuch.	5542541.46	7538695.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10040	brak wizury	
											712425-1-10060	brak wizury	
6	712425-1-10060	7.124.25	Łączki Kuch.	5542577.82	7538467.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10050	brak wizury	
											712425-1-10070	brak wizury	
7	712425-1-10070	7.124.25	Łączki Kuch.	5542577.12	7538109.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10060	brak wizury	
											712425-1-20030	brak wizury	
8	712425-1-10080	7.124.25	Łączki Kuch.	5542499.38	7539392.44	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712425-1-10030	jest wizura	punkt w rowie przydrożnym
											712425-1-10090	brak wizury	
9	712425-1-10090	7.124.25	Łączki Kuch.	5542333.12	7539471.34	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego, przybrany rów
											-	-	
10	712425-1-10100	7.124.25	Łączki Kuch.	5542131.99	7539561.34	zniszczony	-	-	-	-	-	-	budowa chodnika, nowy przepust
											-	-	
11	712425-1-10110	7.124.25	Łączki Kuch.	5541912.45	7539565.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10100	jest wizura	
											712425-1-10120	jest wizura	
12	712425-1-10120	7.124.25	Łączki Kuch.	5541617.20	7539709.31	zniszczony	-	-	-	-	-	-	ogrodzenie trwałe
											-	-	
13	712425-1-10180	7.124.25	Łączki Kuch.	5541270.53	7539717.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10120	jest wizura	punkt pod ziemią (ok. 0,3 m)
											712426-1-10170	brak wizury	
											712425-1-10230	jest wizura	
											712425-1-10190	brak wizury	
14	712425-1-10190	7.124.25	Niedźwiada	5540985.56	7539430.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10180	brak wizury	
											712425-1-20050	jest wizura	
15	712425-1-10200	7.124.25	Łączki Kuch.	5541209.77	7538888.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (beton)
											-	-	
16	712425-1-10210	7.124.25	Niedźwiada	5541293.56	7538679.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10200	brak wizury	
											712425-1-10220	brak wizury	
17	712425-1-10220	7.124.25	Niedźwiada	5541260.55	7538196.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1742014	brak wizury	
											712425-1-10210	brak wizury	
18	712425-1-10230	7.124.25	Łączki Kuch.	5541090.56	7539939.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10180	jest wizura	
											712426-1-10240	brak wizury	
19	712425-1-10260	7.124.25	Niedźwiada	5540831.73	7537706.59	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1742014	jest wizura	
											712425-1-20080	jest wizura	
20	712425-1-10270	7.124.25	Niedźwiada	5540542.62	7536146.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20060	brak wizury	
											712425-1-20090	jest wizura	
21	712425-1-10280	7.124.25	Niedźwiada	5540312.42	7536221.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-10290	brak wizury	
											712425-1-20090	jest wizura	
22	712425-1-10290	7.124.25	Niedźwiada	5540321.90	7535961.72	istniejący	tak	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10300	brak wizury	punk pod drzewem
											712425-1-10280	brak wizury	
23	712425-1-10300	7.124.25	Niedźwiada	5540171.00	7535683.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-10310	brak wizury	
											712425-1-10290	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

24	712425-1-10310	7.124.25	Niedźwiada	5540035.67	7535454.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10320	brak wizury	
											712425-1-10300	brak wizury	
25	712425-1-10340	7.124.25	Niedźwiada	5540054.39	7536563.56	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20090	brak wizury	
											712325-1-10350	jest wizura	
26	712425-1-10380	7.124.25	Niedźwiada	5540266.98	7537680.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20080	brak wizury	
											712325-1-10390	brak wizury	
27	712425-1-10460	7.124.25	Niedźwiada	5540081.07	7539848.55	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przebudowa drogi
											-	-	
28	712425-1-10500	7.124.25	Niedźwiada	5540059.82	7539209.30	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-10510	brak wizury	
											712325-1-20000	brak wizury	
29	712425-1-10860	7.124.25	Niedźwiada	5541428.70	7534709.69	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20070	brak wizury	
											712425-1-10870	jest wizura	
30	712425-1-10870	7.124.25	Stasiówka	5541574.86	7534665.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10860	jest wizura	
											712425-1-10880	brak wizury	
31	712425-1-10880	7.124.25	Stasiówka	5541758.68	7534648.63	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712425-1-10870	brak wizury	znak naziemny utracony
											712425-1-10890	brak wizury	
32	712425-1-10890	7.124.25	Stasiówka	5542011.96	7534903.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10880	brak wizury	
											712425-1-10900	jest wizura	
33	712425-1-10900	7.124.25	Stasiówka	5542096.17	7535150.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10890	jest wizura	
											712425-11770 (pow. dębicki)	jest wizura	
34	712425-1-10910	7.124.25	Stasiówka	5542119.99	7535534.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-11770 (pow. dębicki)	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-10920	brak wizury	
35	712425-1-10920	7.124.25	Stobierna	5542059.81	7535623.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-10910	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-10930	brak wizury	
36	712425-1-10930	7.124.25	Stobierna	5541964.30	7535769.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-10920	brak wizury	
											712425-1-10940	brak wizury	
37	712425-1-10940	7.124.25	Stobierna	5541621.48	7536210.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-10930	brak wizury	
											712425-1-10950	brak wizury	
											712425-11800 (pow. dębicki)	jest wizura	
38	712425-1-10950	7.124.25	Niedźwiada	5541337.45	7536549.62	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712425-1-10960	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712425-1-10940	brak wizury	
39	712425-1-10960	7.124.25	Niedźwiada	5541151.00	7536788.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712425-1-10950	brak wizury	pole orne
											712425-1-10970	brak wizury	
40	712425-1-10970	7.124.25	Niedźwiada	5541040.65	7537010.99	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712425-1-10960	brak wizury	znak podziemny
											712425-1-10980	brak wizury	
41	712425-1-10980	7.124.25	Niedźwiada	5541214.49	7537593.54	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10970	brak wizury	
											712425-1742014	jest wizura	
42	712425-1-11000	7.124.25	Stobierna	5544971.67	7536431.37	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
43	712425-1-11010	7.124.25	Lubzina	5544799.61	7536550.40	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11000	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11020	brak wizury	
44	712425-1-11020	7.124.25	Stobierna	5544745.26	7536685.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt pod ogrodzeniem
											-	-	
45	712425-1-11030	7.124.25	Stobierna	5544668.51	7536739.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11020	brak wizury	
											712425-1-11040	jest wizura	
46	712425-1-11040	7.124.25	Stobierna	5544593.50	7536860.11	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712425-1-11030	jest wizura	znak utracony, pole orne
											712425-1-11050	jest wizura	
47	712425-1-11050	7.124.25	Stobierna	5544706.38	7537013.80	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
48	712425-1-11060	7.124.25	Stobierna	5544737.36	7537161.01	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
49	712425-1-11070	7.124.25	Stobierna	5544787.97	7537355.16	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11060	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11080	brak wizury	
50	712425-1-11080	7.124.25	Stobierna	5544848.01	7537659.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11070	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11090	brak wizury	
51	712425-1-11090	7.124.25	Okonin	5544855.43	7537755.61	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do wymiany	712425-1-11080	brak wizury	punkt pod drzewem
											712425-1-11100	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

52	712425-1-11100	7.124.25	Okonin	5544778.40	7537881.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11090	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11110	brak wizury	
53	712425-1-11110	7.124.25	Okonin	5544643.77	7538125.15	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11100	brak wizury	punkt na obrzeżach lasu
											712425-1-11120	brak wizury	
54	712425-1-11120	7.124.25	Okonin	5544520.61	7538295.23	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712425-1-11130	brak wizury	znak naziemny utracony, pod drzewem
											712425-1-11110	brak wizury	
55	712425-1-11130	7.124.25	Okonin	5544257.44	7538455.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11120	brak wizury	
											712425-1-20000	jest wizura	
56	712425-1-11150	7.124.25	Niedźwiada	5540209.37	7533990.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11650	jest wizura	punkt w lesie
											712425-1-11660	brak wizury	
57	712425-1-11160	7.124.25	Okonin	5544599.49	7539295.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-20110	brak wizury	
											712425-1-11170	brak wizury	
58	712425-1-11170	7.124.25	Okonin	5544169.10	7539336.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11160	brak wizury	punkt pod ziemią (ok. 0,3 m)
											712425-1-20010	brak wizury	
59	712425-1-11200	7.124.25	Okonin	5544069.14	7538912.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-20000	brak wizury	
											712425-1-20010	brak wizury	
60	712425-1-11210	7.124.25	Okonin	5544080.21	7539697.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11220	brak wizury	
											712425-1-20010	brak wizury	
61	712425-1-11240	7.124.25	Okonin	5544212.31	7538428.07	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11250	brak wizury	punkt na obrzeżach lasu, pod ziemią około 0,2 m
											712425-1-20000	jest wizura	
62	712425-1-11250	7.124.25	Okonin	5544233.41	7538283.52	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11260	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11240	brak wizury	
63	712425-1-11260	7.124.25	Łączki Kuch.	5544094.04	7538073.18	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
64	712425-1-11270	7.124.25	Łączki Kuch.	5543882.86	7538001.80	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11260	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11280	brak wizury	
65	712425-1-11280	7.124.25	Łączki Kuch.	5543749.19	7537918.24	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11270	brak wizury	
											712425-1-11290	brak wizury	
66	712425-1-11290	7.124.25	Łączki Kuch.	5543687.04	7537786.12	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11280	brak wizury	punkt pod drzewem
											712425-11720 (pow. dębicki)	jest wizura	
67	712425-1-11300	7.124.25	Okonin	5543723.16	7539176.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-20010	brak wizury	
											712425-1-11310	jest wizura	
68	712425-1-11310	7.124.25	Łączki Kuch.	5543568.11	7539138.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11300	jest wizura	
											712425-1-11320	brak wizury	
69	712425-1-11320	7.124.25	Łączki Kuch.	5543380.04	7539189.48	istniejący	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	bardzo dobry	712425-1-11310	brak wizury	punkt pod krzakami, w skarpie rowu przydrożnego
											712425-1-11330	jest wizura	
70	712425-1-11330	7.124.25	Łączki Kuch.	5543166.01	7539200.31	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
71	712425-1-11390	7.124.25	Stobierna	5543499.83	7537879.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-11720 (pow. dębicki)	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11400	brak wizury	
72	712425-1-11400	7.124.25	Łączki Kuch.	5543135.00	7538008.54	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11390	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-20030	brak wizury	
73	712425-1-11410	7.124.25	Łączki Kuch.	5542982.33	7539765.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11420	brak wizury	
											712425-1-20020	jest wizura	
74	712425-1-11420	7.124.25	Łączki Kuch.	5543013.63	7539645.75	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-10020	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11410	brak wizury	
75	712425-1-11530	7.124.25	Niedźwiada	5541254.41	7537766.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1742014	jest wizura	
											712425-1-11600	brak wizury	
76	712425-1-11540	7.124.25	Stobierna	5543263.30	7536209.03	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w drodze, masa bitumiczna
											-	-	
77	712425-1-11550	7.124.25	Łączki Kuch.	5543062.16	7536499.81	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712425-1-11540	brak wizury	
											712425-1-11560	brak wizury	
78	712425-1-11560	7.124.25	Łączki Kuch.	5542992.76	7537053.02	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	-	712425-1-11550	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712425-1-11570	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

79	712425-1-11570	7.124.25	Łączki Kuch.	5542776.05	7537478.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11560	brak wizury	
											712425-1-11580	brak wizury	
80	712425-1-11580	7.124.25	Stobierna	5542064.27	7537397.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11570	brak wizury	
											712425-1-11590	brak wizury	
81	712425-1-11590	7.124.25	Niedźwiada	5541623.41	7537597.93	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11580	brak wizury	punkt w lesie
											712425-1-11600	brak wizury	
82	712425-1-11600	7.124.25	Niedźwiada	5541466.79	7537589.64	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono
											-	-	
83	712425-1-11610	7.124.25	Niedźwiada	5540730.18	7534844.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20070	brak wizury	
											712425-1-11620	brak wizury	
84	712425-1-11620	7.124.25	Niedźwiada	5540391.53	7534921.48	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11610	brak wizury	punkt w lesie
											712325-1-20010	brak wizury	
85	712425-1-11630	7.124.25	Stasiówka	5540729.00	7533371.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-11810 (pow. dębicki)	jest wizura	
											712425-1-11640	brak wizury	
86	712425-1-11640	7.124.25	Stasiówka	5540584.97	7533561.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11630	brak wizury	
											712425-1-11650	brak wizury	
87	712425-1-11650	7.124.25	Niedźwiada	5540335.93	7533847.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	-	-	punkt w lesie
											712425-1-11150	jest wizura	
88	712425-1-11660	7.124.25	Niedźwiada	5540129.62	7534205.91	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-11150	brak wizury	
											712325-1-20010	brak wizury	
89	712425-1-20000	7.124.25	Okonin	5544203.75	7538549.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20020	jest wizura	
90	712425-1-20010	7.124.25	Okonin	5543961.65	7539308.88	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-20030	brak wizury	punkt pod drzewem
91	712425-1-20020	7.124.25	Łączki Kuch.	5542961.45	7539867.81	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-20350	brak wizury	
92	712425-1-20030	7.124.25	Łączki Kuch.	5542701.30	7537807.63	istniejący	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	bardzo dobry	712425-1742014	brak wizury	punkt pod drzewem, w skarpie (pod orany)
93	712425-1-20040	7.124.25	Łączki Kuch.	5541726.59	7538846.90	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712426-1-20110	brak wizury	teren zakrzaczony
94	712425-1-20050	7.124.25	Niedźwiada	5541024.60	7539133.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-20000	brak wizury	
											712426-1-20120	jest wizura	
95	712425-1-20060	7.124.25	Niedźwiada	5540937.89	7535811.11	zniszczony	-	-	-	-	-	-	słup as
96	712425-1-20070	7.124.25	Niedźwiada	5540807.42	7534662.80	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	-	-	punkt na obrzeżach lasu
97	712425-1-20080	7.124.25	Niedźwiada	5540457.84	7537726.76	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-174201400	brak wizury	
98	712425-1-20090	7.124.25	Niedźwiada	5540347.43	7536359.17	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712425-1-20060	brak wizury	
99	712425-1742013	7.124.25	Stasiówka	5541745.93	7532260.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry		brak wizur na pkt kierunkowe	punkt w lesie
100	712425-1742014	7.124.25	Niedźwiada	5541182.90	7537852.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry		brak wizur na pkt kierunkowe	