

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.25.

Data opracowania 05.12.2019r

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcji mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712725-1-10150	712725	Wola Ociecka	5556548.89	7539287.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10160	brak wizury	
											712725-11160	brak wizury	
2	712725-1-10160	712725	Wola Ociecka	5556489.05	7539686.08	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712725-1-10150	brak wizury	punkt znajduje się krzakach
											712725-1-10170	brak wizury	
3	712725-1-10170	712725	Ocieka	5556235.83	7539996.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712725-1-10160	brak wizury	punk w drodze gruntowej
											712726-1-10180	brak wizury	
4	712725-1-10230	712725	Wola Ociecka	5557475.45	7539285.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20000	jest wizury	
											712725-1-10240	brak wizury	
5	712725-1-10240	712725	Wola Ociecka	5556966.36	7538985.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10230	brak wizury	
											712725-11160	brak wizury	
6	712725-1-10250	712725	Wola Ociecka	5557517.99	7537988.69	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20260	brak wizury	
											712725-1-20010	brak wizury	
7	712725-1-10260	712725	Wola Ociecka	5557219.64	7538131.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10250	brak wizury	
											712725-1-10270	jest wizury	
8	712725-1-10270	712725	Wola Ociecka	5557019.16	7538356.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10260	jest wizury	
											712725-1-10280	jest wizury	
9	712725-1-10280	712725	Wola Ociecka	5556825.35	7538625.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10270	jest wizura	
											712725-11160	jest wizura	
10	712725-1-10290	712725	Ocieka	5555539.85	7539381.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20030	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10300	brak wizury	
11	712725-1-10300	712725	Ocieka	5555260.90	7539501.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10290	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712625-11080	brak wizury	
12	712725-1-10750	712725	Wola Ociecka	5558869.32	7539535.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10120	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1644013	brak wizury	
13	712725-1-10770	712725	Ocieka	5559244.71	7539903.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712726-1-10780	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											1076	brak wizury	
14	712725-1-10820	712725	Wola Ociecka	5558061.01	7539692.20	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20000	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10830	brak wizury	
15	712725-1-10830	712725	Wola Ociecka	5558075.90	7539971.99	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10820	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712726-1-10840	brak wizury	
16	712725-1-10870	712725	Tuszyna	5558874.03	7536390.71	zniszczony	-	-	-	-			jezdnia bitumiczna
17	712725-1-10880	712725	Wola Ociecka	5558784.22	7536762.57	zniszczony	-	-	-	-			zjazd z drogi (jezdnia żwirowa)
18	712725-1-10890	712725	Wola Ociecka	5558792.02	7539331.71	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1644013	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10900	brak wizury	
19	712725-1-10900	712725	Wola Ociecka	5558747.40	7539263.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10890	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10910	brak wizury	
20	712725-1-10910	712725	Wola Ociecka	5558702.01	7539142.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10900	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10920	brak wizury	
21	712725-1-10920	712725	Wola Ociecka	5558684.39	7538954.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-10910	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10950	brak wizury	
22	712725-1-10930	712725	Wola Ociecka	5558674.77	7537207.37	zniszczony	-	-	-	-			zjazd z drogi (jezdnia bitumiczna)
23	712725-1-10940	712725	Wola Ociecka	5558557.64	7537682.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712725-1-10930	jest wizury	punkt w poboczu drogi
											712725-1-10970	brak wizury	
24	712725-1-10950	712725	Wola Ociecka	5558582.73	7538749.43	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10920	brak wizury	punkt znajduje się w lesie
											712725-1-10960	brak wizury	
25	712725-1-10960	712725	Wola Ociecka	5558486.38	7538592.40	zniszczony	-	-	-	-			punkt znajduje się pod słupkiem ogrodzeniowym
26	712725-1-10970	712725	Wola Ociecka	5558454.90	7537964.60	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10980	brak wizury	
											712725-1-11030	brak wizury	
27	712725-1-10980	712725	Wola Ociecka	5558532.55	7538163.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10970	brak wizury	
											712725-1-10990	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark.: 7.127.25.

Data opracowania 05.12.2019r

28	712725-1-10990	712725	Wola Ociecka	5558542.01	7538428.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10980	brak wizury	
											712725-1-10960	brak wizury	
29	712725-1-11000	712725	Tuszyna	5558594.05	7536049.08	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-10870	brak wizury	
											712725-1-11010	brak wizury	
30	712725-1-11010	712725	Pustków	5558417.93	7535759.68	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-11000	brak wizury	
											16435700	brak wizury	
31	712725-1-11020	712725	Wola Ociecka	5558281.56	7538218.99	zniszczony	-	-	-	-			zjazd z drogi (jezdnia bitumiczna)
32	712725-1-11030	712725	Wola Ociecka	5558262.71	7537859.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-10970	brak wizury	
											712725-1-11040	brak wizury	
33	712725-1-11040	712725	Wola Ociecka	5558130.37	7537748.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-11030	brak wizury	
											712725-1-20010	jest wizury	
34	712725-1-11050	712725	Wola Ociecka	5558150.95	7538523.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712725-1-11020	zniszczony	
											712725-11160	jest wizury	
35	712725-1-11060	712725	Wola Ociecka	5558154.32	7538777.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-11050	jest wizury	
											712725-1-11070	brak wizury	
36	712725-1-11070	712725	Wola Ociecka	5557992.48	7538991.45	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712725-1-11060	brak wizury	znak podziemny, pole ornym
											712725-1-20000	brak wizury	
37	712725-1-20000	712725	Wola Ociecka	5557902.58	7539425.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	1644455	brak wizury	
38	712725-1-20010	712725	Wola Ociecka	5557772.44	7538018.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20020	brak wizury	
39	712725-1-20020	712725	Wola Ociecka	5556853.29	7539989.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712725-1-20000	brak wizury	
40	712725-1-20030	712725	Pustków	5555748.49	7539297.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	164.424. 24016	brak wizury	
41	712725-1644013	712725	Biały Bór	5558856.75	7539380.86	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	1074/PK.1	brak wizury	punkt znajduje się w lesie