

L.P.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712525-1-10030	7.125.25	Lubzina	5547667.85	7535888.42	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w rowie
2	712525-1-10040	7.125.25	Lubzina	5547528.69	7535759.43	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10030	brak	
											712525-1-20080	brak	
											712525-1-20080	wizura	
3	712525-1-10050	7.125.25	Lubzina	5547367.77	7535772.24	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-10040	brak	w drodze utwardzonej
4	712525-1-10060	7.125.25	Lubzina	5547827.91	7536785.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
5	712525-1-10070	7.125.25	Lubzina	5547679.25	7536787.58	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
6	712525-1-10080	7.125.25	Lubzina	5547655.51	7537824.32	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
7	712525-1-10090	7.125.25	Brzezówka	5547823.28	7539053.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w rowie
8	712525-1-10100	7.125.25	Brzezówka	5547632.99	7539156.04	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712525-1-10090	wizura	punkt w rowie
9	712525-1-10110	7.125.25	Brzezówka	5547449.83	7539158.66	zniszczony	–	–	–	–	712525-1-10110	wizura	
											–	–	
											–	–	
10	712525-1-10120	7.125.25	Brzezówka	5547785.78	7539857.49	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
11	712525-1-10130	7.125.25	Lubzina	5547506.68	7536782.31	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
12	712525-1-10140	7.125.25	Lubzina	5547506.18	7537016.73	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
13	712525-1-10150	7.125.25	Lubzina	5547484.53	7537250.16	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w rowie
14	712525-1-10160	7.125.25	Lubzina	5547476.48	7537621.55	istniejący	–	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10150	wizura	w chodniku-dobry
15	712525-1-10170	7.125.25	Lubzina	5547472.86	7537833.77	zniszczony	–	–	–	–	712525-1-10170	brak	
											–	–	
											–	–	utwardzony,wykopany przy budowie ekranów
16	712525-1-10180	7.125.25	Lubzina	5547468.69	7538049.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10170	brak	pod masą bitumiczną
17	712525-1-10190	7.125.25	Lubzina	5547483.68	7538329.03	zniszczony	–	–	–	–	712525-1-10190	wizura	
											–	–	
											–	–	
18	712525-1-10200	7.125.25	Lubzina	5547457.61	7538578.41	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10210	wizura	pod płytą bet. w chodniku
19	712525-1-10210	7.125.25	Brzezówka	5547472.55	7538875.82	zniszczony	–	–	–	–	712525-1-10190	wizura	
											–	–	
											–	–	w poboczu utwardzonym
20	712525-1-10220	7.125.25	Lubzina	5547287.71	7538877.13	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	do wymiany	712525-1-10210	brak	znak naziemny utracony, blisko ogrodzenia
21	712525-1-10230	7.125.25	Lubzina	5547190.55	7539014.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10230	brak	
											712525-1-10220	brak	
											712525-1-20070	wizura	
22	712525-1-10240	7.125.25	Brzezówka	5547234.75	7539454.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-20070	brak	punkt punkt w lesie
23	712525-1-10250	7.125.25	Paszczyzna	5549984.83	7538101.67	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-11540	brak	
											712625-11250	brak	
											712625-1-10260	brak	
24	712525-1-10260	7.125.25	Brzezówka	5547344.65	7539852.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11540	brak	punkt w lesie , na krawędzi skarpy rzeki
25	712525-1-10290	7.125.25	Lubzina	5547425.08	7536732.67	zniszczony	–	–	–	–	712526-1-10270	brak	
											–	–	
											–	–	
26	712525-1-10300	7.125.25	Skrzyszów	5549806.03	7539791.15	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712625-1-20020	brak	punkt w polu ornym,znak naziemny utracony
											712526-1-10930	brak	

27	712525-1-10310	7.125.25	Lubzina	5547189.34	7536684.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11550	wizura	
											712525-1-10320	brak	
28	712525-1-10320	7.125.25	Lubzina	5547096.18	7536659.44	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-10310	brak	
											712525-1-20090	brak	
29	712525-1-10350	7.125.25	Lubzina	5549275.66	7536024.21	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
30	712525-1-10360	7.125.25	Lubzina	5549177.56	7536231.52	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10350	brak	znak naziemny utracony
											712525-1-10370	wizura	
31	712525-1-10370	7.125.25	Lubzina	5549241.58	7536480.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10360	wizura	
											712525-1-10380	brak	
32	712525-1-10380	7.125.25	Lubzina	5549159.51	7536692.86	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
33	712525-1-10390	7.125.25	Lubzina	5549037.31	7537069.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-10400	wizura	na krawędzi pola ornego
											712525-1-20020	wizura	
34	712525-1-10400	7.125.25	Lubzina	5549080.72	7537223.01	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
35	712525-1-10410	7.125.25	Lubzina	5549160.58	7537360.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10420	brak	
											712525-1-10400	wizura	
36	712525-1-10420	7.125.25	Lubzina	5549246.21	7537460.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
37	712525-1-10430	7.125.25	Lubzina	5549206.47	7537629.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10420	brak	
											712525-1-20000	brak	
38	712525-1-10450	7.125.25	Brzezówka	5549328.59	7538789.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10950	brak	
											712525-1-10460	brak	
39	712525-1-10460	7.125.25	Brzezówka	5549152.63	7538765.16	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-10470	brak	teren zadrzewiony
											712525-1-10450	brak	
40	712525-1-10470	7.125.25	Brzezówka	5549077.28	7538663.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	znak naziemny utracony, punkt w polu ornym
											–	–	
41	712525-1-10480	7.125.25	Lubzina	5546863.39	7538806.17	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-11650	brak	brak naku znaziemnego,przy ścianie lesu
											712525-1-11660	brak	
42	712525-1-10490	7.125.25	Lubzina	5549156.39	7537813.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-20000	wizura	w drodze dojazdowej
											712525-1-10500	brak	
43	712525-1-10500	7.125.25	Lubzina	5549023.97	7537660.35	zniszczony	–	–	–	–	–	–	wjazd utwardzony
											–	–	
44	712525-1-10510	7.125.25	Lubzina	5548694.25	7537717.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10500	wizura	
											712525-1-10650	wizura	
45	712525-1-10520	7.125.25	Lubzina	5549078.67	7535924.15	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	–	712525-1-10530	wizura	znak utracony, w drodze utwardzonej, gruz
											712525-1-12130	wizura	
46	712525-1-10530	7.125.25	Lubzina	5548671.50	7535728.60	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
47	712525-1-10540	7.125.25	Lubzina	5548311.08	7535556.29	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-10530	wizura	lekko utracona rurka, w drodze utwardzonej
											712525-1-10550	wizura	
48	712525-1-10550	7.125.25	Zawada	5548188.43	7535247.02	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
											–	–	
49	712525-1-10560	7.125.25	Zawada	5548056.15	7535117.27	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10550	wizura	utracona góra znaku naziemnego, blisko trakcji PKP
											712525-1-12170	wizura	
50	712525-1-10570	7.125.25	Lubzina	5548237.18	7536220.20	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10580	wizura	znak naziemny utracony
											–	–	
51	712525-1-10580	7.125.25	Lubzina	5548287.19	7536425.05	zniszczony	–	–	–	–	–	–	przebudowa terenu w pasie PKP
											–	–	
52	712525-1-10590	7.125.25	Lubzina	5548307.69	7536576.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-10600	wizura	punkt w polu ornym
											712525-1-10580	wizura	
53	712525-1-10600	7.125.25	Lubzina	5548346.11	7536694.96	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
54	712525-1-10610	7.125.25	Lubzina	5548285.27	7536858.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10600	brak	
											712525-1-10620	brak	
55	712525-1-10620	7.125.25	Lubzina	5548382.65	7536992.22	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze
											–	–	

Tabela z inwentaryzacji - arkusz mapy 7.125.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

56	712525-1-10630	7.125.25	Lubzina	5548413.43	7537168.04	istniejący	–	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-10620	brak	
											712525-1-10640	brak	
57	712525-1-10640	7.125.25	Lubzina	5548473.29	7537526.34	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10630	brak	znak naziemny utracony
											712525-1-10650	–	
58	712525-1-10650	7.125.26	Lubzina	5548531.66	7537748.13	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
59	712525-1-10660	7.125.25	Lubzina	5548607.20	7538080.02	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10670	brak	brak centra znaku naziemnego- urwany
											712525-1-10650	brak	
60	712525-1-10670	7.125.25	Lubzina	5548653.34	7538323.81	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak centra,punkt w polu ornym 30 cm pod ziemią
											–	–	
61	712525-1-10680	7.125.25	Brzezówka	5548668.94	7538493.86	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pobocze utwarzone,nasyp nowej drogi
											–	–	
62	712525-1-10690	7.125.25	Brzezówka	5548732.60	7538645.32	zniszczony	–	–	–	–	–	–	nasyp tłuczeń
											–	–	
63	712525-1-10700	7.125.25	Brzezówka	5548847.84	7538964.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712525-1-10710	wizura	w drodze utwardzonej, znak naziemny lekko utracony
											712525-1-20030	brak	
64	712525-1-10710	7.125.25	Brzezówka	5548915.21	7539257.13	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10700	wizura	znak naziemny utracony
											712525-1-20010	brak	
65	712525-1-10720	7.125.25	Brzezówka	5549010.90	7539855.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
66	712525-1-10730	7.125.25	Lubzina	5548516.81	7538740.53	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712525-1-10820	wizura	znak naziemny utracony, brak centra, w drodze utwardzonej
											712525-1-10680	brak	
67	712525-1-10740	7.125.25	Lubzina	5548254.85	7536685.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10600	wizura	utwardzone, zręby masy bitum.
											712525-1-10750	brak	
68	712525-1-10750	7.125.25	Lubzina	5548092.30	7536734.21	zniszczony	–	–	–	–	–	–	utracona rurka drenarska
											–	–	
69	712525-1-10760	7.125.25	Lubzina	5547958.76	7536786.24	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
70	712525-1-10770	7.125.25	Lubzina	5548355.89	7537762.11	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
71	712525-1-10780	7.125.25	Lubzina	5548159.75	7537773.58	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
72	712525-1-10790	7.125.25	Lubzina	5548222.45	7538137.32	zniszczony	–	–	–	–	–	–	na krawędzi rowu
											–	–	
73	712525-1-10800	7.125.25	Lubzina	5548258.75	7538516.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10790	brak	
											712525-1-10810	brak	
74	712525-1-10810	7.125.25	Brzezówka	5548274.75	7538686.46	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10800	brak	
											712525-1-10820	wizura	
75	712525-1-10820	7.125.25	Lubzina	5548329.25	7538817.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-10730	wizura	
											712525-1-10830	brak	
											712525-1-10880	wizura	
											712525-1-10810	wizura	
											712525-1-10820	brak	
76	712525-1-10830	7.125.25	Brzezówka	5548266.90	7538959.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10820	brak	
											712525-1-10840	brak	
77	712525-1-10840	7.125.25	Brzezówka	5548315.06	7539138.80	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod świerkami, blisko znajdują się korzenie drzewa
											–	–	
78	712525-1-10850	7.125.25	Brzezówka	5548224.93	7539253.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10840	brak	
											712525-1-10860	wizura	
79	712525-1-10860	7.125.25	Brzezówka	5548155.01	7539357.17	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10850	wizura	znak naziemny utracony
											712525-1-10870	brak	
80	712525-1-10870	7.125.25	Brzezówka	5548102.98	7539515.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10860	brak	
											712525-1-20050	wizura	
81	712525-1-10880	7.125.25	Brzezówka	5548190.77	7538851.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10820	wizura	
											712525-1-10890	brak	
82	712525-1-10890	7.125.25	Brzezówka	5548059.20	7538932.05	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w placu asfaltowym
											–	–	
83	712525-1-10900	7.125.25	Lubzina	5548839.25	7536638.95	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-20020	wizura	na krawędzi pola ornego
											712525-1-10910	brak	

84	712525-1-10910	7.125.25	Lubzina	5548671.60	7536570.43	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
85	712525-1-10920	7.125.25	Lubzina	5548471.60	7536652.34	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
86	712525-1-10950	7.125.25	Brzezówka	5549635.46	7538842.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-10450	brak	
											712625-1-10940	brak	
87	712525-1-10970	7.125.25	Lubzina	5545425.07	7536241.26	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11110	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11110	brak	
88	712525-1-10980	7.125.25	Zawada	5546945.39	7535807.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-20080	wizura	
											712525-1-10990	brak	
89	712525-1-10990	7.125.25	Zawada	5546722.49	7535804.40	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10980	brak	punkt w lesie
											712525-1-11010	brak	
90	712525-1-11000	7.125.25	Zawada	5546646.26	7535545.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11790	brak	
											712525-1-11000	brak	
91	712525-1-11010	7.125.25	Zawada	5546612.71	7535805.19	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10990	brak	
											712525-1-11020	brak	
92	712525-1-11020	7.125.25	Zawada	5546469.10	7535829.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11010	brak	punkt w lesie
											712525-1-11830	brak	
93	712525-1-11030	7.125.25	Zawada	5546233.27	7535732.39	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
94	712525-1-11040	7.125.25	Zawada	5546210.00	7535663.25	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
95	712525-1-11050	7.125.25	Zawada	5546072.84	7535655.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11040	brak	punkt w lesie
											712525-1-11060	brak	
96	712525-1-11060	7.125.25	Zawada	5545956.63	7535750.08	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-11050	brak	punkt w lesie
											712525-1-11070	brak	
97	712525-1-11070	7.125.25	Zawada	5545829.72	7535830.01	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
98	712525-1-11080	7.125.25	Zawada	5545761.62	7535933.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11070	brak	brak opisu, punkt w lesie
											712525-1-11090	brak	
99	712525-1-11090	7.125.25	Zawada	5545724.92	7536024.51	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11080	brak	punkt w lesie
											712525-1-11100	brak	
100	712525-1-11100	7.125.25	Zawada	5545650.04	7536102.64	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11090	brak	punkt w lesie
											712525-1-12090	brak	
101	712525-1-11110	7.125.25	Zawada	5545503.35	7536199.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
102	712525-1-11120	7.125.25	Stobierna	5545360.15	7536323.25	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10970	brak	punkt przy ścianie lasu
											712525-1-11130	wizura	
103	712525-1-11130	7.125.25	Stobierna	5545213.33	7536378.86	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
104	712525-1-11430	7.125.25	Lubzina	5546036.95	7537459.76	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1644019	wizura	punkt punkt w lesie
											712525-1-11440	brak	
105	712525-1-11440	7.125.25	Lubzina	5545959.19	7537423.40	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w lesie, w drodze utwardzonej
											–	–	
106	712525-1-11450	7.125.25	Lubzina	5545940.21	7537215.31	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11460	wizura	blisko drzew
											712525-1-11440	wizura	
107	712525-1-11460	7.125.25	Lubzina	5545908.22	7537125.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11470	wizura	punkt punkt w lesie
											712525-1-11450	wizura	
108	712525-1-11470	7.125.25	Lubzina	5545886.20	7536965.34	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren zebrany, w miejscu nowej drogi utwardzonej
											–	–	
109	712525-1-11480	7.125.25	Lubzina	5545762.96	7536713.13	uszkodzony	–	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712525-1-11490	wizura	brak znanu naziemnego
											712525-1-11470	brak	
110	712525-1-11490	7.125.25	Lubzina	5545757.74	7536577.97	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11500	wizura	punkt punkt w lesie
											712525-1-11480	wizura	
111	712525-1-11500	7.125.25	Lubzina	5545760.54	7536323.36	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-11510	brak	znak naziemny utracony, punkt w lesie
											712525-1-11490	wizura	
112	712525-1-11510	7.125.25	Lubzina	5545756.88	7536124.18	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt punkt w lesie
											–	–	
113	712525-1-11540	7.125.25	Brzezówka	5547301.77	7539706.77	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
114	712525-1-11550	7.125.25	Lubzina	5547340.73	7536739.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10290	wizura	
											712525-1-10310	wizura	

Tabela z inwentaryzacji - arkusz mapy 7.125.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

115	712525-1-11560	7.125.25	Lubzina	5547228.53	7537933.78	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w polu ornym
											–	–	
116	712525-1-11570	7.125.25	Lubzina	5547002.82	7537910.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11560	wizura	punkt punkt w lesie
											712525-1-11580	brak	
117	712525-1-11580	7.125.25	Lubzina	5546854.51	7537840.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11570	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11590	brak	
118	712525-1-11590	7.125.25	Lubzina	5546732.93	7537822.26	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11580	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11600	brak	
119	712525-1-11600	7.125.25	Lubzina	5546606.92	7537773.49	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11590	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11610	brak	
120	712525-1-11610	7.125.25	Lubzina	5546517.00	7537739.10	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11600	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11620	brak	
121	712525-1-11620	7.125.25	Lubzina	5546361.45	7537665.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11610	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11630	brak	
122	712525-1-11630	7.125.25	Lubzina	5546260.17	7537623.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11620	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1644019	brak	
123	712525-1-11640	7.125.25	Brzezówka	5547078.74	7539040.14	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-11650	brak	punkt w polu ornym
											712525-1-20070	wizura	
124	712525-1-11650	7.125.25	Brzezówka	5546989.81	7538939.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10480	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11640	brak	
125	712525-1-11660	7.125.25	Lubzina	5546789.59	7538760.01	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10480	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11670	brak	
126	712525-1-11670	7.125.25	Brzezówka	5546724.85	7538771.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11660	brak	punkt punkt w lesie
											712525-1-11680	brak	
127	712525-1-11680	7.125.25	Lubzina	5546654.46	7538741.75	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt punkt w lesie,punkt w rowie
											–	–	
128	712525-1-11690	7.125.25	Lubzina	5546535.44	7538671.34	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt punkt w lesie, punkt w rowie
											–	–	
129	712525-1-11700	7.125.25	Brzezówka	5546467.24	7538575.99	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-11690	brak	punkt punkt w lesie, punkt w rowie
											712525-1-11710	brak	
130	712525-1-11710	7.125.25	Lubzina	5546390.79	7538566.41	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt punkt w lesie, na skarpie
											–	–	
131	712525-1-11720	7.125.25	Lubzina	5546281.65	7538570.86	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren zadrzewiony
											–	–	
132	712525-1-11730	7.125.25	Lubzina	5546109.78	7538631.33	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w posesji
											–	–	
133	712525-1-11740	7.125.25	Lubzina	5545927.40	7538685.50	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w ogrodzeniu
											–	–	
134	712525-1-11760	7.125.25	Lubzina	5546989.81	7536505.64	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712525-1-11700	brak	
											712525-1-20090	brak	
135	712525-1-11770	7.125.25	Lubzina	5546910.87	7536350.78	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712525-1-11780	brak	blisko drzew
											712525-1-11760	brak	
136	712525-1-11780	7.125.25	Lubzina	5546942.77	7536156.12	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	do wymiany	712525-1-11790	brak	centr nie widoczny , pod drzewem, 35 cm pod ziemią
											712525-1-11770	brak	
137	712525-1-11790	7.125.25	Lubzina	5546914.00	7535942.07	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do wymiany	712525-1-10990	brak	urwana część znaku (połowa pionowa)
											712525-1-11780	brak	
138	712525-1-11830	7.125.25	Lubzina	5546411.68	7535834.87	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w lesie
											–	–	
139	712525-1-11840	7.125.25	Lubzina	5546308.61	7535789.20	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	–	–	punkt w lesie
											–	–	
140	712525-1-11900	7.125.25	Lubzina	5545980.62	7537744.47	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712525-1-11430	brak	brak znanu naziemnego
											712525-1-11910	wizura	
141	712525-1-11910	7.125.25	Lubzina	5545924.16	7537886.45	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w miejscu punktu granicznik
											–	–	
142	712525-1-11920	7.125.25	Lubzina	5545907.65	7538106.13	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712525-1-11910	brak	przy ogrodzeniu
											712525-1-11930	brak	
143	712525-1-11930	7.125.25	Lubzina	5545885.94	7538192.37	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712525-1-11920	brak	przy ogrodzeniu
											712525-1-11940	brak	

144	712525-1-11940	7.125.25	Lubzina	5545785.32	7538273.74	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren zebrany, droga utwardzona
145	712525-1-11950	7.125.25	Lubzina	5545819.37	7538437.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11940	brak	teren utwardzony
146	712525-1-11960	7.125.25	Lubzina	5545796.42	7538651.10	zniszczony	–	–	–	–	712525-1-11960	brak	pod masą bitumiczną
147	712525-1-11970	7.125.25	Lubzina	5545588.38	7538736.09	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
148	712525-1-11980	7.125.25	Okonin	5545390.05	7538802.24	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-11970	brak	znak naziemny utracony
149	712525-1-11990	7.125.25	Okonin	5545215.53	7539024.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11990	brak	
150	712525-1-12000	7.125.25	Ropczyce	5545787.00	7539997.22	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11980	brak	
151	712525-1-12010	7.125.25	Chechły	5545750.92	7539857.10	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20020	brak	punkt punkt w lesie
152	712525-1-12020	7.125.25	Chechły	5545735.48	7539759.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12010	brak	punkt punkt w lesie
153	712525-1-12030	7.125.25	Lubzina	5545703.58	7539713.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12000	brak	punkt punkt w lesie
154	712525-1-12040	7.125.25	Lubzina	5545672.61	7539582.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12020	brak	punkt punkt w lesie
155	712525-1-12050	7.125.25	Okonin	5545621.26	7539495.86	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12030	brak	punkt punkt w lesie
156	712525-1-12060	7.125.25	Lubzina	5545640.26	7539367.69	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-12050	brak	punkt punkt w lesie
157	712525-1-12070	7.125.25	Okonin	5545572.53	7539349.32	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12040	brak	punkt punkt w lesie
158	712525-1-12080	7.125.25	Okonin	5545390.36	7539373.60	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-12060	brak	punkt punkt w lesie
159	712525-1-12090	7.125.25	Lubzina	5545572.01	7536157.04	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-12070	brak	punkt punkt w lesie
160	712525-1-20000	7.125.25	Lubzina	5549399.53	7537962.06	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712525-1-12080	brak	punkt punkt w lesie
161	712525-1-20010	7.125.25	Brzezówka	5549024.95	7539537.64	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-11100	brak	punkt punkt w lesie
162	712525-1-20020	7.125.25	Lubzina	5548998.05	7536929.03	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712525-1-11110	brak	punkt punkt w lesie
163	712525-1-20030	7.125.25	Brzezówka	5548782.88	7538751.92	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712525-1-10490	wizura	plyta w polu ornym
164	712525-1-20040	7.125.25	Lubzina	5548035.07	7536133.04	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-20060	wizura	punkt w polu ornym
165	712525-1-20050	7.125.25	Brzezówka	5548005.22	7539716.69	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712525-1-10470	wizura	
166	712525-1-20060	7.125.25	Lubzina	5547836.45	7537599.14	istniejący	nie	–	bezpieczny	dobry	712525-1-10700	brak	
167	712525-1-20061	7.125.25	Lubzina	5547897.08	7537898.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-10690	wizura	kościół
168	712525-1-20062	7.125.25	Lubzina	5547591.77	7537756.09	zniszczony	–	–	–	–	–	–	na krawędzi pola ornego
169	712525-1-20063	7.125.25	Lubzina	5547591.34	7537763.26	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pole uprawne ,przy ogrodzeniu
170	712525-1-20070	7.125.25	Brzezówka	5547180.54	7539162.45	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	–	–	pole uprawne
171	712525-1-20080	7.125.25	Lubzina	5547130.94	7535794.77	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712525-1-20060	brak	punkt w polu ornym
											712525-1-10050	wizura	droga utwardzona
											712525-1-10980	wizura	

172	712525-1-20090	7.125.25	Lubzina	5546988.16	7536661.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-20080	brak	
											712525-1-20060	brak	
173	712525-1-20100	7.125.25	Brzezówka	5546132.26	7539399.77	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-20110	brak	punkt w lesie
174	712525-1-20110	7.125.25	Okonin	5545035.93	7539156.65	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-20100	brak	punkt w lesie
175	712525-1644019	7.125.25	Lubzina	5546104.63	7537494.82	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712525-1-11630	brak	punkt w lesie
											712525-1-11430	wizura	