
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Zakup i montaż drzwi ognioszczelnych oraz kłap dymowych w budynku DPS Ruda
ADRES INWESTYCJI : 39-122 Kamionka, Ruda 102
INWESTOR : Powiat Ropczycko - Sędziszowski
ADRES INWESTORA : 39-100 Ropczyce, ul. Konopnickiej 5
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Kieruczenko
DATA OPRACOWANIA : 19.08.2019 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.08.2019 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana drzwi aluminiowych w korytarzu na parterze			
1	KNR 4-01	Analogia - Wykucie z muru starych drzwi aluminiowych	m ²		
d.1	0354-08	2,27*2,80	m ²	6,36	
				RAZEM	6,36
2	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m ³		
d.1	1101-02 1101-05	6,36*0,10*1,4	m ³	0,89	
				RAZEM	0,89
3		Składowanie gruzu - utylizacja	t		
d.1	kalk. własna	6,36*0,10*2,5<t/m3>	t	1,59	
				RAZEM	1,59
4	KNR-W 2-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych dymoszczelnych klasy Sm, wyposażonych w samozamykacze, mechanizm regulacji kolejności zamykania, elektromechaniczną blokadę położenia otwarcia	m ²		
d.1	1040-02	2,27*2,80	m ²	6,36	
				RAZEM	6,36
5		Podłączenie drzwi do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
6		Podłączenie elektromechanicznej blokady położenia otwarcia drzwi do istniejącej instalacji elektrycznej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
7		Naprawa (przywrócenie do stanu pierwotnego) ościeży drzwi oraz przylegających do nich posadzek	kpl.		
d.1	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Montaż drzwi aluminiowych w korytarzu na I piętrze			
8	KNR-W 2-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych i dymoszczelnych klasy EIS60, wyposażonych w samozamykacze, mechanizm regulacji kolejności zamykania, elektromechaniczną blokadę położenia otwarcia	m ²		
d.2	1040-02	1,94*2,10	m ²	4,07	
				RAZEM	4,07
9		Podłączenie drzwi do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
10		Podłączenie elektromechanicznej blokady położenia otwarcia drzwi do istniejącej instalacji elektrycznej	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
11		Naprawa (przywrócenie do stanu pierwotnego) ościeży drzwi oraz przylegających do nich posadzek	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Przebudowa instalacji teletechnicznej w miejscu montowanych drzwi aluminiowych	kpl.		
d.2	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Montaż drzwi aluminiowych w korytarzu na II piętrze			
13	KNR-W 2-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych przeciwpożarowych i dymoszczelnych klasy EIS60, wyposażonych w samozamykacze, mechanizm regulacji kolejności zamykania, elektromechaniczną blokadę położenia otwarcia	m ²		
d.3	1040-02	1,94*2,10	m ²	4,07	
				RAZEM	4,07
14		Podłączenie drzwi do istniejącej centrali sygnalizacji pożaru	kpl.		
d.3	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
15		Podłączenie elektromechanicznej blokady położenia otwarcia drzwi do istniejącej instalacji elektrycznej	kpl.		
d.3	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
16		Naprawa (przywrócenie do stanu pierwotnego) ościeży drzwi oraz przylegających do nich posadzek	kpl.		
d.3	kalk. własna	1,00	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
4		Kłapa dymowa (oddymiająca) na klatce schodowej II piętra			
17	KNR 4-01	Analogia - Powiększenie otworu w stropie - dla klapy oddymiającej	m ²		
d.4	0211-05	(0,90+0,56)*2*0,20	m ²	0,58	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,58
18	KNR 4-01 d.4 0708-02 kalk. własna	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm (0,90+0,56)*2+(1,40+0,56)*2*2	m m	 10,76	
				RAZEM	10,76
19	KNR 4-01 d.4 1204-05 analogia	Jednokrotne gruntowanie starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów 2,00*2,00*2	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
20	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 8,00	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
5		Wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych D-2 w rotundzie budynku od strony zachodniej			
21	KNR 4-01 d.5 0354-08	Demontaż drzwi 3,30*2,72	m ² m ²	 8,98	
				RAZEM	8,98
22	KNR 4-04 d.5 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km 8,98*0,10*1,4	m ³ m ³	 1,26	
				RAZEM	1,26
23	kalk. własna	Składowanie gruzu - utylizacja 8,98*0,10*2,5<t/m3>	t t	 2,25	
				RAZEM	2,25
24	KNR-W 2-02 d.5 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych D-2 wyposażonych w samozaamykacze, mechaniczną blokadę skrzydeł w pozycji otwartej, system automatycznego otwierania i zamykania jednego skrzydła drzwi 3,30*2,72	m ² m ²	 8,98	
				RAZEM	8,98
25	kalk. własna	Naprawa (przywrócenie do stanu pierwotnego) ościeży drzwi oraz przylegających do nich posadzek 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00
6		Wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych D-1 w rotundzie budynku od strony zachodniej			
26	KNR 4-01 d.6 0354-08	Demontaż drzwi 2,55*2,70	m ² m ²	 6,89	
				RAZEM	6,89
27	KNR 4-04 d.6 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość 20 km 6,89*0,05*1,4	m ³ m ³	 0,48	
				RAZEM	0,48
28	kalk. własna	Składowanie gruzu - utylizacja 6,89*0,05*2,5<t/m3>	t t	 0,86	
				RAZEM	0,86
29	KNR-W 2-02 d.6 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych D-1 wyposażonych w samozaamykacze, mechaniczną blokadę skrzydeł w pozycji otwartej, system automatycznego otwierania i zamykania jednego skrzydła drzwi 2,55*2,70	m ² m ²	 6,89	
				RAZEM	6,89
30	kalk. własna	Naprawa (przywrócenie do stanu pierwotnego) ościeży drzwi oraz przylegających do nich posadzek 1,00	kpl. kpl.	 1,00	
				RAZEM	1,00