

OPIS TECHNICZNY

Remont byłego Internatu Zespołu Szkół Agro- Technicznych w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5

1. STRONA FORMALNA

NAZWA OBIEKTU	Budynek byłego Internatu Zespołu Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5
LOKALIZACJA	39-100 Ropczyce ul Konopnickiej 5
INWESTOR	Powiat Ropczycko – Sędziszowski 39-100 Ropczyce ul. Konopnickiej 5

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest remont piwnic w byłym Internacie Zespołu Szkół Agro – Technicznych w Ropczycach przy ul. Konopnickiej 5

3. OPIS I WYKONANIE ROBÓT

Pomieszczenie nr 1

1. odbicie tynków wewnętrznych ścian do wys. 1,50 m od posadzki
2. osuszanie i odgrzybianie ścian
3. tynki renowacyjne
4. malowanie ścian i sufitu

Pomieszczenie nr 2

1. odbicie tynków wewnętrznych na całych ścianach ,słupach ,belkach i stropie
2. osuszanie ścian i stropu, czyszczenie muru stropu, odgrzybianie
3. tynki renowacyjne
4. malowanie ścian i stropu
5. rozbiórka starych podkładów posadzki
6. wymiana gruntu
7. nowa podbudowa betonowa
8. warstwy wyrównawcze zatarte na gładko

Pomieszczenie nr 3

1. odbicie tynków wewnętrznych ścian do wys. 1,50 m od posadzki
2. osuszanie i odgrzybianie ścian
3. tynki renowacyjne
4. malowanie ścian i sufitu

Roboty zewnętrzne przy wjeździe do garażu

1. skucie uszkodzonych tynków mozaikowych
2. ponowne wykonanie nowych tynków mozaikowych
3. udrożnienie odpływu liniowego przy wjeździe do garażu

UWAGI KOŃCOWE

Wszystkie materiały budowlane użyte do budowy powinny odpowiadać atestom i aprobatom technicznym i spełniać wymagania wobec odnośnych norm. Wszystkie roboty budowlane wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania robotami budowlanymi.

Ropczyce 31.07.2018 r.

Sporządził : Marek Szaroma