

Tabela inwentaryzacji ark: 7.124.27.

| Lp. | Numer punktu osnowy | Numer sekcji mapy | Nazwa obrębu | X 2000/7 | Y 2000/7 | Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony) | Ponownie zcentrowany tak/nie | Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNSS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru) | Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony) | Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia) | Stan wizury (na punkt) | | Uwagi |
|-----|------------------------|----------------------|--------------|------------|------------|--|------------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | Na punkt | Stan | |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 1 | 712427-1-10010 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542963.80 | 7548416.52 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | drogi utwardzone |
| 2 | 712427-1-10020 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542923.35 | 7548622.90 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10010 | jest wizura | znak naziemny pod ziemią (ok. 0,2m) |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13210 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10030 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10040 | brak wizury | |
| 3 | 712427-1-10030 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542848.60 | 7548821.37 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-10020 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13270 | brak wizury | |
| 4 | 712427-1-10040 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542696.41 | 7548527.32 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10020 | brak wizury | punkt jest przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10050 | brak wizury | |
| 5 | 712427-1-10050 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542551.10 | 7548504.79 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | przepusty drogowy |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 6 | 712427-1-10060 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542299.42 | 7548546.68 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10050 | brak wizury | punkt pod drzewami |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10070 | brak wizury | |
| 7 | 712427-1-10070 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542080.26 | 7548669.76 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10060 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20090 | brak wizury | |
| 8 | 712427-1-10080 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542112.55 | 7550717.81 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13290 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20150 | brak wizury | |
| 9 | 712427-1-10090 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541995.01 | 7550683.85 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10100 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20150 | brak wizury | |
| 10 | 712427-1-10100 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541927.01 | 7550365.76 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10110 | brak wizury | punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10090 | brak wizury | |
| 11 | 712427-1-10110 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541777.84 | 7550052.17 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20170 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10100 | brak wizury | |
| 12 | 712427-1-10120 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541741.70 | 7549502.62 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10130 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20170 | brak wizury | |
| 13 | 712427-1-10130 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541794.95 | 7549325.42 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10140 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10120 | brak wizury | |
| 14 | 712427-1-10140 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541908.90 | 7549002.20 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-20090 | brak wizury | znak naziemny utracony, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10130 | brak wizury | |
| 15 | 712427-1-10150 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541058.03 | 7548866.90 | uszkodzony | - | brak możliwości pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-10250 | brak wizury | znak podziemny, rów |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10330 | brak wizury | |
| 16 | 712427-1-10160 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541775.74 | 7548184.48 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712426-1-13650 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20090 | brak wizury | |
| 17 | 712427-1-10170 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541306.34 | 7549943.96 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20170 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10180 | brak wizury | |
| 18 | 712427-1-10180 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541116.97 | 7550096.67 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10170 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20210 | brak wizury | |
| 19 | 712427-1-10190 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540526.86 | 7550369.41 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20210 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10200 | jest wizura | |
| 20 | 712427-1-10200 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540461.52 | 7550031.10 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10200 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20230 | brak wizury | |
| 21 | 712427-1-10210 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540456.31 | 7549115.18 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712427-1-13440 | jest wizura | punkt obok miedzy, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10220 | brak wizury | |
| 22 | 712427-1-10220 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540500.73 | 7549397.55 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10210 | brak wizury | punkt pod drzewam |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13310 | brak wizury | |
| 23 | 712427-1-10230 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541658.29 | 7548769.59 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20090 | brak wizury | punkt na przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10240 | brak wizury | |
| 24 | 712427-1-10240 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541499.73 | 7548751.48 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10230 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10250 | brak wizury | |
| 25 | 712427-1-10250 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541334.36 | 7548797.95 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10240 | brak wizury | punkt pod drzewami |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10150 | brak wizury | |
| 26 | 712427-1-10260 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540629.06 | 7548744.41 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712427-1-20100 | brak wizury | znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13300 | brak wizury | |
| 27 | 712427-1-10410 | 7.124.27 | Olimpów | 5540866.63 | 7553663.16 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20200 | jest wizura | punkt jest przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10420 | brak wizury | |
| 28 | 712427-1-10420 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540746.92 | 7554066.90 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10410 | brak wizury | punkt pod żywopłotem |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10430 | brak wizury | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------|---|
| 29 | 712427-1-10430 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540597.56 | 7554133.07 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-1042 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu |
| 30 | 712427-1-10440 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540446.28 | 7554107.09 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10440 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10430 | jest wizura | punkt przy ogrodzeniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10450 | brak wizury | |
| 31 | 712427-1-10450 | 7.124.27 | Olimpów | 5540389.80 | 7553947.02 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13680 | brak wizury | punkt pod drzewem |
| 32 | 712427-1-10460 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540291.96 | 7553870.72 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20250 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10450 | jest wizura | punkt przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10470 | brak wizury | |
| 33 | 712427-1-10470 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540173.69 | 7553858.96 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10460 | brak wizury | |
| 34 | 712427-1-10480 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540128.78 | 7553700.41 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20240 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10490 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20240 | jest wizura | |
| 35 | 712427-1-10490 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540251.68 | 7553653.09 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10500 | brak wizury | |
| 36 | 712427-1-10500 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540249.17 | 7553523.63 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-10490 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | - | - | wjazd utwardzony PZEPUST |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 37 | 712427-1-10510 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540212.09 | 7553406.82 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| 38 | 712427-1-10560 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540025.65 | 7554781.25 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | - | - | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10570 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10550 | jest wizura | |
| 39 | 712427-1-10570 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540189.10 | 7554858.63 | uszkodzony | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-10580 | brak wizury | punkt pod drzewem, znak naziemny utracony |
| 40 | 712427-1-10580 | 7.124.27 | Będzienica | 5540389.75 | 7554986.65 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10560 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20220 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10570 | brak wizury | |
| 41 | 712427-1-10590 | 7.124.27 | Będzienica | 5540439.80 | 7555061.68 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20220 | jest wizura | |
| 42 | 712427-1-10600 | 7.124.27 | Będzienica | 5540672.82 | 7555418.81 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-10600 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 43 | 712427-1-10610 | 7.124.27 | Będzienica | 5540626.56 | 7555765.33 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-10600 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 44 | 712427-1-10620 | 7.124.27 | Będzienica | 5540621.95 | 7555999.69 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-10620 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 45 | 712427-1-10630 | 7.124.27 | Będzienica | 5541086.57 | 7555631.05 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-10640 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 46 | 712427-1-10640 | 7.124.27 | Będzienica | 5541019.30 | 7555767.06 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20190 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10630 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10650 | brak wizury | |
| 47 | 712427-1-10650 | 7.124.27 | Będzienica | 5540770.01 | 7555948.95 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10640 | brak wizury | |
| 48 | 712427-1-10700 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5542887.95 | 7552397.83 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10620 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20080 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10710 | jest wizura | |
| 49 | 712427-1-10710 | 7.124.27 | Wiercany | 5542575.42 | 7552460.92 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10700 | jest wizura | |
| 50 | 712427-1-10720 | 7.124.27 | Wiercany | 5542370.86 | 7552515.15 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10720 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10710 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10730 | jest wizura | |
| 51 | 712427-1-10730 | 7.124.27 | Wiercany | 5542193.92 | 7552538.61 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712427-1-10720 | jest wizura | punkt obok miedzy, pole orne |
| 52 | 712427-1-10780 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544971.23 | 7550297.70 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-20140 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | - | - | ogrodzenie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 53 | 712427-1-10790 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544912.41 | 7550159.96 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-10780 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| 54 | 712427-1-10800 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544794.60 | 7550121.78 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-10800 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | - | - | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 55 | 712427-1-10810 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544847.14 | 7551595.55 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, |
| 56 | 712427-1-10820 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544587.37 | 7551694.31 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10830 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10810 | jest wizura | |
| 57 | 712427-1-10830 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544361.48 | 7551779.27 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10820 | brak wizury | |
| 58 | 712427-1-10840 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544108.38 | 7551801.73 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10840 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10830 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10850 | brak wizury | |
| 59 | 712427-1-10850 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543891.53 | 7551840.39 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10840 | brak wizury | |
| 60 | 712427-1-10860 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544624.45 | 7549941.67 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-1653016 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10800 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10870 | jest wizura | |
| 61 | 712427-1-10870 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544421.27 | 7549886.76 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10860 | jest wizura | punkt pod drzewami |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10880 | brak wizury | |

Tabela inwentaryzacji ark: 7.124.27.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------|
| 94 | 712427-1-11240 | 7.124.27 | Wiercany | 5541359.00 | 7553041.96 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11230 | brak wizury | punkt w zakrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11250 | brak wizury | |
| 95 | 712427-1-11250 | 7.124.27 | Olimpów | 5541150.60 | 7553281.68 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11240 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20200 | brak wizury | |
| 96 | 712427-1-11260 | 7.124.27 | Olimpów | 5541261.35 | 7554666.53 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13380 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11270 | brak wizury | |
| 97 | 712427-1-11270 | 7.124.27 | Olimpów | 5541065.90 | 7554534.22 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11260 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11280 | brak wizury | |
| 98 | 712427-1-11280 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540927.89 | 7554340.46 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11270 | brak wizury | punkt pod drzewem |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11290 | jest wizura | |
| 99 | 712427-1-11290 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540796.94 | 7554171.34 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11280 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10420 | brak wizury | |
| 100 | 712427-1-11300 | 7.124.27 | Wiercany | 5541172.71 | 7551737.61 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20180 | brak wizury | punkt jest przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13560 | brak wizury | |
| 101 | 712427-1-11310 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544771.89 | 7553568.31 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712527-1-11300 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11320 | brak wizury | |
| 102 | 712427-1-11320 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544570.34 | 7553526.83 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-11310 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11330 | jest wizura | |
| 103 | 712427-1-11330 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544417.46 | 7553677.23 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11320 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11340 | jest wizura | |
| 104 | 712427-1-11340 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544246.45 | 7553891.21 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11330 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11350 | brak wizury | |
| 105 | 712427-1-11350 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544094.62 | 7554051.58 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11360 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11340 | brak wizury | |
| 106 | 712427-1-11360 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543972.45 | 7554137.26 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11350 | brak wizury | punkt obok drzew |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11370 | jest wizura | |
| 107 | 712427-1-11370 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544021.52 | 7554342.08 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11360 | jest wizura | punkt znajduje się w posesji |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20030 | brak wizury | |
| 108 | 712427-1-11380 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543633.76 | 7554478.54 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20030 | brak wizury | punkt pod drzewem |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11390 | brak wizury | |
| 109 | 712427-1-11390 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543468.18 | 7554445.78 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11380 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11400 | jest wizura | |
| 110 | 712427-1-11400 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543301.89 | 7554299.45 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11410 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11390 | jest wizura | |
| 111 | 712427-1-11410 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543353.36 | 7554105.31 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11420 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11400 | jest wizura | |
| 112 | 712427-1-11420 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5543174.31 | 7553989.52 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712427-1-11410 | jest wizura | pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11430 | jest wizura | |
| 113 | 712427-1-11430 | 7.124.27 | Wiercany | 5542995.42 | 7553949.06 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11420 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20110 | brak wizury | |
| 114 | 712427-1-11440 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540226.02 | 7551732.36 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10430 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10450 | jest wizura | |
| 115 | 712427-1-11450 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540617.42 | 7553455.03 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20200 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11460 | jest wizura | |
| 116 | 712427-1-11460 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540453.30 | 7553279.37 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | pobocze drogi utwardzone |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 117 | 712427-1-11470 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540137.41 | 7552965.24 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11460 | jest wizura | punkt obok drzewa |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11530 | jest wizura | |
| 118 | 712427-1-11500 | 7.124.27 | Wiercany | 5541944.47 | 7553662.09 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | kościół (podstawa krzyża) |
| 120 | 712427-1-11610 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540001.61 | 7551600.60 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20250 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11620 | brak wizury | |
| 121 | 712427-1-11810 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544957.78 | 7551760.00 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712527-1653020 | jest wizura | znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11820 | jest wizura | |
| 122 | 712427-1-11890 | 7.124.27 | Będzienica | 5540849.17 | 7555362.87 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13720 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13690 | jest wizura | |
| 123 | 712427-1-11900 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544769.10 | 7554386.36 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712427-1-20010 | brak wizury | pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11910 | jest wizura | |
| 124 | 712427-1-11910 | 7.124.27 | Iwierzyc | 5544839.58 | 7554699.06 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-11900 | jest wizura | znak naziemny utracony |
| | | | | | | | | | | | 712527-1-11890 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11920 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11980 | jest wizura | |
| 125 | 712427-1-11920 | 7.124.27 | Nockowa | 5544986.06 | 7555050.57 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712427-1-11910 | brak wizury | pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11930 | brak wizury | |
| 126 | 712427-1-11930 | 7.124.27 | Nockowa | 5544950.60 | 7555310.72 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712527-1-20370 | brak wizury | punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11920 | brak wizury | |

Tabela inwentaryzacji ark: 7.124.27.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 127 | 712427-1-11960 | 7.124.27 | Nockowa | 5544899.19 | 7555831.17 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712527-1-20370 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11970 | jest wizura | |
| 128 | 712427-1-11970 | 7.124.27 | Nockowa | 5544527.06 | 7555975.67 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11960 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20020 | jest wizura | |
| 129 | 712427-1-11980 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5544691.52 | 7554843.87 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11910 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11990 | brak wizury | |
| 130 | 712427-1-11990 | 7.124.27 | Nockowa | 5544556.93 | 7554921.89 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11980 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12000 | brak wizury | |
| 131 | 712427-1-12000 | 7.124.27 | Nockowa | 5544291.30 | 7555009.46 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11990 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12010 | jest wizura | |
| 132 | 712427-1-12010 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543826.68 | 7554848.38 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12000 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12020 | jest wizura | |
| 133 | 712427-1-12020 | 7.124.27 | Nockowa | 5543656.67 | 7554908.22 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20051 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12010 | jest wizura | |
| 133 | 712427-1-12050 | 7.124.27 | Nockowa | 5543970,06 | 7555829,12 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20020 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12060 | jest wizura | |
| 134 | 712427-1-12060 | 7.124.27 | Nockowa | 5543643.42 | 7555857.46 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12050 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12070 | brak wizury | |
| 135 | 712427-1-12070 | 7.124.27 | Nockowa | 5543438.23 | 7555977.05 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12060 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712428-1-12190 | jest wizura | |
| 136 | 712427-1-12080 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543983.72 | 7553795.46 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11350 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12090 | brak wizury | |
| 137 | 712427-1-12090 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543937.05 | 7553504.28 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-12100 | jest wizura | znak naziemny pod ziemią (ok. 0,2m) |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12080 | brak wizury | |
| 138 | 712427-1-12100 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543858.93 | 7553259.64 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712427-1-12110 | brak wizury | pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12090 | jest wizura | |
| 139 | 712427-1-12110 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543783.32 | 7552854.48 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20040 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12100 | brak wizury | |
| 140 | 712427-1-12120 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543740.25 | 7552515.53 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12130 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20040 | jest wizura | |
| 141 | 712427-1-12130 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543745.66 | 7552089.18 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1653016 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12120 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12140 | brak wizury | |
| 142 | 712427-1-12140 | 7.124.27 | Iwierzycze | 5543480.73 | 7552200.38 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-12130 | brak wizury | punkt w zakrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20080 | brak wizury | |
| 143 | 712427-1-12150 | 7.124.27 | Nockowa | 5543241.96 | 7555175.79 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20051 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11130 | jest wizura | |
| 144 | 712427-1-12160 | 7.124.27 | Nockowa | 5543715.90 | 7555318.98 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20051 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12170 | jest wizura | |
| 145 | 712427-1-12170 | 7.124.27 | Nockowa | 5543486.66 | 7555613.83 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12160 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-12180 | brak wizury | |
| 146 | 712427-1-12180 | 7.124.27 | Nockowa | 5543310.59 | 7555774.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-12170 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712428-1-12190 | brak wizury | |
| 147 | 712427-1-13030 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544873.94 | 7548503.43 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712527-1-14640 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20000 | jest wizura | |
| 148 | 712427-1-13040 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544443.61 | 7548447.60 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712427-1-20000 | jest wizura | punkt obok miedzy, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13050 | jest wizura | |
| 149 | 712427-1-13050 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544204.31 | 7548692.33 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13040 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13060 | jest wizura | |
| 150 | 712427-1-13060 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544019.77 | 7548904.67 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13050 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10930 | brak wizury | |
| 151 | 712427-1-13070 | 7.124.27 | Gnojnica | 5544577.42 | 7548082.66 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712427-1-20000 | jest wizura | znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712426-1-13080 | brak wizury | |
| 152 | 712427-1-13170 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543827.14 | 7548809.31 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10930 | brak wizury | punkt znajduje się w posesji (ogrodzonej) |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13180 | brak wizury | |
| 153 | 712427-1-13180 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543721.81 | 7548719.18 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-13170 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13190 | jest wizura | |
| 154 | 712427-1-13190 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543548.77 | 7548644.15 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13180 | jest wizura | znak naziemny pod ziemią (ok. 0,2m) |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13200 | jest wizura | |
| 155 | 712427-1-13200 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543332.82 | 7548663.25 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13190 | jest wizura | punkt obok drzewa |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13210 | jest wizura | |
| 156 | 712427-1-13210 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543121.48 | 7548623.49 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | pobocze drogi utwardzone (w miejscu punktu jest śruba wbita) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 157 | 712427-1-13220 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543109.90 | 7548091.16 | istniejący | tak | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10010 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712426-1-20220 | brak wizury | |

Tabela inwentaryzacji ark: 7.124.27.

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---|
| 158 | 712427-1-13230 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542829.78 | 7550489.55 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-11010 | brak wizury | punkt przy zakrzewienia |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20120 | brak wizury | |
| 159 | 712427-1-13240 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542911.45 | 7549542.60 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-20070 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13250 | brak wizury | |
| 160 | 712427-1-13250 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542173.62 | 7549618.87 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13240 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13260 | brak wizury | |
| 161 | 712427-1-13260 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5541869.47 | 7549684.68 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13250 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20170 | brak wizury | |
| 162 | 712427-1-13270 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542866.32 | 7549223.88 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-10030 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11020 | brak wizury | |
| 163 | 712427-1-13280 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542486.84 | 7550654.27 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-20120 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13290 | brak wizury | |
| 164 | 712427-1-13290 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5542246.05 | 7550625.56 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13280 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10080 | brak wizury | |
| 165 | 712427-1-13300 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540799.20 | 7548866.95 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 166 | 712427-1-13310 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540449.94 | 7549710.10 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 167 | 712427-1-13320 | 7.124.27 | Bystrzyca | 5540316.64 | 7549979.27 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20230 | | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10250 | | |
| 168 | 712427-1-13330 | 7.124.27 | Będzienica | 5540351.40 | 7555974.50 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 169 | 712427-1-13340 | 7.124.27 | Będzienica | 5540213.49 | 7555970.38 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-13330 | brak wizury | znak podziemny, skarpa rowu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10800 | brak wizury | |
| 170 | 712427-1-13350 | 7.124.27 | Wiercany | 5541857.49 | 7553863.32 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-13360 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20160 | jest wizura | |
| 171 | 712427-1-13360 | 7.124.27 | Wiercany | 5541639.51 | 7554030.90 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13350 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13370 | brak wizury | |
| 172 | 712427-1-13370 | 7.124.27 | Wiercany | 5541623.61 | 7554154.89 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13360 | brak wizury | punkt znajduje się 0,30m od ogrodzenia |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13380 | jest wizura | |
| 173 | 712427-1-13380 | 7.124.27 | Wiercany | 5541649.04 | 7554440.28 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13370 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13420 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13390 | brak wizury | |
| 174 | 712427-1-13390 | 7.124.27 | Wiercany | 5541824.22 | 7554698.97 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13380 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13400 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 175 | 712427-1-13400 | 7.124.27 | Wiercany | 5541969.07 | 7554836.69 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-13390 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13410 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 176 | 712427-1-13410 | 7.124.27 | Wiercany | 5542032.46 | 7554900.11 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-20130 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13400 | jest wizura | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, skarpa rzeki |
| 177 | 712427-1-13420 | 7.124.27 | Wiercany | 5541900.38 | 7554262.71 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | - | - | granicznik |
| 178 | 712427-1-13430 | 7.124.27 | Wiercany | 5541878.93 | 7554042.97 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-13730 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13420 | brak wizury | |
| 179 | 712427-1-13440 | 7.124.27 | Zagorzycze | 5540432.06 | 7548812.51 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20100 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-10210 | jest wizura | chodnik betonowy (kostka) |
| 180 | 712427-1-13450 | 7.124.27 | Wiercany | 5542401.62 | 7553898.07 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | - | - | znak naziemny utracony |
| 181 | 712427-1-13460 | 7.124.27 | Wiercany | 5542770.04 | 7553931.31 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-20110 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13450 | jest wizura | |
| 182 | 712427-1-13470 | 7.124.27 | Wiercany | 5542548.11 | 7553418.44 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20110 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13480 | jest wizura | |
| 183 | 712427-1-13480 | 7.124.27 | Wiercany | 5542459.80 | 7553078.84 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13490 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13470 | jest wizura | |
| 184 | 712427-1-13490 | 7.124.27 | Wiercany | 5542422.59 | 7552891.89 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13500 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13480 | jest wizura | |
| 185 | 712427-1-13500 | 7.124.27 | Wiercany | 5542418.91 | 7552751.18 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13490 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13510 | jest wizura | |
| 186 | 712427-1-13510 | 7.124.27 | Wiercany | 5542186.20 | 7552675.05 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13500 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20140 | jest wizura | |
| 187 | 712427-1-13520 | 7.124.27 | Wiercany | 5542157.93 | 7552490.82 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13530 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20140 | jest wizura | |
| 188 | 712427-1-13530 | 7.124.27 | Wiercany | 5542274.02 | 7552424.68 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13540 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13520 | jest wizura | |
| 189 | 712427-1-13540 | 7.124.27 | Wiercany | 5542264.36 | 7552226.79 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13550 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13530 | jest wizura | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|--|
| 190 | 712427-1-13550 | 7.124.27 | Wiercany | 5542146.94 | 7551934.79 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11040 | jest wizura | punkt w lesie |
| 119 | 712427-1-13560 | 7.124.27 | Wiercany | 5540966.06 | 7551321.30 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13540 | jest wizura | |
| 191 | 712427-1-13570 | 7.124.27 | Olimpów | 5540720.42 | 7550984.42 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11300 | brak wizury | |
| 192 | 712427-1-13580 | 7.124.27 | Olimpów | 5540534.83 | 7550715.13 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13570 | brak wizury | punkt jest w zadrzewieniu |
| 193 | 712427-1-13590 | 7.124.27 | Wiercany | 5540947.67 | 7552115.77 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11300 | brak wizury | |
| 194 | 712427-1-13600 | 7.124.27 | Olimpów | 5540871.23 | 7552439.63 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13570 | brak wizury | |
| 195 | 712427-1-13610 | 7.124.27 | Olimpów | 5541030.15 | 7553090.44 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-20210 | brak wizury | znak podziemny, rów |
| 196 | 712427-1-13620 | 7.124.27 | Olimpów | 5540800.01 | 7552759.56 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13570 | jest wizura | |
| 197 | 712427-1-13630 | 7.124.27 | Olimpów | 5540741.30 | 7552576.07 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20200 | brak wizury | |
| 198 | 712427-1-13640 | 7.124.27 | Olimpów | 5540596.93 | 7552440.47 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13610 | brak wizury | wjazd utwardzony (kostka) |
| 199 | 712427-1-13650 | 7.124.27 | Olimpów | 5540563.44 | 7552268.07 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-13630 | jest wizura | |
| 200 | 712427-1-13660 | 7.124.27 | Olimpów | 5540520.93 | 7552147.38 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-13600 | brak wizury | |
| 201 | 712427-1-13670 | 7.124.27 | Olimpów | 5540421.29 | 7552012.20 | uszkodzony | - | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712427-1-13620 | jest wizura | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| 202 | 712427-1-13680 | 7.124.27 | Olimpów | 5540319.28 | 7551827.80 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13630 | brak wizury | |
| 203 | 712427-1-13690 | 7.124.27 | Będzienica | 5540667.12 | 7555419.25 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13640 | brak wizury | |
| 204 | 712427-1-13700 | 7.124.27 | Będzienica | 5541694.09 | 7555170.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13630 | brak wizury | punkt przy lesie, znak podziemny |
| 205 | 712427-1-13710 | 7.124.27 | Nockowa | 5541885.39 | 7555095.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-13650 | jest wizura | |
| 206 | 712427-1-13720 | 7.124.27 | Będzienica | 5540506.39 | 7555149.29 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | |
| 207 | 712427-1-13730 | 7.124.27 | Wiercany | 5542091.65 | 7553984.22 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | - | - | punkt przy lesie |
| 208 | 712427-1-20000 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5544542.35 | 7548365.61 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13660 | jest wizura | |
| 209 | 712427-1-20010 | 7.124.27 | Iwierzycy | 5544807.60 | 7553921.65 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712427-1-13680 | brak wizury | |
| 210 | 712427-1-20020 | 7.124.27 | Nockowa | 5544175.19 | 7555924.04 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13670 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| 211 | 712427-1-20030 | 7.124.27 | Iwierzycy | 5543927.77 | 7554424.90 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11440 | jest wizura | |
| 212 | 712427-1-20040 | 7.124.27 | Iwierzycy | 5543746.25 | 7552697.68 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-13720 | jest wizura | |
| 213 | 712427-1-20050 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11890 | jest wizura | znak podziemny |
| 214 | 712427-1-20051 | 7.124.27 | Nockowa | 5543578.61 | 7555031.71 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-13710 | jest wizura | |
| 215 | 712427-1-20052 | 7.124.27 | Nockowa | 5543811.84 | 7555085.80 | istniejący | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712427-1-11210 | brak wizury | |
| 216 | 712427-1-20053 | 7.124.27 | Nockowa | 5543810.00 | 7555139.12 | zniszczony | - | - | - | - | 712427-1-10590 | jest wizura | znak naziemny utracony |
| 217 | 712427-1-20060 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543675.07 | 7550745.60 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-11890 | jest wizura | |
| 218 | 712427-1-20070 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543234.26 | 7549480.58 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13690 | jest wizura | |
| 219 | 712427-1-20080 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13450 | jest wizura | znak podziemny |
| 220 | 712427-1-20090 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13430 | jest wizura | |
| 221 | 712427-1-20100 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712527-1-20010 | brak wizury | |
| 222 | 712427-1-20110 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20051 | jest wizura | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, zadrzewienie |
| 223 | 712427-1-20120 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20050 | jest wizura | |
| 224 | 712427-1-20130 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | |
| 225 | 712427-1-20140 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1653016 | brak wizury | znak podziemny |
| 226 | 712427-1-20150 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20060 | brak wizury | |
| 227 | 712427-1-20160 | 7.124.27 | Nockowa | 5543740.40 | 7554932.37 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20060 | brak wizury | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---|
| 219 | 712427-1-20080 | 7.124.27 | Iwierzyce | 5543084.38 | 7552275.83 | uszkodzony | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-20040 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu, znak naziemny utracony |
| 220 | 712427-1-20090 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5541932.14 | 7548838.44 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712426-1-20140 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| 221 | 712427-1-20100 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5540586.52 | 7548577.37 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712426-1-20250 | brak wizury | |
| 223 | 712427-1-20110 | 7.124.27 | Wiercany | 5542922.08 | 7553520.37 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712427-1-20050 | brak wizury | punkt obok miedzy, pole orne |
| 224 | 712427-1-20120 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5542667.79 | 7550597.59 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712426-1-20060 | brak wizury | znak podziemny, pole orne |
| 225 | 712427-1-20130 | 7.124.27 | Nockowa | 5542143.02 | 7554898.70 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712426-1-20050 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 226 | 712427-1-20140 | 7.124.27 | Wiercany | 5542083.87 | 7552552.12 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20180 | brak wizury | |
| 227 | 712427-1-20141 | 7.124.27 | Wiercany | 5542089.36 | 7552547.35 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku podziemnego, pole orne |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 228 | 712427-1-20150 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5542036.81 | 7550873.62 | uszkodzony | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-20180 | brak wizury | punkt przy lesie, znak naziemny utracony |
| 229 | 712427-1-20160 | 7.124.27 | Wiercany | 5541884.95 | 7553632.37 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712427-1-20110 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| 230 | 712427-1-20170 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5541735.47 | 7549794.88 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20120 | brak wizury | |
| 231 | 712427-1-20180 | 7.124.27 | Wiercany | 5541243.17 | 7552061.98 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20140 | brak wizury | punkt jest przy zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20181 | brak wizury | |
| 232 | 712427-1-20181 | 7.124.27 | Wiercany | 5541138.08 | 7551967.21 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20180 | brak wizury | punkt w lesie, znak naziemny |
| 233 | 712427-1-20190 | 7.124.27 | Będzienica | 5541244.97 | 7555535.45 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712426-1-20220 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 234 | 712427-1-20200 | 7.124.27 | Olimpów | 5541024.33 | 7553355.43 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20240 | jest wizura | |
| 235 | 712427-1-20210 | 7.124.27 | Olimpów | 5540656.43 | 7550495.00 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20010 | brak wizury | |
| 236 | 712427-1-20220 | 7.124.27 | Olimpów | 5540635.81 | 7554964.47 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20190 | brak wizury | |
| 237 | 712427-1-20230 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5540415.59 | 7549849.22 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20210 | brak wizury | punkt w lesie |
| 238 | 712427-1-20240 | 7.124.27 | Wiśniowa | 5540090.64 | 7553822.31 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20020 | jest wizura | |
| 239 | 712427-1-20250 | 7.124.27 | Olimpów | 5540087.38 | 7551665.29 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20240 | brak wizury | |
| 240 | 712427-1653016 | 7.124.27 | Zagorzyce | 5543791.58 | 7551715.26 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712527-1-20280 | brak wizury | punkt obok drzewie |