

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712225-1-10010	7.122.25	Grudna Górna	5532738.35	7536134.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11290	jest wizura	
											712225-1-10020	jest wizura	
2	712225-1-10020	7.122.25	Grudna Górna	5532500.82	7536178.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10010	jest wizura	
											712225-1-10030	jest wizura	
3	712225-1-10030	7.122.25	Grudna Górna	5532172.21	7536223.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10020	jest wizura	
											712225-1-10040	jest wizura	
4	712225-1-10040	7.122.25	Grudna Górna	5531800.10	7536388.95	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10030	jest wizura	
											712225-1-11380	jest wizura	
5	712225-1-10050	7.122.25	Brzeziny	5532874.94	7539850.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10740	jest wizura	
											712226-1-10040	jest wizura	
6	712225-1-10060	7.122.25	Brzeziny	5532864.67	7539188.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10070	jest wizura	
											712225-1-10760	brak wizury	
7	712225-1-10070	7.122.25	Brzeziny	5532733.14	7539142.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10080	brak wizury	
											712225-1-10060	jest wizura	
8	712225-1-10080	7.122.25	Brzeziny	5532643.33	7538958.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20060	jest wizura	
											712225-1-10070	brak wizury	
9	712225-1-10090	7.122.25	Brzeziny	5532357.79	7538902.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20060	jest wizura	
											712225-1-10100	jest wizura	
10	712225-1-10100	7.122.25	Brzeziny	5532249.81	7538867.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10090	jest wizura	
											712225-1-10110	jest wizura	
11	712225-1-10110	7.122.25	Brzeziny	5532116.29	7538667.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10120	brak wizury	
											712225-1-10100	jest wizura	
12	712225-1-10120	7.122.25	Brzeziny	5531980.86	7538408.67	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-10110	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712225-1-10130	brak wizury	
13	712225-1-10130	7.122.25	Brzeziny	5531823.93	7538126.82	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712225-1-10140	brak wizury	znak naziemny utracony, pobocze drogi
											712225-1-10120	brak wizury	
14	712225-1-10140	7.122.25	Brzeziny	5531721.37	7538088.04	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10150	brak wizury	
											712225-1-10130	brak wizury	
15	712225-1-10150	7.122.25	Brzeziny	5531579.06	7538013.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10160	brak wizury	
											712225-1-10140	brak wizury	
16	712225-1-10160	7.122.25	Brzeziny	5531221.54	7538061.82	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-10150	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
											712225-1-10170	jest wizura	
17	712225-1-10170	7.122.25	Brzeziny	5531344.43	7538331.30	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712225-1-10160	jest wizura	punkt obok między, pole orne
											712225-1-10180	jest wizura	
18	712225-1-10180	7.122.25	Brzeziny	5531542.70	7538650.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10170	jest wizura	
											712225-1-10190	jest wizura	
19	712225-1-10190	7.122.25	Brzeziny	5531600.88	7538780.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10180	jest wizura	
											712225-1-10200	jest wizura	
20	712225-1-10200	7.122.25	Brzeziny	5531627.14	7538978.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10190	jest wizura	
											712225-1-10210	brak wizury	
21	712225-1-10210	7.122.25	Brzeziny	5531426.17	7539161.21	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
22	712225-1-10220	7.122.25	Brzeziny	5531428.75	7539269.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10210	brak wizury	punkt w lesie
											712225-1-10230	brak wizury	
23	712225-1-10230	7.122.25	Brzeziny	5531552.58	7539371.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10220	brak wizury	punkt naziemny pod ziemią (ok. 0,3 m)
											712225-1-20090	jest wizura	
24	712225-1-10240	7.122.25	Brzeziny	5531938.03	7539398.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20090	jest wizura	
											712225-1-10250	jest wizura	
25	712225-1-10250	7.122.25	Brzeziny	5532102.40	7539823.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10240	jest wizura	
											712225-1-10260	jest wizura	
26	712225-1-10260	7.122.25	Brzeziny	5532105.82	7539958.12	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10250	jest wizura	
											712226-1-10310	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

27	712225-1-10330	7.122.25	Brzeziny	5530963.99	7537905.30	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20100	jest wizura	znak naziemny pod ziemią (ok. 0,3 m)
											712225-1-10340	jest wizura	
28	712225-1-10340	7.122.25	Brzeziny	5530820.20	7538283.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10330	jest wizura	
											712225-1-10350	brak wizury	
29	712225-1-10350	7.122.25	Brzeziny	5530901.13	7538555.26	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-10340	brak wizury	znak naziemny utracony w drodze utwardzonej (tłuczeń)
											712225-1-10360	jest wizura	
30	712225-1-10360	7.122.25	Brzeziny	5530971.74	7539025.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10350	jest wizura	
											712225-1-10370	brak wizury	
31	712225-1-10370	7.122.25	Brzeziny	5531038.18	7539315.20	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
32	712225-1-10380	7.122.25	Brzeziny	5531108.24	7539759.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10370	brak wizury	znak naziemny pod ziemią około 0,4 m
											712225-1-10390	brak wizury	
33	712225-1-10440	7.122.25	Brzeziny	5530029.34	7539871.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712125-1-10450	jest wizura	
											712226-1-10430	brak wizury	
34	712225-1-10540	7.122.25	Brzeziny	5532626.09	7538816.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20060	jest wizura	
											712225-1-11300	jest wizura	
35	712225-1-10550	7.122.25	Grudna Górna	5534907.32	7535058.69	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt pod ogrodzeniem trwałym
											-	-	
36	712225-1-10560	7.122.25	Grudna Górna	5534820.62	7535026.56	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w drodze, masa bitumiczna
											-	-	
37	712225-1-10570	7.122.25	Brzeziny	5532724.65	7538237.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10580	jest wizura	
											712225-1-11310	jest wizura	
38	712225-1-10580	7.122.25	Brzeziny	5532628.98	7537962.60	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
39	712225-1-10590	7.122.25	Brzeziny	5532619.77	7537765.91	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712225-1-10600	brak wizury	znak naziemny utracony
											712225-1-10580	jest wizura	
40	712225-1-10600	7.122.25	Brzeziny	5532696.62	7537580.20	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10610	brak wizury	punkt pod drzewem
											712225-1-10590	brak wizury	
41	712225-1-10610	7.122.25	Brzeziny	5532837.14	7537448.52	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712225-1-11110	jest wizura	znak podziemny
											712225-1-10600	brak wizury	
42	712225-1-10670	7.122.25	Brzeziny	5530316.71	7537508.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10680	jest wizura	
											712225-1-20120	brak wizury	
43	712225-1-10680	7.122.25	Brzeziny	5530428.01	7537302.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10690	brak wizury	
											712225-1-10670	jest wizura	
44	712225-1-10690	7.122.25	Brzeziny	5530578.22	7537133.34	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10860	jest wizura	
											712225-1-10700	brak wizury	
											712225-1-10680	brak wizury	
45	712225-1-10700	7.122.25	Brzeziny	5530739.78	7537417.02	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10690	brak wizury	
											712225-1-10710	jest wizura	
46	712225-1-10710	7.122.25	Brzeziny	5530856.99	7537553.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10700	jest wizura	
											712225-1-11320	jest wizura	
47	712225-1-10720	7.122.25	Grudna Górna	5534968.70	7534983.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712325-1-11540	brak wizury	
											712225-1-10730	brak wizury	
48	712225-1-10730	7.122.25	Grudna Górna	5534815.56	7535027.72	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w drodze, masa bitumiczna
											-	-	
49	712225-1-10740	7.122.25	Brzeziny	5532999.24	7539681.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10750	jest wizura	
											712225-1-10050	jest wizura	
50	712225-1-10750	7.122.25	Brzeziny	5533113.54	7539394.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10760	jest wizura	
											712225-1-10740	jest wizura	
51	712225-1-10760	7.122.25	Brzeziny	5533069.58	7539215.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712225-1-10750	jest wizura	zajazd utwardzony
											712225-1-10060	brak wizury	
52	712225-1-10770	7.122.25	Brzeziny	5531172.99	7536921.56	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10780	brak wizury	punkt w lesie
											712225-1-11360	brak wizury	
53	712225-1-10780	7.122.25	Brzeziny	5531416.49	7536979.60	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10770	brak wizury	punkt pod drzewem
											712225-1-10790	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

54	712225-1-10790	7.122.25	Brzeziny	5531463.85	7537148.79	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10780	brak wizury	punkt przy lesie
											712225-1-10800	brak wizury	
55	712225-1-10800	7.122.25	Brzeziny	5531540.18	7537350.54	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10790	brak wizury	punkt pod drzewem
											712225-1-10810	brak wizury	
56	712225-1-10810	7.122.25	Brzeziny	5531595.01	7537518.00	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10800	brak wizury	punkt na obrzeżach lasu
											712225-1-10820	jest wizura	
57	712225-1-10820	7.122.25	Brzeziny	5531626.88	7537649.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10810	jest wizura	
											712225-1-10830	jest wizura	
58	712225-1-10830	7.122.25	Brzeziny	5531634.75	7537731.68	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10840	jest wizura	
											712225-1-10820	jest wizura	
59	712225-1-10840	7.122.25	Brzeziny	5531758.12	7537757.54	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
60	712225-1-10850	7.122.25	Brzeziny	5531810.01	7537664.11	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20080	brak wizury	
											712225-1-10840	jest wizura	
61	712225-1-10860	7.122.25	Brzeziny	5530706.20	7537031.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10690	jest wizura	
											-	-	
62	712225-1-10900	7.122.25	Brzeziny	5533884.10	7536402.35	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-20020	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
											712225-1-10910	brak wizury	
63	712225-1-10910	7.122.25	Brzeziny	5534074.04	7536777.65	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10900	brak wizury	
											712225-1-10920	brak wizury	
64	712225-1-10920	7.122.25	Brzeziny	5534186.96	7537051.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10910	brak wizury	
											712225-1-10930	brak wizury	
65	712225-1-10930	7.122.25	Brzeziny	5534109.68	7537567.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10920	brak wizury	
											712225-1-10940	jest wizura	
66	712225-1-10940	7.122.25	Brzeziny	5534148.62	7538091.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10930	jest wizura	
											712225-1-20010	jest wizura	
67	712225-1-10950	7.122.25	Brzeziny	5534510.75	7538289.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20010	jest wizura	
											712225-1-10960	brak wizury	
68	712225-1-10960	7.122.25	Brzeziny	5534413.52	7538527.10	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10950	brak wizury	punkt w lesie
											712225-1-10970	brak wizury	
69	712225-1-10970	7.122.25	Brzeziny	5534489.95	7538732.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10960	brak wizury	
											712225-1-10980	jest wizura	
70	712225-1-10980	7.122.25	Brzeziny	5534471.52	7538911.53	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10990	brak wizury	
											712225-1-10970	jest wizura	
71	712225-1-10990	7.122.25	Brzeziny	5534855.73	7539247.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10980	brak wizury	punkt w lesie
											712325-1-20200	brak wizury	
72	712225-1-11000	7.122.25	Brzeziny	5534987.24	7539436.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712225-1-11010	jest wizura	punkt w drodze utwardzonej (tłuczeń)
											712325-1-20200	jest wizura	
73	712225-1-11010	7.122.25	Brzeziny	5534818.98	7539650.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11000	jest wizura	
											712225-1-11020	jest wizura	
74	712225-1-11020	7.122.25	Brzeziny	5534660.36	7539856.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11010	jest wizura	
											712226-1-11030	jest wizura	
75	712225-1-11050	7.122.25	Brzeziny	5533402.53	7539877.06	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-20040	jest wizura	znak naziemny utracony, pole orne
											712226-1-11060	jest wizura	
76	712225-1-11100	7.122.25	Brzeziny	5533128.46	7537260.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712225-1-20050	brak wizury	punkt w skarpie rowu
											712225-1-11110	jest wizura	
77	712225-1-11110	7.122.25	Brzeziny	5533030.26	7537365.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-11100	jest wizura	
											712225-1-10610	jest wizura	
78	712225-1-11120	7.122.25	Brzeziny	5533185.96	7537460.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20050	jest wizura	
											712225-1-11130	jest wizura	
79	712225-1-11130	7.122.25	Brzeziny	5533239.77	7537681.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11120	jest wizura	
											712225-1-11140	brak wizury	
80	712225-1-11140	7.122.25	Brzeziny	5533393.79	7537973.24	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-11130	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712225-1-11150	jest wizura	
81	712225-1-11150	7.122.25	Brzeziny	5533354.21	7538206.06	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren nawieziony
											-	-	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

82	712225-1-11160	7.122.25	Brzeziny	5533536.20	7538460.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11150	brak wizury	znak naziemny pod ziemią
											712225-1-20030	brak wizury	
83	712225-1-11190	7.122.25	Brzeziny	5534798.70	7538627.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712325-1-11180	brak wizury	
											712225-1-10980	jest wizura	
84	712225-1-11200	7.122.25	Brzeziny	5534246.53	7539153.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10980	jest wizura	
											712225-1-11210	jest wizura	
85	712225-1-11210	7.122.25	Brzeziny	5534074.80	7539434.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11200	jest wizura	
											712225-1-11220	jest wizura	
86	712225-1-11220	7.122.25	Brzeziny	5533888.23	7539468.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11210	jest wizura	
											712225-1-11230	jest wizura	
87	712225-1-11230	7.122.25	Brzeziny	5533628.42	7539528.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-11220	jest wizura	
											712225-1-11240	brak wizury	
88	712225-1-11240	7.122.25	Brzeziny	5533479.92	7539635.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-11230	brak wizury	punkt pod drzewem
											712225-1-20040	brak wizury	
89	712225-1-11290	7.122.25	Brzeziny	5532988.80	7536150.05	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-11410 (pow. dębicki)	jest wizura	punkt pod drzewem
											712225-1-10010	jest wizura	
90	712225-1-11300	7.122.25	Brzeziny	5532731.97	7538703.43	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712225-1-10540	jest wizura	znak podziemny
											712225-1-11310	brak wizury	
91	712225-1-11310	7.122.25	Brzeziny	5532841.99	7538474.36	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712225-1-11300	brak wizury	znak naziemny granicznik
											712225-1-10570	jest wizura	
92	712225-1-11320	7.122.25	Brzeziny	5531002.94	7537667.59	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712225-1-10710	jest wizura	znaka podziemny, pole orne (znak naziemny przekopany w miedzy, stan dobry)
											712225-1-20100	jest wizura	
93	712225-1-11330	7.122.25	Kamienica Górna	5530842.10	7536655.00	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w drodze, masa bitumiczna
											-	-	
94	712225-1-11340	7.122.25	Kamienica Górna	5530810.01	7536846.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-11330	jest wizura	
											712225-1-11350	jest wizura	
95	712225-1-11350	7.122.25	Kamienica Górna	5530923.24	7536896.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-11340	jest wizura	
											712225-1-11360	jest wizura	
96	712225-1-11360	7.122.25	Brzeziny	5531062.20	7536929.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-10770	brak wizury	
											712225-1-11350	jest wizura	
97	712225-1-11380	7.122.25	Brzeziny	5531575.31	7536583.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-11430 (pow. dębicki)	brak wizury	
											712225-1-10040	jest wizura	
98	712225-1-11390	7.122.25	Brzeziny	5532738.14	7539698.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20030	brak wizury	wieża kościoła
											712325-1-20170	brak wizury	
											712225-1-20040	jest wizura	
											712225-1-10050	jest wizura	
											712226-1-20010	brak wizury	
99	712225-1-20000	7.122.25	Brzeziny	5534646.16	7536986.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712325-1-20190	brak wizury	
100	712225-1-20010	7.122.25	Brzeziny	5534365.95	7538131.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20030	jest wizura	
101	712225-1-20020	7.122.25	Brzeziny	5534070.15	7536113.07	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712225-1-20050	brak wizury	znak podziemny (na głębokości 0,3m)
102	712225-1-20030	7.122.25	Brzeziny	5533726.45	7538420.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712325-1742017	jest wizura	
103	712225-1-20040	7.122.25	Brzeziny	5533487.01	7539782.22	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-20010	jest wizura	punkt na obrzeżach lasu
104	712225-1-20050	7.122.25	Brzeziny	5533229.39	7537218.39	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-20030	brak wizury	
105	712225-1-20060	7.122.25	Brzeziny	5532523.59	7538885.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20080	brak wizury	
106	712225-1-20070	7.122.25	Brzeziny	5531993.99	7536709.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-11430 (pow. dębicki)	brak wizury	
107	712225-1-20080	7.122.25	Brzeziny	5531935.88	7537728.95	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20060	brak wizury	punkt na obrzeżach lasu
108	712225-1-20090	7.122.25	Brzeziny	5531627.84	7539468.68	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712225-1-20110	jest wizura	znak naziemny utracony
109	712225-1-20100	7.122.25	Brzeziny	5531118.09	7537880.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-20080	brak wizury	
110	712225-1-20110	7.122.25	Brzeziny	5530764.13	7538933.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-20090	jest wizura	
111	712225-1-20120	7.122.25	Brzeziny	5530219.72	7537624.24	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712225-11430 (pow. dębicki)	brak wizury	punkt pod drzewem