

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712426-1-10080	7.124.26	Gnojnica	5542938.79	7546667.65	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-13230	Jest wizura	
											712426-1-10090	Jest wizura	
2	712426-1-10090	7.124.26	Zagorzyce	5542827.17	7546558.45	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10080	Jest wizura	
											712426-1-10100	Jest wizura	
3	712426-1-10100	7.124.26	Gnojnica	5542726.81	7546415.55	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10090	Jest wizura	
											712426-1-10120	Jest wizura	
4	712426-1-10110	7.124.26	Gnojnica	5542745.56	7546276.84	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20150	Jest wizura	
											712426-1-10120	Jest wizura	
5	712426-1-10120	7.124.26	Zagorzyce	5542622.27	7546400.13	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10110	Jest wizura	
											712426-1-10100	Jest wizura	
											712426-1-13620	Brak wizury	
6	712426-1-10130	7.124.26	Łączki Kuch.	5541909.61	7540761.89	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20110	Brak wizury	
											712426-1-10970	Brak wizury	
7	712426-1-10140	7.124.26	Łączki Kuch.	5541606.78	7540568.20	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20110	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-10150	Brak wizury	
8	712426-1-10150	7.124.26	Łączki Kuch.	5541577.16	7540800.30	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10140	Brak wizury	
											712426-1-11140	Brak wizury	
9	712426-1-10160	7.124.26	Łączki Kuch.	5541608.31	7540287.34	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10170	Brak wizury	
											712426-1-20110	Jest wizura	
10	712426-1-10170	7.124.26	Łączki Kuch.	5541445.36	7540010.89	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10160	Jest wizura	
											712425-1-10180	Brak wizury	
11	712426-1-10180	7.124.26	Zagorzyce	5541765.10	7547665.82	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zjazd utwardzony, tłuczeń
12	712426-1-10190	7.124.26	Zagorzyce	5541641.30	7547429.66	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13640	Brak wizury	
											712426-1-10180	Brak wizury	
											712426-1-10270	Brak wizury	
											712426-1-10200	Brak wizury	
13	712426-1-10200	7.124.26	Zagorzyce	5541575.76	7547274.87	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10190	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-10210	Brak wizury	
14	712426-1-10210	7.124.26	Zagorzyce	5541407.33	7547049.08	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku, rurka metalowa (pozostałość ogrodzenia)
15	712426-1-10220	7.124.26	Zagorzyce	5541234.03	7546772.70	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10210	Brak wizury	
											712426-1-20210	Jest wizura	
16	712426-1-10240	7.124.26	Łączki Kuch.	5540789.98	7540209.20	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego, ogrodzenie
17	712426-1-10250	7.124.26	Łączki Kuch.	5540560.28	7540294.44	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10240	Brak wizury	
											712426-1-20121	Brak wizury	
18	712426-1-10270	7.124.26	Zagorzyce	5541349.87	7547714.39	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-10190	Brak wizury	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-10280	Jest wizura	
19	712426-1-10280	7.124.26	Zagorzyce	5540836.86	7547905.47	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10270	Jest wizura	
											712426-1-10290	Jest wizura	
20	712426-1-10290	7.124.26	Zagorzyce	5540605.33	7547782.31	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10280	Jest wizura	
											712426-1-20250	Jest wizura	
21	712426-1-10300	7.124.26	Zagorzyce	5540980.59	7546724.79	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-20210	Jest wizura	
											712426-1-10310	Jest wizura	
22	712426-1-10310	7.124.26	Zagorzyce	5540827.53	7546822.57	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Skarpa rowu umocniona, płyty ażurowe
23	712426-1-10320	7.124.26	Zagorzyce	5540675.29	7547038.54	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
24	712426-1-10330	7.124.26	Zagorzyce	5540568.00	7547122.23	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10320	Brak wizury	
											712426-1-10340	Brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

25	712426-1-10340	7.124.26	Zagorzyce	5540558.59	7547247.61	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, rów
26	712426-1-10350	7.124.26	Zagorzyce	5540517.11	7547349.84	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10340	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-10360	Brak wizury	
27	712426-1-10360	7.124.26	Zagorzyce	5540431.00	7547541.87	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	Dobry	712426-1-10350	Brak wizury	Pole orne
											712426-1-10370	Jest wizura	
28	712426-1-10370	7.124.26	Zagorzyce	5540380.96	7547612.01	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10360	Jest wizura	
											712426-1-20250	Jest wizura	
29	712426-1-10380	7.124.26	Zagorzyce	5541158.24	7546426.72	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10390	Jest wizura	
											712426-1-20210	Jest wizura	
30	712426-1-10390	7.124.26	Zagorzyce	5541100.65	7546277.32	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10380	Jest wizura	
											712426-1-20231	Jest wizura	
31	712426-1-10410	7.124.26	Zagorzyce	5540889.79	7545984.43	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-20231	Jest wizura	
											712426-1-10420	Jest wizura	
32	712426-1-10420	7.124.26	Zagorzyce	5540766.69	7545892.13	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-10410	Jest wizura	Znak podziemny
											712426-1-20230	Jest wizura	
33	712426-1-10430	7.124.26	Łączki Kuch.	5540134.02	7540657.26	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20121	Brak wizury	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-11280	Jest wizura	
34	712426-1-10440	7.124.26	Łączki Kuch.	5540224.68	7540309.16	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20121	Brak wizury	Znak pod ogrodzeniem
											712426-1-10450	Brak wizury	
35	712426-1-10450	7.124.26	Łączki Kuch.	5540185.33	7540101.24	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10440	Brak wizury	
											712425-1-10460	Brak wizury	
36	712426-1-10460	7.124.26	Zagorzyce	5540489.68	7545714.27	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego, brak możliwości kopania
37	712426-1-10470	7.124.26	Łączki Kuch.	5540186.58	7540390.43	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-20121	Jest wizura	
											712326-1-10480	Jest wizura	
38	712426-1-10480	7.124.26	Zagorzyce	5540247.77	7545298.08	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-13690	Jest wizura	
											712426-1-10490	Jest wizura	
39	712426-1-10490	7.124.26	Zagorzyce	5540144.50	7545129.08	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10530	Brak wizury	
											712426-1-10480	Jest wizura	
											712426-1-10500	Jest wizura	
											712326-1-10580	Jest wizura	
40	712426-1-10500	7.124.26	Zagorzyce	5540121.57	7545310.01	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10490	Jest wizura	
											712426-1-10510	Jest wizura	
41	712426-1-10510	7.124.26	Zagorzyce	5540012.78	7545444.37	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10500	Jest wizura	Znak pod drzewem
											712326-1-10520	Brak wizury	
42	712426-1-10530	7.124.26	Zagorzyce	5540365.05	7545051.12	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
43	712426-1-10540	7.124.26	Gnojnica	5540485.81	7544769.30	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10550	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-10530	Brak wizury	
44	712426-1-10550	7.124.26	Gnojnica	5540477.79	7544616.00	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10540	Brak wizury	
											712426-1-10560	Jest wizura	
45	712426-1-10560	7.124.26	Gnojnica	5540329.80	7544347.99	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-10550	Jest wizura	
											712426-1-20260	Jest wizura	
46	712426-1-10630	7.124.26	Zagorzyce	5540088.25	7547699.33	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-20250	Jest wizura	
											712326-1-10640	Jest wizura	
47	712426-1-10680	7.124.26	Zagorzyce	5540124.00	7547979.55	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20250	Jest wizura	
											712327-1-10690	Brak wizury	
48	712426-1-10940	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542669.44	7541504.65	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-20130	Brak wizury	
											712426-1-10950	Jest wizura	
49	712426-1-10950	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542471.70	7541414.21	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Droga, masa bitumiczna
50	712426-1-10960	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542208.65	7541089.79	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak zagrożony	Bardzo dobry	712426-1-20160	Brak wizury	Znak naziemny na skarpie, pod drzewem
											712426-1-10970	Brak wizury	
51	712426-1-10970	7.124.26	Łączki Kuch.	5542053.07	7540923.83	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10960	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-10130	Brak wizury	
52	712426-1-10980	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542887.71	7542156.46	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20090	Jest wizura	
											712426-1-10990	Brak wizury	
53	712426-1-10990	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542542.68	7542016.26	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10980	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11000	Brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

54	712426-1-11000	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542271.13	7541947.79	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10990	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11010	Brak wizury	
55	712426-1-11010	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541781.88	7541938.82	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11000	Brak wizury	
											712426-1-20200	Brak wizury	
56	712426-1-11020	7.124.26	Gnojnica	5542542.90	7543779.18	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-20100	Brak wizury	Znak podziemny
											712426-1-11030	Jest wizura	
57	712426-1-11030	7.124.26	Gnojnica	5542329.34	7543809.55	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11020	Jest wizura	
											712426-1751010	Brak wizury	
58	712426-1-11040	7.124.26	Gnojnica	5541762.56	7543864.93	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-11050	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1751010	Brak wizury	
59	712426-1-11050	7.124.26	Gnojnica	5541616.11	7543752.54	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego, rów
60	712426-1-11060	7.124.26	Gnojnica	5541542.80	7543593.41	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11050	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11070	Jest wizura	
61	712426-1-11070	7.124.26	Gnojnica	5541430.00	7543427.63	Uszkodzony	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-11080	Brak wizury	Znak podziemny, rów
											712426-1-11060	Jest wizura	
62	712426-1-11080	7.124.26	Gnojnica	5541316.87	7543259.47	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11070	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11090	Brak wizury	
63	712426-1-11090	7.124.26	Gnojnica	5541228.06	7543162.03	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11080	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11100	Brak wizury	
64	712426-1-11100	7.124.26	Gnojnica	5541214.50	7543068.16	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11090	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11110	Brak wizury	
65	712426-1-11110	7.124.26	Gnojnica	5541361.42	7542998.52	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11100	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11120	Brak wizury	
66	712426-1-11120	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541372.71	7542892.07	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-11110	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11130	Brak wizury	
67	712426-1-11130	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541384.97	7542632.73	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Dobry	712426-1-11120	Brak wizury	Znak na terenie zakrzaczonym (Lz)
											712426-1-20200	Jest wizura	
68	712426-1-11140	7.124.26	Łączki Kuch.	5541417.87	7541051.38	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	Bardzo dobry	712426-1-10150	Brak wizury	Znak naziemny w polu ornym
											712426-1-11150	Brak wizury	
69	712426-1-11150	7.124.26	Łączki Kuch.	5541165.75	7541233.16	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11140	Brak wizury	
											712426-1-11160	Jest wizura	
70	712426-1-11160	7.124.26	Łączki Kuch.	5540860.05	7541533.66	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11150	Jest wizura	
											712426-1-11170	Brak wizury	
71	712426-1-11170	7.124.26	Łączki Kuch.	5540631.39	7541573.78	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11160	Brak wizury	
											712426-1-20240	Jest wizura	
72	712426-1-11180	7.124.26	Okonin	5544791.19	7540185.74	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712526-1-20030	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11190	Brak wizury	
73	712426-1-11190	7.124.26	Okonin	5544422.00	7540375.12	Istniejący	tak	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20000	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11180	Brak wizury	
74	712426-1-11200	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5540890.78	7542650.21	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
75	712426-1-11210	7.124.26	Łączki Kuch.	5540697.22	7542753.82	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
76	712426-1-11220	7.124.26	Okonin	5544108.09	7540065.10	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Chodnik bruk
77	712426-1-11230	7.124.26	Okonin	5543911.03	7540352.06	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11220	Brak wizury	
											712426-1-20000	Brak wizury	
78	712426-1-11240	7.124.26	Łączki Kuch.	5540097.43	7542583.09	Istniejący	tak	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712326-1-11250	Jest wizura	Znak w lesie
											712426-1-13730	Brak wizury	
79	712426-1-11280	7.124.26	Łączki Kuch.	5540214.05	7541054.53	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-10430	Jest wizura	Znak podziemny
											712326-1-11290	Brak wizury	
80	712426-1-11340	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543725.74	7540635.15	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-11350	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-20000	Jest wizura	
81	712426-1-11350	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543594.97	7540633.20	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11340	Jest wizura	
											712426-1-11360	Brak wizury	
82	712426-1-11360	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543432.21	7540584.07	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-11350	Brak wizury	Znak naziemny utracony
											712426-1-11370	Jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

83	712426-1-11370	7.124.26	Łączki Kuch.	5543185.44	7540374.47	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11360	Jest wizura	
											712426-1-11380	Brak wizury	
84	712426-1-11380	7.124.26	Łączki Kuch.	5543032.80	7540078.49	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11370	Brak wizury	
											712425-1-20020	Brak wizury	
85	712426-1-11410	7.124.26	Broniszów	5540002.15	7543504.16	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712326-1-11400	Jest wizura	
											712426-1-11420	Jest wizura	
86	712426-1-11420	7.124.26	Broniszów	5540076.52	7543703.59	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-11410	Brak wizury	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-20260	Brak wizury	
87	712426-1-11530	7.124.26	Ropczyce	5544779.78	7544265.24	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712526-1-14450	Brak wizury	
											712426-1-11540	Jest wizura	
88	712426-1-11540	7.124.26	Ropczyce	5544605.02	7544332.91	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11530	Jest wizura	
											712426-1-11550	Jest wizura	
89	712426-1-11550	7.124.26	Ropczyce	5544507.07	7544339.64	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11540	Jest wizura	
											712426-1-20010	Brak wizury	
90	712426-1-11650	7.124.26	Ropczyce	5544969.82	7543801.54	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712526-1-14540	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11660	Brak wizury	
91	712426-1-11660	7.124.26	Ropczyce	5544786.73	7543797.43	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11650	Brak wizury	
											712426-1-11670	Jest wizura	
92	712426-1-11670	7.124.26	Ropczyce	5544576.85	7543798.17	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
93	712426-1-11680	7.124.26	Ropczyce	5544451.02	7543812.31	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego, pole orne
94	712426-1-11710	7.124.26	Ropczyce	5544796.63	7543368.04	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712526-1-14560	Jest wizura	Znak podziemny
											712426-1-11720	Brak wizury	
95	712426-1-11720	7.124.26	Ropczyce	5544624.53	7543363.32	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11710	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11730	Brak wizury	
96	712426-1-11730	7.124.26	Ropczyce	5544543.38	7543419.17	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11720	Brak wizury	
											712426-1-11740	Jest wizura	
97	712426-1-11740	7.124.26	Ropczyce	5544433.30	7543553.40	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Skarpa rowu
98	712426-1-11810	7.124.26	Ropczyce-Witkowice	5544883.08	7545370.75	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712526-1-14620	Jest wizura	Znak pod drzewem
											712426-1-11820	Jest wizura	
99	712426-1-11820	7.124.26	Ropczyce	5544679.81	7545431.65	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
100	712426-1-11830	7.124.26	Ropczyce	5544576.36	7545534.59	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11820	Jest wizura	
											712426-1-20030	Jest wizura	
101	712426-1-11860	7.124.26	Ropczyce	5544909.18	7545171.02	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712526-1-11850	Brak wizury	Las, znak naziemny granit
											712426-1-11870	Brak wizury	
102	712426-1-11870	7.124.26	Ropczyce	5544770.94	7545125.46	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11860	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11880	Brak wizury	
103	712426-1-11880	7.124.26	Ropczyce	5544684.45	7545152.72	Uszkodzony	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-11870	Brak wizury	Las, znak naziemny plasti utracony
											712426-1-11890	Brak wizury	
104	712426-1-11890	7.124.26	Ropczyce	5544564.03	7545102.14	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11880	Brak wizury	
											712426-1-11900	Jest wizura	
105	712426-1-11900	7.124.26	Ropczyce	5544425.75	7545226.70	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-11890	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-11970	Brak wizury	
106	712426-1-11910	7.124.26	Ropczyce	5544940.00	7544535.29	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Teren prywatny, ogrodzony, brak możliwości wejścia na grunt
107	712426-1-11920	7.124.26	Ropczyce	5544747.64	7544512.74	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11910	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-11930	Brak wizury	
108	712426-1-11930	7.124.26	Ropczyce	5544614.60	7544476.72	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20010	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-11920	Brak wizury	
109	712426-1-11940	7.124.26	Ropczyce	5544461.47	7544651.18	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-20010	Brak wizury	Znak pod tują
											712426-1-11950	Brak wizury	
110	712426-1-11950	7.124.26	Ropczyce	5544418.29	7544951.18	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-11940	Brak wizury	Znak naziemny utracony, zjazd utwardzony
											712426-1-11960	Brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

111	712426-1-11960	7.124.26	Ropczyce	5544331.07	7545149.23	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11950	Brak wizury	
											712426-1-11970	Brak wizury	
112	712426-1-11970	7.124.26	Ropczyce	5544331.77	7545305.32	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11960	Brak wizury	
											712426-1-11900	Brak wizury	
											712426-1-11980	Jest wizura	
113	712426-1-11980	7.124.26	Ropczyce	5544382.88	7545466.59	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-11970	Jest wizura	
											712426-1-20030	Brak wizury	
114	712426-1-11990	7.124.26	Ropczyce	5544429.93	7544298.98	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12000	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-20010	Brak wizury	
115	712426-1-12000	7.124.26	Ropczyce	5544335.38	7544171.83	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12010	Jest wizura	
											712426-1-11990	Brak wizury	
116	712426-1-12010	7.124.26	Ropczyce	5544200.59	7544049.92	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12000	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-12020	Jest wizura	
117	712426-1-12011	7.124.26	Ropczyce	5544244.64	7544064.87	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Budynek ocieplony
118	712426-1-12012	7.124.26	Ropczyce	5544178.44	7544071.31	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	-	-	
119	712426-1-12020	7.124.26	Ropczyce	5544260.44	7543897.67	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
120	712426-1-12050	7.124.26	Gnojnica	5544954.83	7547019.28	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12060	Jest wizura	
											-	-	
											712526-1-12040	Brak wizury	
121	712426-1-12060	7.124.26	Gnojnica	5544851.25	7546979.47	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12050	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-12070	Jest wizura	
122	712426-1-12070	7.124.26	Gnojnica	5544699.61	7546977.19	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12060	Jest wizura	Znak pod drzewem
											712426-1-12080	Jest wizura	
123	712426-1-12080	7.124.26	Gnojnica	5544621.81	7546891.39	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zjazd utwardzony, kostka brukowa
124	712426-1-12090	7.124.26	Gnojnica	5544585.01	7546801.79	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego, płyta betonowa
125	712426-1-12100	7.124.26	Gnojnica	5544453.71	7546730.91	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12090	Jest wizura	
											712426-1-12110	Jest wizura	
126	712426-1-12110	7.124.26	Gnojnica	5544318.00	7546617.82	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12100	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-12120	Jest wizura	
127	712426-1-12120	7.124.26	Gnojnica	5544214.49	7546547.95	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-12130	Jest wizura	Znak podziemny, rów
											712426-1-12110	Jest wizura	
128	712426-1-12130	7.124.26	Gnojnica	5544153.32	7546448.53	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12120	Jest wizura	
											712426-1-12140	Jest wizura	
129	712426-1-12140	7.124.26	Gnojnica	5544038.52	7546371.64	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zjazd utwardzony, tłuczeń
130	712426-1-12150	7.124.26	Gnojnica	5543954.42	7546309.17	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12140	Jest wizura	Znak pod drzewem
											712426-1-12160	Jest wizura	
131	712426-1-12160	7.124.26	Gnojnica	5543865.44	7546127.90	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12150	Jest wizura	
											712426-1-12170	Brak wizury	
132	712426-1-12170	7.124.26	Gnojnica	5543785.05	7545939.97	Zniszczony	-	-	-	-	712426-1-12560	Brak wizury	Brak znaku naziemnego
133	712426-1-12180	7.124.26	Ropczyce-Witkowice	5544374.46	7545701.76	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-20030	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-12190	Jest wizura	
134	712426-1-12190	7.124.26	Ropczyce-Witkowice	5544275.83	7545756.61	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-12180	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-12200	Jest wizura	
135	712426-1-12200	7.124.26	Ropczyce	5544149.08	7545794.06	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12190	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-12210	Brak wizury	
136	712426-1-12210	7.124.26	Ropczyce-Witkowice	5543961.08	7545850.13	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego
137	712426-1-12220	7.124.26	Ropczyce	5543893.43	7545828.71	Uszkodzony	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12210	Brak wizury	Znak w lesie, znak naziemny utracony
											712426-1-12170	Brak wizury	
138	712426-1-12230	7.124.26	Ropczyce	5544451.77	7544542.54	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Plac utwardzony, tłuczeń
139	712426-1-12240	7.124.26	Ropczyce	5544220.86	7544707.23	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12230	Brak wizury	
											712426-1-12250	Jest wizura	
140	712426-1-12250	7.124.26	Ropczyce	5544088.20	7544837.71	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-12240	Jest wizura	Znak naziemny utracony, pole orne
											712426-1-12410	Brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

141	712426-1-12260	7.124.26	Ropczyce	5544120.77	7543698.88	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego, pole orne
142	712426-1-12270	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543943.10	7543646.43	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12260	Jest wizura	Znka naziemny utracony
											712426-1-12280	Jest wizura	
143	712426-1-12280	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543876.40	7543689.80	Uszkodzony	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12270	Jest wizura	Znka naziemny utracony, pod drzewem
											712426-1-12290	Jest wizura	
144	712426-1-12290	7.124.26	Ropczyce	5543805.72	7543736.59	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	dobry	712426-1-12280	Jest wizura	Znak na zjeździe na działkę
											712426-1-12300	Jest wizura	
145	712426-1-12300	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543712.09	7543764.50	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12290	Jest wizura	Znka naziemny utracony
											712426-1-12310	Brak wizury	
146	712426-1-12310	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543630.99	7543790.96	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	dobry	712426-1-12310	Brak wizury	
											712426-1-12320	Jest wizura	
147	712426-1-12320	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543516.94	7543837.53	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego
148	712426-1-12330	7.124.26	Ropczyce	5543394.82	7543879.05	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12320	Jest wizura	Znka naziemny utracony
											712426-1-12340	Brak wizury	
149	712426-1-12340	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543219.90	7543923.25	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12330	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-12350	Brak wizury	
150	712426-1-12350	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543096.74	7543817.29	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12340	Brak wizury	Las
											712426-1-20100	Brak wizury	
151	712426-1-12360	7.124.26	Gnojnica	5543829.70	7545715.79	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12170	Brak wizury	Las
											712426-1-12370	Jest wizura	
152	712426-1-12370	7.124.26	Gnojnica	5543795.43	7545527.86	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego, rów
153	712426-1-12380	7.124.26	Gnojnica	5543819.31	7545355.66	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12370	Brak wizury	
											712426-1-12390	Brak wizury	
154	712426-1-12390	7.124.26	Gnojnica	5543809.05	7545196.83	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12380	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12400	Brak wizury	
155	712426-1-12400	7.124.26	Ropczyce	5543844.52	7545071.28	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12390	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12410	Brak wizury	
156	712426-1-12410	7.124.26	Ropczyce	5543875.76	7544962.73	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12400	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12250	Brak wizury	
											712426-1-12420	Brak wizury	
											712426-1-12530	Brak wizury	
157	712426-1-12420	7.124.26	Ropczyce	5543817.76	7544896.66	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12410	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12430	Brak wizury	
158	712426-1-12430	7.124.26	Ropczyce	5543827.98	7544770.53	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12420	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12440	Brak wizury	
159	712426-1-12440	7.124.26	Ropczyce	5543753.07	7544636.65	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12430	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12450	Brak wizury	
160	712426-1-12450	7.124.26	Gnojnica	5543729.02	7544521.67	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
161	712426-1-12460	7.124.26	Ropczyce	5543722.46	7544376.55	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12450	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12470	Brak wizury	
162	712426-1-12470	7.124.26	Gnojnica	5543667.99	7544290.21	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12460	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12480	Brak wizury	
163	712426-1-12480	7.124.26	Gnojnica	5543530.64	7544250.27	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
164	712426-1-12490	7.124.26	Gnojnica	5543386.56	7544181.66	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12500	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12480	Brak wizury	
165	712426-1-12500	7.124.26	Gnojnica	5543269.29	7544085.36	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12490	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12510	Brak wizury	
166	712426-1-12510	7.124.26	Gnojnica	5543137.87	7544073.51	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12500	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-12520	Brak wizury	
167	712426-1-12520	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543100.26	7543962.48	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-12510	Brak wizury	Znak naziemny utracony
											712426-1-20100	Jest wizura	
168	712426-1-12530	7.124.26	Gnojnica	5543749.50	7544994.74	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12410	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-12540	Brak wizury	
169	712426-1-12540	7.124.26	Gnojnica	5543544.68	7544818.90	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12530	Brak wizury	
											712426-1-12550	Jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

170	712426-1-12550	7.124.26	Gnojnica	5543448.35	7544741.90	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12540	Jest wizura	
											712426-1-20060	Jest wizura	
171	712426-1-12560	7.124.26	Gnojnica	5543712.52	7545849.98	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	Do wymiany	712426-1-12170	Brak wizury	Znak naziemny utracony, rów przydrożny
											712426-1-12570	Jest wizura	
172	712426-1-12570	7.124.26	Gnojnica	5543661.25	7545720.39	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12560	Jest wizura	
											712426-1-12580	Jest wizura	
173	712426-1-12580	7.124.26	Gnojnica	5543593.74	7545633.92	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zjazd na działkę, tuczeń
174	712426-1-12590	7.124.26	Gnojnica	5543413.08	7545576.79	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Chodnik bruk, znak naziemny wstawiony obok
175	712426-1-12600	7.124.26	Gnojnica	5543274.41	7545443.60	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-12590	Jest wizura	
											712426-1-12610	Jest wizura	
176	712426-1-12610	7.124.26	Gnojnica	5543093.26	7545475.38	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12600	Jest wizura	
											712426-1-12620	Brak wizury	
177	712426-1-12620	7.124.26	Gnojnica	5542972.81	7545819.80	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20150	Brak wizury	
											712426-1-12610	Brak wizury	
178	712426-1-12630	7.124.26	Gnojnica	5543650.37	7546205.92	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12170	Brak wizury	
											712426-1-12640	Jest wizura	
179	712426-1-12640	7.124.26	Gnojnica	5543515.42	7546269.54	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12650	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-12630	Jest wizura	
180	712426-1-12650	7.124.26	Gnojnica	5543358.48	7546350.20	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12640	Brak wizury	
											712426-1-12660	Brak wizury	
181	712426-1-12660	7.124.26	Gnojnica	5543290.98	7546480.51	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-12650	Brak wizury	Znak na terenie zakrzaczonym (Lz)
											712426-1-12670	Brak wizury	
182	712426-1-12670	7.124.26	Gnojnica	5543095.38	7546817.25	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego, droga
183	712426-1-13080	7.124.26	Gnojnica	5544452.82	7547948.11	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712427-1-13070	Brak wizury	
											712426-1-13090	Jest wizura	
184	712426-1-13090	7.124.26	Zagorzyce	5544275.08	7547793.64	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-13080	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-13100	Brak wizury	
185	712426-1-13100	7.124.26	Zagorzyce	5544140.12	7547684.34	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13090	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-13110	Brak wizury	
186	712426-1-13110	7.124.26	Zagorzyce	5543893.46	7547645.44	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13100	Brak wizury	Teren zakrzewiony (Lz)
											712426-1-13120	Brak wizury	
187	712426-1-13120	7.124.26	Zagorzyce	5543782.32	7547537.97	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13130	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-13110	Brak wizury	
188	712426-1-13130	7.124.26	Gnojnica	5543654.61	7547346.54	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-13140	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-13120	Brak wizury	
189	712426-1-13140	7.124.26	Gnojnica	5543590.20	7547235.44	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13130	Jest wizura	
											712426-1-13150	Brak wizury	
190	712426-1-13150	7.124.26	Zagorzyce	5543468.07	7547162.24	Uszkodzony	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-13140	Brak wizury	Znak podziemny, teren zakrzewiony (Lz)
											712426-1-13160	Brak wizury	
191	712426-1-13160	7.124.26	Zagorzyce	5543319.87	7547084.75	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20080	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712426-1-13150	Brak wizury	
192	712426-1-13230	7.124.26	Zagorzyce	5543002.19	7546759.47	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20080	Jest wizura	
											712426-1-10080	Jest wizura	
193	712426-1-13400	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544936.02	7541819.45	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712526-1-13340	Brak wizury	
											712526-1-13390	Brak wizury	
											712426-1-13500	Brak wizury	
											712426-1-13440	Brak wizury	
194	712426-1-13440	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544813.69	7541697.18	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13400	Brak wizury	
											712426-1-13450	Brak wizury	
195	712426-1-13450	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544653.41	7541474.35	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Droga, masa bitumiczna
196	712426-1-13460	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544471.84	7541358.23	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13450	Jest wizura	
											712426-1-13470	Brak wizury	
197	712426-1-13470	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544251.71	7541169.03	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zjazd na działkę, masa bitumiczna

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

198	712426-1-13480	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544064.31	7541088.40	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Teren nawieziony
199	712426-1-13490	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543998.04	7540884.43	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Zasuwa gazowa
200	712426-1-13500	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544814.49	7541924.77	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
201	712426-1-13510	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544586.47	7541986.61	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13500	Brak wizury	
202	712426-1-13520	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544329.92	7542032.74	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13520	Brak wizury	
											712426-1-13510	Brak wizury	Znak pod drzewem
203	712426-1-13530	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544718.18	7542348.72	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20040	Brak wizury	
											712526-1-20480	Brak wizury	Znak w lesie
204	712426-1-13540	7.124.26	Ropczyce	5544319.94	7543615.99	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20040	Brak wizury	
											712426-1-20020	Brak wizury	Znak w lesie
205	712426-1-13550	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544146.89	7543518.82	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13550	Brak wizury	
											712426-1-13540	Brak wizury	Znak w lesie
206	712426-1-13560	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544047.11	7543201.99	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13560	Brak wizury	
											712426-1-13570	Brak wizury	Znak w lesie
207	712426-1-13570	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543933.21	7543023.18	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13560	Brak wizury	
											712426-1-20050	Brak wizury	Znak w lesie
208	712426-1-13580	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543970.39	7542363.77	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20040	Brak wizury	
											712426-1-13590	Brak wizury	Znak w lesie
209	712426-1-13590	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543768.01	7542625.20	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13580	Brak wizury	
											712426-1-20050	Brak wizury	Znak w lesie
210	712426-1-13600	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543260.16	7542825.57	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13610	Brak wizury	
											712426-1-20070	Brak wizury	Znak pod drzewem
211	712426-1-13610	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543107.28	7542497.94	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13600	Brak wizury	
											712426-1-20090	Brak wizury	Znak pod drzewem
212	712426-1-13620	7.124.26	Zagorzyce	5542465.01	7546590.55	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-10120	Brak wizury	
											712426-1-13630	Brak wizury	Znak pod drzewem
213	712426-1-13630	7.124.26	Zagorzyce	5542313.08	7546756.09	Istniejący	tak	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13620	Brak wizury	
											712426-1-20070	Brak wizury	Znak pod drzewem
214	712426-1-13640	7.124.26	Zagorzyce	5541929.46	7547312.72	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20070	Brak wizury	
											712426-1-10190	Brak wizury	Droga dojazdowa, tłuczeń
215	712426-1-13650	7.124.26	Zagorzyce	5541838.58	7547887.85	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	
216	712426-1-13660	7.124.26	Zagorzyce	5540902.57	7546444.99	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20210	Jest wizura	
											712426-1-13670	Brak wizury	
217	712426-1-13670	7.124.26	Szkodna	5540356.10	7546367.63	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13660	Brak wizury	
											712426-1-13680	Brak wizury	
218	712426-1-13680	7.124.26	Szkodna	5540059.78	7546103.52	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	dobry	712426-1-13670	Brak wizury	
											712326-1-20020	Jest wizura	
219	712426-1-13690	7.124.26	Zagorzyce	5540394.27	7545499.73	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do wymiany	712426-1-10460	Jest wizura	Znak naziemny utracony
											712426-1-10480	Jest wizura	
220	712426-1-13700	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541127.65	7542475.03	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-20200	Brak wizury	Znak podziemny
											712426-1-13710	Brak wizury	
221	712426-1-13710	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541000.50	7542548.43	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-13700	Brak wizury	Znak pod drzewem
											712426-1-11200	Brak wizury	
222	712426-1-13720	7.124.26	Łączki Kuch.	5540506.74	7542626.77	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-11210	Brak wizury	Znak w lesie
											712426-1-13730	Brak wizury	
223	712426-1-13730	7.124.26	Łączki Kuch.	5540304.57	7542602.60	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
224	712426-1-20000	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544046.33	7540635.84	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712526-1-20030	Jest wizura	
225	712426-1-20010	7.124.26	Ropczyce	5544485.57	7544440.04	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712527-1-20280	Jest wizura	
											712526-1-20470	Brak wizury	
226	712426-1-20020	7.124.26	Ropczyce	5544386.87	7543729.65	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712526-1-20440	Brak wizury	Znak podziemny, pole orne
227	712426-1-20030	7.124.26	Ropczyce	5544371.95	7545655.82	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712526-1-20460	Brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.124.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

228	712426-1-20040	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5544165.39	7542105.31	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20050	Brak wizury	Znak pod drzewem
229	712426-1-20050	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543848.83	7542881.34	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20070	Brak wizury	Znak w lesie
230	712426-1-20060	7.124.26	Gnojnica	5543300.73	7544567.79	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	dobry	712426-1-20100	Jest wizura	Znak naziemny w polu ornym
231	712426-1-20070	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543229.95	7543027.65	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20050	Brak wizury	
232	712426-1-20080	7.124.26	Zagorzyce	5543208.77	7547000.35	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	Pkt. Kierunkowe	Nie sprawdzono	
											712527-1-20280	Brak wizury	
233	712426-1-20090	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5543034.09	7542113.60	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	Pkt. Kierunkowe	Nie sprawdzono	
											712426-1-20130	Brak wizury	Znak naziemny przy ogrodzeniu
234	712426-1-20100	7.124.26	Gnojnica	5542982.21	7543645.67	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20060	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
235	712426-1-20110	7.124.26	Łączki Kuch.	5541648.67	7540439.46	Istniejący	tak	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20120	Brak wizury	
236	712426-1-20120	7.124.26	Łączki Kuch.	5540360.34	7540479.73	Istniejący	nie	Brak możliwości pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20121	Jest wizura	Wieża kościoła w Łączkach Kuch.
237	712426-1-20121	7.124.26	Łączki Kuch.	5540378.07	7540410.60	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20122	Jest wizura	
											712426-1-20120	Jest wizura	
238	712426-1-20122	7.124.26	Łączki Kuch.	5540309.10	7540466.36	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20120	Jest wizura	
239	712426-1-20130	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542938.57	7541500.07	Istniejący	nie	Częściowo utrudniony	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20090	Brak wizury	Znak pod drzewem
240	712426-1-20140	7.124.26	Zagorzyce	5542884.86	7547669.53	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712427-1-20090	Brak wizury	
241	712426-1-20150	7.124.26	Gnojnica	5542853.79	7546043.59	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20060	Jest wizura	
242	712426-1-20160	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5542301.12	7541176.08	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20200	Brak wizury	
243	712426-1-20170	7.124.26	Zagorzyce	5542087.35	7546914.24	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20180	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
244	712426-1-20180	7.124.26	Zagorzyce	5542056.69	7546117.82	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20170	Jest wizura	
245	712426-1-20190	7.124.26	Gnojnica	5541860.96	7545022.01	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20210	Jest wizura	
											712426-1-20210	Brak wizury	
246	712426-1-20200	7.124.26	Ropczyce-Chechły	5541250.61	7542388.44	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-20240	Jest wizura	Znak podziemny
247	712426-1-20210	7.124.26	Zagorzyce	5541140.08	7546645.19	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20230	Jest wizura	
248	712426-1-20220	7.124.26	Gnojnica	5540899.69	7544120.43	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak zagrożony	-	712426-1-20190	Jest wizura	Znak podziemny, pole orne
249	712426-1-20221	7.124.26	Gnojnica	5540844.45	7543986.66	Zniszczony	-	-	-	-	-	-	Nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
250	712426-1-20230	7.124.26	Zagorzyce	5540701.73	7545761.17	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20210	Jest wizura	
251	712426-1-20231	7.124.26	Zagorzyce	5540961.30	7546132.13	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20230	Jest wizura	
252	712426-1-20240	7.124.26	Łączki Kuch.	5540525.13	7541585.14	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712326-1-20030	Brak wizury	
253	712426-1-20250	7.124.26	Zagorzyce	5540324.73	7547689.62	Uszkodzony	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Do odnowienia	712426-1-20120	Jest wizura	
											712326-1-20120	Jest wizura	Znak podziemny
254	712426-1-20260	7.124.26	Gnojnica	5540205.47	7543952.47	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	712426-1-20261 (exe)	Jest wizura	
255	712426-1-20261	7.124.26	Gnojnica	5540171.85	7543900.74	Zniszczony	-	-	-	-	712426-1-20220	Brak wizury	
											712326-1-20070	Brak wizury	
256	712426-1751010	7.124.26	Gnojnica	5541970.68	7543890.19	Istniejący	nie	Bardzo dobry do pomiaru	Znak bezpieczny	Bardzo dobry	Pkt. Kierunkowe	Nie sprawdzono	Skrzynka energetyczna