

| Lp. | Numer punktu osnowy | Numer sekcj mapy | Nazwa obrębu | X 2000/7 | Y 2000/7 | Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony) | Ponownie zcentrowany tak/nie | Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru) | Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony) | Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia) | Stan wizury (na punkt) | | Uwagi |
|-----|------------------------|---------------------|--------------|------------|------------|--|------------------------------------|---|---|---|------------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | Na punkt | Stan | |
| 1 | 712327-1-10010 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537786.34 | 7549415.14 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10400 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10020 | brak wizury | |
| 2 | 712327-1-10020 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537614.11 | 7549377.57 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10010 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20100 | brak wizury | |
| 3 | 712327-1-10030 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537733.10 | 7548999.27 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10220 | jest wizura | pobocze drogi utwardzonej |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10040 | brak wizury | |
| 4 | 712327-1-10040 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537671.38 | 7549152.92 | uszkodzony | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-10030 | brak wizury | pobocze drogi utwardzonej znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10050 | brak wizury | |
| 5 | 712327-1-10050 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537531.20 | 7549304.48 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10040 | brak wizury | punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20101 | brak wizury | |
| 6 | 712327-1-10190 | 7.123.27 | Nawsie | 5537941.86 | 7548036.66 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | w zakrzaczeniu (rów) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 7 | 712327-1-10200 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537922.99 | 7548409.09 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10790 | jest wizura | skarpie rowu, las |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10210 | jest wizura | |
| 8 | 712327-1-10210 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537838.65 | 7548554.53 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | rów |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 9 | 712327-1-10220 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5537788.92 | 7548846.99 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | droga utwardzona |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 10 | 712327-1-10250 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539940.98 | 7549978.44 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-13320 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10260 | brak wizury | |
| 11 | 712327-1-10260 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539709.78 | 7550038.39 | uszkodzony | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-10250 | brak wizury | znak naziemny utracony, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10270 | brak wizury | |
| 12 | 712327-1-10270 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539464.58 | 7550039.24 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10290 | brak wizury | punkt w zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10260 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10280 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10320 | brak wizury | |
| 13 | 712327-1-10280 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539501.72 | 7550286.89 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 14 | 712327-1-10290 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539555.13 | 7549875.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712327-1-10300 | brak wizury | pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10270 | brak wizury | |
| 15 | 712327-1-10300 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539499.76 | 7549611.81 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | wajazd utwardzony |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 16 | 712327-1-10310 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539476.91 | 7549073.56 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10690 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20010 | jest wizura | |
| 17 | 712327-1-10320 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539320.91 | 7549857.38 | uszkodzony | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-10270 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu, znak naziemny utracony |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10330 | brak wizury | |
| 18 | 712327-1-10330 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539148.03 | 7549693.68 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10320 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10340 | brak wizury | |
| 19 | 712327-1-10340 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538931.57 | 7549735.71 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 20 | 712327-1-10350 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538715.90 | 7549792.83 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10340 | brak wizury | punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20040 | jest wizura | |
| 21 | 712327-1-10360 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538564.01 | 7549833.21 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-20040 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10370 | jest wizura | |
| 22 | 712327-1-10370 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538429.65 | 7549758.62 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10360 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10380 | brak wizury | |
| 23 | 712327-1-10380 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538317.16 | 7549665.18 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 24 | 712327-1-10390 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538180.56 | 7549598.23 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 25 | 712327-1-10400 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537995.12 | 7549524.74 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10390 | brak wizury | punkt w zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10010 | brak wizury | |
| 26 | 712327-1-10520 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539922.61 | 7553467.10 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | skarpa rowu |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 27 | 712327-1-10530 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539714.87 | 7553388.50 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20250 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10520 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-20240 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20020 | brak wizury | |

Tabela inwentaryzacji ark: 7.123.27

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 28 | 712327-1-10540 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539623.72 | 7554473.59 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712327-1-10550 | jest wizura | znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20020 | jest wizura | |
| 29 | 712327-1-10550 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539811.33 | 7554696.99 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10540 | jest wizura | droga utwardzona |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10560 | jest wizura | |
| 30 | 712327-1-10690 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5539734.89 | 7548527.51 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712327-1-10310 | brak wizury | pole orne, znak podziemny |
| | | | | | | | | | | | 712426-1-10680 | brak wizury | |
| 31 | 712327-1-10730 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538930.55 | 7548030.19 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712326-1-20060 | brak wizury | punkt w zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10740 | brak wizury | |
| 32 | 712327-1-10740 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538759.39 | 7548005.56 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10730 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10750 | brak wizury | |
| 33 | 712327-1-10750 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538570.59 | 7548017.45 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10740 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10760 | brak wizury | |
| 34 | 712327-1-10760 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538448.68 | 7548046.85 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10750 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10770 | brak wizury | |
| 35 | 712327-1-10770 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538218.95 | 7548082.96 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10760 | brak wizury | punkt w zadrzewieniu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10780 | brak wizury | |
| 36 | 712327-1-10780 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5538132.89 | 7548134.60 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-10770 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10790 | brak wizury | |
| 37 | 712327-1-10790 | 7.123.27 | Zagorzyce | 5537958.13 | 7548228.36 | uszkodzony | - | brak możliwości pomiaru | znak zagrożony | - | 712327-1-10190 | brak wizury | znak podziemny 0,10m pod ziemią, punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10780 | brak wizury | |
| 38 | 712327-1-10800 | 7.123.27 | Będzienica | 5539978.96 | 7555823.15 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-10200 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-13340 | brak wizury | |
| 39 | 712327-1-10810 | 7.123.27 | Będzienica | 5539875.31 | 7555685.77 | zniszczony | - | - | - | - | 712327-1-10810 | jest wizura | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 40 | 712327-1-11120 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537855.33 | 7553694.36 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20070 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1751011 | brak wizury | |
| 41 | 712327-1-11130 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537937.73 | 7551934.51 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11840 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11140 | jest wizura | |
| 42 | 712327-1-11140 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537808.67 | 7551695.08 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11150 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11130 | jest wizura | |
| 43 | 712327-1-11150 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537699.10 | 7551449.42 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11160 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11170 | jest wizura | |
| 44 | 712327-1-11160 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537578.88 | 7551157.86 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11170 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11150 | brak wizury | |
| 45 | 712327-1-11170 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537842.74 | 7550887.52 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20080 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11160 | jest wizura | |
| 46 | 712327-1-11180 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537813.79 | 7550577.73 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20080 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11190 | brak wizury | |
| 47 | 712327-1-11190 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537523.66 | 7550414.24 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11180 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11210 | jest wizura | |
| 48 | 712327-1-11200 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537328.57 | 7550281.91 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | przepust drogowy |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 49 | 712327-1-11210 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537383.25 | 7549920.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20100 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11200 | jest wizura | |
| 50 | 712327-1-11220 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537735.56 | 7553015.31 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11230 | jest wizura | |
| 51 | 712327-1-11230 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537649.31 | 7553192.32 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11220 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11240 | jest wizura | |
| 52 | 712327-1-11240 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537656.74 | 7553468.16 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11230 | jest wizura | |
| 53 | 712327-1-11480 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539874.43 | 7554062.21 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20240 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11490 | jest wizura | |
| 54 | 712327-1-11490 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539580.67 | 7554152.86 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11480 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20020 | jest wizura | |
| 55 | 712327-1-11510 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539978.61 | 7552130.61 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-20250 | jest wizura | punkt przy lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11520 | brak wizury | |
| 56 | 712327-1-11520 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539940.01 | 7552438.67 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11510 | jest wizura | punkt pod drzewami |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11530 | brak wizury | |
| 57 | 712327-1-11530 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539884.53 | 7552693.70 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-11560 | jest wizura | znak naziemny pod ziemią (ok. 0,3 m) |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11520 | brak wizury | |
| 58 | 712327-1-11540 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539398.58 | 7553223.30 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | - | 712327-1-11470 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10530 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10550 | jest wizura | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|-----|-------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|--|
| 59 | 712327-1-11550 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539057.85 | 7553018.62 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-11540 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20030 | jest wizura | |
| 60 | 712327-1-11560 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539779.86 | 7552516.22 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | chodnik betonowy |
| 61 | 712327-1-11570 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539701.47 | 7552300.56 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | | - | - | punkt znajduje się na terenie zagospodarowany (kamień), znak naziemniy przekopany około 0,5m stan dobry |
| 62 | 712327-1-11580 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539565.80 | 7552161.77 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11570 | jest wizura | |
| 63 | 712327-1-11590 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539218.33 | 7552066.33 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11590 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11710 | brak wizury | |
| 64 | 712327-1-11600 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538996.66 | 7551941.45 | istniejący | - | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11580 | jest wizura | |
| 65 | 712327-1-11620 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539822.98 | 7551420.16 | uszkodzony | - | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | - | - | wieża kościoła |
| 66 | 712327-1-11630 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539727.83 | 7551109.46 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11630 | brak wizury | znak podziemny, punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712427-1-11610 | brak wizury | |
| 67 | 712327-1-11640 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539666.24 | 7550691.80 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11640 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11620 | brak wizury | |
| 68 | 712327-1-11650 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539602.68 | 7550508.14 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11650 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11630 | jest wizura | |
| 69 | 712327-1-11660 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539258.85 | 7550531.10 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11640 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20000 | jest wizura | |
| 70 | 712327-1-11670 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539176.10 | 7551063.37 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20000 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11670 | brak wizury | |
| 71 | 712327-1-11680 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538832.45 | 7551185.91 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712327-1-11660 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11680 | brak wizury | |
| 72 | 712327-1-11690 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538736.01 | 7551406.77 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11670 | brak wizury | droga utwardzona |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20050 | brak wizury | |
| 73 | 712327-1-11700 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538847.05 | 7551661.71 | zniszczony | - | - | - | - | 712327-1-20050 | jest wizura | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11700 | jest wizura | |
| 74 | 712327-1-11710 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538979.84 | 7552015.26 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11700 | jest wizura | |
| 75 | 712327-1-11720 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538897.11 | 7552589.59 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11590 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11720 | brak wizury | |
| 76 | 712327-1-11730 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539345.35 | 7554143.17 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11710 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20030 | jest wizura | |
| 77 | 712327-1-11740 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539000.51 | 7553886.23 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11850 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11740 | jest wizura | |
| 78 | 712327-1-11750 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538643.00 | 7553557.00 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20020 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11730 | jest wizura | |
| 79 | 712327-1-11760 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538619.33 | 7550009.08 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-11750 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11740 | brak wizury | |
| 80 | 712327-1-11770 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538249.35 | 7550175.02 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | - | 712327-1-20070 | jest wizura | granicznik |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20040 | brak wizury | |
| 81 | 712327-1-11780 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538069.42 | 7550328.49 | zniszczony | - | - | - | - | 712327-1-11770 | brak wizury | znak podziemny, w skarpie rowu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11760 | jest wizura | |
| 82 | 712327-1-11790 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538332.32 | 7551203.23 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11780 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 83 | 712327-1-11800 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538123.75 | 7551074.99 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | - | - | w skarpie rowu |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11790 | jest wizura | |
| 84 | 712327-1-11810 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538505.32 | 7551457.19 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712327-1-11800 | jest wizura | droga ziemna |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20050 | brak wizury | |
| 85 | 712327-1-11820 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538303.74 | 7551855.40 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11820 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11810 | brak wizury | |
| 86 | 712327-1-11830 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538214.85 | 7552256.92 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11830 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11820 | brak wizury | |
| 87 | 712327-1-11840 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538065.69 | 7552129.12 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-11840 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20090 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11130 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11850 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11830 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|--|
| 88 | 712327-1-11850 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538219.49 | 7552769.18 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20090 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11840 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11720 | brak wizury | |
| 89 | 712327-1-11860 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538684.38 | 7554897.59 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20020 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20060 | brak wizury | |
| 90 | 712327-1-11940 | 7.123.27 | Będzienica | 5539893.58 | 7554928.59 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712427-1-10560 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11950 | jest wizura | |
| 91 | 712327-1-11950 | 7.123.27 | Będzienica | 5539786.58 | 7555060.60 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11940 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 712327-1-11960 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539759.73 | 7553133.07 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11970 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10530 | brak wizury | |
| 93 | 712327-1-11970 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539536.20 | 7553102.88 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11960 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-10530 | jest wizura | |
| 94 | 712327-1-11980 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539880.17 | 7553572.23 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11990 | jest wizura | punkt pod drzewami |
| 95 | 712327-1-11990 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539566.65 | 7553646.00 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11980 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12000 | jest wizura | |
| 96 | 712327-1-12000 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539300.76 | 7553729.15 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11990 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12010 | jest wizura | |
| 97 | 712327-1-12010 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539086.26 | 7553801.03 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12000 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12020 | brak wizury | |
| 98 | 712327-1-12020 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538840.81 | 7554076.82 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12010 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12030 | brak wizury | |
| 99 | 712327-1-12030 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538703.29 | 7554220.28 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12020 | brak wizury | |
| 100 | 712327-1-12040 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539058.04 | 7554502.50 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20020 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12050 | jest wizura | |
| 101 | 712327-1-12050 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538919.49 | 7554594.05 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | bardzo dobry | 712327-1-12040 | jest wizura | punk w rowie |
| | | | | | | | | | | | 712327-2022 | brak wizury | |
| 102 | 712327-1-12060 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539111.43 | 7552249.25 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-12060 | jest wizura | pobocze drogi utwardzonej |
| 103 | 712327-1-12070 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538876.86 | 7552261.30 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | pobocze drogi utwardzonej |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 104 | 712327-1-12080 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538783.70 | 7552335.84 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | droga utwardzona (masa bitumiczna) |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 105 | 712327-1-12090 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538698.28 | 7552468.80 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12080 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12100 | jest wizura | |
| 106 | 712327-1-12100 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538631.56 | 7552607.09 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12090 | jest wizura | punkt przy zadrzewieniu |
| 107 | 712327-1-12110 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538761.06 | 7553000.88 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11720 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20030 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12120 | jest wizura | |
| 108 | 712327-1-12120 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538596.54 | 7553193.95 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12110 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12130 | jest wizura | |
| 109 | 712327-1-12130 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538405.62 | 7553350.02 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12120 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-20070 | jest wizura | |
| 110 | 712327-1-12140 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538407.36 | 7552430.08 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12150 | jest wizura | punkt przy zadrzewieniu |
| 111 | 712327-1-12150 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538251.33 | 7552600.47 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12140 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12160 | jest wizura | |
| 112 | 712327-1-12160 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538150.49 | 7552512.70 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12150 | jest wizura | |
| 113 | 712327-1-12170 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538234.14 | 7550182.54 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11760 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12180 | jest wizura | |
| 114 | 712327-1-12180 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538072.64 | 7550337.84 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12170 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11180 | jest wizura | |
| 115 | 712327-1-12190 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538839.44 | 7551652.29 | zniszczony | - | - | - | - | - | - | nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne |
| | | | | | | | | | | | - | - | |
| 116 | 712327-1-12200 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539760.91 | 7552487.67 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11570 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-11530 | jest wizura | |
| 117 | 712327-1-12210 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539552.40 | 7550124.47 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12220 | brak wizury | |
| 118 | 712327-1-12220 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539740.26 | 7550197.83 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12230 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12210 | brak wizury | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----------|------------|------------|------------|------------|-----|-----------------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 119 | 712327-1-12230 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539711.37 | 7550350.46 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1-12220 | brak wizury | punk pod drzewami |
| 120 | 712327-1-12240 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539816.84 | 7551636.08 | istniejący | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11620 | brak wizury | punk obok drzew |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12250 | jest wizura | |
| 121 | 712327-1-12250 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539787.02 | 7551870.00 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12240 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12260 | jest wizura | |
| 122 | 712327-1-12260 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539769.52 | 7552202.16 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12250 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12270 | jest wizura | |
| 123 | 712327-1-12270 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539792.89 | 7552389.95 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12260 | jest wizura | |
| 124 | 712327-1-12280 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538831.75 | 7552071.86 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11600 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12290 | jest wizura | |
| 125 | 712327-1-12290 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538650.62 | 7552081.52 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12280 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12300 | brak wizury | |
| 126 | 712327-1-12300 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538620.19 | 7551875.23 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12310 | brak wizury | punk pod drzewem |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12290 | brak wizury | |
| 127 | 712327-1-12310 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538410.25 | 7551985.57 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12300 | brak wizury | |
| 128 | 712327-1-12320 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537337.24 | 7550462.01 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-11200 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12330 | jest wizura | |
| 129 | 712327-1-12330 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537361.12 | 7550671.27 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12320 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12340 | jest wizura | |
| 130 | 712327-1-12340 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537371.53 | 7550860.41 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12330 | jest wizura | |
| 131 | 712327-1-12350 | 7.123.27 | Nawsie | 5535945.92 | 7548594.94 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12370 | brak wizury | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12360 | jest wizura | |
| 132 | 712327-1-12360 | 7.123.27 | Nawsie | 5535981.04 | 7548830.05 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12350 | jest wizura | |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12370 | brak wizury | |
| 133 | 712327-1-12370 | 7.123.27 | Nawsie | 5535738.71 | 7548620.71 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-12350 | brak wizury | punkt w lesie |
| | | | | | | | | | | | 712327-1-12360 | brak wizury | |
| 134 | 712327-1-20000 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5539461.64 | 7550398.92 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20050 | brak wizury | |
| 135 | 712327-1-20010 | 7.123.27 | Zagorzycze | 5539406.89 | 7549213.87 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak zagrożony | dobry | 712427-1-20210 | brak wizury | |
| 136 | 712327-1-20020 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5539343.99 | 7554309.46 | istniejący | tak | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712427-1-20240 | jest wizura | |
| 137 | 712327-1-20030 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538937.35 | 7552979.35 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20060 | brak wizury | |
| 138 | 712327-1-20031 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538941.83 | 7552982.38 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20030 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 139 | 712327-1-20040 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538645.20 | 7549890.47 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-20100 | brak wizury | znak naziemny utracony |
| 140 | 712327-1-20050 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5538571.77 | 7551268.31 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1751011 | brak wizury | |
| 141 | 712327-1-20060 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538336.85 | 7554335.25 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712327-1751011 | jest wizura | znak podziemny |
| 142 | 712327-1-20070 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5538151.16 | 7553383.94 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 712327-1751011 | brak wizury | |
| 143 | 712327-1-20080 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537924.72 | 7550764.79 | uszkodzony | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-20100 | jest wizura | znak naziemny utracony |
| 144 | 712327-1-20081 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537887.43 | 7550763.25 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20080 | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 145 | 712327-1-20090 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537698.45 | 7552419.45 | uszkodzony | nie | pomiar częściowo utrudniony | znak bezpieczny | do wymiany | 712327-1-20070 | brak wizury | punkt przy zadrzewieniu, znak naziemny utracony |
| 146 | 712327-1-20100 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537421.94 | 7549488.98 | uszkodzony | - | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | do odnowienia | 712327-1-20080 | jest wizura | znak podziemny |
| 147 | 712327-1-20101 | 7.123.27 | Bystrzyca | 5537463.12 | 7549395.53 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | 712327-1-20100 | jest wizura | znak naziemny utracony |
| 148 | 712327-1-20110 | 7.123.27 | Nawsie | 5535051.68 | 7549214.11 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | dobry | 1751260 | brak wizury | |
| 149 | 712327-1751011 | 7.123.27 | Wiśniowa | 5537555.07 | 7554173.78 | istniejący | nie | bardzo dobry do pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | |
| 150 | 712327-1751012 | 7.123.27 | Nawsie | 5536498.25 | 7549203.42 | istniejący | nie | brak możliwości pomiaru | znak bezpieczny | bardzo dobry | - | - | |