

Tabela inwentaryzacji ark: 7.127.28

Data opracowania 05.12.2019r

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712728-1-10010	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5559520.84	7556855.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10370	jest wizura	
2	712728-1-10020	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5559348.41	7557120.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10020	brak wizury	
											712728-1-10010	brak wizury	
3	712728-1-10030	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5559020.79	7557278.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10030	brak wizury	
											712728-1-10020	brak wizury	punkt w lesie
4	712728-1-10050	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5557777.80	7556145.72	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	165.321-1504-1	brak wizury	
											712727-1-13610	brak wizury	punkt pod drzewem
5	712728-1-10070	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5558349.34	7557575.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10470	jest wizura	
											165.321-1506-1	brak wizury	punkt w lesie
6	712728-1-10080	7.127.28	Poręby Kupieńskie	5558033.88	7557592.54	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10080	brak wizury	
											712728-1-10070	brak wizury	punkt w lesie
7	712728-1-10090	7.127.28	Poręby Kupieńskie	5557945.21	7557602.51	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-11790	brak wizury	
											712728-1-10080	brak wizury	punkt w lesie
8	712728-1-10120	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5557449.40	7557383.24	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10150	brak wizury	
											712728-1-10170	brak wizury	punkt w lesie
9	712728-1-10130	7.127.28	Bratkowice	5557587.07	7557440.72	zniszczony	-	-	-	-	712728-1-10130	brak wizury	
											-	-	droga żwirowa
10	712728-1-10140	7.127.28	Poręby Kupieńskie	5557675.69	7557450.17	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
											-	-	droga żwirowa, las
11	712728-1-10150	7.127.28	Poręby Kupieńskie	5557865.28	7557534.54	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-11790	brak wizury	
											712728-1-10090	brak wizury	punkt w lesie
12	712728-1-10170	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5557486.87	7557258.07	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10120	brak wizury	
											712728-1-10090	brak wizury	punktna przy lesie
13	712728-1-10180	7.127.28	Bratkowice	5555087.40	7556898.18	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-13760	brak wizury	
											712728-1-10190	brak wizury	punkt w lesie
14	712728-1-10190	7.127.28	Bratkowice	5555236.96	7556899.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10340	brak wizury	
											712728-1-10180	brak wizury	punkt w lesie
15	712728-1-10200	7.127.28	Bratkowice	5555458.06	7556946.65	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10210	brak wizury	
											712728-1-10230	brak wizury	punkt w lesie
16	712728-1-10210	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555567.87	7557003.03	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10200	brak wizury	
											712728-1-10330	brak wizury	punkt w lesie
17	712728-1-10260	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5557360.55	7556405.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-13610	jest wizura	
											712728-1-10270	jest wizura	
18	712728-1-10270	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5557542.71	7557069.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10280	brak wizury	
											712728-1-10260	jest wizura	
19	712728-1-10280	7.127.28	Bratkowice	5557356.97	7557439.94	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego ( drzewo)
											-	-	
											-	-	
20	712728-1-10290	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5556922.82	7557486.36	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10280	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10300	brak wizury	
21	712728-1-10300	7.127.28	Bratkowice	5556456.06	7557436.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10290	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10310	brak wizury	
22	712728-1-10310	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5556171.53	7557341.52	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10300	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10320	brak wizury	
23	712728-1-10320	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555968.02	7557202.85	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10310	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10330	brak wizury	
24	712728-1-10330	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555705.35	7557061.36	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10320	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10340	brak wizury	
25	712728-1-10340	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555344.38	7556934.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, las
											-	-	
26	712728-1-10360	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5559493.93	7556323.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10370	brak wizury	punkt w lesie
											165.3121279-1	brak wizury	
27	712728-1-10370	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5559509.81	7556540.77	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712728-1-10360	brak wizury	znak podziemny, punkt przy lesie
											712728-1-10010	jest wizura	
28	712728-1-10420	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5558972.50	7556373.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10370	brak wizury	
											712728-1-10470	jest wizura	
29	712728-1-10470	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5558391.31	7556378.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-2079	jest wizura	
											712728-2080	brak wizury	

30	712728-1-10630	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555851.62	7556042.05	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10620	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10640	brak wizury	
31	712728-1-10640	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555577.33	7556069.72	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712628-1-10630	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10650	brak wizury	
32	712728-1-10650	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555400.47	7556125.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712628-1-10640	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10660	brak wizury	
33	712728-1-10660	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555186.82	7556203.11	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712628-1-10650	brak wizury	punkt w lesie
											712628-1-20000	brak wizury	
34	712728-1-10670	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555213.42	7556770.99	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712728-1-10680	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10340	brak wizury	
35	712728-1-10680	7.127.28	Czarna Sędziszowska	5555057.17	7556500.99	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10670	brak wizury	punkt w lesie
											712628-1-20000	brak wizury	
36	712728-1-11760	7.127.28	Bratkowice	5555004.72	7556830.45	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10180	brak wizury	punkt w lesie
											712628-1-11830	brak wizury	
37	712728-1-11790	7.127.28	Poręby Kupieńskie	5557776.62	7557486.36	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712728-1-10080	brak wizury	punkt w lesie
											712728-1-10280	brak wizury	