

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712226-1-10010	7.122.26	Brzeziny	5532488.65	7540489.87	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20010	jest wizura	
											712226-1-10020	jest wizura	
2	712226-1-10020	7.122.26	Brzeziny	5532577.10	7540361.91	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10010	jest wizura	
											712226-1-10030	brak wizury	
3	712226-1-10030	7.122.26	Brzeziny	5532771.72	7540109.87	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10020	brak wizury	
											712226-1-10040	brak wizury	
4	712226-1-10040	7.122.26	Brzeziny	5532915.24	7540022.65	zniszczony	-	-	-	-	-	-	Chodnik
											-	-	
5	712226-1-10150	7.122.26	Brzeziny	5532883.44	7541468.48	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712226-1-10160	jest wizura	Znak podziemny, pole orne
											712226-1-10710	jest wizura	
6	712226-1-10160	7.122.26	Brzeziny	5532727.76	7541295.20	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10150	jest wizura	
											712226-1-10160	jest wizura	
7	712226-1-10170	7.122.26	Brzeziny	5532667.02	7540933.00	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712226-1-10620	brak wizury	Znak podziemny, pole orne
											712226-1-10160	jest wizura	
8	712226-1-10180	7.122.26	Brzeziny	5532325.53	7540864.43	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10630	jest wizura	
											712226-1-10190	brak wizury	
9	712226-1-10190	7.122.26	Brzeziny	5532038.72	7541035.57	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10180	brak wizury	
											712226-1-10200	brak wizury	
10	712226-1-10200	7.122.26	Brzeziny	5531799.54	7540961.79	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10190	brak wizury	Punkt pod ziemią około 0,8 m
											712226-1-10210	jest wizura	
11	712226-1-10210	7.122.26	Brzeziny	5531686.29	7541046.73	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10200	jest wizura	Punkt na obrzeżach lasu
											712226-1-10220	brak wizury	
12	712226-1-10220	7.122.26	Brzeziny	5531451.63	7541148.90	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do odnowienia	712226-1-10210	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu, znak podziemny
											712226-1-10230	jest wizura	
13	712226-1-10230	7.122.26	Brzeziny	5531174.62	7541144.72	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712226-1-10220	jest wizura	Znak podziemny
											712226-1-10240	jest wizura	
14	712226-1-10240	7.122.26	Jaszczurowa	5530952.00	7541162.58	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10230	jest wizura	
											712226-1-10260	brak wizury	
15	712226-1-10250	7.122.26	Jaszczurowa	5530806.78	7541009.70	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12340	brak wizury	
											712226-1-10260	brak wizury	
16	712226-1-10260	7.122.26	Jaszczurowa	5530834.95	7541270.36	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10240	brak wizury	
											712226-1-10250	brak wizury	
											712226-1-12300	jest wizura	Znak naziemny utracony
17	712226-1-10270	7.122.26	Brzeziny	5531911.15	7540036.40	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712225-1-10260	jest wizura	
											712226-1-10280	jest wizura	Znak naziemny utracony, w rowie
18	712226-1-10280	7.122.26	Brzeziny	5531665.01	7540344.22	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	do wymiany	712225-1-10270	jest wizura	
											712226-1-10290	jest wizura	
19	712226-1-10290	7.122.26	Brzeziny	5531368.99	7540519.55	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10280	jest wizura	
											712226-1-10300	jest wizura	
20	712226-1-10300	7.122.26	Brzeziny	5531257.82	7540578.64	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10290	jest wizura	
											712226-1-20020	jest wizura	
21	712226-1-10310	7.122.26	Brzeziny	5532051.94	7540352.75	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10260	brak wizury	
											712226-1-10320	jest wizura	
22	712226-1-10320	7.122.26	Brzeziny	5532314.51	7540697.06	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10310	jest wizura	
											712226-1-20010	jest wizura	Punkt w lesie
23	712226-1-10330	7.122.26	Nawsie	5532380.71	7547312.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12350	brak wizury	
											712226-1-20120	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
24	712226-1-10340	7.122.26	Nawsie	5532261.36	7547590.32	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-20120	brak wizury	
											712226-10190 (pow. strzyżowski)	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

25	712226-1-10390	7.122.26	Brzeziny	5531052.43	7540167.12	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712225-1-10380	brak wizury	Znak podziemny, pastwisko
											712226-1-10400	jest wizura	
26	712226-1-10400	7.122.26	Brzeziny	5531094.92	7540403.70	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10390	jest wizura	
											712226-1-20020	jest wizura	
27	712226-1-10430	7.122.26	Brzeziny	5530193.85	7540040.17	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-10440	brak wizury	
											174.242-1042-1 (pow. strzyżowski)	brak wizury	
28	712226-1-10520	7.122.26	Brzeziny	5530788.44	7540442.80	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10530	brak wizury	
											712226-1-20020	jest wizura	
29	712226-1-10530	7.122.26	Brzeziny	5530518.58	7540539.19	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-10520	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
											175.131-1002-1 (pow. strzyżowski)	nie sprawdzano	
30	712226-1-10570	7.122.26	Brzeziny	5534991.55	7541576.05	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712326-1-12350	brak wizury	
											712326-1-10560	jest wizura	
31	712226-1-10600	7.122.26	Brzeziny	5534338.98	7541116.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11040	jest wizura	punkt pod drzewami
											712226-1-10610	jest wizura	
32	712226-1-10610	7.122.26	Brzeziny	5534247.04	7541297.30	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10600	jest wizura	
											712226-1-12410	jest wizura	
33	712226-1-10620	7.122.26	Brzeziny	5532614.14	7540768.90	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-20010	jest wizura	Punkt na obrzeżach lasu, pod ziemią około 0,3 m
											712226-1-10170	brak wizury	
34	712226-1-10630	7.122.26	Brzeziny	5532421.30	7540763.38	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20010	jest wizura	
											712226-1-10180	jest wizura	
35	712226-1-10640	7.122.26	Brzeziny	5531108.09	7540639.06	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20020	jest wizura	
											712226-1-10650	jest wizura	
36	712226-1-10650	7.122.26	Brzeziny	5531043.49	7540748.60	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10640	jest wizura	
											712226-1-12340	jest wizura	
37	712226-1-10660	7.122.26	Brzeziny	5533593.12	7541232.97	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-10670	jest wizura	punkt pod drzewami
											712226-1-12440	jest wizura	
38	712226-1-10670	7.122.26	Brzeziny	5533433.69	7540957.62	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11090	jest wizura	
											712226-1-10660	jest wizura	
39	712226-1-10680	7.122.26	Brzeziny	5533842.11	7541816.45	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20050	jest wizura	
											712226-1-10690	jest wizura	
40	712226-1-10690	7.122.26	Brzeziny	5533668.98	7541824.81	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10680	jest wizura	
											712226-1-10700	brak wizury	
41	712226-1-10700	7.122.26	Brzeziny	5533406.15	7541853.85	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10690	brak wizury	
											712226-1-10710	jest wizura	
42	712226-1-10710	7.122.26	Brzeziny	5533299.83	7541765.49	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10700	jest wizura	
											712226-1-10150	jest wizura	
43	712226-1-10720	7.122.26	Nawsie	5534433.60	7547874.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10730	brak wizury	punkt pod drzewami
											712227-1-10940	brak wizury	
44	712226-1-10730	7.122.26	Nawsie	5534429.36	7547544.63	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	dobry	712226-1-10740	brak wizury	punkt na skarpie rowu
											712226-1-10720	brak wizury	
45	712226-1-10740	7.122.26	Nawsie	5534718.78	7547461.36	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-10870	brak wizury	
											712226-1-10730	brak wizury	
46	712226-1-10750	7.122.26	Nawsie	5534869.63	7547245.66	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-10750	brak wizury	punkt pod drzewem
											712226-1-10740	brak wizury	
47	712226-1-10760	7.122.26	Nawsie	5534991.33	7547150.44	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10760	brak wizury	
											712226-1-10770	jest wizura	
48	712226-1-10770	7.122.26	Nawsie	5534991.49	7546695.98	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10770	brak wizury	
											712226-1-10760	jest wizura	
49	712226-1-10780	7.122.26	Nawsie	5534995.23	7546426.95	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712226-1-10770	brak wizury	punkt pod drzewem
											712226-1-10790	brak wizury	
50	712226-1-10790	7.122.26	Nawsie	5534911.81	7546178.81	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10780	brak wizury	
											712226-1-10820	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

51	712226-1-10820	7.122.26	Nawsie	5534820.18	7545884.09	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10790	brak wizury	
											712226-1-10830	jest wizura	
52	712226-1-10830	7.122.26	Nawsie	5534837.89	7545526.68	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	dobry	712226-1-10820	jest wizura	punkt na skarpie rowu
											712226-1-10900	jest wizura	
53	712226-1-10870	7.122.26	Nawsie	5534110.56	7547193.69	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10730	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
											712226-1-20040	jest wizura	
54	712226-1-10890	7.122.26	Nawsie	5534811.84	7545122.57	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10900	brak wizury	punkt pod drzewem
											712326-1-12500	brak wizury	
55	712226-1-10900	7.122.26	Nawsie	5534802.65	7545308.71	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10830	jest wizura	
											712226-1-10890	brak wizury	
56	712226-1-11030	7.122.26	Brzeziny	5534538.85	7540092.16	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-11020	jest wizura	
											712226-1-20000	brak wizury	
57	712226-1-11040	7.122.26	Brzeziny	5534523.89	7540767.27	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-20000	jest wizura	
											712226-1-10600	jest wizura	
58	712226-1-11050	7.122.26	Brzeziny	5534541.57	7542136.14	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712225-1-12480	jest wizura	
											712226-1-12490	jest wizura	
59	712226-1-11060	7.122.26	Brzeziny	5533404.90	7540001.58	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712225-1-11050	jest wizura	znak naziemny utracony, pole orne
											712226-1-11070	brak wizury	
60	712226-1-11070	7.122.26	Brzeziny	5533492.61	7540286.27	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11060	brak wizury	
											712226-1-11080	jest wizura	
61	712226-1-11080	7.122.26	Brzeziny	5533544.50	7540601.11	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11070	jest wizura	
											712226-1-11090	jest wizura	
62	712226-1-11090	7.122.26	Brzeziny	5533492.97	7540698.76	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11080	jest wizura	
											712226-1-10670	jest wizura	
63	712226-1-11100	7.122.26	Brzeziny	5533681.65	7542003.45	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10690	jest wizura	
											712226-1-10700	jest wizura	
											712226-1-12520	jest wizura	
64	712226-1-11110	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533750.42	7543172.35	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20070	jest wizura	
											712226-1-11120	jest wizura	
65	712226-1-11120	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533462.69	7543250.90	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11110	jest wizura	
											712226-1-11130	brak wizury	
66	712226-1-11130	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533304.05	7543193.31	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11120	brak wizury	
											712226-1-20090	brak wizury	
67	712226-1-11140	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534463.65	7543870.33	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712226-1-20031	jest wizura	znak podziemny
											712226-1-11150	jest wizura	
68	712226-1-11150	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534302.18	7543731.74	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik
											-	-	
69	712226-1-11160	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534124.23	7543541.79	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11190	jest wizura	
											712226-1-11150	jest wizura	
											712226-1-11170	jest wizura	
70	712226-1-11170	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534060.82	7543358.12	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11160	jest wizura	
											712226-1-11180	jest wizura	
71	712226-1-11180	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534043.62	7543176.27	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11170	jest wizura	
											712226-1-20070	jest wizura	
72	712226-1-11190	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534069.28	7543707.50	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11160	jest wizura	
											712226-1-11200	jest wizura	
73	712226-1-11200	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533999.19	7543905.48	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11190	jest wizura	
											712226-1-11280	brak wizury	
											712226-1-11290	jest wizura	
											712226-1-11210	brak wizury	
74	712226-1-11210	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533616.81	7543942.86	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11200	brak wizury	
											712226-1-11220	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

75	712226-1-11220	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533498.84	7543762.69	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11210	jest wizura	
											712226-1-11230	jest wizura	
76	712226-1-11230	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533348.68	7543704.26	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11220	jest wizura	
											712226-1-11240	jest wizura	
77	712226-1-11240	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533049.08	7543659.90	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712226-1-11230	jest wizura	Znak naziemny utracony
											712226-1-12040	jest wizura	
78	712226-1-11250	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534661.15	7544109.64	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zjazd utwardzony, beton
											-	-	
79	712226-1-11260	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534531.83	7544218.32	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zbiornik
											-	-	
80	712226-1-11270	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534344.30	7544166.83	zniszczony	-	-	-	-	-	-	Przepust drogowy
											-	-	
81	712226-1-11280	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534095.13	7544210.47	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik
											-	-	
82	712226-1-11290	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533872.21	7544231.59	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11200	jest wizura	
											712226-1-11280	jest wizura	
83	712226-1-11300	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533775.75	7544421.40	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11300	brak wizury	
											712226-1-11290	brak wizury	
84	712226-1-11310	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533671.95	7544550.73	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11310	brak wizury	
											712226-1-11320	brak wizury	
85	712226-1-11320	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533578.41	7544691.43	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11310	brak wizury	
											712226-1-11330	brak wizury	
86	712226-1-11330	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533485.64	7544931.17	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11320	brak wizury	
											712226-1-11340	brak wizury	
87	712226-1-11340	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533310.79	7544979.65	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11330	brak wizury	
											712226-1-11350	jest wizura	
88	712226-1-11350	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533138.41	7544913.74	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11340	jest wizura	
											712226-1-12030	brak wizury	
89	712226-1-11360	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534221.35	7544542.81	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11260	brak wizury	
											712226-1-11370	brak wizury	
90	712226-1-11370	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534150.61	7544980.33	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11360	brak wizury	
											712226-1-11380	brak wizury	
91	712226-1-11380	7.122.26	Nawsie	5534049.43	7545152.02	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712226-1-11370	brak wizury	Znak podziemny, pole orne
											712226-1-20060	jest wizura	
92	712226-1-11390	7.122.26	Nawsie	5533908.46	7545852.28	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20060	brak wizury	
											712226-1-11400	brak wizury	
93	712226-1-11400	7.122.26	Nawsie	5533970.59	7546104.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11390	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-11410	brak wizury	
94	712226-1-11410	7.122.26	Nawsie	5534113.98	7546298.09	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11400	brak wizury	
											712226-1-11420	brak wizury	
95	712226-1-11420	7.122.26	Nawsie	5534156.71	7546587.23	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11410	brak wizury	
											712226-1-20040	jest wizura	
96	712226-1-11430	7.122.26	Nawsie	5534017.10	7547075.52	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20040	jest wizura	
											712226-1-11440	brak wizury	
97	712226-1-11440	7.122.26	Nawsie	5533895.26	7547229.21	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11430	brak wizury	
											712226-1-11450	brak wizury	
98	712226-1-11450	7.122.26	Nawsie	5533729.23	7547361.95	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11440	brak wizury	
											712226-1-11460	jest wizura	
99	712226-1-11460	7.122.26	Nawsie	5533639.49	7547605.05	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11450	jest wizura	
											712226-1-11470	jest wizura	
100	712226-1-11470	7.122.26	Nawsie	5533437.79	7547733.60	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11460	jest wizura	
											712226-1-20080	jest wizura	
101	712226-1-11490	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534839.41	7542429.24	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712326-1-12470	brak wizury	
											712226-1-11500	jest wizura	
102	712226-1-11500	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534933.54	7542608.09	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11490	jest wizura	
											712226-1-11510	jest wizura	
103	712226-1-11510	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534955.80	7542756.95	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712226-1-11500	jest wizura	Znak podziemny
											712226-1-11520	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

104	712226-1-11520	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534855.35	7542897.15	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11510	jest wizura	
											712226-1-11530	jest wizura	
105	712226-1-11530	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534755.86	7543083.70	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11520	jest wizura	
											712226-1-11540	brak wizury	
106	712226-1-11540	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534598.55	7543142.23	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11530	brak wizury	Punkt w tujach
											712226-1-11550	jest wizura	
107	712226-1-11550	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534561.21	7543355.01	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11540	jest wizura	
											712226-1-11560	jest wizura	
108	712226-1-11560	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534637.22	7543622.00	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11550	jest wizura	
											712226-1-20031	brak wizury	
109	712226-1-11570	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534751.67	7544276.24	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodnik
											-	-	
110	712226-1-11580	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534659.20	7544436.83	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712226-1-11570	jest wizura	Znak naziemny utracony
											712226-1-11590	jest wizura	
111	712226-1-11590	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534668.25	7544618.38	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11580	jest wizura	
											712226-1-11600	jest wizura	
112	712226-1-11600	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534725.53	7544776.90	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
											-	-	
											-	-	
113	712226-1-11610	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534790.73	7545007.88	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11600	jest wizura	
											712226-1-10890	brak wizury	
114	712226-1-11690	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532192.39	7543563.21	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20130	jest wizura	
											712226-1-11700	brak wizury	
115	712226-1-11700	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531844.70	7543229.30	istniejący	tak	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11690	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
											712226-10430 (pow. strzyżowski)	jest wizura	
116	712226-1-11770	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534980.01	7543158.30	zniszczony	-	-	-	-	-	-	Słup energetyczny
											-	-	
117	712226-1-11780	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534855.85	7543406.50	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11770	jest wizura	
											712226-1-20032	brak wizury	
118	712226-1-12000	7.122.26	Nawsie	5532812.61	7546939.14	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12220	brak wizury	
											712226-1-12010	brak wizury	
119	712226-1-12010	7.122.26	Nawsie	5532627.87	7547144.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12000	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-20120	brak wizury	
120	712226-1-12020	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532807.61	7545466.92	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20100	jest wizura	
											712226-1-12260	brak wizury	
121	712226-1-12030	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532940.16	7545149.51	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11350	brak wizury	
											712226-1-20100	jest wizura	
122	712226-1-12040	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532823.06	7543622.47	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-11240	jest wizura	
											712226-1-12050	jest wizura	
123	712226-1-12050	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532641.44	7543670.92	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12040	jest wizura	
											712226-1-12060	jest wizura	
124	712226-1-12060	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532459.38	7543774.01	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12050	jest wizura	
											712226-1-20130	jest wizura	
125	712226-1-12070	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532792.77	7543204.79	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20090	jest wizura	
											712226-1-12080	jest wizura	
126	712226-1-12080	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532590.05	7543226.16	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12070	jest wizura	
											712226-1-12090	jest wizura	
127	712226-1-12090	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532340.37	7543333.71	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12080	jest wizura	
											712226-1-12100	jest wizura	
128	712226-1-12100	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532254.26	7543502.30	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12090	jest wizura	
											712226-1-20130	brak wizury	
129	712226-1-12110	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531508.63	7542125.77	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712226-1-12120	jest wizura	pole orne
											712226-1-20140	jest wizura	
130	712226-1-12120	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531855.76	7542214.38	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12130	jest wizura	
											712226-1-12110	jest wizura	
131	712226-1-12130	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532240.67	7542297.03	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12140	jest wizura	
											712226-1-12120	jest wizura	
132	712226-1-12140	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532297.52	7542478.00	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	bardzo dobry	712226-1-12150	jest wizura	punkt w rowie
											712226-1-12130	jest wizura	
133	712226-1-12150	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532359.35	7542610.65	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12160	jest wizura	
											712226-1-12140	jest wizura	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

134	712226-1-12160	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532329.89	7542811.69	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12080	brak wizury	
											712226-1-12090	jest wizura	
											712226-1-12150	jest wizura	
135	712226-1-12170	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532235.52	7544504.23	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12180	jest wizura	
											712226-1-12680	brak wizury	
											712226-1-12670	jest wizura	
136	712226-1-12180	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532422.48	7544542.41	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12680	jest wizura	
											712226-1-12170	jest wizura	
											712226-1-20060	brak wizury	
137	712226-1-12190	7.122.26	Nawsie	5533688.25	7545914.55	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12200	brak wizury	
											712226-1-12190	brak wizury	
											712226-1-12210	jest wizura	
138	712226-1-12200	7.122.26	Nawsie	5533427.61	7546153.21	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12200	brak wizury	
											712226-1-12210	brak wizury	
											712226-1-12220	brak wizury	
139	712226-1-12210	7.122.26	Nawsie	5533262.25	7546337.61	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12220	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-12210	brak wizury	
											712226-1-12230	brak wizury	
140	712226-1-12220	7.122.26	Nawsie	5533127.19	7546466.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12230	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-12000	brak wizury	
											712226-1-12220	brak wizury	
141	712226-1-12230	7.122.26	Nawsie	5532975.44	7546366.21	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12240	brak wizury	
											712226-1-12230	brak wizury	
											712226-1-12250	brak wizury	
142	712226-1-12240	7.122.26	Nawsie	5532979.46	7546145.55	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12240	brak wizury	
											712226-1-12260	brak wizury	
											712226-1-12250	brak wizury	
143	712226-1-12250	7.122.26	Nawsie	5533149.05	7546065.57	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-12260	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-12250	brak wizury	
											712226-1-12020	brak wizury	
144	712226-1-12260	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533032.88	7545758.81	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10260	jest wizura	
											712226-1-12310	jest wizura	
											712226-1-12300	jest wizura	
145	712226-1-12300	7.122.26	Jaszczurowa	5530937.10	7541535.33	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12320	jest wizura	
											712226-1-12310	jest wizura	
											712226-1-12330	brak wizury	
146	712226-1-12310	7.122.26	Jaszczurowa	5531073.48	7541740.57	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
											-	-	
147	712226-1-12320	7.122.26	Brzeziny	5531176.35	7541863.83	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10650	jest wizura	
											712226-1-10250	brak wizury	
											712226-10150 (pow. strzyżowski)	brak wizury	
148	712226-1-12330	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531318.01	7542095.16	zniszczony	-	-	-	-	712226-1-10330	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-10330	brak wizury	
											712226-1-10330	brak wizury	
149	712226-1-12340	7.122.26	Brzeziny	5530917.04	7540888.86	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-10150 (pow. strzyżowski)	brak wizury	Punkt w lesie
											712226-1-10330	brak wizury	
											712226-1-10330	brak wizury	
150	712226-1-12350	7.122.26	Nawsie	5532383.35	7547179.28	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-10650	jest wizura	
											712226-1-10250	brak wizury	
											712226-10150 (pow. strzyżowski)	brak wizury	
151	712226-1-12410	7.122.26	Brzeziny	5534172.68	7541499.70	zniszczony	-	-	-	-	-	-	Brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
											-	-	
152	712226-1-12420	7.122.26	Brzeziny	5534128.89	7541751.51	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12410	brak wizury	
											712226-1-20050	jest wizura	
											712226-1-20050	jest wizura	
153	712226-1-12430	7.122.26	Brzeziny	5533873.97	7541783.45	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12440	brak wizury	
											712226-1-12440	brak wizury	
											712226-1-12440	brak wizury	
154	712226-1-12440	7.122.26	Brzeziny	5533748.94	7541451.16	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
											-	-	
											-	-	
155	712226-1-12480	7.122.26	Brzeziny	5534750.03	7541909.99	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-11050	jest wizura	
											712226-1-20240	brak wizury	
											712226-1-11050	jest wizura	
156	712226-1-12490	7.122.26	Brzeziny	5534330.28	7542265.06	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12500	jest wizura	
											712226-1-12500	jest wizura	
											712226-1-12490	jest wizura	
157	712226-1-12500	7.122.26	Brzeziny	5534189.97	7542190.54	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12510	jest wizura	
											712226-1-12500	jest wizura	
											712226-1-12520	jest wizura	
158	712226-1-12510	7.122.26	Brzeziny	5534023.22	7542226.81	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12510	jest wizura	
											712226-1-11100	jest wizura	
											712226-1-20130	jest wizura	
159	712226-1-12520	7.122.26	Brzeziny	5533785.80	7542156.91	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-10060 (pow. strzyżowski)	jest wizura	
											712226-1-12180	jest wizura	
											712226-1-12680	jest wizura	
160	712226-1-12570	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531919.79	7543878.60	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12670	jest wizura	Znak podziemny, rów przydrożny
											712226-1-12180	jest wizura	
											712226-1-12170	brak wizury	
161	712226-1-12670	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532560.02	7544692.21	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	zagrożony	-	712226-1-12180	jest wizura	
											712226-1-12680	jest wizura	
											712226-1-12670	jest wizura	
162	712226-1-12680	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532375.79	7544685.41	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-12180	jest wizura	
											712226-1-12170	brak wizury	
											712226-1-12170	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.122.26

Data opracowania: 05.12.2019r.

163	712226-1-20000	7.122.26	Brzeziny	5534624.10	7540596.01	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712325-1742017	brak wizury	
164	712226-1-20010	7.122.26	Brzeziny	5532463.65	7540681.18	istniejący	tak	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712225-1-20040	jest wizura	
165	712226-1-20020	7.122.26	Brzeziny	5531131.75	7540524.78	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20140	brak wizury	
166	712226-1-20030	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534548.95	7543950.59	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry			
167	712226-1-20031	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534649.91	7543760.25	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712226-1-20030	brak wizury	Znak naziemny utracony
168	712226-1-20032	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534730.63	7543885.89	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20030	jest wizura	
169	712226-1-20033	7.122.26	Wielopole Skrz.	5534697.31	7544006.91	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712226-1-20030	jest wizura	
170	712226-1-20040	7.122.26	Nawsie	5534030.55	7546896.24	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20080	brak wizury	
171	712226-1-20050	7.122.26	Brzeziny	5533985.44	7541841.64	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712326-1-20240	brak wizury	
172	712226-1-20060	7.122.26	Nawsie	5533941.23	7545538.69	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20040	brak wizury	
											712226-1-20080	jest wizura	
											712226-1-20030	brak wizury	
173	712226-1-20070	7.122.26	Wielopole Skrz.	5533911.40	7543123.68	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20060	jest wizura	
											Pkt. Kier. AH3453	jest wizura	
174	712226-1-20080	7.122.26	Nawsie	5533385.96	7547971.05	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	Pkt. Kier. AH2243	jest wizura	
175	712226-1-20090	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532997.14	7543058.51	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	dobry	712226-1-20070	jest wizura	
176	712226-1-20100	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532850.00	7545243.66	uszkodzony	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712226-1-20060	brak wizury	Znak naziemny utracony
177	712226-1-20110	7.122.26	Nawsie	5532723.32	7546348.47	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20120	brak wizury	Punkt na obrzeżach lasu
178	712226-1-20120	7.122.26	Nawsie	5532429.61	7547422.11	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20080	brak wizury	Punkt w lesie
179	712226-1-20130	7.122.26	Wielopole Skrz.	5532193.78	7543679.26	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-1-20070	jest wizura	
180	712226-1-20140	7.122.26	Wielopole Skrz.	5531295.63	7542207.80	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712226-175101500	brak wizury	
181	712226-175101500	7.122.26	Szufnarowa	5531089.95	7545404.09	istniejący	nie	bardzo dobry po pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	P.kier.SzufnarowaI	nie sprawdzano	
											P.kier.SzufnarowaII	brak wizury	