

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcji mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiaru do pomiaru)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan wizura	
1	712526-1-10000	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5547922.03	7543999.29	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10740	brak	blisko drzew
2	712526-1-10010	7.125.26	Brzezówka	5549099.29	7540460.92	zniszczony	—	—	—	—	—	—	teren PKP, utwardzone
3	712526-1-10020	7.125.26	Brzezówka	5549155.02	7540745.23	zniszczony	—	—	—	—	—	—	teren PKP, utwardzone
4	712526-1-10030	7.125.26	Ropczyce	5547910.41	7542903.54	zniszczony	—	—	—	—	—	—	plac kostka
5	712526-1-10040	7.125.26	Ropczyce	5547750.57	7542765.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20490	brak	blisko drzew
6	712526-1-10050	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5547747.63	7544437.74	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10030	brak	blisko drzew
7	712526-1-10060	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5547751.55	7544561.01	zniszczony	—	—	—	—	712526-1-20230	brak	blisko drzew
8	712526-1-10070	7.125.26	Ropczyce	5547852.63	7543072.78	zniszczony	—	—	—	—	712526-1-10060	brak	blisko drzew
9	712526-1-10080	7.125.26	Ropczyce	5547688.58	7543253.21	zniszczony	—	—	—	—	—	—	blisko drzew
10	712526-1-10090	7.125.26	Ropczyce	5547563.02	7543404.39	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	—	—	blisko drzew
11	712526-1-10100	7.125.26	Ropczyce	5547698.47	7541030.60	zniszczony	—	—	—	—	712526-1-10080	brak	blisko drzew
12	712526-1-10110	7.125.26	Ropczyce	5547485.41	7540889.23	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20250	brak	blisko drzew
13	712526-1-10120	7.125.26	Ropczyce	5547596.73	7541853.09	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	—	—	blisko drzew
14	712526-1-10130	7.125.26	Ropczyce	5547650.05	7543792.83	istniejący	tak	częściowo utrudniony	zagrożony	dobry	—	—	blisko drzew
15	712526-1-10140	7.125.26	Ropczyce	5547521.38	7544007.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10100	brak	blisko drzew
16	712526-1-10150	7.125.26	Ropczyce	5547530.65	7544101.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-13520	brak	blisko drzew
17	712526-1-10160	7.125.26	Ropczyce	5547469.42	7544186.65	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20210	brak	blisko drzew
18	712526-1-10170	7.125.26	Ropczyce	5547469.42	7544186.65	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20270	brak	blisko drzew
19	712526-1-10180	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548676.03	7547993.22	zniszczony	—	—	—	—	712526-1-20250	brak	blisko drzew
20	712526-1-10190	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548369.39	7547785.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10140	wizura	blisko drzew
21	712526-1-10200	7.125.26	Ropczyce	5548364.50	7547918.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10130	wizura	blisko drzew
22	712526-1-10210	7.125.26	Ropczyce	5547540.13	7542345.91	uszkodzony	—	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	—	712526-1-10150	brak	blisko drzew
23	712526-1-10220	7.125.26	Ropczyce	5547464.93	7542223.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-10160	wizura	blisko drzew
24	712526-1-10230	7.125.26	Ropczyce	5547407.45	7541961.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10150	wizura	blisko drzew
25	712526-1-10240	7.125.26	Ropczyce	5547656.31	7542567.18	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-13560	brak	blisko drzew
26	712526-1-10250	7.125.26	Skrzyszków	5549779.37	7541158.45	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-20250	brak	blisko drzew
27	712526-1-10260	7.125.26	Skrzyszków	5549769.61	7541007.00	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10140	brak	blisko drzew
28	712526-1-10270	7.125.26	Brzezówka	5547432.29	7540245.70	zniszczony	—	—	—	—	712526-1-10160	wizura	blisko drzew
29	712526-1-10280	7.125.26	Ropczyce	5547268.14	7540679.48	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10150	wizura	blisko drzew

30	712526-1-10290	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549750.17	7542240.47	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punktu nie odnaleziono, punk blisko drzew,krzaki
31	712526-1-10300	7.125.26	Ropczyce	5549633.57	7542317.98	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10290	brak	blisko drzew
											712526-1-10310	brak	
32	712526-1-10310	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549425.83	7542629.57	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punktu nie odnaleziono,teren PKP, utwardzone
											–	–	
33	712526-1-10320	7.125.26	Brzeźówka	5549722.94	7540252.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10930	brak	
											712526-1-20000	brak	
34	712526-1-10330	7.125.26	Ropczyce	5549369.57	7541747.08	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punktu nie odnaleziono,teren PKP, utwardzone
											–	–	
35	712526-1-10340	7.125.26	Ostrów	5549344.08	7541576.13	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP,droga utwardzona,gruz
											–	–	
36	712526-1-10350	7.125.26	Ropczyce	5549264.62	7541350.47	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
37	712526-1-10360	7.125.26	Brzeźówka	5549213.83	7541019.24	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
38	712526-1-10370	7.125.26	Ropczyce	5549384.00	7542054.86	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
39	712526-1-10380	7.125.26	Ropczyce	5549241.45	7542116.33	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10370	brak	znak naziemny utracony, w polu ornym
											712526-1-10390	brak	
40	712526-1-10390	7.125.26	Ropczyce	5549223.76	7542447.94	zniszczony	–	–	–	–	–	–	plac utwardzony
											–	–	
41	712526-1-10400	7.125.26	Ropczyce	5549361.92	7541952.66	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP,rów,
											–	–	
42	712526-1-10401	7.125.26	Ropczyce	5549391.60	7541977.05	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
43	712526-1-10402			5549358.87	7541985.39	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
44	712526-1-10403			5549355.79	7541939.67	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
45	712526-1-10410	7.125.26	Ropczyce Chechły	5547252.90	7540184.99	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10270	wizura	znak naziemny utracony, w polu ornym
											712526-1-10420	wizura	
46	712526-1-10420	7.125.26	Ropczyce Chechły	5547053.36	7540178.58	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712526-1-10410	wizura	znak naziemny utracony
											712526-1-10430	brak	
47	712526-1-10430	7.125.26	Brzeźówka	5546827.12	7540048.25	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10420	brak	punk blisko drzew, krzaki
											712526-1-10440	brak	
48	712526-1-10440	7.125.26	Brzeźówka	5546589.12	7540075.96	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10430	brak	punk blisko drzew, krzaki
											712526-1-10450	brak	
49	712526-1-10450	7.125.26	Ropczyce Chechły	5546349.51	7540259.19	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10440	brak	punk blisko drzew, krzaki
											712526-1-20020	brak	
50	712526-1-10460	7.125.26	Brzeźówka	5549013.63	7540961.72	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10360	brak	blisko drzewa i ogrodzenia
											712526-1-20120	brak	
51	712526-1-10470	7.125.26	Ropczyce	5549006.07	7542810.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-20110	brak	blisko rowu
											712526-1-13810	wizura	
52	712526-1-10480	7.125.26	Brzeźówka	5549396.04	7540367.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20000	brak	
											712526-1-20010	brak	
53	712526-1-10490	7.125.26	Ropczyce Pietrzejowa	5548925.28	7543522.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-13810	brak	
											712526-1-10500	brak	
54	712526-1-10500	7.125.26	Ropczyce Pietrzejowa	5548906.46	7543820.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10490	brak	
											712526-1-20130	wizura	
55	712526-1-10510	7.125.26	Ropczyce	5548887.96	7542608.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-20110	brak	
											712526-1-10520	wizura	
56	712526-1-10520	7.125.26	Ropczyce	5548765.28	7542590.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10510	wizura	
											712526-1-10600	brak	
57	712526-1-10530	7.125.26	Ropczyce	5548751.14	7541067.16	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punktu nie odnaleziono,w polu ornym
											–	–	
58	712526-1-10540	7.125.26	Ropczyce	5548432.34	7541082.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10530	wizura	
											712526-1-10550	brak	
59	712526-1-10550	7.125.26	Ropczyce	5548098.95	7541186.55	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712526-1-10540	brak	znak naziemny utracony
											712526-1-20200	brak	
60	712526-1-10560	7.125.26	Ropczyce Pietrzejowa	5548658.81	7543953.80	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-20130	wizura	znak naziemny utracony, na krawędzi pola ornego
											712526-1-10570	wizura	
61	712526-1-10570	7.125.26	Ropczyce Pietrzejowa	5548661.83	7543773.48	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10580	wizura	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-10560	wizura	
62	712526-1-10580	7.125.26	Ropczyce Pietrzejowa	5548626.58	7543606.04	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10570	wizura	znak naziemny utracony,w polu ornym
											712526-1-10590	wizura	

63	712526-1-10590	7.125.26	Ropczyce	5548540.72	7543384.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10580	wizura	
			Pietrzejowa								712526-1-20170	wizura	
64	712526-1-10600	7.125.26	Ropczyce	5548564.45	7542485.69	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10520	brak	punk blisko drzew, krzaki
											712526-1-10610	brak	
											712526-1-10650	brak	
65	712526-1-10610	7.125.26	Ropczyce	5548563.95	7542678.26	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punktu nie odnaleziono, utwardzone, gruz w podłożu
											–	–	
66	712526-1-10620	7.125.26	Ropczyce	5548541.29	7542863.56	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10610	wizura	
											712526-1-10630	wizura	
67	712526-1-10630	7.125.26	Ropczyce	5548490.99	7543063.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10620	wizura	
											712526-1-10640	brak	
68	712526-1-10640	7.125.26	Ropczyce	5548439.79	7543203.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10630	brak	
											712526-1-20170	brak	
69	712526-1-10650	7.125.26	Ropczyce	5548387.31	7542323.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry			punk blisko drzew, krzaki
70	712526-1-10660	7.125.26	Ropczyce	5548276.06	7542277.69	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w ogrodzeniu
											–	–	
71	712526-1-10670	7.125.26	Ropczyce	5548231.64	7542114.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10680	brak	
											712526-1-10660	brak	ϕ
72	712526-1-10680	7.125.26	Ropczyce	5548227.45	7541894.13	zniszczony	–	–	–	–	–	–	plac kostka
											–	–	
73	712526-1-10690	7.125.26	Ropczyce	5548134.99	7541702.63	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
74	712526-1-10700	7.125.26	Ropczyce	5548117.12	7541533.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-10710	wizura	w drodze utw.
											712526-1-10690	brak	
75	712526-1-10710	7.125.26	Ropczyce	5548122.00	7541338.04	uszkodzony	–	–	–	do wymiany	712526-1-10700	wizura	znak naziemny utracony
											712526-1-20200	brak	
76	712526-1-10720	7.125.26	Ropczyce	5548400.80	7543565.54	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-20170	wizura	znak naziemny utracony, w polu ornym
											712526-1-10730	wizura	
77	712526-1-10730	7.125.26	Ropczyce	5548200.72	7543697.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10720	wizura	
											712526-1-10740	wizura	
78	712526-1-10740	7.125.26	Ropczyce	5548052.44	7543813.00	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-10730	wizura	na krawędzi pola ornego
											712526-1-10000	wizura	
79	712526-1-10750	7.125.26	Ropczyce	5548298.08	7543227.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712526-1-20170	brak	brak znaku naziemnego
											712526-1-10760	brak	
80	712526-1-10760	7.125.26	Ropczyce	5548149.12	7543124.07	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-10750	brak	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-10770	brak	
81	712526-1-10770	7.125.26	Ropczyce	5548060.81	7543038.91	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10760	brak	blisko drzewa
											712526-1-10030	brak	
82	712526-1-10780	7.125.26	Ropczyce	5548218.06	7543326.71	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-20170	wizura	brak znaku naziemnego, w polu ornym
											712526-1-10790	wizura	
83	712526-1-10790	7.125.26	Ropczyce	5548046.31	7543411.86	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712526-1-10780	wizura	brak znaku naziemnego, blisko lini EN
											712526-1-14640	wizura	
84	712526-1-10800	7.125.26	Ropczyce-	5548457.41	7544611.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-20160	brak	pole uprawne
			Pietrzejowa								712526-1-10810	brak	
85	712526-1-10810	7.125.26	Ropczyce-	5548367.45	7544716.16	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10800	brak	
			Pietrzejowa								712526-1-10820	wizura	
86	712526-1-10811	7.125.26	Ropczyce-	5548393.49	7544713.52	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
87	712526-1-10812		Pietrzejowa	5548386.08	7544754.12	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
88	712526-1-10813		Ropczyce-	5548348.66	7544745.69	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
89	712526-1-10814		Pietrzejowa	5548332.85	7544693.57	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
90	712526-1-10820	7.125.26	Ropczyce-	5548241.69	7544692.72	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10810	wizura	znak naziemny utracony, w rowie
			Pietrzejowa								712526-1-10830	wizura	
91	712526-1-10821	7.125.26	Ropczyce-	5548270.50	7544709.12	istniejący	–	–	–	–	–	–	
92	712526-1-10822		Pietrzejowa	5548248.94	7544720.90	istniejący					–	–	
93	712526-1-10830	7.125.26	Ropczyce-	5547987.50	7544653.88	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
			Pietrzejowa								–	–	
94	712526-1-10831	7.125.26	Ropczyce-	5548002.31	7544634.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
95	712526-1-10832		Pietrzejowa	5547998.77	7544687.35	zniszczony					–	–	
96	712526-1-10833			5547976.92	7544665.32	zniszczony					–	–	
97	712526-1-10840	7.125.26	Ropczyce-	5548023.24	7542381.53	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10660	brak	blisko drzewa
			Pietrzejowa								712526-1-10860	brak	
98	712526-1-10850	7.125.26	Ropczyce	5546541.27	7543856.17	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	

99	712526-1-10851	7.125.26	Ropczyce	5546548.89	7543868.10	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
100	712526-1-10852		Ropczyce	5546514.90	7543883.58	zniszczony					–	–	
101	712526-1-10853		Ropczyce	5546519.63	7543850.01	zniszczony					–	–	
102	712526-1-10860	7.125.26	Ropczyce	5547969.94	7542534.88	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712526-1-10840	brak	
103	712526-1-10870	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5546645.53	7543030.49	zniszczony	–	–	–	–	712526-1-20490	brak	
											–	–	w chodniku
											–	–	
104	712526-1-10880	7.125.26	Ropczyce	5546583.51	7543148.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10870	wizura	
105	712526-1-10881	7.125.26	Ropczyce	5546603.63	7543134.35	zniszczony	–	–	–	–	712526-1-10890	wizura	
											–	–	
											–	–	
106	712526-1-10882	7.125.26	Ropczyce	5546601.79	7543157.36	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
107	712526-1-10883			5546546.12	7543148.91	zniszczony					–	–	
108	712526-1-10890	7.125.26	Ropczyce	5546565.75	7543394.26	zniszczony	–	–	–	–	–	–	zabudowany betonem, punkt 0,4m od ogrodzenia
											–	–	
109	712526-1-10900	7.125.26	Ropczyce	5546403.61	7543610.58	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10890	wizura	
											712526-1-14180	wizura	
											712526-1-10910	wizura	
110	712526-1-10901	7.125.26	Ropczyce	5546431.29	7543589.38	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
111	712526-1-10902			5546421.08	7543626.50	zniszczony					–	–	
112	712526-1-10903			5546402.91	7543630.99	zniszczony					–	–	
113	712526-1-10910	7.125.26	Ropczyce	5546362.83	7543538.30	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
114	712526-1-10911	7.125.26	Ropczyce	5546377.06	7543530.27	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
115	712526-1-10912			5546373.57	7543570.18	zniszczony					–	–	
116	712526-1-10920	7.125.26	Ropczyce	5546239.34	7543505.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10910	wizura	brak dostępu
											712526-1-14190	wizura	
117	712526-1-10921	7.125.26	Ropczyce	5546236.97	7543482.83	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
118	712526-1-10922			5546243.03	7543509.55	zniszczony					–	–	
119	712526-1-10930	7.125.26	Ostrów	5549815.32	7540027.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-10300	brak	
											712526-1-10320	brak	
120	712526-1-10940	7.125.26	Ropczyce	5546019.60	7543204.24	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
121	712526-1-10941	7.125.26	Ropczyce	5546019.15	7543177.48	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
122	712526-1-10942			5546041.64	7543196.36	zniszczony					–	–	
123	712526-1-10943			5545974.04	7543196.41	zniszczony					–	–	
124	712526-1-10950	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545895.75	7543076.31	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	–	712526-1-10940	brak	prywatna posesja, kamyk ozdobny, lekko utracony
											712526-1-20420	brak	
125	712526-1-10960	7.125.26	Ropczyce	5546447.38	7543016.54	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20320	brak	
											712526-1-10970	brak	
126	712526-1-10970	7.125.26	Ropczyce	5546272.94	7543004.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10960	brak	punkt w lesie
											712526-1-10980	brak	
127	712526-1-10980	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5546103.85	7543017.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712526-1-10970	brak	
											712526-1-10990	brak	
128	712526-1-10990	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545956.05	7542917.74	zniszczony	–	–	–	–	–	–	wjazd z kostki
											–	–	
129	712526-1-10991	7.125.27	Ropczyce- Chechły	5545964.95	7542886.08	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
130	712526-1-10992		Chechły	5545952.84	7542948.22	zniszczony					–	–	
131	712526-1-11000	7.125.26	Ropczyce	5546479.14	7545085.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20330	brak	
											712526-1-11010	wizura	
132	712526-1-11010	7.125.26	Ropczyce	5546387.09	7545133.94	uszkodzony	–	częściowo utrudniony	zagrożony	–	712526-1-11000	wizura	znak naziemny utracony,w drodze polnej utwardzonej
											712526-1-11020	brak	
133	712526-1-11020	7.125.26	Ropczyce	5546197.16	7545221.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11010	brak	
											712526-1-11220	brak	
134	712526-1-11030	7.125.26	Ropczyce	5546504.83	7544908.97	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
135	712526-1-11040	7.125.26	Ropczyce	5546311.86	7544898.70	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-11030	brak	znak naziemny utracony, w polu ornym
											712526-1-11050	wizura	
136	712526-1-11050	7.125.26	Ropczyce	5546140.86	7544948.08	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-11040	wizura	znak naziemny utracony, w polu ornym
											712526-1-20370	brak	
137	712526-1-11060	7.125.26	Ropczyce	5546490.84	7544277.25	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14160	wizura	znak naziemny utracony, wstawiona rura PCV, w chodniku
											712526-1-11070	wizura	
138	712526-1-11070	7.125.26	Ropczyce	5546288.42	7544433.61	zniszczony	–	–	–	–	–	–	plac kostka bet.
											–	–	

139	712526-1-11080	7.125.26	Ropczyce	5546098.89	7544525.14	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren utwardzony
140	712526-1-11090	7.125.26	Ropczyce	5546419.62	7544058.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
141	712526-1-11091	7.125.26	Ropczyce	5546385.00	7544052.57	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
142	712526-1-11092			5546442.93	7544036.55	zniszczony					–	–	
143	712526-1-11093			5546431.81	7544060.97	zniszczony					–	–	
144	712526-1-11100	7.125.26	Ropczyce	5546237.90	7544167.14	istniejący	uszkodzony	częściowo utrudniony	zagrożony	do wymiany	712526-1-11090	wizura	blisko drzewa, w chodniku
											712526-1-11110	brak	
145	712526-1-11110	7.125.26	Ropczyce	5546159.84	7544281.34	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak możliwości wejścia i zdjęcia - w obwodnicy Ropczyc
											–	–	
146	712526-1-11120	7.125.26	Ropczyce	5545983.06	7544343.58	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren budowy rozkopany
											–	–	
147	712526-1-11130	7.125.26	Ropczyce	5546407.84	7543741.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
148	712526-1-11131	7.125.26	Ropczyce	5546399.69	7543734.97	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
149	712526-1-11132			5546420.45	7543742.59	zniszczony					–	–	
150	712526-1-11133			5546412.09	7543755.16	zniszczony					–	–	
160	712526-1-11140	7.125.26	Ropczyce	5546315.09	7543761.49	istniejący	istniejący	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11130	brak	pod drzewem
											712526-1-14200	brak	
161	712526-1-11150	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545826.71	7540724.78	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20020	brak	
											712526-1-13310	brak	
162	712526-1-11160	7.125.26	Ropczyce	5546203.26	7543931.72	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-14200	brak	drzewa,krzaki
											712526-1-11170	brak	
163	712526-1-11170	7.125.26	Ropczyce	5546096.59	7544076.31	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w dordze z kostki bet.
											–	–	
164	712526-1-11180	7.125.26	Ropczyce	5546079.11	7543474.27	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak możliwości wejścia i zdjęcia - w obwodnicy Ropczyc
											–	–	
165	712526-1-11190	7.125.26	Ropczyce	5545897.96	7543579.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11180	brak	
											712526-1-11200	brak	
166	712526-1-11200	7.125.26	Ropczyce	5545764.32	7543654.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11190	brak	
											712526-1-20430	brak	
167	712526-1-11210	7.125.26	Ropczyce Witkowice	5546131.42	7545337.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11220	brak	
											712526-1-20380	brak	
168	712526-1-11220	7.125.26	Ropczyce	5546006.33	7545243.14	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt blisko oberwanej skarpy, teren zakrzaczony
											–	–	
											–	–	
											–	–	
169	712526-1-11230	7.125.26	Ropczyce	5545884.89	7544990.18	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-20370	brak	utrącony znak naziemny, w polu ornym
											712526-1-11220	brak	
170	712526-1-11240	7.125.26	Ropczyce	5546002.05	7544722.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-11250	brak	w drodze polnej utwardzonej
											712526-1-20370	brak	
171	712526-1-11250	7.125.26	Ropczyce	5545880.33	7544565.56	zniszczony	–	–	–	–	–	–	nie odnaleziono, w rowie
											–	–	
172	712526-1-11260	7.125.26	Skrzyszków	5549969.38	7541180.58	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-11250	brak	
											712526-1-20070	wizura	
173	712526-1-11270	7.125.26	Ropczyce	5545882.47	7544302.34	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w budynku
											–	–	
174	712526-1-11280	7.125.26	Ropczyce	5549921.72	7542050.18	zniszczony	–	–	–	–	–	–	posesja prywatna, pod kompostownikiem, brak dostępu
											–	–	
175	712526-1-11290	7.125.26	Ropczyce	5545921.06	7544152.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-11170	wizura	
											712526-1-14210	brak	
											712526-1-14420	brak	
											712526-1-14230	brak	
176	712526-1-11300	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549797.51	7542925.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20280	brak	w krzakach, drzewa
											712526-1-11310	brak	
177	712526-1-11310	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549437.87	7542853.82	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
178	712526-1-11320	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549298.56	7542993.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-11330	brak	na krawędzi pola ornego
											712526-1-20110	brak	
179	712526-1-11330	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549451.50	7543121.56	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
180	712526-1-11340	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549446.52	7543279.90	uszkodzony	mie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-11330	wizura	znak utrącony, w drodze utwardzonej, teren PKP
											712526-1-11350	wizura	
181	712526-1-11350	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549443.11	7543503.02	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze utwardzonej, teren PKP
											–	–	

182	712526-1-11360	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549409.69	7543711.44	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-11350	wizura	znak naziemny utracony, teren
											712526-1-11370	brak	PKP
183	712526-1-11370	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549382.81	7543924.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11360	brak	
											712526-1-11380	wizura	
184	712526-1-11380	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549366.06	7544095.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11370	wizura	
											712526-1-11390	brak	
185	712526-1-11390	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549354.12	7544306.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze utwardzonej, teren PKP
											712526-1-11390	wizura	
186	712526-1-11400	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549327.09	7544473.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-11410	wizura	na krawędzi pola ornego
187	712526-1-11410	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549286.49	7544665.97	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-11400	wizura	na krawędzi pola ornego, urwana
											712526-1-20100	brak	góra znaku
188	712526-1-11420	7.125.26	Kozodrza	5549870.06	7544683.60	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20040	brak	
											712526-1-11430	brak	
189	712526-1-11430	7.125.26	Kozodrza	5549752.58	7544785.20	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11420	brak	blisko drzew
											712526-1-11440	brak	
190	712526-1-11440	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549617.54	7544827.27	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11430	brak	zadrzewienie
											712526-1-11450	brak	
191	712526-1-11450	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549413.04	7544885.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11440	brak	
											712526-1-20100	brak	
192	712526-1-11460	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549713.05	7545300.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20050	brak	
											712526-1-11470	wizura	
193	712526-1-11461	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549702.73	7545318.93	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
194	712526-1-11462		Witkowice	5549694.73	7545288.46	zniszczony					–	–	
195	712526-1-11463			5549714.86	7545288.38	zniszczony					–	–	
197	712526-1-11470	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549499.48	7545342.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11460	wizura	
											712526-1-11480	wizura	
198	712526-1-11471	7.125.27	Ropczyce- Witkowice	5549507.82	7545324.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
199	712526-1-11472		Witkowice	5549513.76	7545360.88	istniejący					–	–	
200	712526-1-11480	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549273.55	7545384.87	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-11470	wizura	urwana góra znaku, w drodze
											712526-1-11490	wizura	utwardzonej
201	712526-1-11490	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549086.20	7545416.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11480	wizura	
											712526-1-11520	wizura	
202	712526-1-11500	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5549217.54	7544941.96	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w peronie, teren PKP
											–	–	
203	712526-1-11510	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549069.86	7545282.12	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
204	712526-1-11520	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548973.62	7545515.15	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
205	712526-1-11540	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549148.07	7545853.70	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
											–	–	
206	712526-1-11550	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548849.65	7545856.52	zniszczony	–	–	–	–	–	–	równany i nasypowy teren PKP,
											–	–	utwardzone
207	712526-1-11560	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548846.44	7546200.39	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
208	712526-1-11570	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548894.86	7546453.76	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
209	712526-1-11580	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548944.13	7546710.27	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
210	712526-1-11590	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549000.39	7547004.01	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
211	712526-1-11600	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549052.37	7547275.60	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
212	712526-1-11610	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549096.57	7547506.64	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
213	712526-1-11620	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5549058.58	7547824.68	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-11610	brak	znak naziemny utracony
											712526-1-20010	brak	
214	712526-1-11630	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548793.35	7545623.75	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
215	712526-1-11640	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548596.15	7545456.23	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
216	712526-1-11650	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548366.66	7545334.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11640	brak	
											712526-1-11660	brak	
217	712526-1-11660	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548209.46	7545123.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11650	brak	
											712526-1-11670	brak	

218	712526-1-11670	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5548028.01	7545056.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11660	brak	
											712526-1-12680	brak	
219	712526-1-11680	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548524.42	7545709.01	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
220	712526-1-11690	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548331.06	7545806.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-11680	brak	wpolu ornym, 0,50 pod ziemią
											712526-1-11700	brak	
221	712526-1-11700	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548150.87	7546133.64	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11690	brak	zadrzewiony
											712526-1-11710	brak	
222	712526-1-11710	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548161.70	7546337.52	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11700	brak	
											712526-1-11720	brak	
223	712526-1-11720	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548068.55	7546438.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11710	brak	
											712526-1-20190	brak	
224	712526-1-11730	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548781.55	7547175.66	zniszczony	–	–	–	–	–	–	utwardzone, zebrany, wyrównany teren
											–	–	
225	712526-1-11740	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548703.04	7547328.93	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-11730	brak	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-11750	wizura	
226	712526-1-11750	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548588.33	7547560.33	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak znaku naziemnego i płyty w polu ornym
											–	–	
227	712526-1-11760	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548431.20	7547628.56	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-11750	wizura	znak naziemny utracony
											712526-1-20180	wizura	
228	712526-1-11770	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547961.83	7546691.50	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
229	712526-1-11780	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548013.74	7546876.82	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-11790	wizura	plac utwardzony
											712526-1-11770	brak	
230	712526-1-11790	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5548055.27	7547036.87	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11780	wizura	
											712526-1-12820	wizura	
231	712526-1-11800	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5548128.84	7547282.48	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-11790	brak	zadrzewienie/zakrzaczenie
											712526-1-11790	brak	
232	712526-1-11810	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548166.30	7547413.70	uszkodzony	–	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-11800	brak	brak znaku naziemnego, płyta pod drzewem, zakrzaczenia
											712526-1-11820	brak	
233	712526-1-11820	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548208.47	7547545.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11830	wizura	
											712526-1-11810	brak	
234	712526-1-11830	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5548245.82	7547620.09	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-20180	wizura	
											712526-1-11820	wizura	
235	712526-1-11840	7.125.26	Ropczyce	5545139.04	7544999.77	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-14570	brak	znak naziemny utracony
											712526-1-11850	brak	
236	712526-1-11850	7.125.26	Ropczyce	5545017.76	7545093.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11840	brak	
											712426-1-11860	brak	
237	712526-1-12030	7.125.26	Gnojnica	5545207.35	7547228.37	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-20450	brak	punkt w lesie, na skarpie
											712526-1-12040	brak	
238	712526-1-12040	7.125.26	Gnojnica	5545075.16	7547138.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12030	brak	
											712526-1-12050	brak	
239	712526-1-12680	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547880.52	7545100.01	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-11670	brak	w tujach
											712526-1-12690	brak	
240	712526-1-12690	7.125.26	Ropczyce- Pietrzejowa	5547775.51	7545101.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12680	brak	
											712526-1-20240	brak	
241	712526-1-12700	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547694.31	7546400.97	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
											–	–	
242	712526-1-12710	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547577.40	7546208.79	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do wymiany	712526-1-12720	brak	znak naziemny utracony, obok lini eS
											712526-1-12700	brak	
243	712526-1-12720	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547603.92	7546009.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12710	brak	
											712526-1-12730	brak	
244	712526-1-12730	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547448.94	7545869.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12720	brak	
											712526-1-12740	brak	
245	712526-1-12740	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547333.09	7545739.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12730	brak	
											712526-1-12750	wizura	
246	712526-1-12741	7.125.26	Ropczyce-	5547338.58	7545795.87	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
247	712526-1-12742		Witkowice	5547309.28	7545758.77	zniszczony					–	–	
248	712526-1-12743			5547351.24	7545694.68	zniszczony					–	–	
249	712526-1-12750	7.125.26	Ropczyce- Witkowice	5547263.58	7545623.13	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	

250	712526-1-12751	7.125.27	Ropczyce-	5547245.51	7545657.77	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
251	712526-1-12752		Witkowice	5547279.97	7545607.72	zniszczony					-	-	
252	712526-1-12760	7.125.26	Ropczyce-	5547197.18	7545520.29	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pod masą bitumiczną
			Witkowice								-	-	
253	712526-1-12761	7.125.26	Ropczyce-	5547199.80	7545579.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
254	712526-1-12762		Witkowice	5547185.69	7545548.21	zniszczony					-	-	
255	712526-1-12763			5547253.99	7545504.92	zniszczony					-	-	
256	712526-1-12770	7.125.26	Ropczyce-	5547550.88	7545531.95	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20240	brak	
			Witkowice								712526-1-12780	wizura	
257	712526-1-12771	7.125.26	Ropczyce-	5547543.04	7545524.68	istniejący	-	-	-	-	-	-	
258	712526-1-12772		Witkowice	5547574.04	7545511.59	zniszczony					-	-	
259	712526-1-12780	7.125.26	Ropczyce-	5547382.96	7545520.92	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pod masą bitumiczną
			Witkowice								-	-	
260	712526-1-12781	7.125.26	Ropczyce-	5547367.16	7545496.60	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
261	712526-1-12782		Witkowice	5547385.18	7545505.41	zniszczony					-	-	
262	712526-1-12783			5547357.04	7545527.65	zniszczony					-	-	
263	712526-1-12790	7.125.26	Ropczyce-	5547070.23	7545247.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12760	brak	pod drzewami
			Witkowice								712526-1-12800	brak	
264	712526-1-12791	7.125.26	Ropczyce-	5547013.24	7545270.60	zniszczony	-	-	-	-	-	-	
265	712526-1-12792		Witkowice	5547092.07	7545228.13	zniszczony					-	-	
266	712526-1-12793			5547111.37	7545243.10	zniszczony					-	-	
267	712526-1-12800	7.125.26	Ropczyce-	5546856.10	7545215.36	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren zrównany, żywopłot
			Witkowice								-	-	
268	712526-1-12810	7.125.26	Ropczyce-	5547000.99	7545556.06	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12760	brak	krzaki
			Witkowice								712526-1-20310	brak	
269	712526-1-12820	7.125.26	Gnojnica	5547873.25	7547084.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-11790	wizura	w polu ornym,urwana góra znaku naziemnego
											712526-1-12830	brak	
270	712526-1-12830	7.125.26	Gnojnica	5547697.59	7547174.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12820	brak	
											712526-1-20260	brak	
271	712526-1-12840	7.125.26	Ropczyce-	5547894.82	7546885.95	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-11790	brak	blisko ogrodzenia
			Witkowice								712526-1-12850	wizura	
272	712526-1-12850	7.125.26	Ropczyce-	5547792.19	7546804.21	uszkodzony	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-12840	wizura	w polu ornym,brak centra
			Witkowice								712526-1-12860	wizura	
273	712526-1-12860	7.125.26	Góra Ropczycka	5547665.66	7546737.85	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-12850	wizura	płytką,w polu ornym
											712526-1-12870	wizura	
274	712526-1-12870	7.125.26	Góra Ropczycka	5547471.34	7546685.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-12860	wizura	w polu ornym
											712526-1-12880	wizura	
275	712526-1-12880	7.125.26	Góra Ropczycka	5547251.28	7546589.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12870	wizura	
											712526-1-20290	wizura	
276	712526-1-12890	7.125.26	Gnojnica	5546917.54	7546542.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-20290	wizura	na krawędzi pola ornego
											712526-1-12900	wizura	
277	712526-1-12900	7.125.26	Gnojnica	5546760.89	7546528.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-12910	wizura	na krawędzi pola ornego
											712526-1-12890	wizura	
278	712526-1-12910	7.125.26	Gnojnica	5546590.59	7546501.90	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-12900	wizura	w polu ornym
											712526-1-12920	wizura	
279	712526-1-12920	7.125.26	Gnojnica	5546484.69	7546439.85	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-12910	wizura	na krawędzi pola ornego
											712526-1-12930	wizura	
280	712526-1-12930	7.125.26	Gnojnica	5546423.07	7546347.58	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-12920	wizura	na krawędzi pola ornego
											712526-1-12940	brak	
281	712526-1-12940	7.125.26	Gnojnica	5546303.90	7546251.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12930	brak	w krzakach
											712526-1-12950	wizura	
282	712526-1-12950	7.125.26	Ropczyce-	5546152.52	7546120.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12960	wizura	
			Pietrzejowa								712526-1-12940	brak	
283	712526-1-12960	7.125.26	Ropczyce-	5546055.17	7545829.18	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	-	712526-1-20380	brak	w polu ornym,urwana góra znaku naziemnego
			Witkowice								712526-1-12970	brak	
284	712526-1-12970	7.125.26	Góra Ropczycka	5546087.71	7546079.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12950	wizura	
											712526-1-12980	wizura	
											712526-1-12960	brak	
285	712526-1-12980	7.125.26	Gnojnica	5546012.31	7546200.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12970	wizura	
											712526-1-12990	wizura	
286	712526-1-12990	7.125.26	Gnojnica	5545934.63	7546318.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-12980	wizura	
											712526-1-20390	wizura	
287	712526-1-13240	7.125.26	Ropczyce	5546447.25	7542730.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20320	brak	
			Chechły								712526-1-13250	brak	

322	712526-1-13630	7.125.26	Ropczyce	5547568.39	7542784.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20490	brak	
											712526-1-13640	brak	
323	712526-1-13640	7.125.26	Ropczyce	5547481.75	7542870.55	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w korzeniach drzew
											–	–	
324	712526-1-13642	7.125.26	Ropczyce	5547464.09	7542878.40	istniejący	–	–	–	–	–	–	
325	712526-1-13643			5547477.20	7542861.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
326	712526-1-13650	7.125.26	Ropczyce	5549393.42	7541939.53	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren PKP, utwardzone
											–	–	
327	712526-1-13660	7.125.26	Ropczyce	5547214.23	7543134.99	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
328	712526-1-13661	7.125.27	Ropczyce	5547228.83	7543149.65	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
329	712526-1-13662			5547191.09	7543101.52	zniszczony					–	–	
330	712526-1-13670	7.125.26	Ropczyce	5547040.44	7543317.36	zniszczony	–	–	–	–	–	–	przy garażach, teren rozkopany i wyrównany
											–	–	
331	712526-1-13680	7.125.26	Ropczyce	5546921.41	7543489.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13670	wizura	
											712526-1-13690	wizura	
332	712526-1-13690	7.125.26	Ropczyce	5546859.63	7543586.49	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712526-1-13680	wizura	brak znaku naziemnego
											712526-1-13960	brak	
333	712526-1-13700	7.125.26	Ropczyce	5547332.49	7540992.33	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-20280	brak	brak centra znaku
											712526-1-13710	brak	
334	712526-1-13710	7.125.26	Ropczyce	5547272.02	7541110.17	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-13700	brak	w polu uprawnym, płytka bez centra
											712526-1-13720	brak	
335	712526-1-13720	7.125.26	Ropczyce	5547222.33	7541338.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13710	brak	
											712526-1-13730	brak	
336	712526-1-13730	7.125.26	Ropczyce	5547209.33	7541499.38	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-13720	brak	blisko drzew
											712526-1-20270	wizura	
337	712526-1-13740	7.125.26	Ropczyce	5549155.96	7541930.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-10400	wizura	przy krawędzi drogi
											712526-1-13750	wizura	
338	712526-1-13741	7.125.26	Ropczyce	5549200.56	7541959.21	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
339	712526-1-13742			5549125.86	7541948.33	zniszczony					–	–	
340	712526-1-13743			5549192.16	7541923.59	zniszczony					–	–	
341	712526-1-13750	7.125.26	Ropczyce	5548954.73	7541919.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13740	wizura	
											712526-1-13760	wizura	
342	712526-1-13751	7.125.26	Ropczyce	5548958.25	7541947.99	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
343	712526-1-13752			5548921.56	7541945.00	istniejący					–	–	
344	712526-1-13753			5548929.78	7541915.51	istniejący					–	–	
345	712526-1-13760	7.125.26	Ropczyce	5548748.02	7541940.60	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w miejscu punktu beton-fundament zlikwidowanej reklamy
											–	–	
346	712526-1-13770	7.125.26	Ropczyce	5548546.58	7542014.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-13760	wizura	na skarpie rowu
											712526-1-13780	wizura	
347	712526-1-13771	7.125.26	Ropczyce	5548553.27	7542039.07	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
348	712526-1-13772			5548525.35	7542052.51	zniszczony					–	–	
349	712526-1-13773			5548532.59	7542010.03	zniszczony					–	–	
350	712526-1-13780	7.125.26	Ropczyce	5548356.80	7542094.83	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13770	wizura	
											712526-1-10660	wizura	
351	712526-1-13790	7.125.26	Ropczyce	5547482.80	7544560.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14720	brak	punkt w lesie
											712526-1-13800	brak	
352	712526-1-13800	7.125.26	Ropczyce	5547468.09	7544753.64	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
			Witkowice								–	–	
353	712526-1-13810	7.125.26	Ropczyce	5548924.81	7543148.75	zniszczony	–	–	–	–	–	–	znak zniszczony, w polu ornym
											–	–	
354	712526-1-13820	7.125.26	Ropczyce	5547151.89	7545056.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14730	brak	
			Witkowice								712526-1-13830	brak	
355	712526-1-13830	7.125.26	Ropczyce	5546948.97	7545055.57	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
			Witkowice								–	–	
356	712526-1-13831	7.125.26	Ropczyce	5546904.84	7545033.56	istniejący	–	–	–	–	–	–	
357	712526-1-13832			5546969.38	7545028.92	zniszczony					–	–	
358	712526-1-13833			5546971.19	7545037.98	zniszczony					–	–	
359	712526-1-13840	7.125.26	Ropczyce	5546816.40	7545036.88	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w ogrodzeniu bet.
			Witkowice								–	–	
360	712526-1-13850	7.125.26	Ropczyce	5547224.18	7544365.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13560	brak	
											712526-1-13860	wizura	
361	712526-1-13860	7.125.26	Ropczyce	5547106.06	7544507.29	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	

362	712526-1-13870	7.125.26	Ropczyce	5547093.04	7544643.67	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-13860	brak	blisko drzew
											712526-1-13880	brak	
361	712526-1-13871	7.125.26	Ropczyce	5547104.35	7544664.57	istniejący	–	–	–	–	–		
362	712526-1-13872			5547090.00	7544665.03	zniszczony					–		
363	712526-1-13873			5547047.78	7544660.88	zniszczony					–		
364	712526-1-13880	7.125.26	Ropczyce	5547023.64	7544708.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13870	brak	
											712526-1-13890	brak	
365	712526-1-13881	7.125.26	Ropczyce	5547056.17	7544692.72	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
366	712526-1-13882			5547028.99	7544727.54	zniszczony					–	–	
367	712526-1-13883			5547028.56	7544679.40	istniejący					–	–	
368	712526-1-13890	7.125.26	Ropczyce	5546794.39	7544780.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
369	712526-1-13891	7.125.26	Ropczyce	5546826.26	7544777.08	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
370	712526-1-13892			5546806.57	7544739.61	zniszczony					–	–	
371	712526-1-13893			5546799.62	7544778.50	zniszczony					–	–	
372	712526-1-13900	7.125.26	Ropczyce	5546739.85	7544903.11	zniszczony	–	–	–	–	–	–	zabudowany
											–	–	
373	712526-1-13901	7.125.26	Ropczyce	5546746.80	7544896.16	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
374	712526-1-13902			5546734.42	7544912.70	zniszczony					–	–	
375	712526-1-13903			5546729.49	7544898.32	zniszczony					–	–	
376	712526-1-13910	7.125.26	Ropczyce	5547244.99	7544199.93	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
377	712526-1-13911	7.125.26	Ropczyce	5547284.62	7544212.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
388	712526-1-13912			5547259.54	7544230.62	zniszczony					–	–	
389	712526-1-13920	7.125.26	Ropczyce	5547089.44	7544065.39	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-13930	brak	korzenie drzew, teren działek
											712526-1-13910	brak	
390	712526-1-13930	7.125.26	Ropczyce	5546980.53	7544007.95	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
391	712526-1-13940	7.125.26	Ropczyce	5546899.70	7543905.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-13930	brak	w chodniku
											712526-1-13950	wizura	
392	712526-1-13941	7.125.27	Ropczyce	5546927.76	7543906.62	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
393	712526-1-13942			5546894.95	7543913.25	zniszczony					–	–	
394	712526-1-13950	7.125.26	Ropczyce	5546769.01	7543797.31	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
395	712526-1-13951	7.125.26	Ropczyce	5546757.41	7543795.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
396	712526-1-13952			5546764.34	7543803.58	istniejący					–	–	
397	712526-1-13953			5546775.27	7543780.54	istniejący					–	–	
398	712526-1-13960	7.125.26	Ropczyce	5546653.90	7543674.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
399	712526-1-13961	7.125.26	Ropczyce	5546651.21	7543685.84	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
400	712526-1-13962			5546657.76	7543671.23	zniszczony					–	–	
401	712526-1-13970	7.125.26	Ropczyce	5546983.62	7544085.46	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-13930	brak	pod drzewem
											712526-1-13980	wizura	
402	712526-1-13971	7.125.26	Ropczyce	5546945.87	7544102.75	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
403	712526-1-13972			5546971.36	7544068.37	zniszczony					–	–	
404	712526-1-13973			5546990.76	7544071.14	zniszczony					–	–	
405	712526-1-13980	7.125.26	Ropczyce	5546910.03	7544145.21	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w asflicie
											–	–	
406	712526-1-13981	7.125.26	Ropczyce	5546897.38	7544122.00	istniejący	–	–	–	–	–	–	
407	712526-1-13982			5546894.54	7544155.97	istniejący					–	–	
408	712526-1-13990	7.125.26	Ropczyce	5546786.93	7544161.35	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
409	712526-1-13991	7.125.27	Ropczyce	5546790.06	7544167.33	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
410	712526-1-13992			5546776.78	7544159.96	zniszczony					–	–	
411	712526-1-14000	7.125.26	Ropczyce	5546715.20	7544199.02	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
412	712526-1-14001	7.125.26	Ropczyce	5546712.17	7544195.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
413	712526-1-14002			5546720.83	7544186.42	istniejący					–	–	
414	712526-1-14003			5546729.62	7544203.91	zniszczony					–	–	
415	712526-1-14010	7.125.26	Ropczyce	5547209.33	7541730.34	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-20270	wizura	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-14020	wizura	
416	712526-1-14020	7.125.26	Ropczyce	5547166.99	7541880.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14010	wizura	
											712526-1-14030	brak	
417	712526-1-14030	7.125.26	Ropczyce	5547099.93	7542058.24	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14020	wizura	w polu ornym, znak utracony
											712526-1-14040	wizura	
418	712526-1-14040	7.125.26	Ropczyce	5546970.23	7542287.93	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14030	wizura	w polu ornym, znak utracony
											712526-1-14050	brak	

419	712526-1-14050	7.125.26	Ropczyce	5546881.44	7542418.32	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14040	brak	brak znaku naziemnego, łąka koszona
											712526-1-14060	brak	
420	712526-1-14060	7.125.26	Ropczyce	5546793.72	7542542.63	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14050	wizura	
											712526-1-14070	brak	
421	712526-1-14070	7.125.26	Ropczyce	5546665.86	7542785.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w rowie
											–	–	
422	712526-1-14080	7.125.26	Ropczyce	5546685.49	7542972.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20320	brak	
											712526-1-14070	brak	
423	712526-1-14090	7.125.26	Ropczyce	5546738.93	7543144.00	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku przydomowym
											–	–	
424	712526-1-14100	7.125.26	Ropczyce	5546711.97	7543290.39	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w budynku
											–	–	
425	712526-1-14110	7.125.26	Ropczyce	5546623.36	7543413.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20350	brak	
											712526-1-14120	brak	
426	712526-1-14111	7.125.26	Ropczyce	5546642.87	7543442.11	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
427	712526-1-14112			5546624.14	7543371.21	zniszczony					–	–	
428	712526-1-14120	7.125.26	Ropczyce	5546619.72	7543591.02	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
429	712526-1-14121	7.125.26	Ropczyce	5546614.80	7543580.27	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
430	712526-1-14122			5546636.82	7543598.41	zniszczony					–	–	
431	712526-1-14130	7.125.26	Ropczyce	5546555.84	7543704.16	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod masą bitumiczną
											–	–	
432	712526-1-14131	7.125.27	Ropczyce	5546539.94	7543708.43	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
433	712526-1-14132			5546552.85	7543716.87	zniszczony					–	–	
434	712526-1-14140	7.125.26	Ropczyce	5546729.75	7544705.83	uszkodzony	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do wymiany	712526-1-14150	wizura	teren podwyższony,równany, znak utracony
											712526-1-20330	brak	
435	712526-1-14141	7.125.27	Ropczyce	5546778.01	7544690.94	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
436	712526-1-14142			5546688.86	7544671.13	zniszczony					–	–	
437	712526-1-14150	7.125.26	Ropczyce	5546680.25	7544531.28	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
438	712526-1-14151	7.125.27	Ropczyce	5546654.02	7544544.54	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
439	712526-1-14152			5546685.14	7544503.97	zniszczony					–	–	
440	712526-1-14160	7.125.26	Ropczyce	5546614.23	7544225.38	zniszczony	–	–	–	–	–	–	kostka - rondo
											–	–	
441	712526-1-14161	7.125.26	Ropczyce	5546633.50	7544245.56	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
442	712526-1-14162			5546600.60	7544252.88	zniszczony					–	–	
443	712526-1-14163			5546599.13	7544222.29	zniszczony					–	–	
444	712526-1-14170	7.125.26	Ropczyce	5546567.09	7544005.83	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
											–	–	
445	712526-1-14171	7.125.26	Ropczyce	5546576.87	7544004.85	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
446	712526-1-14172			5546556.29	7544013.61	zniszczony					–	–	
447	712526-1-14173			5546542.93	7543999.49	istniejący					–	–	
448	712526-1-14180	7.125.26	Ropczyce	5546469.58	7543756.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	plac kostka
											–	–	
449	712526-1-14181	7.125.26	Ropczyce	5546513.95	7543792.61	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
450	712526-1-14182			5546440.98	7543800.03	zniszczony					–	–	
451	712526-1-14183			5546447.45	7543727.00	zniszczony					–	–	
452	712526-1-14184			5546481.33	7543731.12	zniszczony					–	–	
453	712526-1-14190	7.125.26	Ropczyce	5546191.19	7543410.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-10920	wizura	
											712526-1-11180	brak	
											712526-1-10940	wizura	
454	712526-1-14191	7.125.26	Ropczyce	5546203.91	7543396.70	istniejący	–	–	–	–	–	–	
455	712526-1-14192			5546176.65	7543441.14	zniszczony					–	–	
456	712526-1-14200	7.125.26	Ropczyce	5546237.43	7543769.97	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11140	brak	
											712526-1-11160	brak	
457	712526-1-14210	7.125.26	Ropczyce	5545870.17	7544387.06	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w ogrodzeniu bet.
											–	–	
458	712526-1-14220	7.125.26	Ropczyce	5545885.13	7544241.79	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren budowy,rozkopany obniżony
											–	–	
459	712526-1-14230	7.125.26	Ropczyce	5545799.55	7544086.87	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14240	brak	punkt w lesie
											712526-1-11290	brak	
460	712526-1-14240	7.125.26	Ropczyce	5545809.48	7543954.46	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-14250	brak	osuwisko , punkt w lesie
											712526-1-14230	brak	
461	712526-1-14250	7.125.26	Ropczyce	5545773.73	7543876.08	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w lesie
											–	–	

462	712526-1-14260	7.125.26	Ropczyce	5545795.90	7543189.55	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20420	brak	
											712526-1-11270	brak	
463	712526-1-14270	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545560.19	7543307.96	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14260	brak	przy drzewach
											712526-1-14280	brak	
464	712526-1-14280	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545443.22	7543370.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14270	brak	punkt w lesie
											712526-1-14290	brak	
465	712526-1-14290	7.125.26	Ropczyce	5545350.36	7543404.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14280	brak	przy drzewach
											712526-1-14300	brak	
466	712526-1-14300	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545330.33	7543369.89	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak punktu, w polu ornym
											–	–	
467	712526-1-14310	7.125.26	Ropczyce	5545810.27	7545250.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11220	brak	
											712526-1-14320	wizura	
468	712526-1-14320	7.125.26	Ropczyce	5545659.93	7545202.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14310	wizura	
											712526-1-14330	brak	
469	712526-1-14330	7.125.26	Ropczyce	5545526.98	7545241.24	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14320	brak	punkt w lesie
											712526-1-14580	brak	
470	712526-1-14340	7.125.26	Ropczyce	5545690.12	7544707.14	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-11250	brak	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-14350	brak	
471	712526-1-14350	7.125.26	Ropczyce	5545482.89	7544731.83	uszkodzony	tak	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	–	712526-1-14340	brak	lekko utracony znak górny, na między
											712526-1-14360	brak	
472	712526-1-14360	7.125.26	Ropczyce	5545384.14	7544919.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14350	brak	punkt w lesie
											712526-1-14570	brak	
473	712526-1-14370	7.125.26	Ropczyce	5545665.31	7544424.79	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod budynkiem gospodarczym
											–	–	
474	712526-1-14380	7.125.26	Ropczyce	5545538.27	7544435.14	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14370	brak	brak znaku naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-14390	brak	
475	712526-1-14390	7.125.26	Ropczyce	5545316.03	7544425.61	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak dostępu, krzaki,zarośla,skarpa
											–	–	
476	712526-1-14400	7.125.26	Ropczyce	5545202.54	7544527.40	zniszczony	–	–	–	–	–	–	pod budynkiem gospodarczym
											–	–	
477	712526-1-14410	7.125.26	Ropczyce	5545137.46	7544596.85	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14400	brak	urwana góra znaku, w polu ornym
											712526-1-20470	brak	
478	712526-1-14420	7.125.26	Ropczyce	5545714.63	7544224.92	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-11290	brak	krzaki,drzewa
											712526-1-14430	brak	
479	712526-1-14430	7.125.26	Ropczyce	5545461.87	7544239.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14420	brak	punkt w lesie
											712526-1-14440	brak	
480	712526-1-14440	7.125.26	Ropczyce	5545232.88	7544223.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14430	brak	punkt w lesie
											712526-1-14450	brak	
481	712526-1-14450	7.125.26	Ropczyce	5545002.37	7544245.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14440	brak	blidko drzew,w krzakach
											712426-1-11530	brak	
482	712526-1-14460	7.125.26	Ropczyce	5545609.29	7543733.31	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-20430		blidko drzew
											712526-1-14470		
483	712526-1-14470	7.125.26	Ropczyce	5545425.04	7543641.98	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14460	brak	
											712526-1-14480	brak	
484	712526-1-14480	7.125.26	Ropczyce	5545243.32	7543537.95	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-14470		znak naziemny utracony
											712526-1-14490		
485	712526-1-14490	7.125.26	Ropczyce	5545235.69	7543412.55	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-20440		
											712526-1-14480		
486	712526-1-14500	7.125.26	Ropczyce	5545643.93	7543785.69	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712526-1-20430		znak naziemny utracony
											712526-1-14510		
487	712526-1-14510	7.125.26	Ropczyce	5545558.98	7543816.34	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14500	wizura	brak zn. naziemnego, płyta w polu ornym
											712526-1-14520	brak	
488	712526-1-14520	7.125.26	Ropczyce	5545407.65	7543813.25	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-14510		blisko dzrew
											712526-1-14530		
489	712526-1-14530	7.125.26	Ropczyce	5545229.81	7543796.33	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712526-1-14520		w polu ornym
											712526-1-14540		
490	712526-1-14540	7.125.26	Ropczyce	5545069.37	7543802.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14530	brak	punkt w lesie
											712526-1-11650	brak	
491	712526-1-14550	7.125.26	Ropczyce- Chechły	5545192.73	7543352.98	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak zn. naziemnego, w polu ornym
											–	–	
492	712526-1-14560	7.125.26	Ropczyce	5545070.92	7543396.56	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14550		
											712526-1-11710		

493	712526-1-14570	7.125.26	Ropczyce	5545293.09	7545023.31	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-14360	brak	brak zn. naziemnego, płyta przy krawędzi pola ornego
											712526-1-14580	brak	
											712526-1-11840	brak	
											712526-1-20470	brak	
492	712526-1-14580	7.125.26	Ropczyce	5545349.41	7545225.71	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do odnowienia	712526-1-14330	brak	brak znaku naziemnego, blisko drzew
											712526-1-14590	brak	
											712526-1-14620	brak	
											712526-1-14570	brak	
493	712526-1-14590	7.125.26	Ropczyce	5545377.58	7545379.05	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14580		
			Witkowice								712526-1-14600		
494	712526-1-14600	7.125.26	Ropczyce	5545240.38	7545656.09	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w poboczu drogi utwardzonej
			Witkowice								–	–	
495	712526-1-14610	7.125.26	Ropczyce	5545148.79	7545837.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14600	brak	w krzakach ,blisko drzew
			Witkowice								712526-1-20460	wizura	
496	712526-1-14620	7.125.26	Ropczyce	5545063.48	7545346.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14580	brak	w krzakach ,blisko drzew
			Witkowice								712426-1-11810	brak	
497	712526-1-14630	7.125.26	Ropczyce	5547840.10	7544122.05	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-10000	brak	pod linią eN
											712526-1-20230	wizura	
498	712526-1-14640	7.125.26	Ropczyce	5547835.34	7543570.98	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10790	wizura	brak zn. naziemnego, w polu ornym
											712526-1-20250	brak	
499	712526-1-14650	7.125.26	Ropczyce	5547288.63	7542752.77	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w barierze metalowej
											–	–	
500	712526-1-14660	7.125.26	Ropczyce	5547152.42	7542900.27	istniejący	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	dobry	712526-1-14650	brak	w tujach,trudny dostęp teren działek ogrodzony
											712526-1-13620	brak	
501	712526-1-14670	7.125.26	Ropczyce	5547333.15	7543048.54	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	712526-1-13640	brak	brak znaku naziemnego
											712526-1-13660	wizura	
502	712526-1-14671	7.125.27	Ropczyce	5547368.37	7543045.06	zniszczony							
503	712526-1-14672			5547323.27	7543020.46	zniszczony							
504	712526-1-14680	7.125.26	Ropczyce	5547436.50	7543631.96	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-20250	brak	w krzakach, blisko drzew
											712526-1-14690	brak	
505	712526-1-14690	7.125.26	Ropczyce	5547270.56	7543837.27	zniszczony	–	–	–	–	–	–	nie odnaleziono, teren rokopany,zwałowisko gruzu
											–	–	
506	712526-1-14700	7.125.26	Ropczyce	5547127.43	7543975.40	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-14690	brak	punk blisko drzew,krzaki
											712526-1-14710	brak	
507	712526-1-14710	7.125.26	Ropczyce	5547065.97	7544020.25	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712526-1-14700	brak	blisko drzew
											712526-1-13930	brak	
508	712526-1-14720	7.125.26	Ropczyce	5547578.49	7544457.13	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w chodniku
			Pietrzejowa								–	–	
509	712526-1-14721	7.125.26	Ropczyce	5547603.90	7544440.28	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
510	712526-1-14722		Pietrzejowa	5547562.93	7544455.58	istniejący					–	–	
511	712526-1-14723			5547582.28	7544433.05	zniszczony					–	–	
512	712526-1-14730	7.125.26	Ropczyce	5547411.02	7544900.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712526-1-13800		
											712526-1-13820		
513	712526-1-20000	7.125.26	Brzezówka	5549678.60	7540481.68	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712625-1-10320	brak	brak zn. naziemnego, płyta w polu ornym
											712625-1-20180	wizura	
514	712526-1-20010	7.125.26	Brzezówka	5549139.77	7540217.68	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712526-1-10480	brak	brak zn. naziemnego, płyta w polu ornym
											712525-1-20010	brak	
515	712526-1-20020	7.125.26	Ropczyce-	5545951.41	7540352.59	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Podsłorńce	brak	
			Chechły								712526-1-20280		
516	712526-1-20030	7.125.26	Ropczyce-	5545042.56	7540095.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Łopuchowa	brak	
			Chechły								712425-1-20020		
517	712526-1-20040	7.125.26	Ropczyce	5549986.65	7544603.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Witkowice IV	brak	
			Pietrzejowa								712526-1-20050		
518	712526-1-20050	7.125.26	Ropczyce	5549960.74	7545438.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Borek Mały	brak	
			Witkowice								712626-1-20200		
519	712526-1-20060	7.125.26	Borek Wielki	5549861.62	7547236.27	uszkodzony	–	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	–	712626-1-20250	brak	brak zn. naziemnego, płyta w polu ornym
												–	
520	712526-1-20070	7.125.26	Skrzyszków	5549799.38	7541289.34	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	do odnowienia	712526-1-11260	wizura	znak naziemny utracony, blisko pola ornego
											712626-1-20080	brak	

521	712526-1-20080	7.125.26	Ropczyce-	5549602.78	7542037.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712626-1-20180	brak	
			Ostrow kościół										
			Pietrzejowa								712526-1-20070	brak	
			Anastazów I										
522	712526-1-20090	7.125.26	Ropczyce	5549443.80	7546134.17	uszkodzony	—	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	—	712526-1-11540	wizura	brak zn. naziemnego, łąka koszona
			Witkowice								712626-1-11530	—	
523	712526-1-20100	7.125.26	Ropczyce-	5549236.80	7544819.31	zniszczony	—	—	—	—	—	—	w drodze utwardzonej, teren PKP
			Pietrzejowa								—	—	
524	712526-1-20110	7.125.26	Ropczyce	5549111.80	7542571.75	zniszczony	—	—	—	—	—	—	plac utwardzony
											—	—	
525	712526-1-20120	7.125.26	Brzezówka	5548915.28	7540864.30	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Brzezówka I	brak	na krawędzi pola ornego
											712526-1-20000		
526	712526-1-20130	7.125.26	Ropczyce-	5548910.90	7544078.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Pietrzejowa	brak	
			Pietrzejowa								712526-1-20100		
527	712526-1-20140	7.125.26	Ropczyce	5548888.74	7547067.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Witkowice kość.	brak	na krawędzi pola ornego
			Witkowice								712526-1-20150		
528	712526-1-20150	7.125.26	Ropczyce-	5548632.40	7545488.86	istniejący	—	—	—	dobry	—	—	kościół Witkowice
			Pietrzejowa								—		
529	712526-1-20151	7.125.26	Ropczyce	5548598.09	7545607.56	zniszczony	—	—	—	—	—	—	—
			Witkowice								—		
530	712526-1-20152	7.125.26	Ropczyce	5548717.93	7545544.99	zniszczony	nie	—	—	—	—	—	posesja prywatna, ogrodzona
			Witkowice								brak możliwości wejścia		
531	712526-1-20153	7.125.26	Ropczyce	5548712.78	7545544.97	zniszczony	nie	—	—	—	—	—	posesja prywatna, ogrodzona
			Witkowice								brak możliwości wejścia		
532	712526-1-20160	7.125.26	Ropczyce-	5548518.38	7544565.77	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Pirtrzejowa I	wizura	
			Pietrzejowa								712526-1-20130		
533	712526-1-20170	7.125.26	Ropczyce	5548373.99	7543290.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Pirtrzejowa I	wizura	
											712526-1-20130		
534	712526-1-20180	7.125.26	Ropczyce	5548289.93	7547695.51	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Góra Rop. Kość	brak	przy ogrodzeniu
			Witkowice								712527-1-20280		
535	712526-1-20190	7.125.26	Ropczyce-	5547938.28	7546587.40	zniszczony	—	—	—	—	—	—	teren wyrównany, utwardzony, dawny plac na tłuczeń
			Pietrzejowa								—		
536	712526-1-20200	7.125.26	Brzezówka	5547923.75	7541073.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Czekaj I	brak	
											712526-1-20210		
537	712526-1-20210	7.125.26	Ropczyce	5547923.05	7541975.53	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce II	brak	
											712526-1-20270		
538	712526-1-20220	7.125.26	Ropczyce	5547841.14	7545716.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Witkowice VIII	brak	
			Witkowice								712526-1-20240		
539	712526-1-20230	7.125.26	Ropczyce	5547705.89	7544312.27	istniejący	tak	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Ropczyce I	brak	pod linią eN
											712526-1-20250		
540	712526-1-20240	7.125.26	Ropczyce	5547659.09	7545269.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Witkowice VII	brak	
			Witkowice								712526-1-20220		
541	712526-1-20250	7.125.26	Ropczyce	5547547.10	7543622.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Ropczyce X	brak	
											712526-1-20230		
542	712526-1-20260	7.125.26	Gnojnica	5547369.26	7547288.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Gnojnica I	brak	
											712526-1-20290		
543	712526-1-20270	7.125.26	Ropczyce	5547316.21	7541699.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Podśłońce	brak	
											712526-1-20280		
544	712526-1-20280	7.125.26	Brzezówka	5547100.76	7540879.02	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Ropczyce II	brak	obok lini eN
											712526-1-20270		
545	712526-1-20290	7.125.26	Gnojnica	5547086.19	7546580.13	uszkodzony	—	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	—	712526-1-12880	wizura	płyta w polu ornym
											712526-1-12890	wizura	
546	712526-1-20300	7.125.26	Gnojnica	5546987.43	7547911.17	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Góra Rop. Kość		na krawędzi pola ornego
											712527-1-20280		
547	712526-1-20310	7.125.26	Ropczyce	5546906.53	7545807.06	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	Gnojnica I	brak	znak naziemny utracony
			Witkowice								712526-1-20290		
548	712526-1-20320	7.125.26	Ropczyce	5546730.56	7542998.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Ropczyce kość.	wizura	w polu ornym
											712526-1-20350		
549	712526-1-20330	7.125.26	Ropczyce	5546686.62	7545007.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce III	brak	
											712526-1-20310		
550	712526-1-20340	7.125.26	Ropczyce-	5546673.62	7541793.70	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce II	wizura	
			Chechły								712526-1-20270		
551	712526-1-20350	7.125.26	Ropczyce	5546562.77	7543730.21	istniejący	nie	—	bezpieczny	dobry	—	—	kościół w Ropczycach
											—		
552	712526-1-20351	7.125.26	Ropczyce	5546712.41	7543375.30	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	brak opisu		blisko drzew, budynku

553	712526-1-20352	7.125.26	Ropczyce	5546351.48	7543520.87	zniszczony	—	—	—	—	—	—	kamień, warstwa gruzu, regulacja koryta Wielopolki							
												—								
554	712526-1-20353	7.125.26	Ropczyce	5546350.83	7543518.73	zniszczony	—	—	—	—	—	—	kamień,regulacja koryta Wielopolki							
												—								
555	712526-1-20360	7.125.26	Gnojnica	5546191.91	7546967.88	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	Gnojnica V	brak	punkt w lesie							
											712526-1-20390									
556	712526-1-20370	7.125.26	Ropczyce	5546053.12	7544850.39	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Ropczyce V	brak	na krawędzi pola ornego							
											712526-1-20330									
557	712526-1-20380	7.125.26	Ropczyce	5546005.30	7545578.62	istniejący	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	dobry	Ropczyce III	brak	w lini ogrodzenia nietrwałego							
			Witkowice								712526-1-20310									
558	712526-1-20390	7.125.26	Gnojnica	5545856.23	7546462.35	uszkodzony	—	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	—	712526-1-12990	wizura	brak znaku naziemnego, płyta na krawędzi pola ornego							
											712526-1-20360	brak								
559	712526-1-20400	7.125.26	Ropczyce-	5545835.40	7541398.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce kość.	brak								
			Chechły								712526-1-20350									
560	712526-1-20410	7.125.26	Gnojnica	5545837.25	7547785.20	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	Gnojnica IV	brak	w krzakach,blisko drzew							
											712526-1-20360									
561	712526-1-20420	7.125.26	Ropczyce-	5545758.63	7542951.94	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Ropczyce kość.	brak	pod linią eN							
			Chechły								712526-1-20350									
562	712526-1-20430	7.125.26	Ropczyce	5545726.41	7543747.71	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	Ropczyce kość.	brak	blisko drzew							
											712526-1-20350									
563	712526-1-20440	7.125.26	Ropczyce-	5545262.10	7543333.49	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	Ropczyce VIII	brak	w polu ornym							
			Chechły								712526-1-20430									
564	712526-1-20450	7.125.26	Gnojnica	5545203.11	7547319.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Gnojnica VI	brak								
											712526-1-20410									
565	712526-1-20460	7.125.26	Ropczyce	5545138.02	7545932.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Granica Ropczycka II	brak								
			Witkowice								712426-1-20030									
566	712526-1-20470	7.125.26	Ropczyce	5545081.05	7544694.62	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	Góra Rop. Kość	brak	pod drzewami							
											712527-1-20280									
567	712526-1-20480	7.125.26	Ropczyce-	5545036.40	7542503.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce IX	brak								
			Chechły								712526-1-20440									
568	712526-1-20490	7.125.26	Ropczyce-	5547735.62	7542647.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	Ropczyce II	brak								
			Chechły								712526-1-20270									
											Czekaj I	brak								
											712526-1-20210									