

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712625-1-10070	7.126.25	Skrzyszków	5552133.74	7539897.74	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren zadrzewiony, pod linią eN
2	712625-1-10080	7.126.25	Skrzyszków	5552041.10	7539663.09	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	do wymiany	712625-1-10700	brak	
											712625-1-20000	brak	
											712625-1-20000	brak	
3	712625-1-10090	7.126.25	Skrzyszków	5551713.67	7539094.36	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-10100	brak	
4	712625-1-10100	7.126.25	Skrzyszków	5551514.10	7539759.95	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt zniszczony-w polu ornym
5	712625-1-10110	7.126.25	Skrzyszków	5551140.91	7539619.28	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
											–	–	
6	712625-1-10120	7.126.25	Skrzyszków	5551014.59	7538667.85	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712625-1-11010	brak	
7	712625-1-10140	7.126.25	Skrzyszków	5551282.54	7539558.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712625-11190	brak	
											712625-1-10150	brak	
											712625-1-20010	brak	
8	712625-1-10150	7.126.25	Skrzyszków	5551248.75	7539749.11	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-10140	brak	blisko drzew
9	712625-1-10220	7.126.25	Skrzyszków	5550904.29	7538654.11	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do wymiany	712625-1-11040	brak	
											712625-11190	brak	
											712625-1-10230	brak	
10	712625-1-10230	7.126.25	Skrzyszków	5550699.56	7538755.44	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712625-1-10220	brak	
11	712625-1-10240	7.126.25	Skrzyszków	5550262.08	7538776.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	dobry	712625-1-10240	brak	
											712625-1-10940	brak	
											712525-1-10250	brak punktu	
12	712625-1-10260	7.126.25	Skrzyszków	5550054.67	7538322.75	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-10270	brak	
13	712625-1-10270	7.126.25	Skrzyszków	5550067.38	7538533.74	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt zniszczony-w polu ornym
14	712625-1-10290	7.126.25	Skrzyszków	5550108.67	7539198.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	dobry	712625-1-10940	brak	
											712625-1-20020	brak	
											712725-1-10300	brak	
15	712625-1-10310	7.126.25	Kochanówka	5554984.41	7539721.20	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	dobry	712625-11080	brak	przy drzewie
16	712625-1-10940	7.126.25	Skrzyszków	5550065.29	7538831.31	istniejący	nie	częściowo utrudniony	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-10240	brak	
											712625-1-10290	brak	
											712625-1-10950	brak	
17	712625-1-10960	7.126.25	Paszczyzna	5550974.98	7538592.97	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
18	712625-1-10970	7.126.25	Skrzyszków	5551268.62	7538654.41	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt pod masą bitumiczną
19	712625-1-10980	7.126.25	Skrzyszków	5551446.36	7538859.41	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-10990	brak	
											712625-1-10970	brak	
											–	–	
20	712625-1-10990	7.126.25	Skrzyszków	5551639.88	7539018.78	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w pasie autostrady A4, brak zdjęcia
21	712625-1-11000	7.126.25	Skrzyszków	5551671.18	7539213.59	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
											–	–	
22	712625-1-11010	7.126.25	Skrzyszków	5550972.81	7539007.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-20010	wizura	
23	712625-1-11020	7.126.25	Skrzyszków	5551317.71	7539571.47	zniszczony	–	–	–	–	712625-1-10960	brak punktu	
											–	–	
											–	–	
24	712625-1-11030	7.126.25	Skrzyszków	5551236.85	7539739.64	istniejący	nie	częściowo utrudniony	zagrożony	bardzo dobry	712625-1-11020	brak	blisko drzew
25	712625-1-11050	7.126.25	Skrzyszków	5551316.18	7539642.55	istniejący	nie	–	bezpieczny	bardzo dobry	712625-1-11040	brak	
											–	–	
											–	–	
26	712625-1-20000	7.126.25	Skrzyszków	5551803.06	7539488.23	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w miejscu punktu znajdują się granicznik z pasa autostrady A4
27	712625-1-20010	7.126.25	Skrzyszków	5551143.77	7539362.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	–	–	
											1644756	brak	
											Podlesie Paszczyńskie	brak	

28	712625-1-20020	7.126.25	Skrzyszów	5550079.11	7539516.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	bezpieczny	bardzo dobry	Brzezówka I	brak	
											712526-1-20000		
29	712625-1644015	7.126.25	Skrzyszów	5553737.35	7539210.92	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	bezpieczny	do odnowienia	–	brak wizur	przechylony, w lesie





122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146