

L.p.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712626-1-10030	7.126.26	Skrzyszków	5552545.09	7540692.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11890	brak wizury	
											712626-1-12560	brak wizury	
2	712626-1-10040	7.126.26	Kochanowka	5554960.15	7540497.53	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10030	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10050	brak wizury	
3	712626-1-10050	7.126.26	Kochanowka	5554782.56	7540383.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10040	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10060	brak wizury	
4	712626-1-10060	7.126.26	Kochanowka	5554650.29	7540256.28	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10050	brak wizury	
											712626-1-10070	brak wizury	
5	712626-1-10070	7.126.26	Kochanowka	5554475.74	7540096.90	zniszczony	–	–	–	–	–	–	–
6	712626-1-10080	7.126.26	Kochanowka	5554884.85	7540589.80	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712726-1-10030	wizura	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10090	brak wizury	
7	712626-1-10090	7.126.26	Ostrów	5554733.76	7540741.61	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10080	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20010	brak wizury	
8	712626-1-10100	7.126.26	Kochanowka	5554258.46	7540085.81	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712625-1-11110	brak wizury	
											712626-1-10110	brak wizury	
9	712626-1-10110	7.126.26	Kochanowka	5554159.23	7540288.62	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10100	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10120	brak wizury	
10	712626-1-10120	7.126.26	Ostrów	5554039.17	7540340.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10110	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10130	brak wizury	
11	712626-1-10130	7.126.26	Ostrów	5553895.78	7540506.42	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10120	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10140	brak wizury	
12	712626-1-10140	7.126.26	Ostrów	5553618.93	7540626.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10130	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20070	brak wizury	
13	712626-1-10150	7.126.26	Ocieka	5554700.92	7543421.38	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12640	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10160	brak wizury	
14	712626-1-10160	7.126.26	Kozodrza	5554473.48	7543632.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10150	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-12650	brak wizury	
15	712626-1-10170	7.126.26	Skrzyszków	5551002.98	7540336.10	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11040	brak wizury	
											712626-1-20000	brak wizury	
16	712626-1-10180	7.126.26	Ostrów	5550970.82	7540661.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10190	brak wizury	
											712626-1-20000	wizura	
17	712626-1-10190	7.126.26	Skrzyszków	5550858.96	7540598.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10180	brak wizury	
											712626-1-10200	brak wizury	
18	712626-1-10200	7.126.26	Skrzyszków	5550619.75	7540707.29	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10190	brak wizury	punkt pod drzewami
											712626-1-10210	brak wizury	
19	712626-1-10210	7.126.26	Skrzyszków	5550473.42	7540770.94	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10200	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-11250	wizura	
20	712626-1-10220	7.126.26	Zdżary	5554446.67	7545246.66	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
21	712626-1-10240	7.126.26	Zdżary	5553965.56	7546169.50	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-11320	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20050	brak wizury	
22	712626-1-10280	7.126.26	Borek Wielki	5554290.36	7547605.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10290	brak wizury	
											712626-1-10270	brak wizury	
15	712626-1-10290	7.126.26	Borek Wielki	5554030.48	7547155.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10300	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10540	brak wizury	
											712626-1-10450	brak wizury	
											712626-1-10280	brak wizury	

16	712626-1-10300	7.126.26	Borek Wielki	5553984.92	7546943.02	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10310	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10290	brak wizury	
17	712626-1-10310	7.126.26	Borek Wielki	5553869.68	7546542.53	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny		712626-1-20050	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10300	brak wizury	
18	712626-1-10340	7.126.26	Ostrów	5554405.73	7541065.98	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
19	712626-1-10350	7.126.26	Ostrów	5554319.07	7541518.60	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
20	712626-1-10360	7.126.26	Ostrów	5554155.75	7541786.46	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10350	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10370	brak wizury	
21	712626-1-10370	7 126 26	Ostrów	5553911.92	7541809.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10360	brak wizury	
											712626-1-12620	brak wizury	
											712626-1-10380	brak wizury	
											712626-1-10620	brak wizury	
											712626-1-10610	brak wizury	
22	712626-1-10371	7.126.26	Ostrów	5553928.32	7541806.01	istniejący							
23	712626-1-10372	7.126.26		5553915.74	7541812.96	istniejący							
24	712626-1-10380	7.126.26	Ostrów	5553849.94	7542012.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10370	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20040	brak wizury	
25	712626-1-10390	7.126.26	Ostrów	5553984.73	7542605.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20040	brak wizury	
											712626-1-10400	brak wizury	
26	712626-1-10400	7.126.26	Ostrów	5554000.60	7542916.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10390	brak wizury	
											712626-1-10410	brak wizury	
27	712626-1-10410	7.126.26	Ostrów	5554013.07	7543124.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10400	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10420	brak wizury	
28	712626-1-10420	7.126.26	Kozodrza	5553880.61	7543352.48	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10410	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10430	brak wizury	
29	712626-1-10430	7.126.26	Kozodrza	5553928.41	7543582.32	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10420	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10440	brak wizury	
30	712626-1-10440	7.126.26	Kozodrza	5553993.18	7543747.38	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10430	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20030	brak wizury	
31	712626-1-10450	7.126.26	Borek Wielki	5553883.17	7547431.78	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
32	712626-1-10460	7.126.26	Borek Wielki	5553759.82	7547645.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10450	brak wizury	
											712626-1-20060	brak wizury	
33	712626-1-10470	7.126.26	Zdżary	5554348.50	7544899.42	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20020	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10480	brak wizury	
34	712626-1-10480	7.126.26	Kozodrza	5553809.60	7545060.90	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712626-1-10470	brak wizury	brak centra znaku,punkt w lesie
											712626-1-10490	brak wizury	
35	712626-1-10490	7.126.26	Kozodrza	5553494.29	7545000.30	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10480	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10500	brak wizury	
36	712626-1-10500	7.126.26	Kozodrza	5553200.55	7545117.42	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10490	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10510	brak wizury	
37	712626-1-10510	7.126.26	Kozodrza	5553024.09	7545257.66	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10500	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20100	brak wizury	
38	712626-1-10520	7.126.26	Borek Wielki	5553330.53	7545935.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20050	brak wizury	
											712626-1-10530	brak wizury	
39	712626-1-10530	7.126.26	Borek Mały	5553137.21	7545723.67	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10520	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-20100	brak wizury	
40	712626-1-10540	7.126.26	Borek Wielki	5553735.32	7547095.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10290	brak wizury	
											712626-1-10550	brak wizury	
41	712626-1-10550	7.126.26	Borek Wielki	5553345.46	7547073.53	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10540	brak wizury	
											712626-1-10560	brak wizury	

42	712626-1-10560	7.126.26	Borek Wielki	5552974.79	7546920.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	znak bezpieczny	712626-1-10550	brak wizury	
											712626-1-20120	brak wizury	
43	712626-1-10580	7.126.26	Kozodrza	5553869.37	7543964.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	znak bezpieczny	712626-1-20030	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-10590	brak wizury	
44	712626-1-10590	7.126.26	Kozodrza	5553640.45	7543921.01	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
45	712626-1-10600	7.126.26	Kozodrza	5553309.50	7544097.20	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
46	712626-1-10610	7.126.26	Ostrów	5553771.76	7541589.86	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10370	brak wizury	punkt pod drzewami
											712626-1-20070	brak wizury	
47	712626-1-10620	7.126.26	Ostrów	5553723.68	7541779.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10370	brak wizury	
											712626-1-10630	brak wizury	
48	712626-1-10630	7.126.26	Ostrów	5553406.77	7541965.89	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-10620	brak wizury	znak utracony, pole orne
											712626-1-10640	brak wizury	
49	712626-1-10640	7.126.26	Ostrów	5553170.01	7542167.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10620	brak wizury	
											712626-1-20110	brak wizury	
50	712626-1-10650	7.126.26	Ostrów	5553427.88	7541240.50	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20070	brak wizury	znak utracony, punkt w lesie
											712626-1-10660	brak wizury	
51	712626-1-10660	7.126.26	Ostrów	5553312.83	7541223.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10650	brak wizury	
											712626-1-10670	wizura	
52	712626-1-10670	7.126.26	Skrzyszów	5553152.73	7541189.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10660	wizura	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-20090	brak wizury	
53	712626-1-10680	7.126.26	Kozodrza	5553029.84	7543723.54	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-11290	brak wizury	
											712626-1-20080	brak wizury	
54	712626-1-10880	7.126.26	Ostrów	5550877.58	7540986.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20000	wizura	
											712626-1-10890	brak wizury	
55	712626-1-10890	7.126.26	Ostrów	5550770.04	7541228.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10880	brak wizury	
											712626-1-10900	brak wizury	
56	712626-1-10900	7.126.26	Ostrów	5550798.36	7541554.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10890	brak wizury	
											712626-1-20210	brak wizury	
57	712626-1-10910	7.126.26	Ostrów	5551154.13	7542195.07	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-20210	wizura	znak utracony, polu ornym
											712626-1-20181	brak wizury	
58	712626-1-10920	7.126.26	Ropczyce	5551204.45	7542709.63	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-20181	brak wizury	znak utracony
											712626-1-10920	brak wizury	
59	712626-1-10930	7.126.26	Ropczyce	5551206.45	7542950.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10920	brak wizury	
											712626-1-10940	brak wizury	
60	712626-1-10940	7.126.26	Ropczyce	5551024.47	7543191.28	zniszczony	–	–	–	–	–	–	brak dostępu do punktu
											–	–	
61	712626-1-10950	7.126.26	Kozodrza	5550980.40	7543477.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
											–	–	
62	712626-1-10960	7.126.26	Kozodrza	5550874.58	7543679.68	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
63	712626-1-10970	7.126.26	Kozodrza	5550838.31	7543821.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20230	wizura	
											712626-1-10980	brak wizury	
64	712626-1-10980	7.126.26	Kozodrza	5550694.48	7544178.20	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10970	brak wizury	punkt pod drzewami
											712626-1-20220	brak wizury	
65	712626-1-10990	7.126.26	Borek Wielki	5550853.74	7546017.99	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-20200	brak wizury	w polu ornym
											712626-1-11000	wizura	
66	712626-1-11000	7.126.26	Borek Wielki	5550919.58	7546281.08	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-20250	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712626-1-10990	jest wizura	
67	712626-1-11010	7.126.26	Borek Wielki	5550638.13	7546809.92	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w dzrodze,utwardzone
											–	–	

68	712626-1-11020	7.126.26	Borek Wielki	5550797.05	7547013.65	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-11010	brak wizury	
											712626-1-11030	brak wizury	
69	712626-1-11030	7.126.26	Borek Wielki	5550949.92	7547082.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-11020	brak wizury	planowane utwardzenie terenu
											712626-1-12680	brak wizury	
70	712626-1-11040	7.126.26	Ostrów	5551064.96	7540007.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11030	brak wizury	
											712626-1-10170	brak wizury	
71	712626-1-11050	7.126.26	Borek Wielki	5551131.40	7547090.48	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w miejscu punktu skład pustaków
											–	–	
72	712626-1-11051	7.126.26	Borek Wielki	5551124.60	7547078.59	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
73	712626-1-11052	7.126.26		5551138.77	7547087.77	zniszczony					–	–	
74	712626-1-11060	7.126.26	Borek Wielki	5551083.51	7547294.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20190	brak wizury	
											712626-1-11070	brak wizury	
75	712626-1-11070	7.126.26	Borek Wielki	5550984.64	7547482.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11060	brak wizury	
											712626-1-11080	brak wizury	
76	712626-1-11080	7.126.26	Borek Wielki	5550914.96	7547568.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11070	brak wizury	w drodze utwardzonej
											712626-1-11090	brak wizury	
77	712626-1-11090	7.126.26	Borek Wielki	5550849.55	7547695.71	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11080	brak wizury	
											712626-1-11100	brak wizury	
78	712626-1-11091	7.126.26	Borek Wielki	5550838.46	7547688.55	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
79	712626-1-11092	7.126.26		5550867.64	7547684.96	zniszczony					–	–	
80	712626-1-11100	7.126.26	Borek Wielki	5550787.49	7547846.58	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11090	brak wizury	
											712626-1-20120	brak wizury	
81	712626-1-11110	7.126.26	Ostrów	5550791.63	7542416.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20240	wizura	
											712626-1-20181	wizura	
82	712626-1-11120	7.126.26	Ropczyce	5550369.81	7543597.03	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
			Pietrzejowa								–	–	
83	712626-1-11130	7.126.26	Ropczyce	5550129.52	7543425.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20200	brak wizury	punkt w krzakach
											712626-1-11120	brak wizury	
84	712626-1-11140	7.126.26	Ropczyce	5550564.42	7543917.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20230	brak wizury	
			Pietrzejowa								712626-1-11150	brak wizury	
85	712626-1-11150	7.126.26	Kozodrza	5550431.94	7544213.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11140	brak wizury	
											712626-1-11160	brak wizury	
86	712626-1-11160	7.126.26	Kozodrza	5550215.77	7544288.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11150	brak wizury	
											712626-1-11170	wizura	
87	712626-1-11170	7.126.26	Kozodrza	5550067.56	7544465.22	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11160	wizura	
											712626-1-20040	brak wizury	
88	712626-1-11180	7.126.26	Borek Wielki	5551020.60	7547191.32	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
89	712626-1-11190	7.126.26	Borek Wielki	5550762.42	7547245.85	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-11180	brak wizury	przy krawędzi drogi asf.
											712626-1-11200	wizura	
90	712626-1-11200	7.126.26	Borek Wielki	5550606.18	7547370.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-11190	wizura	przy krawędzi rowu
											712626-1-12690	wizura	
91	712626-1-11210	7.126.26	Ostrów	5554409.56	7541062.17	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze asf.
											–	–	
92	712626-1-11220	7.126.26	Ostrów	5554315.02	7541524.12	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11210	wizura	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10360	brak wizury	
93	712626-1-11230	7.126.26	Borek Wielki	5550182.79	7547705.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12700	wizura	
											712626-1-20130	brak wizury	
94	712626-1-11240	7.126.26	Zdźary	5554599.11	7544742.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12660	brak wizury	
											712626-1-20020	brak wizury	
95	712626-1-11250	7.126.26	Skrzyszów	5550336.32	7540877.88	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-10210	wizura	znak podziemny, pole orne
											712526-1-11260	brak wizury	

96	712626-1-11270	7.126.26	Ostrów	5550316.25	7542164.66	zniszczony	–	–	–	–	–	–	teren wyrównany,nawieziony
											–	–	
97	712626-1-11290	7.126.26	Kozodrza	5552890.27	7543033.72	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20110	brak wizury	punkt w Irzakach
											712626-1-10680	brak wizury	
98	712626-1-11310	7.126.26	Zdźary	5554447.46	7545244.49	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20020	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-11330	brak wizury	
											712626-1-11320		
99	712626-1-11320	7.126.26	Borek Mały	5554166.89	7545859.52	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11310	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10240	brak wizury	
100	712626-1-11330	7.126.26	Zdźary	5554898.64	7545503.88	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze utwardzonej
											–	–	
101	712626-1-11530	7.126.26	Ropczyce	5550060.24	7546210.38	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
			Witkowice								–	–	
102	712626-1-11840	7.126.26	Borek Mały	5550934.12	7545424.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20200	wizura	
											712626-1-11850	brak wizury	
103	712626-1-11850	7.126.26	Ropczyce	5550761.16	7545370.66	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-11860	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
			Witkowice								712626-1-11840	brak wizury	
104	712626-1-11860	7.126.26	Ropczyce	5550525.47	7545333.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712626-1-11850	brak wizury	na krawędzi pola ornego
			Witkowice								712626-1-11870	wizura	
105	712626-1-11870	7.126.26	Ropczyce	5550325.84	7545308.46	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w polu ornym
			Witkowice								–	–	
106	712626-1-11880	7.126.26	Ropczyce	5550113.95	7545338.44	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11870	wizura	
			Witkowice								712626-1-20050	brak wizury	
107	712626-1-11890	7.126.26	Ostrów	5552823.43	7540858.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10030	brak wizury	
											712626-1-20090	brak wizury	
108	712626-1-11900	7.126.26	Ostrów	5552702.30	7542171.17	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11910	brak wizury	
											712626-1-20110	brak wizury	
109	712626-1-11910	7.126.26	Ostrów	5552507.25	7541926.08	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze asf.
											–	–	
110	712626-1-11920	7.126.26	Ostrów	5552475.78	7541759.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11930	brak wizury	
											712626-1-11910	brak wizury	
111	712626-1-11930	7.126.26	Ostrów	5552441.18	7541645.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11940	brak wizury	
											712626-1-11920	brak wizury	
112	712626-1-11940	7.126.26	Ostrów	5552310.03	7541547.30	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w asf. autostrady A4, brak możliwości wyk. zdjęcia
											–	–	
113	712626-1-11950	7.126.26	Ostrów	5552124.19	7541419.83	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11940	brak wizury	
											712626-1-11960	brak wizury	
114	712626-1-11960	7.126.26	Ostrów	5552017.32	7541164.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20150	brak wizury	
											712626-1-11950	brak wizury	
115	712626-1-11970	7.126.26	Ostrów	5552473.46	7542464.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20110	brak wizury	
											712626-1-20140	brak wizury	
116	712626-1-11980	7.126.26	Kozodrza	5552501.59	7544155.58	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
117	712626-1-11990	7.126.26	Borek Mały	5552739.68	7545610.45	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w asf. autostrady A4, brak możliwości wyk. zdjęcia
											–	–	
118	712626-1-12000	7.126.26	Borek Mały	5552521.58	7545638.23	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze asf.
											–	–	
119	712626-1-12010	7.126.26	Borek Mały	5552302.00	7545662.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12000	brak wizury	
											712626-1-12020	brak wizury	
120	712626-1-12020	7.126.26	Borek Mały	5552161.15	7545705.61	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712626-1-12010	brak wizury	urwana góra znaku naziemnego
											712626-1-20160	brak wizury	
121	712626-1-12040	7.126.26	Ostrów	5551823.57	7542894.50	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20140	brak wizury	
											712626-1-12050	brak wizury	

122	712626-1-12050	7.126.26	Ostrów	5551828.32	7543163.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12040	brak wizury	
											712626-1-12060	brak wizury	
123	712626-1-12060	7.126.26	Kozodrza	5551811.22	7543348.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12050	brak wizury	w drodze utw.
											712626-1-12070	brak wizury	
124	712626-1-12070	7.126.26	Kozodrza	5551724.01	7543685.89	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12060	brak wizury	pod drzewami
											712626-1-12080	brak wizury	
125	712626-1-12071	7.126.26	Kozodrza	5551712.92	7543693.99	istniejący	–	–	–	–	–	–	
126	712626-1-12072	7.126.26		5551721.94	7543672.69	istniejący					–	–	
127	712626-1-12080	7.126.26	Kozodrza	5551682.93	7543995.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12070	brak wizury	
											712626-1-20170	brak wizury	
128	712626-1-12090	7.126.26	Borek Wielki	5552400.82	7546786.59	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20120	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-12100	brak wizury	
129	712626-1-12100	7.126.26	Borek Wielki	5552144.26	7546758.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12090	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-12110	brak wizury	
130	712626-1-12110	7.126.26	Borek Wielki	5551922.69	7546691.15	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12100	brak wizury	
											712626-1-12120	brak wizury	
131	712626-1-12120	7.126.26	Borek Wielki	5551695.35	7546654.25	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	do wymiany	712626-1-12110	brak wizury	brak centra znaku naziemnego
											712626-1-12130	brak wizury	
132	712626-1-12130	7.126.26	Borek Wielki	5551530.00	7546772.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12120	brak wizury	
											712626-1-12140	brak wizury	
133	712626-1-12140	7.126.26	Borek Wielki	5551281.32	7546875.77	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12130	brak wizury	
											712626-1-20190	brak wizury	
134	712626-1-12180	7.126.26	Ostrów	5551780.05	7540970.09	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
135	712626-1-12190	7.126.26	Ostrów	5551574.73	7541071.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12180	brak wizury	
											712626-1-12220	brak wizury	
136	712626-1-12200	7.126.26	Ostrów	5551394.14	7540909.44	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20000	brak wizury	punkt blisko krzaków i lini eN
											712626-1-12190	brak wizury	
137	712626-1-12210	7.126.26	Ostrów	5551855.98	7542459.44	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
138	712626-1-12220	7.126.26	Ostrów	5551702.78	7542434.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	zagrożony	dobry	712626-1-12230	brak wizury	planowana droga utwardzona
											712626-1-12210	brak wizury	
139	712626-1-12230	7.126.26	Ostrów	5551559.13	7542425.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12220	brak wizury	
											712626-1-12240	brak wizury	
140	712626-1-12240	7.126.26	Ostrów	5551414.00	7542479.50	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
											–	–	
141	712626-1-12241	7.126.26	Ostrów	5551408.45	7542491.24	istniejący	–	–	–	–	–	–	
142	712626-1-12242	7.126.26		5551421.71	7542465.65	istniejący					–	–	
143	712626-1-12250	7 126 26	Ostrów	5551292.44	7542479.22	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w krawężniku
											–	–	
144	712626-1-12251	7.126.26	Ostrów	5551295.05	7542478.18	zniszczony	–	–	–	–	–	–	
145	712626-1-12252	7.126.26		5551318.65	7542480.99	zniszczony							
146	712626-1-12253	7.126.26		5551288.40	7542494.63	zniszczony							
147	712626-1-12260	7.126.26	Kozodrza	5551648.19	7544091.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20170	brak wizury	
											712626-1-12270	brak wizury	
148	712626-1-12270	7.126.26	Kozodrza	5551197.98	7543998.56	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-20220	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
											712626-1-12260	brak wizury	
149	712626-1-12280	7.126.26	Kozodrza	5551604.06	7544486.63	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20170	brak wizury	
											712626-1-12290	brak wizury	
150	712626-1-12290	7.126.26	Kozodrza	5551542.85	7544785.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12280	brak wizury	w krzakach
											712626-1-12300	brak wizury	
151	712626-1-12300	7.126.26	Kozodrza	5551512.97	7545068.35	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12290	brak wizury	w krzakach
											712626-1-12310	brak wizury	

152	712626-1-12310	7.126.26	Borek Mały	5551380.92	7545236.53	zniszczony	–	–	–	–	–	–	punkt w lesie
											–	–	
153	712626-1-12320	7.126.26	Borek Mały	5551139.69	7545376.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12310	brak wizury	
											712626-1-20200	brak wizury	
154	712626-1-12330	7.126.26	Borek Mały	5551938.48	7545739.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20160	brak wizury	
											712626-1-12340	brak wizury	
155	712626-1-12340	7.126.26	Borek Mały	5551860.92	7545675.20	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12330	brak wizury	punkt blisko drzew
											712626-1-12350	brak wizury	
156	712626-1-12350	7.126.26	Borek Mały	5551715.65	7545552.45	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-12340	brak wizury	znak podziemny ,w rowie
											712626-1-12360	wizura	
157	712626-1-12360	7.126.26	Borek Mały	5551511.70	7545524.19	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-12350	wizura	znak podziemny ,w rowie
											712626-1-12370	brak wizury	
158	712626-1-12370	7.126.26	Borek Mały	5551309.84	7545495.11	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-20200	brak wizury	w drodze utw.
											712626-1-12360	brak wizury	
159	712626-1-12380	7.126.26	Borek Wielki	5551997.64	7547795.19	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20130	brak wizury	
											712626-1-12390	brak wizury	
160	712626-1-12390	7.126.26	Borek Wielki	5551836.60	7547725.74	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	-	712626-1-12380	brak wizury	znak podziemny przy ogrodzeniu
											712626-1-12400	wizura	
161	712626-1-12400	7.126.26	Borek Wielki	5551689.42	7547688.64	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12390	wizura	
											712626-1-12410	brak wizury	
162	712626-1-12410	7.126.26	Borek Wielki	5551533.02	7547520.09	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-12400	brak wizury	znak podziemny , w rowie
											712626-1-1420	brak wizury	
163	712626-1-12420	7.126.26	Borek Wielki	5551425.10	7547353.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12410	brak wizury	
											712626-1-12430	wizura	
164	712626-1-12430	7.126.26	Borek Wielki	5551338.30	7547257.03	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-20190	wizura	w polu ornym
											712626-1-12410	wizura	
165	712626-1-12470	7.126.26	Ostrów	5551895.81	7542838.03	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20140	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12480	brak wizury	
166	712626-1-12480	7.126.26	Ostrów	5551932.94	7543170.23	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12470	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12490	brak wizury	
167	712626-1-12490	7.126.26	Kozodrza	5551964.74	7543536.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12480	brak wizury	
											712626-1-12500	brak wizury	
168	712626-1-12500	7.126.26	Kozodrza	5551793.06	7543917.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12490	brak wizury	
											712626-1-20170	brak wizury	
169	712626-1-12510	7.126.26	Kozodrza	5551727.98	7544382.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20170	brak wizury	
											712626-1-12520	brak wizury	
170	712626-1-12520	7.126.26	Kozodrza	5551708.88	7544818.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12510	brak wizury	
											712626-1-12530	brak wizury	
171	712626-1-12530	7.126.26	Kozodrza	5551594.29	7545309.09	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12520	brak wizury	
											712626-1-12360	brak wizury	
172	712626-1-12540	7.126.26	Ostrów	5550969.03	7542885.67	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20181	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-12550	brak wizury	
173	712626-1-12550	7.126.26	Kozodrza	5550915.81	7543313.74	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	do wymiany	712626-1-12540	brak wizury	brak centra znaku naziemnego, w drodze polnej
											712626-1-20230	brak wizury	
174	712626-1-12560	7.126.26	Skrzyszów	5552320.22	7540478.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12580	brak wizury	
											712626-1-10030	brak wizury	
											712626-1-12570		
175	712626-1-12570	7.126.26	Skrzyszów	5552174.68	7540671.82	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w pasie autostrady A4, teren rozkopany i wyrównany
											–	–	
176	712626-1-12580	7.126.26	Skrzyszów	5552262.38	7540104.25	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10070	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12560	brak wizury	
177	712626-1-12590	7.126.26	Ostrów	5554731.57	7542007.00	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712626-1-12710	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12600	brak wizury	

178	712626-1-12600	7.126.26	Ostrów	5554531.63	7541943.32	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12590	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12610	brak wizury	
179	712626-1-12610	7.126.26	Ostrów	5554291.57	7541910.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12600	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12610	brak wizury	
180	712626-1-12620	7.126.26	Ostrów	5554127.13	7541841.65	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-12610	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10370	brak wizury	
181	712626-1-12630	7.126.26	Ocieka	5554872.76	7543010.17	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10120	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-12640	brak wizury	
182	712626-1-12640	7.126.26	Ocieka	5554782.94	7543210.58	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712626-1-12630	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-10150	brak wizury	
183	712626-1-12650	7.126.26	Kozodrza	5554358.66	7543918.63	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10160	brak wizury	punkt przy ścianie lasu
											712626-1-20030	brak wizury	
184	712626-1-12660	7.126.26	Zdżary	5554806.53	7544435.93	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-13580	brak wizury	
											712626-1-12670	brak wizury	
185	712626-1-12670	7.126.26	Zdżary	5554699.64	7544761.84	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-20020	brak wizury	znak utracony, polu ornym
											712626-1-12660	brak wizury	
186	712626-1-12680	7.126.26	Borek Wielki	5551087.46	7547000.23	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11050	brak wizury	punkt blisko drzew
											712626-1-11030	brak wizury	
187	712626-1-12690	7.126.26	Borek Wielki	5550450.10	7547494.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-11200	wizura	
											712626-1-12700	wizura	
188	712626-1-12700	7.126.26	Borek Wielki	5550339.66	7547581.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-12690	wizura	
											712626-1-11230	wizura	
189	712626-1-12710	7.126.26	Ostrów	5554920.19	7542047.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-10050	brak wizury	punkt w lesie
											712626-1-12590	brak wizury	
190	712626-1-20000	7.126.26	Skrzyszów	5551033.33	7540716.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20150	brak wizury	
											Zagrody		
191	712626-1-20010	7.126.26	Ostrów	5554663.40	7540843.24	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712626-1-20070	brak wizury	brak znaku naziemnego
											Ocieszyn I		
192	712626-1-20020	7.126.26	Zdżary	5554601.82	7544876.71	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	—	brak wizur	punkt w lesie
											—		
193	712626-1-20030	7.126.26	Zdżary	5554045.82	7544046.68	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20020	brak wizur	punkt w lesie
											Zdżary		
194	712626-1-20040	7.126.26	Ostrów	5553924.64	7542309.43	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20110	brak wizury	punkt w lesie
											Kozia I		
195	712626-1-20050	7.126.26	Borek Wielki	5553658.08	7546201.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20120	brak wizury	punkt w lesie
											Poręby Borkowskie		
196	712626-1-20060	7.126.26	Borek Wielki	5553654.21	7547931.89	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712727-1-20060	brak wizury	
											Ruda II		
197	712626-1-20070	7.126.26	Ostrów	5553641.66	7541196.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20110	brak wizury	punkt w lesie
											Kozia I		
198	712626-1-20080	7.126.26	Ostrów	5552998.59	7544184.74	zniszczony	—	—	—	—	—	—	w polu ornym
											—		
199	712626-1-20090	7.126.26	Ostrów	5552992.10	7541091.27	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20140	brak wizury	punkt w lesie
											Ostrów		
200	712626-1-20100	7.126.26	Borek Mały	5552923.47	7545532.16	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20180	brak wizury	
											712525-1-20060		
201	712626-1-20110	7.126.26	Ostrów	5552805.12	7542465.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20140	brak wizury	
											Ostrów		
202	712626-1-20120	7.126.26	Borek Wielki	5552692.95	7546754.82	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20100	brak wizury	
											Borek Wielki		
203	712626-1-20130	7.126.26	Borek Wielki	5552305.02	7547984.81	zniszczony	—	—	—	—	—	—	teren rozkopany
											—		
204	712626-1-20140	7.126.26	Ostrów	5552141.21	7542625.76	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20110	brak wizury	punkt w lesie
											Kozia I		

205	712626-1-20150	7.126.26	Ostrów	5552073.32	7540886.85	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w drodze asf.
											–	–	
206	712626-1-20160	7.126.26	Borek Wielki	5552017.48	7545770.03	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20100	brak wizury	przy ogrodzeniu,siatka
											Borek Wielki		
207	712626-1-20170	7.126.26	Kozodrza	5551984.31	7544172.75	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20180	brak wizury	punkt w lesie
											Ostrów kościół		
208	712626-1-20180	7.126.26	Ostrów	5551336.33	7542498.40	istniejący	nie	–	znak bezpieczny	dobry			kościół w Ostrowie
209	712626-1-20181	7.126.26	Ostrów	5551123.68	7542515.66	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712626-1-20180	brak wizury	urwana góra znaku naziemnego
210	712626-1-20182	7.126.26	Ostrów	5551290.43	7542672.03	istniejący	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	-	712626-1-20180	brak wizury	w polu ornym
211	712626-1-20183	7.126.26	Ostrów	5551289.13	7542676.58	zniszczony	–	–	–	–	–	–	w rowie
											–	–	
212	712626-1-20190	7.126.26	Borek Wielki	5551235.43	7547186.37	uszkodzony	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20120	brak wizury	znak naziemny utrącony
											Borek Wielki III		
213	712626-1-20200	7.126.26	Borek Mały	5551036.67	7545543.80	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712626-1-20220	brak wizury	na krawędzi pola ornego
											Borek Mały I		
214	712626-1-20210	7.126.26	Ostrów	5551002.56	7541728.69	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20240	brak wizury	
											Rędziny		
215	712626-1-20220	7.126.26	Kozodrza	5550927.62	7544477.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20200	brak wizury	
											Borek Mały		
216	712626-1-20230	7.126.26	Kozodrza	5550721.52	7543661.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20270	brak wizury	
											Witkowice I		
217	712626-1-20240	7.126.26	Ostrów	5550547.65	7542226.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20180	wizura	
											Ostrów kościół		
218	712626-1-20250	7.126.26	Borek Wielki	5550537.25	7546601.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20060	brak wizury	
											Borek Wielki V		
219	712626-1-20260	7.126.26	Ostrów	5550091.54	7541968.67	istniejący	nie	częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712526-1-20080	brak wizury	
											Pogorzałki		
220	712626-1-20270	7.126.26	Ropczyce	5550020.51	7543982.90	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712626-1-10230		znak podziemny, pole orne
			Pietrzejowa								Witkowice		
221	712626-1-20280	7.126.26	Ropczyce	5550005.34	7543201.47	istniejący	tak	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20270	brak wizury	punkt w lesie
			Pietrzejowa								Witkowice I		