

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712627-1-10040	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550346.38	7549417.61	uszkodzony	-	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-10050	brak wizury	znak podziemny przy drzewie
2	712627-1-10050	7.126.27	Sędziszów Młp	5550098.68	7549201.82	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	do wymiany	712627-1-20240	brak wizury	
											712627-1-10040	jest wizura	znak naziemny utracony i znajduje się na wjazd utwardzony
											712527-1-13660	brak wizury	
3	712627-1-10190	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550342.27	7549499.94	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712527-1-13650	brak wizury	znak naziemny utracony
											712627-1-20240	jest wizura	
4	712627-1-10200	7.126.27	Sędziszów Młp	5550158.87	7549395.69	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10200	brak wizury	
											712627-1-10190	brak wizury	
											712527-1-13780	jest wizura	
5	712627-1-10250	7.126.27	Ruda	5554891.69	7548587.11	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712727-1-20060	brak wizury	punkt przy lesie
											712627-1-10260	brak wizury	
6	712627-1-10260	7.126.27	Ruda	5554651.88	7548281.35	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10250	brak wizury	
											712627-1-10270	brak wizury	
7	712627-1-10270	7.126.27	Borek Wielk	5554541.22	7548041.12	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-10280	jest wizura	punkt zakrzaczeniu
											712627-1-10260	brak wizury	
											712727-1-10320	brak wizury	
8	712627-1-10320	7.126.27	Borek Wielk	5554182.01	7548133.48	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10320	brak wizury	
											712627-1-10270	brak wizury	
9	712627-1-10330	7.126.27	Borek Wielk	5553852.51	7548047.01	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-10330	brak wizury	granicznik
											712627-1-10320	brak wizury	
											712527-1-20060	brak wizury	
10	712627-1-10570	7.126.27	Borek Wielk	5553412.02	7548101.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20060	brak wizury	
											712627-1-12030	brak wizury	
11	712627-1-10770	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554994.19	7551785.28	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712727-1-20140	jest wizura	znak naziemny utracony
											712627-1-10780	brak wizury	
12	712627-1-10780	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554820.45	7552002.59	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego (las)
											-	-	
13	712627-1-10790	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554482.94	7552208.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-10780	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-20030	brak wizury	
14	712627-1-10840	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554913.55	7552625.84	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712727-1-10830	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-10850	brak wizury	
15	712627-1-10850	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554833.75	7552762.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-10840	brak wizury	punkt w lesie
											712628-1653012	brak wizury	
16	712627-1-10860	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554491.49	7553088.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712628-1653012	brak wizury	
											712627-1-10870	brak wizury	
17	712627-1-10870	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554536.65	7553404.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10860	brak wizury	punkt w posesji, znak podziemny (na głębokości 0,3m)
											712627-1-10880	brak wizury	
18	712627-1-10880	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554557.00	7553621.09	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10890	brak wizury	punkt pod tujami
											712628-1-10870	brak wizury	
19	712627-1-10890	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554564.53	7553889.74	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10880	brak wizury	znak podziemny (na głębokości 0,3m)
											712627-1-10900	brak wizury	
											712627-1-10970	brak wizury	
											712627-1-11030	brak wizury	
20	712627-1-10900	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554718.24	7553913.93	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10830	brak wizury	znak podziemny (na głębokości 0,2m)
											712627-1-10850	brak wizury	
21	712627-1-10910	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554901.39	7554281.61	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20000	brak wizury	
											712627-1-10920	brak wizury	
22	712627-1-10920	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554908.04	7554602.20	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-10910	brak wizury	punkt pod ogrodzeniem, znak naziemny utracony
											712627-1-10930	brak wizury	
23	712627-1-10930	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554895.57	7554963.40	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712727-1-20150	brak wizury	
											712627-1-10920	brak wizury	
24	712627-1-10940	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554859.55	7555565.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712727-1-20150	brak wizury	
											712628-1-10950	brak wizury	
25	712627-1-10970	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554496.12	7554103.37	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10890	brak wizury	
											712627-1-10980	brak wizury	
26	712627-1-10980	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554376.74	7554483.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10970	brak wizury	
											712627-1-10990	brak wizury	
27	712627-1-10990	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554233.49	7554660.83	uszkodzony	-	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-11000	brak wizury	punkt w lesie, znak podziemny
											712627-1-10980	brak wizury	

28	712627-1-11000	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554063.54	7554853.35	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren zwirowni
											-	-	
29	712627-1-11010	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553990.50	7555265.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	staw zwirowni
											-	-	
30	712627-1-11020	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553635.15	7555430.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11010	brak wizury	
											712627-1-20070	brak wizury	
31	712627-1-11030	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554218.05	7553771.25	zniszczony	-	-	-	-	-	-	ogrodzenie
											-	-	
32	712627-1-11040	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554294.24	7550708.86	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20010	brak wizury	punkt pod drzewami
											712627-1-11050	brak wizury	
33	712627-1-11050	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554211.15	7551011.49	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11040	brak wizury	
											712627-1-11060	brak wizury	
34	712627-1-11060	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554104.34	7551233.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11050	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11070	brak wizury	
35	712627-1-11070	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554083.08	7551475.27	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11060	brak wizury	punkt przy drodze koło lasu
											712627-1-11080	brak wizury	
36	712627-1-11080	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554018.45	7551697.33	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11070	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11090	jest wizura	
37	712627-1-11090	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553943.40	7551972.64	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11080	jest wizura	
38	712627-1-11100	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553862.10	7552445.46	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20030	brak wizury	
											712627-1-20061	brak wizury	
39	712627-1-11110	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554476.37	7552920.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712628-1653012	jest wizura	
											712627-1-10870	jest wizura	
40	712627-1-11120	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554090.73	7553035.28	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11790	brak wizury	
											712627-1-11130	brak wizury	
41	712627-1-11130	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553804.14	7553029.20	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11120	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11140	brak wizury	
42	712627-1-11140	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553358.60	7552956.81	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11130	brak wizury	
											712627-1-20090	brak wizury	
43	712627-1-11180	7.126.27	Boreczek	5554776.42	7550224.22	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712727-1-11170	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11190	brak wizury	
44	712627-1-11190	7.126.27	Boreczek	5554571.79	7550259.70	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20010	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11050	brak wizury	
45	712627-1-11200	7.126.27	Ruda	5554992.85	7549053.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712727-1-20060	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-10260	brak wizury	
46	712627-1-11210	7.126.27	Ruda	5554749.43	7549234.30	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11200	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11220	brak wizury	
47	712627-1-11220	7.126.27	Boreczek	5554605.33	7549264.32	zniszczony	-	-	-	-	-	-	rów
											-	-	
48	712627-1-11230	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554173.46	7550701.63	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak zagrożony	dobry	712627-1-11310	brak wizury	droga utwardzona,
											712627-1-11240	brak wizury	
49	712627-1-11240	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553991.65	7550817.97	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11300	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11230	brak wizury	
											712627-1-11350	brak wizury	
50	712627-1-11250	7.126.27	Boreczek	5554062.38	7549203.41	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20020	brak wizury	punkt pod drzewami
											712627-1-11260	brak wizury	
51	712627-1-11260	7.126.27	Boreczek	5553910.97	7549161.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11250	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11270	brak wizury	
52	712627-1-11270	7.126.27	Boreczek	5553743.61	7549118.81	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11260	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11280	brak wizury	
53	712627-1-11280	7.126.27	Boreczek	5553493.53	7549210.48	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11170	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej), znak naziemny utracony
											712627-1-11190	brak wizury	
54	712627-1-11290	7.126.27	Boreczek	5553361.40	7549342.16	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
											-	-	
											-	-	
55	712627-1-11300	7.126.27	Boreczek	5553797.81	7550571.41	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11310	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712627-1-11240	brak wizury	
56	712627-1-11310	7.126.27	Boreczek	5553742.67	7550298.94	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11320	brak wizury	
											712627-1-11300	brak wizury	
57	712627-1-11320	7.126.27	Boreczek	5553668.42	7550054.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11330	brak wizury	
											712627-1-11310	brak wizury	
58	712627-1-11330	7.126.27	Boreczek	5553584.92	7549765.72	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11340	brak wizury	znak naziemny jest okło 0,3 m pod ziemią
											712627-1-11320	brak wizury	

59	712627-1-11340	7.126.27	Boreczek	5553492.06	7549509.39	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11290	brak wizury	
60	712627-1-11350	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553857.60	7550970.68	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11330	brak wizury	
											712627-1-11240	brak wizury	punkt w droga utwardzona, przy drzewach
61	712627-1-11360	7.126.27	Wolica Piaskowa	5553475.75	7550962.19	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak dostępu, droga asfaltowa (autostradzie)
											-	-	
62	712627-1-11370	7.126.27	Wolica Piaskowa	5553326.65	7550699.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11380	brak wizury	
											712627-1-11360	brak wizury	
63	712627-1-11380	7.126.27	Wolica Piaskowa	5553162.68	7550442.79	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11720	brak wizury	punkt pod drzewami
											712627-1-11640	brak wizury	
64	712627-1-11390	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552991.10	7550196.98	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20100	brak wizury	punkt pod drzewem
											712627-1-11380	brak wizury	
65	712627-1-11400	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553529.29	7551521.43	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak dostępu punkt w skarpie autostrady
											-	-	
66	712627-1-11410	7.126.27	Wolica Piaskowa	5553308.00	7552059.51	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, zakrzewienie
											-	-	
67	712627-1-11420	7.126.27	Krzywa	5553200.33	7552502.48	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
68	712627-1-11430	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553133.63	7553129.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
69	712627-1-11440	7.126.27	Krzywa	5553033.96	7553376.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11430	brak wizury	punkt przy lesie
											712627-1-20150	brak wizury	
70	712627-1-11450	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553410.25	7555244.58	uszkodzony	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20080	brak wizury	punkt przy zakrzaczeniu, znak naziemny utracony
											712627-1-11450	brak wizury	
71	712627-1-11460	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553266.61	7554937.58	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
72	712627-1-11470	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553109.68	7554400.84	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w lesie
											-	-	
73	712627-1-11480	7.126.27	Krzywa	5553254.06	7555676.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20070	brak wizury	
											712627-1-11490	brak wizury	
74	712627-1-11490	7.126.27	Krzywa	5553015.34	7555479.34	zniszczony	-	-	-	-	-	-	posesja, kostka granitowa
											-	-	
75	712627-1-11500	7.126.27	Wolica Ługowa	5552311.36	7552018.23	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zajazd (masa bitumiczna)
											-	-	
76	712627-1-11510	7.126.27	Wolica Ługowa	5552204.58	7551831.97	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11520	brak wizury	punkt przy zakrzaczeniach
											712627-1-11500	brak wizury	
77	712627-1-11520	7.126.27	Wolica Ługowa	5552238.10	7551504.53	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11510	brak wizury	punkt przy zakrzaczeniach
											712627-1-20170	brak wizury	
78	712627-1-11530	7.126.27	Wolica Ługowa	5552312.43	7550737.78	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11550	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11540	jest wizura	
79	712627-1-11540	7.126.27	Wolica Ługowa	5552302.25	7550986.50	zniszczony	-	-	-	-	-	-	poboczu drogi , las
											-	-	
80	712627-1-11550	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552218.09	7550515.88	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
81	712627-1-11560	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552130.44	7550312.40	zniszczony	-	-	-	-	-	-	droga utwardzona (masa bitumiczna)
											-	-	
82	712627-1-11570	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552112.96	7549944.24	uszkodzony	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11580	brak wizury	znak naziemny utracony i znajduje się koło krzaków
											712627-1-11560	brak wizury	
83	712627-1-11580	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552043.47	7549732.01	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20180	brak wizury	punkt 0,15 m od ogrodzenia
											712627-1-11570	brak wizury	
84	712627-1-11590	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552102.79	7549322.00	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13600	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-20180	brak wizury	
85	712627-1-11600	7.126.27	Wolica Ługowa	5552184.38	7552239.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13780	brak wizury	punkt w lesie
											712627-1-11610	brak wizury	
86	712627-1-11610	7.126.27	Wolica Ługowa	5551863.31	7552166.42	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11600	brak wizury	
											712627-1-11680	brak wizury	
87	712627-1-11620	7.126.27	Krzywa	5551729.29	7553982.16	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20160	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11630	brak wizury	
88	712627-1-11630	7.126.27	Krzywa	5551456.04	7554057.07	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, las
											-	-	

## Tabela inwentaryzacji ark: 7.126.27

Data opracowania 05.12.2019r

89	712627-1-11640	7.126.27	Krzywa	5551512.94	7552811.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712627-1-11650 712627-1-11710 712726-1-13720	brak wizury brak wizury jest wizura	droga utwardzona (około 0,30m pod ziemią)
90	712627-1-11650	7.126.27	Krzywa	5551450.43	7552602.32	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13790 712627-1-11640	brak wizury brak wizury	punkt obok drzew
91	712627-1-11660	7.126.27	Kamionka	5554948.75	7548017.53	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712726-1-11650 712627-1-11670	jest wizura jest wizura	punkt przy lesie
92	712627-1-11670	7.126.27	Ruda	5554745.89	7548001.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11660 712627-1-10270	jest wizura brak wizury	punkt przy lesie,
93	712627-1-11680	7.126.27	Wolica Ługowa	5551459.12	7552083.20	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13850 712627-1-13800	brak wizury jest wizura	
94	712627-1-11690	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551873.94	7550660.73	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11550 712627-1-11700	brak wizury jest wizura	znak podziemny (około 0,25m pod ziemią)
95	712627-1-11700	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551464.16	7550672.88	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-11690 712627-1-20200	jest wizura brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
96	712627-1-11710	7.126.27	Krzywa	5551364.06	7552811.41	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11720 712627-1-11640	brak wizury brak wizury	
97	712627-1-11720	7.126.27	Krzywa	5551273.02	7552848.29	zniszczony	-	-	-	-	- -	- -	droga utwardzona
98	712627-1-11730	7.126.27	Krzywa	5551250.27	7553069.75	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11740 712627-1-11720	brak wizury brak wizury	
99	712627-1-11740	7.126.27	Krzywa	5551152.85	7553175.86	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11840 712627-1-11730	brak wizury brak wizury	punkt jest przykryty paletą z materiałami budowlanymi
100	712627-1-11750	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551406.29	7549474.32	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20180 712627-1-11760	brak wizury brak wizury	
101	712627-1-11760	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551107.29	7549531.76	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11850 712627-1-13810	brak wizury brak wizury	
102	712627-1-11770	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554618.39	7552929.37	istniejący	tak	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712628-1653012	jest wizura	punkt przy drzewach
103	712627-1-11780	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554501.12	7553268.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712627-1-10860	brak wizury	droga utwardzony
104	712627-1-11790	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554275.89	7552973.02	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11110	jest wizura	
105	712627-1-11800	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554558.18	7553909.98	zniszczony	-	-	-	-	- -	- -	chodnik
106	712627-1-11810	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554436.85	7554329.47	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-10970	jest wizura	
107	712627-1-11820	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554143.32	7554761.65	zniszczony	-	-	-	-	- -	- -	staw żwirowni
108	712627-1-11830	7.126.27	Krzywa	5551024.18	7554553.30	zniszczony	-	-	-	-	- -	- -	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, przy lesie
109	712627-1-11840	7.126.27	Krzywa	5550986.36	7553288.34	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11900 712627-1-11740	jest wizura brak wizury	
110	712627-1-11850	7.126.27	Krzywa	5550951.88	7553122.21	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11860 712627-1-11840	brak wizury brak wizury	znak naziemny utracony
111	712627-1-11860	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5550828.35	7552792.10	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13870 712627-1-11850	brak wizury brak wizury	punkt pod zakrzewieniem
112	712627-1-11870	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553721.39	7555283.41	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11010	brak wizury	punkt przy zakrzaczeniu
113	712627-1-11880	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550912.99	7548862.50	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20110 712627-1-13880	jest wizura brak wizury	
114	712627-1-11890	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553477.62	7555961.37	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-19130	brak wizury	las
115	712627-1-11900	7.126.27	Krzywa	5550849.08	7553405.46	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-11910 712627-1-11840	jest wizura jest wizura	znak podziemny, pole orne
116	712627-1-11910	7.126.27	Krzywa	5550695.35	7553511.23	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-11900 712627-1-11920	jest wizura jest wizura	znak podziemny, droga utwardzona
117	712627-1-11920	7.126.27	Krzywa	5550542.16	7553653.59	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11930 712627-1-11910	brak wizury jest wizura	punkt pod ziemią (około 0,3 m)
118	712627-1-11930	7.126.27	Krzywa	5550405.58	7553734.07	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13560 712627-1-11920	brak wizury brak wizury	
119	712627-1-11940	7.126.27	Krzywa	5550592.07	7554839.51	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20230 712627-1-11950	jest wizura brak wizury	znak naziemny utracony, punkt przy lesie

Tabela inwentaryzacji ark: 7.126.27

Data opracowania 05.12.2019r

120	712627-1-11950	7.126.27	Krzywa	5550300.36	7555066.13	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11980	brak wizury	znak naziemny utracony, znajduje się przy drzewach
											712627-1-20260	brak wizury	
121	712627-1-11980	7.126.27	Kłęczany	5550727.06	7555687.20	uszkodzony	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-11990	brak wizury	znak naziemny utracony
											712628-1-11970	brak wizury	
122	712627-1-11990	7.126.27	Kłęczany	5550457.22	7555432.04	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11980	brak wizury	
											712627-1-20260	brak wizury	
123	712627-1-12000	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550863.83	7550537.13	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
124	712627-1-12010	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550638.66	7550431.09	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12000	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej) w chodniku betonowym przy drzewach
											712627-1-12020	brak wizury	
125	712627-1-12020	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550422.99	7550343.12	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12010	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712627-1-13890	brak wizury	
126	712627-1-12030	7.126.27	Borek Wielk	5552861.41	7548014.79	zniszczony	-	-	-	-	712527-1-10570	brak wizury	skarpa rowu
											712626-1-20130	brak wizury	
127	712627-1-12040	7.126.27	Wolica Ługowa	5550252.24	7551445.36	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20000	jest wizura	punkt pod ziemią (około 0,1 m)
											712627-1-10920	jest wizura	
128	712627-1-12050	7.126.27	Wolica Ługowa	5550161.49	7551364.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-12060	jest wizura	
											712627-1-12040	jest wizura	
129	712627-1-12060	7.126.27	Wolica Ługowa	5550111.64	7551227.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12070	brak wizury	
											712627-1-12050	brak wizury	
130	712627-1-12070	7.126.27	Wolica Ługowa	5550089.19	7551118.57	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-12080	brak wizury	
											712627-1-12060	brak wizury	
131	712627-1-12080	7.126.27	Wolica Ługowa	5550063.68	7550972.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12070	brak wizury	
											712527-1-12090	brak wizury	
132	712627-1-12140	7.126.27	Wolica Ługowa	5550273.15	7551719.06	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20250	brak wizury	
											712727-1-13900	brak wizury	
133	712627-1-12150	7.126.27	Borek Wielk	5552336.23	7548296.26	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712626-1-20130	brak wizury	punkt pod drzewem
											712627-1-12160	brak wizury	
134	712627-1-12160	7.126.27	Borek Wielk	5552206.09	7548499.96	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-12150	brak wizury	punkt w posesji (ogrodzonej)
											712627-1-12170	brak wizury	
135	712627-1-12170	7.126.27	Boreczek	5552220.56	7548678.14	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12160	brak wizury	znak podziemny (na głębokości 0,4m) i w posesji (ogrodzonej)
											712627-1-13600	brak wizury	
136	712627-1-12190	7.126.27	Wolica Ługowa	5550037.26	7551340.74	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego ( w posesji)
											-	-	
137	712627-1-12310	7.126.27	Krzywa	5550049.98	7553647.35	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac betonowy
											-	-	
138	712627-1-12320	7.126.27	Krzywa	5550066.23	7553880.22	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-12310	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712627-1-13560	jest wizura	
											712527-1-12330	brak wizury	
139	712627-1-12440	7.126.27	Borek Wielk	5552120.69	7548298.79	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712626-1-20130	brak wizury	punkt pod drzewem
											712627-1-12450	brak wizury	
140	712627-1-12450	7.126.27	Boreczek	5551971.73	7548523.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-12140	brak wizury	
											712627-1-12460	brak wizury	
141	712627-1-12460	7.126.27	Borek Wielk	5551724.22	7548584.23	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12560	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-12460	brak wizury	
142	712627-1-12560	7.126.27	Borek Wielk	5551478.88	7548660.00	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12460	brak wizury	
											712627-1-13570	jest wizura	
143	712627-1-13350	7.126.27	Boreczek	5552949.53	7549211.44	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11290	brak wizury	punkt pod drzewami
											712627-1-20140	brak wizury	
144	712627-1-13390	7.126.27	Krzywa	5552897.71	7555960.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	1150	brak wizury	brak punktu nawiazania
											712627-1-13400	brak wizury	las
145	712627-1-13400	7.126.27	Krzywa	5552793.65	7555968.02	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13390	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-13410	brak wizury	
146	712627-1-13410	7.126.27	Krzywa	5552681.67	7555986.98	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13400	brak wizury	las
											712628-1-13420	brak wizury	
147	712627-1-13560	7.126.27	Krzywa	5550252.34	7553815.27	zniszczony	-	-	-	-	712627-1-11930	brak wizury	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, droga
											712627-1-12320	jest wizura	
148	712627-1-13570	7.126.27	Borek Wielk	5551289.54	7548748.78	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-12560	jest wizura	
											712627-1-13580	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.126.27

Data opracowania 05.12.2019r

149	712627-1-13580	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551131.38	7548829.01	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20120	jest wizura	
											712627-1-13570	brak wizury	
150	712627-1-13590	7.126.27	Boreczek	5552615.77	7549028.47	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20140	brak wizury	
											712627-1-13600	brak wizury	
151	712627-1-13600	7.126.27	Boreczek	5552349.98	7548883.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12170	brak wizury	
											712627-1-13590	brak wizury	
											712627-1-11590	brak wizury	
152	712627-1-13610	7.126.27	Wolica Piaskowa	5552657.33	7550293.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11720	brak wizury	punkt pod drzewami
											712627-1-11640	brak wizury	
153	712627-1-13620	7.126.27	Krzywa	5552717.12	7552409.39	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	14315	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-13780	brak wizury	
154	712627-1-13630	7.126.27	Krzywa	5552924.79	7554242.18	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13640	brak wizury	punkt w zakrzaczeniu
											712627-1-11470	brak wizury	
155	712627-1-13640	7.126.27	Krzywa	5552576.92	7553986.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13650	brak wizury	
											712627-1-13630	brak wizury	
156	712627-1-13650	7.126.27	Krzywa	5552296.45	7553856.78	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20160	brak wizury	
											712627-1-13640	brak wizury	
157	712627-1-13660	7.126.27	Krzywa	5552850.67	7552889.80	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712627-1-20090	brak wizury	pole orne
											712627-1-13670	jest wizura	
158	712627-1-13670	7.126.27	Krzywa	5552657.65	7552870.51	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13660	jest wizura	
											712627-1-13680	jest wizura	
159	712627-1-13680	7.126.27	Krzywa	5552470.16	7552855.26	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-13670	jest wizura	znak podziemny, pole orne
											712627-1-13690	jest wizura	
160	712627-1-13690	7.126.27	Krzywa	5552258.21	7552775.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13680	jest wizura	
											712627-1-13700	jest wizura	
161	712627-1-13700	7.126.27	Krzywa	5552085.60	7552693.60	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-13690	jest wizura	
											712627-1-13710	brak wizury	
162	712627-1-13710	7.126.27	Krzywa	5551883.51	7552782.38	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13700	brak wizury	
											712627-1-13720	brak wizury	
163	712627-1-13720	7.126.27	Krzywa	5551692.75	7552833.18	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13710	brak wizury	
											712627-1-11640	jest wizura	
164	712627-1-13730	7.126.27	Krzywa	5552737.13	7555415.24	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-11490	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
											712627-1-13740	brak wizury	
165	712627-1-13740	7.126.27	Krzywa	5552437.50	7555292.39	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, las
											-	-	
166	712627-1-13750	7.126.27	Krzywa	5552326.95	7554908.10	zniszczony	-	-	-	-	-	-	pobodzu drogi (pobodze utwardzone)
											-	-	
167	712627-1-13760	7.126.27	Krzywa	5552176.34	7554368.83	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13770		las
											712627-1-13750		
168	712627-1-13770	7.126.27	Krzywa	5552080.49	7554023.05	zniszczony	-	-	-	-	-	-	las
											-	-	
169	712627-1-13780	7.126.27	Krzywa	5552437.50	7552282.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	plac betonowy
											-	-	
170	712627-1-13790	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5551480.32	7552460.43	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712627-1-13800	jest wizura	droga utwardzona
											712627-1-11650	brak wizury	
171	712627-1-13800	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5551487.38	7552332.27	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-11680	jest wizura	
											712627-1-13790	jest wizura	
172	712627-1-13810	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550749.98	7549704.29	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przy rowie, nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
173	712627-1-13820	7.126.27	Wolica Ługowa	5550987.63	7550993.38	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, pole orne
											-	-	
174	712627-1-13830	7.126.27	Wolica Ługowa	5551077.81	7551285.67	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13840	brak wizury	
											712527-1-13820	jest wizura	
175	712627-1-13840	7.126.27	Wolica Ługowa	5551162.17	7551616.69	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13830	brak wizury	punkt pod drzewami
											712527-1-13850	brak wizury	
176	712627-1-13850	7.126.27	Wolica Ługowa	5551057.54	7551890.25	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13840	brak wizury	
											712527-1-20220	brak wizury	
177	712627-1-13860	7.126.27	Krzywa	5551117.95	7554209.77	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20210	jest wizura	punkt przy lesie
											712627-1-11630	brak wizury	
											712627-1-11830	brak wizury	
178	712627-1-13870	7.126.27	Kaweczvn Sedziszowski	5550865.20	7552372.14	istniejiacv	nie	bardzo dobrv do pomiaru	znak zagrozonv	dobrv	712627-1-20220	jest wizura	punkt na krawedzi pola ornego

											712627-1-11860	brak wizury	
179	712627-1-13880	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550717.67	7549245.53	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-11880	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
											712627-1-20240	brak wizury	
180	712627-1-13890	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550184.03	7550309.45	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-12020	brak wizury	
											712527-1-20060	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
181	712627-1-13900	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5550135.32	7551818.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-12140	brak wizury	
											712727-1-13910	jest wizura	
182	712627-1-13910	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5550019.73	7551910.88	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-13900	jest wizura	punkt pod ziemią (około 0,3 m)
											712527-1-12170	brak wizury	
183	712627-1-13920	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5551578.41	7552239.27	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-11680	jest wizura	
											712627-1-13800	brak wizury	znak naziemny utracony
184	712627-1-20000	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554832.30	7553998.35	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712727-1-20120	brak wizury	
											712627-1-20040	brak wizury	
185	712627-1-20010	7.126.27	Boreczek	5554396.47	7550437.44	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20020	brak wizury	
186	712627-1-20020	7.126.27	Boreczek	5554195.31	7549217.23	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	-	-	
187	712627-1-20030	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554174.96	7552316.91	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20090	brak wizury	
188	712627-1-20040	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553811.75	7553624.04	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-20150	brak wizury	znak podziemny
189	712627-1-20050	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553618.77	7551192.30	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przejście dla zwierząt nad autostradą
190	712627-1-20060	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553578.83	7552517.34	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20090	brak wizury	wieża kościoła
191	712627-1-20061	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553455.33	7552419.20	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20060	jest wizura	znak naziemny utracony
											712627-1-20090	brak wizury	
192	712627-1-20062	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553402.17	7552588.91	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
193	712627-1-20063	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553391.03	7552592.22	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
194	712627-1-20070	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553506.33	7555598.21	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712727-1-20150	brak wizury	punkt w skarpie rowu, znak podziemny (na głębokości 0,1m)
195	712627-1-20071	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553484.80	7555626.33	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20070	jest wizura	
196	712627-1-20080	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5553251.86	7554649.37	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712627-1-20070	brak wizury	znak podziemny (na głębokości 0,1m)
197	712627-1-20090	7.126.27	Krzywa	5553029.13	7552787.77	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-20060	brak wizury	znak podziemny ,znajduje się w zakrzaczeniu
198	712627-1-20100	7.126.27	Boreczek	5553022.92	7549664.01	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20140	brak wizury	
199	712627-1-20110	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550975.38	7548579.68	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712627-1-20120	brak wizury	znak podziemny, pole orne
200	712627-1-20120	7.126.27	Borek Wielk	5550924.33	7548023.79	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712627-1-20110	brak wizury	
201	712627-1-20130	7.126.27	Borek Wielk	5550083.52	7548041.04	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20000	brak wizury	
202	712627-1-20140	7.126.27	Boreczek	5552896.88	7548888.52	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20100	brak wizury	
203	712627-1-20150	7.126.27	Krzywa	5552894.09	7553557.29	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20190	brak wizury	punkt przy lesie
204	712627-1-20160	7.126.27	Krzywa	5552022.13	7553859.90	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20190	brak wizury	
205	712627-1-20170	7.126.27	Wolica Ługowa	5551972.18	7551361.42	uszkodzony	-	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712627-1-20250	brak wizury	punkt przy lesie
206	712627-1-20180	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551838.71	7549588.51	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20180	brak wizury	ponkt w lesie
207	712627-1-20190	7.126.27	Krzywa	5551807.75	7552993.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20190	brak wizury	
208	712627-1-20200	7.126.27	Wolica Piaskowa	5551126.73	7550550.31	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20180	brak wizury	
209	712627-1-20210	7.126.27	Krzywa	5551014.84	7553722.21	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20230	brak wizury	

210	712627-1-20220	7.126.27	Kawęczyn Sędziszowski	5550906.72	7552132.02	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20250	brak wizury	punkt zakrzaczeniu
211	712627-1-20230	7.126.27	Krzywa	5550805.97	7554648.66	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712627-1-20260	brak wizury	
212	712627-1-20240	7.126.27	Wolica Piaskowa	5550492.53	7549566.39	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	bardzo dobry	712627-1-20180	brak wizury	pole orne
213	712627-1-20250	7.126.27	Wolica Ługowa	5550460.34	7551595.28	uszkodzony	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	do odnowienia	712527-1-20130	brak wizury	punk przy drzewie
214	712627-1-20260	7.126.27	Krzywa	5550041.89	7555173.06	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712527-1-20100	brak wizury	znak naziemny utracony, pole orne
215	712627-1653012	7.126.27	Czarna Sędziszowska	5554697.78	7552845.75	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	-	-	punkt pod drzewem