

Tabela inwentaryzacji, ark.: 7.121.25

Data opracowania: 05.12.2019r.

| Lp. | Numer punktu<br>osnowy | Numer sekcj<br>mapy | Nazwa obrębu       | X 2000/7   | Y 2000/7   | Stan znaku<br>(istniejący,<br>uszkodzony,<br>zniszczony) | Ponownie<br>zcentrowany<br>tak/nie | Możliwość wykorzystania<br>punktu do pomiaru GNNS<br>(brak możliwości pomiaru,<br>częściowo utrudniony, bardzo<br>dobry do pomiaru) | Bezpieczeństwo<br>usytuowania znaku<br>(znak bezpieczny,<br>znak zagrożony) | Rodzaj i stan<br>stabilizacji<br>naziemnej<br>(bardzo dobry,<br>dobry, do<br>wymiany, do<br>odnowienia) | Stan wizury (na punkt)               |             | Uwagi                     |
|-----|------------------------|---------------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | Na punkt                             | Stan        |                           |
| 1   | 712125-1-10450         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529808.69 | 7539809.15 | istniejący                                               | nie                                | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | bardzo dobry                                                                                            | 712125-1-10460                       | jest wizura |                           |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712225-1-10440                       | jest wizura |                           |
| 2   | 712125-1-10460         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529616.01 | 7539739.42 | istniejący                                               | tak                                | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | dobry                                                                                                   | 712125-1-10470                       | jest wizura |                           |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712125-1-10450                       | jest wizura |                           |
| 3   | 712125-1-10470         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529539.13 | 7539584.94 | uszkodzony                                               | -                                  | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | do wymiany                                                                                              | 712125-1-10460                       | jest wizura | znak naziemny utracony    |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712125-1-10480                       | jest wizura |                           |
| 4   | 712125-1-10480         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529368.36 | 7539414.07 | istniejący                                               | nie                                | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | dobry                                                                                                   | 712125-1-10470                       | jest wizura |                           |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712125-10000 (pow.<br>strzyżowski)   | brak wizury |                           |
| 5   | 712125-1-10490         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529325.71 | 7539597.69 | istniejący                                               | tak                                | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | bardzo dobry                                                                                            | 174.242-1050-1 (pow.<br>strzyżowski) | jest wizura |                           |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712125-10000 (pow.<br>strzyżowski)   | brak wizury |                           |
| 6   | 712125-1-10660         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529981.34 | 7538131.29 | istniejący                                               | nie                                | brak możliwości pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | bardzo dobry                                                                                            | 712225-1-20110                       | brak wizury | pod drzewami              |
|     |                        |                     |                    |            |            |                                                          |                                    |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                         | 712125-1-20000                       | brak wizury |                           |
| 7   | 712125-1-20000         | 7.121.25            | Brzeziny           | 5529983.74 | 7539417.52 | uszkodzony                                               | nie                                | bardzo dobry do pomiaru                                                                                                             | znak zagrożony                                                              | -                                                                                                       | 712225-1-20110                       | jest wizura | znak podziemny, pole orne |
| 8   | 712125-1742023         | 7.121.25            | Huta<br>Gogołowska | 5528146.32 | 7538715.30 | istniejący                                               | nie                                | brak możliwości pomiaru                                                                                                             | znak bezpieczny                                                             | bardzo dobry                                                                                            | 712226-1-20020                       | brak wizury | las                       |