

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.28

Lp.	Numer punktu osnowy	Numer sekcj mapy	Nazwa obrębu	X 2000/7	Y 2000/7	Stan znaku (istniejący, uszkodzony, zniszczony)	Ponownie zcentrowany tak/nie	Możliwość wykorzystania punktu do pomiaru GNNS (brak możliwości pomiaru, częściowo utrudniony, bardzo dobry do pomiaru)	Bezpieczeństwo usytuowania znaku (znak bezpieczny, znak zagrożony)	Rodzaj i stan stabilizacji naziemnej (bardzo dobry, dobry, do wymiany, do odnowienia)	Stan wizury (na punkt)		Uwagi
											Na punkt	Stan	
1	712528-1-11050	7.124.28	Klęczany	5549909.02	7557661.39	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712628-1-11040	brak wizury	
											712528-1-13400	brak wizury	
2	712528-1-11060	7.125.28	Będziemysl	5547551.45	7556066.34	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712627-1-14360	brak wizury	drodze utwardzonej
											712527-1-20221	jest wizura	
3	712528-1-11070	7.125.28	Będziemysl	5547425.80	7556302.53	zniszczony	-	-	-	-	-	-	chodniku
											-	-	
4	712528-1-11080	7.125.28	Będziemysl	5547432.17	7556638.47	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712528-1-11070	jest wizura	pobocze drogi utwardzony
											712528-1-11090	brak wizury	
5	712528-1-11090	7.125.28	Będziemysl	5547449.62	7556793.18	uszkodzony	nie	brak możliwości pomiaru	znak zagrożony	-	712528-1-11080	brak wizury	droga utwardzona
											712528-1-10010	brak wizury	
6	712528-1-11160	7.125.28	Klęczany	5548866.75	7556942.50	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-13360	brak wizury	punkt pod drzewem (0,15m pod ziemią)
											712528-1-13460	brak wizury	
7	712528-1-11180	7.125.28	Będziemysl	5546421.13	7556116.84	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712527-1-14440	brak wizury	
											712528-1-11190	brak wizury	
8	712528-1-11190	7.125.28	Będziemysl	5546259.58	7556321.13	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, punkt w lesie
											-	-	
9	712528-1-11200	7.125.28	Będziemysl	5546135.51	7556439.92	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-20020	brak wizury	
											712528-1-11210	brak wizury	
10	712528-1-11210	7.125.28	Będziemysl	5545936.67	7556542.62	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-11200	brak wizury	
											712528-1-20030	brak wizury	
11	712528-1-11220	7.125.28	Będziemysl	5545756.53	7556818.27	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-13580	brak wizury	punkt przy zakrzaczeniu
											712528-1-20030	brak wizury	
12	712528-1-11230	7.125.28	Będziemysl	5545634.57	7556412.39	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-14830	brak wizury	punkt pod drzewem
											712528-1-20030	brak wizury	
13	712528-1-11760	7.125.28	Będziemysl	5546152.88	7556008.42	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-11750	brak wizury	punkt obok drzew
											712528-1-20020	brak wizury	
14	712528-1-11940	7.125.28	Nockowa	5545505.15	7556729.30	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-20030	jest wizura	
											712528-1-11950	brak wizury	
15	712528-1-11950	7.125.28	Nockowa	5545090.42	7556785.63	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-11940	brak wizury	
											712428-1-20000	brak wizury	
16	712528-1-12420	7.125.28	Klęczany	5549971.55	7556525.82	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712628-1-20020	brak wizury	znak naziemny urwany, pole orne
											712528-1-12430	brak wizury	
17	712528-1-12430	7.125.28	Klęczany	5549532.41	7556460.88	zniszczony	-	-	-	-	-	-	brak znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
18	712528-1-12970	7.125.28	Klęczany	5549116.16	7556209.45	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	dobry	712527-1-12960	brak wizury	znaka naziemny pole orne (0,15m pod ziemią)
											712628-1-20000	brak wizury	
19	712528-1-13310	7.125.28	Będziemysl	5548612.49	7556628.96	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego, teren PKP
											-	-	
20	712528-1-13320	7.125.28	Będziemysl	5548355.42	7556162.68	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren utwardzony
											-	-	
21	712528-1-13360	7.125.28	Klęczany	5549014.25	7556800.02	zniszczony	-	-	-	-	-	-	nie odnaleziono znaku naziemnego i podziemnego
											-	-	
22	712528-1-13370	7.125.28	Klęczany	5549101.68	7556764.41	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	-	-	wieża kościoła
23	712528-1-13400	7.125.28	Klęczany	5549781.57	7557795.14	zniszczony	-	-	-	-	-	-	ogrodzenie
											-	-	
24	712528-1-13410	7.125.28	Klęczany	5549654.37	7557932.68	uszkodzony	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	do wymiany	712528-1-13400	brak wizury	znak podziemny
											712528-1-13420	brak wizury	

Tabela inwentaryzacji ark: 7.125.28

Data opracowania 05.12.2019r

25	712528-1-13420	7.125.28	Dąbrowa	5549531.47	7558093.26	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-13410	brak wizury	
											712528-1-11090	brak wizury	
26	712528-1-13460	7.125.28	Dąbrowa	5548805.93	7557216.95	zniszczony	-	-	-	-	-	-	punkt w na torach kolejowych
											-	-	
											-	-	
											-	-	
27	712528-1-13470	7.125.28	Będziemysl	5548643.43	7557147.43	zniszczony	-	-	-	-	-	-	zjazd z drogi utwardzony
											-	-	
28	712528-1-13480	7.125.28	Będziemysl	5548204.66	7557169.24	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712528-1-20030	jest wizura	znaka podziemny, pole orne
											712528-1-13470	brak wizury	
29	712528-1-13540	7.125.28	Będziemysl	5546738.31	7557138.81	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712528-1-10050	brak wizury	znak podziemny, pole orne
											712528-1-13550	jest wizura	
30	712528-1-13550	7.125.28	Będziemysl	5546492.22	7557006.27	zniszczony	-	-	-	-	-	-	teren utwardzony
											-	-	
31	712528-1-13560	7.125.28	Będziemysl	5546236.04	7556985.58	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-13550	brak wizury	punkt w lesie
											712528-1-13570	brak wizury	
32	712528-1-13570	7.125.28	Będziemysl	5546138.39	7557005.58	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712528-1-13560	brak wizury	punkt przy lesie
											712528-1-13580	brak wizury	
33	712528-1-13580	7.125.28	Będziemysl	5545974.55	7556950.29	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20030	brak wizury	punkt w lesie
											712528-1-13650	brak wizury	
34	712528-1-13640	7.125.28	Będziemysl	5545904.10	7557321.66	istniejący	tak	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-10150	brak wizury	
											712528-1-13650	brak wizury	
35	712528-1-13650	7.125.28	Będziemysl	5545751.57	7557113.55	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-13660	brak wizury	punkt w lesie
											712528-1-13640	brak wizury	
36	712528-1-13660	7.125.28	Będziemysl	5545625.51	7556857.13	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712528-1-20030	brak wizury	
											712528-1-13650	brak wizury	
37	712528-1-20000	7.125.28	Klęczany	5549130.95	7556523.74	uszkodzony	-	bardzo dobry do pomiaru	znak zagrożony	-	712528-1-20030	brak wizury	znak podziemny, pole orne
38	712528-1-20010	7.125.28	Będziemysl	5547384.10	7556310.51	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712527-1-20150	brak wizury	wieża kościoła
39	712528-1-20012	7.125.28	Będziemysl	5547122.84	7556161.15	zniszczony	-	-	-	-	-	-	przepust drogowy
40	712528-1-20013	7.125.28	Będziemysl	5547081.81	7556189.16	istniejący	nie	pomiar częściowo utrudniony	znak bezpieczny	dobry	712527-1-20010	jest wizura	znak podziemny, pole orne
41	712528-1-20020	7.125.28	Będziemysl	5546267.70	7556384.50	istniejący	nie	brak możliwości pomiaru	znak bezpieczny	dobry	712528-1-20010	brak wizury	punkt pod drzewem
42	712528-1-20030	7.125.28	Będziemysl	5545627.07	7556674.23	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	712427-1-20050	brak wizury	
43	712528-11653018	7.125.28	Dąbrowa	5546135.65	7558612.08	istniejący	nie	bardzo dobry do pomiaru	znak bezpieczny	bardzo dobry	-	-	